

事故イラスト・写真 候補集（v12）

テールゲートリフター・高所作業車／6事例 × イラスト5・写真5（計60枚）

出典：厚生労働省 職場のあんぜんサイト 労働災害事例（全件 原典確認済）

① TGL 昇降板と荷台の間に頭部をはさまれ（操作起因）

事例No.38 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=38

② TGL テールゲートから荷が落下し下敷き

事例No.101281 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101281

③ TGL テールゲート昇降装置で台車が倒れ激突

事例No.101534 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101534

④ 高所作業車 不安定な地盤で後方に転倒し激突

事例No.101377 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101377

⑤ 高所作業車 作業床手すりと上方構造物の間にはさまれ

事例No.101270 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101270

⑥ 高所作業車 坂道で逸走し車体と側溝にはさまれ

事例No.101412 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101412

各事例：イラスト5枚→写真5枚。5枚は視点/タイミングを変えた候補。良い1枚を選定する用。

事例 ①

TGL 昇降板と荷台の間に頭部をはさまれ（操作起因）

事例No.38

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=38






















事例 ②

TGL テールゲートから荷が落下し下敷き

事例No.101281

出典： https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101281





















事例 ③

TGL テールゲート 昇降装置で台車が倒れ激突

事例No.101534

出典： https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101534
























事例 ④

高所作業車 不安定な地盤で後方に転倒し激突


事例No.101377

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101377





















事例 ⑤

高所作業車 作業床手すりと上方構造物の間にはさまれ

事例No.101270

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101270
























事例 ⑥

高所作業車 坂道で逸走し車体と側溝にはさまれ

事例No.101412

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101412

