

元絵カタログ（中間版）

中間版・2026-06-14 / 採用 3 スロット・探索済 4/22

採用イラスト総数 6 点（うち1点はRT1/RT3で重複・md5一致を明記）・該当なし 1 スロット（RT2）

TGL付きトラック／高所作業車の『事故イラスト』（3要素＝機械＋事故の事象＋被災者を満たす絵）を収集。

通常作業・構造/部品名称図・単体写真・汎用転落ピクトは採用禁止。無理な当てはめはしない。

画像生成は一切なし。ブラウザ画像検索→当方で実目視し3要素で判定したもののみ採用。

■ 凡例

- 採用○点：3要素を満たす事故イラストを採用
- 該当イラストなし：規定どおり無理に当てない（置換は今後判断）
- 着手中：本サイクルで探索中（次サイクルで確定）
- 未探索：未着手

スロット別 進捗一覧（全20スロット）

[TGL]	RT1	人が昇降板から墜落	採用 2点
[TGL]	RT2	昇降板と荷台/車体の間に頭部・上半身はさまれ	該当イラストなし
[TGL]	RT3	後傾/傾斜で荷(パネル等)が昇降板から滑落・下敷き	採用 2点
[TGL]	RT4	昇降板上でカゴ車/台車が倒れ激突	採用 2点
[TGL]	RT5	昇降板降下中に手足を地面・床との間にはさまれ	着手中
[TGL]	RT6	荷を載せた台車ごと昇降板から転落	未探索
[TGL]	RT7	昇降板の誤操作で被災	未探索
[TGL]	RT8	段差で台車が逸走・転倒	未探索
[TGL]	RT9	重量物で昇降板が耐えられず落下	未探索
[TGL]	RT10	その他TGL起因の死傷（見つかったもの）	未探索
[AER]	RA1	不整地/傾斜で機体ごと転倒・搭乗者投げ出され	未探索
[AER]	RA2	作業床と上方構造物(梁/看板/天井)で挟まれ	未探索
[AER]	RA3	坂道逸走で車体と障害物(側溝/壁)に挟まれ	未探索
[AER]	RA4	安全帯未使用で作業床から墜落	未探索
[AER]	RA5	急動作/操作ミスで搭乗者が振られ墜落	未探索
[AER]	RA6	ブーム/作業床が電線に接触・感電	未探索
[AER]	RA7	アウトリガー未設置/不良で転倒	未探索
[AER]	RA8	走行中の段差/穴で転倒	未探索
[AER]	RA9	積載超過/無理姿勢で転倒	未探索
[AER]	RA10	その他高所作業車起因の死傷（見つかったもの）	未探索

カテゴリ：TGL（テールゲートリフター付きトラック）

RT1 人が昇降板から墜落

[TGL] 採用2点（事故イラスト＝あり）



● 01.jpg

出所: <http://osh-management.com/legal/information/Lifting-people-using-TGL-lift-plate/>

事故: 傾いた昇降板の上で作業者がカゴ台車もろともバランスを崩し、昇降板から墜落しかけている（×印・危険挙動）。

3要素: 機械○（TGL付きトラックの昇降板）／事象○（昇降板からの墜落・されかけ）／被災者○（板上の人が被災さ



● 02.png

出所: <http://osh-management.com/legal/information/tailgate-lifter/>

事故: 昇降板上の作業者がカゴ台車を押し、開放側の縁（赤矢印方向）へ押し出され昇降板から転落しかけている（×印）。

3要素: 機械○（TGL付きトラックの昇降板）／事象○（昇降板縁からの転落・されかけ）／被災者○（板上の作業者が

該当イラストなし（事故イラスト/事故写真が見つからず）

収集候補（237点）を実目視したが、3要素(機械=TGL／事象=板と車体の間に頭部・上半身はさまれ／被災者)を同時に満たす事故イラストは皆無。TGLの絵は通常作業・解説・構造図・製品写真のみ、『はさまれ』の絵はTGL不在の汎用ピクトor別機械(フォークリフト/塵芥車/吊荷)であった。規定どおり無理な当てはめはせず該当なしを明記。置換は最終カタログ段階で判断する。

RT3 後傾/傾斜で荷(パネル等)が昇降板から滑落・下敷き

[TGL] 採用2点 (事故イラスト=あり)




● 01.jpg

出所: <http://osh-management.com/legal/information/Lifting-people-using-TGL-lift-plate/>

事故: 後傾 (傾いた) 昇降板の上のカゴ台車 (段ボール積載) が後方へずり落ち、地上で支えようとした作業者が荷の滑落・下敷きを受けかけている (×印・上下危険矢印)。

3要素: 機械○ (TGL付きトラックの昇降板) / 事象○ (傾斜した昇降板から荷が滑落・下敷きされかけ) / 被災者○ (



● 02.jpg

出所: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/sai/sai_new170914.html

事故: トラック後部の昇降板 (後傾・傾斜) からロールボックスパレット (カゴ車) が滑落・転倒し、後方の作業者に激突・下敷きとなっている (黄色の衝突表現)。

3要素: 機械○ (TGL付きトラックの昇降板) / 事象○ (傾斜した昇降板から荷が滑落し下敷き) / 被災者○ (作業者が

RT4 昇降板上でカゴ車/台車が倒れ激突

[TGL] 採用2点（事故イラスト＝あり）




● 01.png

出所: <https://www.tebiki.jp/genba/useful/logi-roll-box-pallet-accident-examples/>

事故: TGL付きトラック後部の昇降板（接地）から、袋物を満載したカゴ車（ロールボックスパレット）が後方へ倒れ、地上の作業者の上に転倒・激突し下敷きになっている（路面に衝撃線）。

3要素: 機械○（TGL付きトラックの昇降板）／事象○（昇降板まわりでカゴ車が転倒・激突し下敷き）／被災者○（作



● 02.png

出所: <https://www.rodco.jp/series/date/2020/07/>

事故: TGL付きトラックの昇降板上で、段ボールを積んだカゴ車（ロールボックスパレット）が作業側へ横転・転倒し、作業者が押し倒され激突を受けている（揺れ・衝撃線、作業者が苦悶表情で支えきれず被災）。

3要素: 機械○（TGL付きトラックの昇降板）／事象○（昇降板上でカゴ車が倒れ激突）／被災者○（作業者が転倒する

カテゴリ：高所作業車