

# 労働災害 機序別 参照資料（中間版）

## 中間版・2026-06-14 時点

写真 6/10 完成・残り4機序は生成中（後日確定）

構成：機序ごとに〔元絵(公式事故図)〕→〔実在の死亡災害(出典=厚労省 死亡災害DB)〕  
→〔確定写真 01-03（完成分のみ）〕。元絵の構図・力の向き・接触点・機種を厳守し写真写真化。

実事故の出典：厚生労働省 死亡災害データベース（JNIOOSH整形CSV, ROUSAIDB 2014-2018）。  
各機序に〔CSVファイル名＋行番号＋災害発生状況の抜粋〕を明記（創作なし・生データ裏取り）。

### ■ 収録機序

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| T1 TGL 人が昇降板から墜落           | 写真01-03 ✓  |
| T2 TGL 昇降板と荷台の間に頭部はさまれ     | 写真01-03 ✓  |
| T3 TGL 後傾昇降板から荷(パネル)滑落で下敷き | 写真01-03 ✓  |
| T4 TGL 昇降板上でカゴ車倒れ激突        | 写真01-03 ✓  |
| T5 TGL 降下中に足を地面との間にはさまれ    | 写真01-03 ✓  |
| A1 高所 不整地で機体ごと後方転倒         | 写真01-03 ✓  |
| A2 高所 作業床と上方構造物(梁/看板)で挟まれ  | 写真 未完(生成中) |
| A3 高所 坂道逸走で車体と側溝に挟まれ       | 写真 未完(生成中) |
| A4 高所 安全帯未使用で作業床から墜落       | 写真 未完(生成中) |
| A5 高所 急動作で振られ墜落            | 写真 未完(生成中) |

# 1. T1 TGL 人が昇降板から墜落

## ● 元絵（公式事故図 I-T1）



## ● 実事故（厚労省 死亡災害DB / C-T1）

引用元: [data/jniosh/SHIBO\\_2014.csv](data/jniosh/SHIBO_2014.csv) 496行目 (ID=495)

発生年: 2014年（平成26年）7月 / 事故の型: 墜落、転落（コード1）

起因物: トラック（物上げ装置、運搬機械＞動力運搬機＞トラック／コード221）

災害発生状況（抜粋）：

パワーゲート付きトラックから、貨物の入ったカゴ台車の荷下ろし作業中、カゴ台車を後ろ向きにパワーゲート側に引き出していたところ、パワーゲート端部から転落。カゴ台車が被災者の上に転落し、下敷きとなった。

→ 確定写真は次ページ

# 1. T1 確定写真 01-03

01 真横 (side)



02 斜後 (rear-diagonal)




03 ローアングル (low)



## 2. T2 TGL 昇降板と荷台の間に頭部はさまれ

### ● 元絵（公式事故図 I-T2）



### ● 実事故（厚労省 死亡災害DB / C-T2）

引用元: [data/jniosh/SHIBO\\_2018.csv](data/jniosh/SHIBO_2018.csv) 139行目 (ID=138)

発生年: 2018年（平成30年）10月 / 事故の型: はさまれ、巻き込まれ（コード7）

起因物: 物上げ装置、運搬機械＞動力運搬機＞その他の動力運搬機（ゴミ収集車／コード229）

災害発生状況（抜粋）：

ゴミ処理施設内のプラットホームで、一般家庭から収集した可燃ゴミの排出作業中、ゴミ収集車後部の扉(テールゲート)に頭部を挟まれたもの。


→ 確定写真は次ページ

## 2. T2 確定写真 01-03


01 真横 (side)



02 斜後 (rear-diagonal)




03 ローアングル (low)



### 3. T3 TGL 後傾昇降板から荷(パネル)滑落で下敷き

#### ● 元絵（公式事故図 I-T3）



#### ● 実事故（厚労省 死亡災害DB / C-T3）

引用元: [data/jniosh/SHIBO\\_2015.csv 8行目 \(ID=7\)](#)

発生年: 2015年（平成27年） / 事故の型: 飛来、落下（コード4）

起因物: 荷（荷姿の物）


災害発生状況（抜粋）:

公道において、トラックで運搬してきたコールドロールボックスの荷卸し作業を行っていた際に、1台のコールドロールボックスをトラックの荷台からテールゲートの上に移動させ、リモコン操作でテールゲートを下降させたところ、コールドロールボックスのキャスターのうち1輪が荷台の上に乗ったままの状態であったため、コールドロールボックスが傾いて倒れ、被災者がその下敷きになった。


→ 確定写真は次ページ

### 3. T3 確定写真 01-03


01 真横 (side)



02 斜後 (rear-diagonal)



03 ローアングル (low)



## 4. T4 TGL 昇降板上でカゴ車倒れ激突

### ● 元絵（公式事故図 I-T4）



### ● 実事故（厚労省 死亡災害DB / C-T4）

引用元: [data/jniosh/SHIBO\\_2014.csv](data/jniosh/SHIBO_2014.csv) 805行目 (ID=804)

発生年: 2014年（平成26年） / 事故の型: 崩壊、倒壊（コード5）

起因物: 人力運搬機（ロールボックス＝カゴ車）／大分類「その他の装置等」・中分類「人力機械工具等」・小分類「人力運搬機」

災害発生状況（抜粋）：

被災者は、ロールボックスをトラックに乗せるため、同僚と二人で当該ボックスの両横を押す形で移動させていた。エプロンに設けられている傾斜路を下り方向に移動させていたため、スピードが出ないようにボックスの前側に移動して押さえていたが、ボックスの前側の車輪がトラックのテールゲートに載ったところでボックスが傾き、倒れてきたロールボックスの下敷きになり死亡した。

→ 確定写真は次ページ

## 4. T4 確定写真 01-03

01 真横 (side)



02 斜後 (rear-diagonal)



03 ローアングル (low)



## 5. T5 TGL 降下中に足を地面との間にはさまれ

### ● 元絵（公式事故図 I-T5）



### ● 実事故（厚労省 死亡災害DB / C-T5）

引用元: [data/jniossh/SHIBO\\_2014.csv](data/jniossh/SHIBO_2014.csv) 815行目 (ID=814)

発生年: 2014年（平成26年） / 事故の型: はさまれ、巻き込まれ（コード7）※ I-T5 の機序カテゴリ「はさまれ」と完全一致

起因物: トラック（小分類221）／大分類「物上げ装置、運搬機械」・中分類「動力運搬機」。＝テールゲートリフター（TGL）を備えた車体側の昇降設備

災害発生状況（抜粋）：

古紙圧縮コンベヤー前にて、作業員が機械式ゴミ収集車を操作し、被災者とともに、回収した古紙の荷卸しと上昇させたテールゲート裏に挟まった段ボールの除去作業を終え、当該テールゲートを下降させたところ、被災者が当該テールゲートと当該収集車の後部に挟まれた。

→ 確定写真は次ページ

## 5. T5 確定写真 01-03

01 真横 (side)



02 斜後 (rear-diagonal)




03 ローアングル (low)



## 6. A1 高所 不整地で機体ごと後方転倒

### ● 元絵（公式事故図 I-A1）



### ● 実事故（厚労省 死亡災害DB / C-A1）

引用元: [data/jniosh/SHIBO\\_2016.csv](data/jniosh/SHIBO_2016.csv) 895行目 (ID=894)

発生年: 2016年（平成28年）1月 / 事故の型: 転倒（コード2）※ I-A1 の機序「機体ごと転倒」と完全一致

起因物: 高所作業車（小分類146／中分類「建設機械等」／大分類「動力機械」）＝機序の機種と完全一致

災害発生状況（抜粋）：

公園内樹木伐木作業のため、高所作業車の搬器を昇降させた際、当該機械が転倒し、搬器に搭乗していた労働者2名が搬器外に投げ出された。

→ 確定写真は次ページ

## 6. A1 確定写真 01-03

01 真横 (side)



02 斜後 (rear-diagonal)




03 ローアングル (low)



## 7. A2 高所 作業床と上方構造物(梁/看板)で挟まれ

### ● 元絵（公式事故図 I-A2）



### ● 実事故（厚労省 死亡災害DB / C-A2）

引用元: [data/jniosh/SHIBO\\_2014.csv](data/jniosh/SHIBO_2014.csv) 778行目 (ID=777)

発生年: 2014年（平成26年）3月 / 事故の型: はさまれ、巻き込まれ（コード7）※ I-A2 の機序「上方構造物と作業床で挟まれ」と完全一致

起因物: 高所作業車（小分類146／中分類「建設機械等」／大分類「動力機械」）＝機序の機種と完全一致


災害発生状況（抜粋）：

高所作業車のバスケットに乗り、バスケット内の作業装置を操作し、ブームの伸縮等の操作を行っていたところ、作業装置の運転を誤り、バスケットの手すりと天井の梁との間に、頸部を挟み、死亡した。

→ 写真：未完（生成中につき後日）

## 8. A3 高所 坂道逸走で車体と側溝に挟まれ

### ● 元絵（公式事故図 I-A3）



### ● 実事故（厚労省 死亡災害DB / C-A3）

引用元: [data/jniosh/SHIBO\\_2017.csv](data/jniosh/SHIBO_2017.csv) 86行目 (ID=85)

発生年: 2017年（平成29年） / 事故の型: はさまれ、巻き込まれ（index21）※ I-A3 の機序「逸走で車体と側方構造物に挟まれ」と一致

起因物: 高所作業車（小分類コード146／中分類「建設機械等」／大分類「動力機械」）＝機序の機種と完全一致

災害発生状況（抜粋）：

高所作業車(トラック式スーパーデッキ)2台を使用して、隧道補修のための帯鋼板設置作業を行っていた際、作業箇所変更のため、高所作業車の運転者である被災者が、サイドブレーキをかけ、左後輪に車輪止めを置き、アウトリガーを操作していたが、アウトリガーのジャッキを上げたところ、高所作業車が逸走し、もう一台の高所作業車との間に被災者が挟まれた。

→ 写真：未完（生成中につき後日）

## 9. A4 高所 安全帯未使用で作業床から墜落

### ● 元絵（公式事故図 I-A4）



### ● 実事故（厚労省 死亡災害DB / C-A4）

引用元: [data/jniosh/SHIBO\\_2017.csv](data/jniosh/SHIBO_2017.csv) 532行目 (ID=531)

発生年: 2017年（平成29年） / 事故の型: 墜落、転落（index21）※ I-A4 の機序「作業床からの墜落」と一致

起因物: 高所作業車（小分類コード146／中分類「建設機械等」／大分類「動力機械」）＝機序の機種と完全一致


災害発生状況（抜粋）：

被災者とオペレーターの2名で高所作業車を使用し、ホテル南面の外壁の修繕をしていたところ、搬器の底部が外壁と接触して動かなくなった。そのため、被災者が搬器の外に出て接触箇所を確認しようとしたところ、バランスを崩し約20メートルの高さから墜落した。

→ 写真：未完（生成中につき後日）

## 10. A5 高所 急動作で振られ墜落

### ● 元絵（公式事故図 I-A5）



### ● 実事故（厚労省 死亡災害DB / C-A5）

引用元: [data/jniosh/SHIBO\\_2015.csv](data/jniosh/SHIBO_2015.csv) 77行目 (ID=76)

発生年: 2015年（平成27年） / 事故の型: 墜落、転落（index21）※ I-A5 の機序「急動作（振れ）で作業床から墜落」と一致

起因物: 高所作業車（小分類コード146／中分類「建設機械等」／大分類「動力機械」）＝機序の機種と完全一致

災害発生状況（抜粋）：

樹高約17メートルのクスノキの剪定作業中、高所作業車の作業床が届かない頂部付近を剪定するため、当該樹木の高さ約12メートルの箇所作業床を横付けして樹木に乗り移り剪定作業を行ったが、当該作業終了後、樹木から作業床に戻る際、高所作業車の作業床に足を掛け乗り移るときに作業床が大きく揺れ、その反動で11.6メートル下の歩道上に墜落し死亡したものの。

→ 写真：未完（生成中につき後日）

# 出典一覧（実事故の裏取り）

実事故はすべて厚生労働省 死亡災害データベース（JNIOOSH整形CSV, ROUSAIDB）の生データで裏取り。取得元: [https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/houkoku/houkoku\\_2022\\_01.html](https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/houkoku/houkoku_2022_01.html) / ローカル: data/jniosh/SHIBO\_2014~2018.csv（第7列=災害状況）。

## T1 TGL 人が昇降板から墜落

[data/jniosh/SHIBO\\_2014.csv 496行目 \(ID=495\)](#)

型: 墜落、転落（コード1） 起因物: トラック（物上げ装置、運搬機械>動力運搬機>トラック／コード221） 年: 2014年（平成26年）

## T2 TGL 昇降板と荷台の間に頭部はさまれ

[data/jniosh/SHIBO\\_2018.csv 139行目 \(ID=138\)](#)

型: はさまれ、巻き込まれ（コード7） 起因物: 物上げ装置、運搬機械>動力運搬機>その他の動力運搬機（ゴミ収集車／コード222）

## T3 TGL 後傾昇降板から荷(パネル)滑落で下敷き

[data/jniosh/SHIBO\\_2015.csv 8行目 \(ID=7\)](#)

型: 飛来、落下（コード4） 起因物: 荷（荷姿の物） 年: 2015年（平成27年）

## T4 TGL 昇降板上でカゴ車倒れ激突

[data/jniosh/SHIBO\\_2014.csv 805行目 \(ID=804\)](#)

型: 崩壊、倒壊（コード5） 起因物: 人力運搬機（ロールボックス=カゴ車）／大分類「その他の装置等」・中分類「人力機械工」

## T5 TGL 降下中に足を地面との間にはさまれ

[data/jniosh/SHIBO\\_2014.csv 815行目 \(ID=814\)](#)

型: はさまれ、巻き込まれ（コード7）※ I-T5 の機序カテゴリ「はさまれ」と完全一致 起因物: トラック（小分類221）／大分類「トラック」

## A1 高所 不整地で機体ごと後方転倒

[data/jniosh/SHIBO\\_2016.csv 895行目 \(ID=894\)](#)

型: 転倒（コード2）※ I-A1 の機序「機体ごと転倒」と完全一致 起因物: 高所作業車（小分類146／中分類「建設機械等」／大分類「高所作業車」）

## A2 高所 作業床と上方構造物(梁/看板)で挟まれ

[data/jniosh/SHIBO\\_2014.csv 778行目 \(ID=777\)](#)

型: はさまれ、巻き込まれ（コード7）※ I-A2 の機序「上方構造物と作業床で挟まれ」と完全一致 起因物: 高所作業車（小分類146／中分類「建設機械等」／大分類「高所作業車」）

## A3 高所 坂道逸走で車体と側溝に挟まれ

[data/jniosh/SHIBO\\_2017.csv 86行目 \(ID=85\)](#)

型: はさまれ、巻き込まれ（index21）※ I-A3 の機序「逸走で車体と側方構造物に挟まれ」と一致 起因物: 高所作業車（小分類146／中分類「建設機械等」／大分類「高所作業車」）

## A4 高所 安全帯未使用で作業床から墜落

[data/jniosh/SHIBO\\_2017.csv 532行目 \(ID=531\)](#)

型: 墜落、転落（index21）※ I-A4 の機序「作業床からの墜落」と一致 起因物: 高所作業車（小分類コード146／中分類「建設機械等」／大分類「高所作業車」）

## A5 高所 急動作で振られ墜落

[data/jniosh/SHIBO\\_2015.csv 77行目 \(ID=76\)](#)

型: 墜落、転落（index21）※ I-A5 の機序「急動作（振れ）で作業床から墜落」と一致 起因物: 高所作業車（小分類コード146／中分類「建設機械等」／大分類「高所作業車」）