BINA REKAYASA ANUGRAH	FORM	Nomor Dokumen	02/TAR/BRA/PHR.DURI/2026
		Tanggal Efektif	14-05-2026
	TECHNICAL ANALYSIS REPORT	Revisi	0
		Halaman	1 dari 1

To : **Human Resources Development**		TAR No.	: 01/ TAR/05/2026
Address : **Pekanbaru**		Date	: 14-May-26
Attn : -		Delivery Date	: 14-May-26
Telp : -			
CC : -			
Model Make : **Powder Binder Spreader XCMG XKC185**	Model Type :	Kilometers	:
Serial No. :	Unit Code. : **CS-41001**	Hour meters	:
Component : **OVERLOAD PENGISIAN CEMENT**	Description :	Trouble Date	: **11-MEI-2026**

Problem/Issue :

Error System Pengisian Cement sehingga Cement tidak bisa ditabur

Reason of Failure :

Terjadi Error System Penaburan cement yang disebabkan pada saat pengisian cement operator tidak menyalakan tombol dimonitor sehingga system error.

Suggestion and Action taken:

1. Sebagian cement dibongkar dan diisi ulang oleh teknisi dari XCMG

Component List :			Estimasi Cost :
Bagian yang trouble	**Keterangan**	**JUMLAH**	
Error System Pengisian Cement	Unit sudah close setelah diperbaiki tim XCMG		

PICTURE :





Reporting by :	Aknowledge by :	Data base by :
M.FAJAR DC		