

ANEXO I — CONTRATO DE LOCAÇÃO

VISTORIA DE ENTREGA E DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO

Contrato 0073 • Documento único — preenchido em duas etapas

1. DADOS DO CLIENTE

Cliente	MARIA EDUARDA PEREIRA	Telefone	(83) 98812-4477
Endereço	Av. Epitácio Pessoa, 1450 — Tambaú, João Pessoa/PB		
Preenchido por	Ana Karolina	Contrato	0073

2. DADOS DO VEÍCULO

Veículo	Hyundai HB20 Comfort 1.0	Placa	RFK-7G92
Cor	PRATA	Ano	2023/2024
Chassi	9BHBH51DAPP123456	Número Motor	G3LA456789

3. ENTREGA × DEVOLUÇÃO

Item	Entrega	Devolução
Data e hora	16/05/2026 09:20	23/05/2026 17:45
Hodômetro (km)	18.740	19.512
Combustível	Cheio	1/4

4. ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

S = Sim, existente | N = Não existente | A = Avariado

Acessório	Entrega	Devolução	Status / Observação
Calotas	S	N	Item ausente na devolução
Buzina	S	S	OK — sem alteração
DOC. CRLV	S	S	OK — sem alteração
Triângulo Sinaliz.	S	N	Item ausente na devolução
Antena	S	A	Avariado na devolução
Sensor de Ré	S	S	OK — sem alteração
Som / Alto-falante	S	S	OK — sem alteração
Tapetes	S	A	Avariado na devolução
Limpadores	S	S	OK — sem alteração
Chave de Roda	S	S	OK — sem alteração
Vidros Elétricos	S	S	OK — sem alteração
Óleo do Motor	S	S	OK — sem alteração
Alarme / Travas	S	S	OK — sem alteração
Lâmpadas	S	S	OK — sem alteração
Macaco Mecânico	S	S	OK — sem alteração
Estepe	S	S	OK — sem alteração
Func. GNV	N	N	OK — sem alteração
Água	S	S	OK — sem alteração
Borracha PSG Dir.	S	S	OK — sem alteração
Borracha MTR Dir.	S	S	OK — sem alteração
Asa Urubu D.D.	S	S	OK — sem alteração
Asa Urubu T.D.	S	S	OK — sem alteração
Tapete de Mala	S	S	OK — sem alteração
Tampa Para-choque	S	S	OK — sem alteração
Borracha PSG Tras.	S	S	OK — sem alteração
Borracha MTR Tras.	S	S	OK — sem alteração
Asa Urubu D.E.	S	S	OK — sem alteração
Asa Urubu T.E.	S	S	OK — sem alteração

Bagagito	N	N	OK — sem alteração
Lingueta	S	S	OK — sem alteração

5. OBSERVAÇÕES

Observações — Entrega	Observações — Devolução
Veículo entregue limpo, lavado, sem riscos visíveis na lataria. Bateria testada OK. Pneus calibrados a 32 PSI.	Veículo devolvido sujo (lama nas rodas e pintura). Risco superficial no para-choque dianteiro lado esquerdo (~6 cm). Falta 1 calota dianteira esquerda.

6. SINTOMAS, DANOS OU AVARIAS RELATADOS

Na entrega	Na devolução
—	Ar-condicionado fazendo ruído ao ligar em alta rotação. Cliente relatou luz do ABS acendendo intermitente nos últimos 2 dias.

7. ASSINATURAS

ENTREGA	DEVOLUÇÃO
Assinatura do Cliente MARIA EDUARDA PEREIRA	Assinatura do Cliente MARIA EDUARDA PEREIRA
Responsável Ativuz Ana Karolina	Responsável Ativuz Carlos Mendes

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTOS DA ENTREGA

(sem fotos registradas)

FOTOS DA DEVOLUÇÃO

(sem fotos registradas)