

Compte Rendu de la réunion plénière du CHSCT TLD Montlouis du 5 janvier 2016 (4eme CHSCT 2015)

Etaient présents :

M. S. Parkinson	Président du CHSCT
Dr F. Dubert	Médecin du travail
M. C. Moreau	Responsable maintenance
M. J. Marchand	Secrétaire du CHSCT
M. G. Dubois	Représentant du personnel
Mme V. Lemaire	Représentante du personnel

Etaient absents :

Mme E. Bonnin	Inspectrice du travail
Mme Le Runigo	Service prévention (CARSAT)
Mme V. Dousson	Responsable des Ressources Humaines
M. J.C. Louis	Représentant du président du CHSCT sur le site de Montlouis
M. P. Borde	Inspecteur du travail

Invité :

Dr D. Busidon	En reconversion médecin du travail
---------------	------------------------------------

Ordre du jour :

- 1- Approbation du PV du 19 octobre 2015
- 2- Tour de terrain SOR

SM SR

14 h 00 : Ouverture de séance

1- Approbation du PV du 19 octobre 2015

Le CR du 19 octobre n'ayant pas été relu par tout le comité, il sera validé à la prochaine réunion.

2- Tour de terrain SOR

Il est noté pendant la visite les points suivants qui seront revus en détail à la prochaine réunion :

- Chaine de sécurité délimitant la zone à risque électrique autour du DTV
- Les charges utiles absentes sur les paletiers dans l'atelier (présentes dans le magasin)
- Les sécurités des ponts roulants qui n'empêchent pas un pont de pousser l'autre
- L'affichage HSE n'est toujours pas fait sur l'ensemble du site
- Manque de place pour stocker les pièces des TPX-500-MTS sur leurs slots
- Des retours de gaz d'échappements se font sentir sous les évacuations non utilisées
- Certains extincteurs sont inaccessibles ou mal fixés
- Prévoir une signalisation déportée des extincteurs afin d'améliorer la visibilité
- Mettre en place au plus vite des aspirations de gaz d'échappements adaptées aux moteurs TIER IV
- Fiches de sécurités absente sur les bidons de produits présents en zone sous-ensemble
- Un poste de chargement de batterie est à installer
- Il faut rappeler les règles d'utilisation du local de charge batterie (nombre de personnes – habilitations), en particulier le type de produits stockés
- Rappeler aux intérimaires que des tenues sont disponibles
- L'aspiration de la cabine peinture qui paraît faible, mais aux normes
- L'aspiration des ponceuses paraît trop faible
- La taille et l'agencement de la cabine préparation peinture qui semble trop petits
- La vidange et le remplissage des produits et peintures qui se fait par bidon de 25 kilos et présentent des risques manifestes
- Stockage des masques et des pinceaux (et des affaires personnelles) à revoir en peinture
- Les grilles de caniveaux en peinture ne sont toujours pas en places
- Le chauffage en peinture qui est plus faible que dans l'atelier et insuffisant
- L'alarme incendie en cabine grenailage a présenté des dysfonctionnements et a été remplacée mais serait trop faible

SM SV

- Les chaussures de sécurité des grenailleurs ne sont pas adaptées
- Une potence en cabine de grenaillage est nécessaire car la lance de grenaillage ainsi que son tuyau d'alimentation présente un poids élevé et des contraintes de force importante qui présente un risque important de chute et de lésion de type TMS
- Des nacelles équipées de garde-corps sont nécessaire en cabine grenaillage pour éviter les chutes
- Un enrouleur manuel en cabine de grenaillage est nécessaire afin de ranger le tuyau d'air des masques des grenailleurs et d'éviter sa détérioration
- Une potence au pôle contrôle est tordue et présente un risque par rapport aux engins de manutention
- Le plan d'évacuation a été déplacé suite à déménagement de racks de rangements mais n'a pas été réaffiché correctement en zone contrôle
- Des escabeaux équipés de garde-corps sont nécessaire au magasin, une grande partie des escabeaux étant obsolète
- Un rappel des règles d'utilisation des escabeaux et à prévoir

Mme Dubert suggère qu'une visite plus petite mais à chaque séance serait plus efficace est permettrait un suivi des actions sur terrain plus rapide.

16 h 20 : Clôture de séance


