

Compte Rendu de la réunion
Extraordinaire
du C.H.S.C.T TLD
Sorigny / Montlouis
du 13 septembre 2016

Etaient présents :

- M. S.PARKINSON Président du C.H.S.C.T.
- Mme V.DOUSSEON Responsable des Ressources Humaines
- M. P.BORDE Inspecteur du travail (DIRECCTE)
- M. C.MOREAU Responsable maintenance/Animateur sécurité
- M. M.LEDOUX Secrétaire du C.H.S.C.T.
- M. G.DUBOIS Membre élu du C.H.S.C.T.
- M. J.MARCHAND Membre élu du C.H.S.C.T.
- Mme V.LEMAIRE Membre élu du C.H.S.C.T.

Etaient absents :

- Mme E.BONNIN Inspectrice du travail (DIRECCTE)
- Mme .LE RUNINGO Service prévention (CARSAT)
- Dr F.DUBERT Médecin du travail (AIMT)

Ordre du jour :

1. Point unique – Visite sécurité site MTL.

Ouverture de séance à 8h30:

M.Parkinson nous informe que 5 audits ont été réalisés sur Sorigny et Montlouis. Il explique qu'il a créé une grille d'audit terrain et nous la montre à l'écran. Cette grille sécurité a été étendue aux domaines de l'hygiène et environnement. A chaque point relevé, une task est inscrite dans notre GWF. M.Parkinson montre à l'écran des grilles remplies lors des 5 audits et montre à M.Borde des exemples de tasks dans le GWF. Les grilles d'audits effectués sont enregistrées dans SOR_SITE CHSCT, AUDIT SECURITE et seront affichées dans la zone concernée afin de pouvoir communiquer dessus. M. Borde demande s'il y aura une exploitation des différents documents rédigés. M. Parkinson dit que c'est une bonne idée. Mme Dousson explique que cela pourrait déboucher sur des formations adaptées aux problèmes relevés. M. Parkinson répond que M. Moreau gèrera si des points récurrents sont notés.

Arrivée de la délégation de Sorigny à 9h08.

Le Président fait part du point évoqué avant l'arrivée du restant de la délégation :

- Présentation du tableau d'audit HSE à M.BORDE et Mme LEMAIRE.

Le président propose d'effectuer la visite.

ATELIER B :

- Panneaux IRP non accessibles, ;.....
- La zone de la fontaine à eau n'est pas propre (Poussières, toiles d'araignées).
- Plusieurs extincteurs sont positionnés trop haut ou non accessible.
- Présence de peinture en aérosol, de diluant, de pots de peinture, de mélanges de peinture dans des petits pots en verre pour bébé...
- Présence d'un aérosol « Décolle étiquettes ». Vérifier la présence de la FDS et de l'autorisation d'utilisation.
- Colonnes de levage 15T : armoire électrique non verrouillée, il manque l'interrupteur principal, et plusieurs prises sont HS.
- Groupe Hydraulique : la prise électrique n'est pas sécurisée.
- Cuve 1000 Litres Huiles usagées : il faut apporter une solution sécurisée et ergonomique pour remplir celle-ci (Ex : cuve intermédiaire + pompe).
- Chapes d'attelage entreposées sous un établi.

- Manque sabots de protection pour pieds de racks.
- M. Borde remarque une rallonge multiprise à usage domestique et signale qu'elle ne doit pas être utilisée pour des applications professionnelles en atelier.

EXTERIEUR :

- M. Borde fait remarquer que les tracteurs sont stationnés sur l'herbe, risque de pollution environnementale en cas de fuite.
- Présence d'un arrosoir avec liquide non identifié, au niveau de la zone d'outillage.
- Cuve 1000 Litres Solvants usagés : revoir l'identification de celle-ci (Huile !?). Il faut la mettre à l'abri des eaux pluviales afin de ne pas remplir le bac rétention par autre chose que son usage prévu. Tout comme la cuve d'huile usagées, il faut reconsidérer la manière dont on la remplit. En effet, tout comme déjà signalé à Montlouis, l'opérateur doit monter sur un escabeau et verser à bout de bras son contenant au-dessus de la cuve.
- Le panneau du plan de circulation à l'entrée du site doit être remplacé car il est illisible.
- Le gerbeur au rebus est toujours en attente de recyclage sur une palette derrière le local de maintenance avec les batteries toujours en place et oxydée à l'air libre.

ATELIER PEINTURE :

- Rack de stockage non splitté et sans sabots de protection.
- Gerbeur : le suivi n'est pas à jour (Fin de validité 03/16).
- Fontaine à eau : reconsidérer sa présence dans cet atelier pour des raisons d'hygiène (Poussières...).

VIEUX MAGASIN :

- Présence de batteries sur une palette (Local 52). Doivent-elles être sur bac de rétention ?
- Présence d'une planche cassée dans un rack de stockage.

ATELIER A :

- Présence d'un trou dans le mur côté sud.
- Transformateur apparent au niveau de la façade de la zone Overhaul.

- Présence d'une palette de visserie devant les boîtiers de sécurité des ponts roulant, gênant l'accessibilité.

GENERAL :

- Mettre à jour les plans d'évacuation sur le site.
- M. DUBOIS demande si des chargements de tracteurs en conteneurs sont toujours d'actualité et se propose de faire le point sur les EPI nécessaires si besoin.
- Racks de stockage : des barres de renfort sont soudées sur certains racks. Il faut comptabiliser le nombre de racks concernés et s'assurer qu'ils sont conformes pour utilisation.

RETOUR EN SALLE :

Le Président propose de faire un point sur cette contre-visite, M. BORDE précise qu'il doit quitter la séance rapidement car il a un autre rendez-vous. Le Secrétaire demande donc à l'Inspecteur de s'exprimer sur cette contre-visite.

M. BORDE fait part de son inquiétude sur l'état du site et du risque de laisser celui-ci à l'abandon, comme il l'avait déclaré lors d'une précédente visite, il y a environ un an. Il constate aujourd'hui que son inquiétude était fondée. Néanmoins il constate quelques améliorations depuis la dernière visite mais que cela n'est pas suffisant. Il demande l'avis du Secrétaire. M. LEDOUX fait part du même constat.

M. BORDE rajoute qu'il est conscient que l'activité sur site est amenée à disparaître mais rappelle à la Direction qu'elle doit s'assurer des bonnes conditions de travail de ses salariés jusqu'à la fin de l'activité sur ce site.

Le Président demande au Secrétaire de lui faire parvenir rapidement le compte rendu de cette réunion afin d'avoir les points à rectifier pour les mettre dans le GWF.

Fin de séance à 10h47.