

C.H.S.C.T. TLD EUROPE ST LIN
Procès verbal de la réunion du 26/03/2015

Etaient présents : S.FABRE (Directeur Etablissement ST LIN).
J.PREVOST (Secrétaire du CHSCT).
P.BILLON (CHSCT).

Invité(e)s : F GUERIN (Responsable de la Maintenance), C CHAIGNE (Assistante),

Excusé(e)s: Mme DEHOUX (CARSAT), DR AROUL (Médecin du travail)
M.GRIGNON (Inspecteur du Travail)

1) Approbation du dernier PV.

-Le PV est approuvé.

2) Consultation des Tasks Open « Safety and Health » sur le module GWF.

-Vérification outillages de levages (435306) : Recenser et identifier les outillages (non normalisés) utilisés au montage. Faire analyse de risque avec CHSCT. Consulter organisme de contrôle (Dekra) pour les démarches à suivre sur les outillages de fabrication interne, si ils sont soumis à la vérification périodique tel que : ponts roulants / chaines de levage et quel coefficient de sécurité doit-on les tester.

-Bouchon d'oreille silicone (405049) : Faire un test avec des nouveaux modèles silicones et filtres.

-Aérateurs Hall peinture (557015) : Demande de devis pour réparation.

-Essai de sièges bureaux (522255) : Prendre contact avec MAJENCIA ou autre de manière à proposer un nouveau siège en tenant compte des remarques qui ont été faites.

3) Revue des accidents et des incidents.

-Sensibilisation du Port des EPI (Com Hebdo).

-Suite au dernier accident, les capots des TF seront posés sur tréteaux pour effectuer le traitement.

4) Pourquoi des salariés travaillent-ils dans des escabeaux ?

-Le salarié doit utiliser l'escabeau du magasin ou celui de l'atelier ABS à titre exceptionnel. Ces derniers comprennent une plateforme et des rambardes d'accès, cela pour travailler en sécurité (Com Hebdo).

5) Que doit-on comprendre sur le DMS 894 ?

-Une demande de révision a été faite.

Le devoir du responsable est de s'assurer qu'il soit convenablement renseigné.

6) Demande du devis concernant le déplacement des radians et des lumières dans l'Atelier NBL.

-Les devis ont été remis (6 radians = 3600€ / 3 éclairages = 610€)

7) Demande du devis concernant l'installation de la lumière en Magasin P11.

-Les devis ont été remis (6 réglettes = 2071€)

8) Odeur désagréable dans les toilettes NBL. Faire Devis (FG)

9) En vue de certaines plaintes, pourquoi ne pas avoir les mêmes chaussures de sécurités que Sorigny ? (Idem pour les Bleus de Travail)

-Nous allons nous mettre en relation avec Sorigny pour être en Harmonisation.

10) Peut-on faire poser l'étiquette SST sur la cuisse du Bleu de Travail ?

-Un entretien est prévu avec Initial, cette demande se complètera au dossier.

11) On ne voit plus à travers les « Lexans » des chariots élévateurs.

-Le « Lexan » des chariots élévateurs thermiques sera changé.
Une demande d'investissement pour ajouter des cabines normalisées sera faite.

12) Demande de nouveau siège sur quelques chariots élévateurs.

-Les sièges détériorés seront changés. Il faut rester vigilant sur le fait de ne pas avoir d'outils dans les poches lors des accès dans les chariots élévateurs.

13) La hotte aspirante de la cantine n'est pas assez efficace.

-Une demande d'investissement est en cours.

14) Lors de fortes averses, il y a de l'eau qui vient du mur en zone préparation électrique ABS.

-Faire devis (action : FG).

15) Les salariés se plaignent qu'il y a peu de place pour travailler.

-Il y a eu une forte activité ces derniers jours.
-Beaucoup de véhicules restent trop longtemps en atelier, suite à certains retards ou à un manque de pièces.
-C'est un sujet préoccupant, nous réfléchissons à des agrandissements comme par exemple l'ancienne zone d'essai ou l'acquisition du champ se trouvant à côté des véhicules stock.

16) Depuis le déplacement de l'atelier JET, il y a plus de bruit dans l'atelier petit série.

-Le CHSCT fait remarquer que le plus bruyant est la pose des crochets pour vireur et que pour remédier à ce problème, il faudrait avoir un jeu de plus de ces crochets afin de pouvoir les mettre dans le préau.
F Guérin va faire en sorte d'avoir un jeu de crochet d'avance.

17) Quels ont été les dysfonctionnements lors de la simulation incendie ?

-Défauts rencontrés suite à l'analyse de l'exercice :

Renforcer le signal sonore dans les zones : réfectoire, salle commerciale, zone lavage.

Pour les locaux bruyants, le signal sonore doit être renforcé par un signal lumineux.

Il faut bien faire l'appel par point de rassemblement puis ensuite chercher les personnes manquantes sur l'autre point de rassemblement.

Il est possible de diminuer le temps d'appel en utilisant bien les feuilles de pointage.

Désigner et former du personnel chargé des Talkies Walkies.

18) Demande des documents suivants concernant le Portique ESSAI ABS :

-Le certificat de conformité C.E. du portique essai charge ABS.

A faire par le Bureau d'étude (Task ?)

-L'analyse de risque du constructeur « ECR ».

L'analyse sera faite par TLD.

19) Divers.

Suite à la visite usine, les vaporisateurs à peinture ne sont pas étiquetés pour indiquer le produit utilisé.

NB : Toutes les actions mentionnées ci-dessus seront enregistrées via une Task dans le module GWF.

**Le secrétaire du CHSCT,
J PREVOST**



**Le responsable d'Etablissement,
S FABRE**

