



EAP

**LOCAL SUPPORT, TOTAL COMMITMENT**



24/02/2012

[Accueil](#) | [ER](#) | [CBOM](#) | [BOM](#) | [ITEM](#) | [Dessins](#) | [NCR](#) | [CRAB](#) | [EAP](#) | [Caméras atelier](#) | [Système qualité](#) | [Kello](#)

[EAP Accueil](#) | [Par Numéro](#) | [Par Employé](#) | [Soumis EAP](#) | [Recherche](#)

## EAP Page d'accueil

Bienvenue sur la page d'accueil EAP.

### EAP en suspens

*Tips: Click headers to sort.*

| N° EAP                | BU      | Etat    | Jusqu'au lendemain | Date                | Description rapide                                         |
|-----------------------|---------|---------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <a href="#">20568</a> | TLD MTL | PENDING | N                  | 2012-10-08 15:42:22 | ALL lestage tracteur MTL                                   |
| <a href="#">20589</a> | TLD MTL | PENDING | N                  | 2012-10-10 03:08:30 | TPX-500 s crabotage                                        |
| <a href="#">20598</a> | TLD MTL | PENDING | N                  | 2012-10-10 10:26:28 | TMX-150 Traverse de radiateur trop longue                  |
| <a href="#">20614</a> | TLD MTL | PENDING | N                  | 2012-10-11 07:09:01 | TMX-150 Plaque réservoir hydro                             |
| <a href="#">20663</a> | TLD MTL | PENDING | N                  | 2012-10-16 04:59:34 | TMX-150 Groupe secours, rajout d'une bavette de protection |
| <a href="#">20665</a> | TLD MTL | PENDING | N                  | 2012-10-16 06:54:25 | Support extincteur, tout type de tracteur                  |
| <a href="#">20666</a> | TLD MTL | PENDING | N                  | 2012-10-16 07:28:22 | TMX-150 Bride échangeur eau/huile                          |
| <a href="#">20715</a> | TLD MTL | PENDING | Y                  | 2012-10-19 02:30:35 | TPX-500 Outillage                                          |
| <a href="#">20751</a> | TLD MTL | PENDING | Y                  | 2012-10-23 03:28:00 | TPX-500 Nomenclature 1060927                               |
| <a href="#">20752</a> | TLD MTL | PENDING | N                  | 2012-10-23 03:32:49 | TMX-450 Nomenclature 1060248                               |
| <a href="#">20757</a> | TLD MTL | PENDING | N                  | 2012-10-23 08:21:51 | Percage des stopgliss.                                     |



# EAP

## TLD MTL\page d'accueil shopfloor\EAP\EAP par numéro

[Accueil](#) | [ER](#) | [CBOM](#) | [BOM](#) | [ITEM](#) | [Dessins](#) | [NCR](#) | [CRAB](#) | [EAP](#) | [Caméras atelier](#) | [Système qualité](#) | [Kelio](#)

[EAP Accueil](#) | [Par Numéro](#) | [Par Employé](#) | [Soumis EAP](#) | [Recherche](#)

### Vu EAP par Numéro

N° EAP



[Accueil](#) | [ER](#) | [CBOM](#) | [BOM](#) | [ITEM](#) | [Dessins](#) | [NCR](#) | [CRAB](#) | [EAP](#) | [Caméras atelier](#) | [Système qualité](#) | [Kelio](#)[EAP Accueil](#) | [Par Numéro](#) | [Par Employé](#) | [Soumis EAP](#) | [Recherche](#)  
[Général](#) | [Modèle](#)**EAP #20598**

|                                            |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etat                                       | PENDING                                                                                                                                                         |
| Usine                                      | TLD MTL                                                                                                                                                         |
| date ouverte                               | 2012-10-10 10:26:28                                                                                                                                             |
| Top part number                            |                                                                                                                                                                 |
| Traitement demandé jusqu'au<br>lendemain ? | N                                                                                                                                                               |
| rapporté par (du web)                      |                                                                                                                                                                 |
| Rapporté par (de l'atelier)                | GODEAU MICKAEL                                                                                                                                                  |
| Numéro Employé                             | 514                                                                                                                                                             |
| Poster                                     |                                                                                                                                                                 |
| Description rapide                         | TMX-150 Traverse de radiateur trop longue                                                                                                                       |
| Description                                | TMX-150 Lors de la pose du moteur, la traverse vient en contact avec les tuyaux rigide et des flexibles...difficulté de pose+risque d'endommager les composants |
| Catégorie                                  | Engineering Change                                                                                                                                              |
| i facteur                                  | 10                                                                                                                                                              |



## TLD MTL\page d'accueil shopfloor\EAP\EAP par employé

[Accueil](#) | [ER](#) | [CBOM](#) | [BOM](#) | [ITEM](#) | [Dessins](#) | [NCR](#) | [CRAB](#) | [EAP](#) | [Caméras atelier](#) | [Système qualité](#) | [Kelio](#)

[EAP Accueil](#) | [Par Numéro](#) | [Par Employé](#) | [Soumis EAP](#) | [Recherche](#)

### Vue EAP par employé

\*N° de l'employé

\* denotes required field



## EAPS par N° employé

TLD MTL ▾

|                                                                                   | Demérite | Etat        | Usine   | Date                | Description                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>TLD MTL</b>                                                                    |          |             |         |                     |                                                            |
| <b>514</b>                                                                        |          |             |         |                     |                                                            |
|  | 18890    | IN PROGRESS | TLD MTL | 2012-05-29 10:09:29 | TMX-150 - Réservoir Gasoil                                 |
|  | 20598    | PENDING     | TLD MTL | 2012-10-10 10:26:28 | TMX-150 Traverse de radiateur trop longue                  |
|  | 20614    | PENDING     | TLD MTL | 2012-10-11 07:09:01 | TMX-150 Plaque réservoir hydro                             |
|  | 20663    | PENDING     | TLD MTL | 2012-10-16 04:59:34 | TMX-150 Groupe secours, rajout d'une bavette de protection |
|  | 20665    | PENDING     | TLD MTL | 2012-10-16 06:54:25 | Support extincteur,tout type de tracteur                   |
|  | 20666    | PENDING     | TLD MTL | 2012-10-16 07:28:22 | TMX-150 Bride échangeur eau/huile                          |



[Accueil](#) | [ER](#) | [CBOM](#) | [BOM](#) | [ITEM](#) | [Dessins](#) | [NCR](#) | [CRAB](#) | [EAP](#) | [Caméras atelier](#) | [Système qualité](#) | [Kelio](#)[EAP Accueil](#) | [Par Numéro](#) | [Par Employé](#) | [Soumis EAP](#) | [Recherche](#)

Nouvel EAP soumis

ID Employé

Numéro Employé

\*Catégorie

\*Facteur Important

Ingénieur (Pour la nuit seulement)

Models Affected

Type-&gt;Model

Affected

1= amélioration

10= mise à jour plan/nomenclature

100= affecte la production en cours

1000 = sécurité mise en jeu

Air Conditioners->ACE-302-EMP  
Air Conditioners->ACE-302-EMS  
Air Conditioners->ACE-302-H-EMP  
Air Conditioners->ACE-302-H-EMS  
Air Conditioners->ACE-400-611  
Air Conditioners->ACE-406-322  
Air Conditioners->ACE-802-329-S  
Air Conditioners->ACE-802-329S  
Air Conditioners->ACE-802-392-S  
Air Conditioners->ACE-802-940  
Air Conditioners->ACE-802-EMP  
Air Conditioners->ACE-802-H-EMP  
Air Conditioners->ACE-804-H-DUP  
Air Conditioners->ACU-2000  
Air Conditioners->ACU-2075-GMP

Choisir un modèle de gauche et  
cliquer sur la flèche --> pour  
sélectionner le(s) Véhicule(s)  
concerné(s)

Part number1

Part number2

Part number3

Part number4

Part number5

1<sup>er</sup> niveau de l'Article de la déf. Techniq. ou le type de véhicule

Part number6

Part number7

Part number8

Part number9

Part number10

\*Description rapide

\*Description complète

Fichier

'Soumis' permet d'envoyer l'EAP

\* denotes required field



Après avoir envoyé l'EAP, on obtient la synthèse de l'EAP et la liste des modèles concernés si renseignés précédemment.

## TLD MTL\page d'accueil shopfloor\EAP

N° de Projet# ou SN#:

[Accueil](#) | [ER](#) | [CBOM](#) | [BOM](#) | [ITEM](#) | [Dessins](#) | [NCR](#) | [CRAB](#) | [EAP](#) | [Caméras atelier](#) | [Système qualité](#) | [Kelio](#)

[EAP Accueil](#) | [Par Numéro](#) | [Par Employé](#) | [Soumis EAP](#) | [Recherche](#)  
[Général](#) | [Modèle](#)

### EAP #20663

|                                         |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etat                                    | PENDING                                                                                                           |
| Usine                                   | TLD MTL                                                                                                           |
| date ouverte                            | 2012-10-16 04:59:34                                                                                               |
| Top part number                         |                                                                                                                   |
| Traitement demandé jusqu'au lendemain ? | N                                                                                                                 |
| rapporté par (du web)                   |                                                                                                                   |
| Rapporté par (de l'atelier)             | GODEAU MICKAEL                                                                                                    |
| Numéro Employé                          | 514                                                                                                               |
| Poster                                  |                                                                                                                   |
| Description rapide                      | TMX-150 Groupe secours, rajout d'une bavette de protection                                                        |
| Description                             | Rajout d'une bavette de protection sur le groupe secours pour éviter tout contact sur le shunt(arc électrique...) |
| Catégorie                               | Engineering Development                                                                                           |
| i facteur                               | 10                                                                                                                |



## TLD MTL\page d'accueil shopfloor\EAP\ Recherche EAP

[Accueil](#) | [ER](#) | [CBOM](#) | [BOM](#) | [ITEM](#) | [Dessins](#) | [NCR](#) | [CRAB](#) | [EAP](#) | [Caméras atelier](#) | [Système qualité](#) | [Kelio](#)

---

[EAP Accueil](#) | [Par Numéro](#) | [Par Employé](#) | [Soumis EAP](#) | [Recherche](#)

### Recherche EAP

Recherche pour...



# TLD MTL

0

|                                                                                   |    |        |         |                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------|
|  | 31 | CLOSED | TLD MTL | 2006-11-12<br>00:00:00 | Review Overtorque family for Air France    |
|  | 46 | CLOSED | TLD MTL | 2006-11-15<br>02:47:35 | Flap rollers must rotate freely            |
|  | 48 | CLOSED | TLD MTL | 2006-11-15<br>13:36:54 | Electric connector                         |
|  | 49 | CLOSED | TLD MTL | 2006-11-15<br>13:38:03 | Electric connector                         |
|  | 50 | CLOSED | TLD MTL | 2006-11-15<br>13:39:02 | Review Battery clamp                       |
|  | 51 | CLOSED | TLD MTL | 2006-11-15<br>13:43:23 | Cab Top window not properly fixed          |
|  | 52 | CLOSED | TLD MTL | 2006-11-15<br>13:45:02 | Change transmission shaft bolt length      |
|  | 53 | CLOSED | TLD MTL | 2006-11-16<br>09:01:30 | Electric connector and bulbs               |
|  | 54 | CLOSED | TLD MTL | 2006-11-16<br>09:21:34 | Electrical part list                       |
|  | 55 | CLOSED | TLD MTL | 2006-11-16<br>09:23:12 | Electrical box modification                |
|  | 56 | CLOSED | TLD MTL | 2006-11-16<br>09:24:37 | Electrical box board modification          |
|  | 57 | CLOSED | TLD MTL | 2006-11-16<br>09:25:57 | Electrical box vertical board modification |
|  | 60 | CLOSED | TLD MTL | 2006-11-20<br>04:33:40 | Acceleration Cable                         |

