



NCR

LOCAL SUPPORT, TOTAL COMMITMENT



24/10/2012

NCR Page d'accueil

Bienvenue sur la page d'accueil NCR.

NCR en suspens par employé

13 ▼

	Demérite	Etat	Date	Description
501				
	30363	PENDING	2012-10-23 00:00:00	faisceau 7050255 E date 16/03/2011 ETC lot N° 11020013551 le faisceau a etai modifier
537				
	30347	PENDING	2012-10-22 00:00:00	peinture ne tient pas
	30341	PENDING	2012-10-22 00:00:00	Support 35 souder a l'envers Support 48 souder a la mauvaise cote
	30309	PENDING	2012-10-19 00:00:00	Pompe monte en pression toute seule pompe reraprtit le 18/10/2012
	30294	PENDING	2012-10-18 00:00:00	Epaisseur 5 au lieu de 50
	30256	PENDING	2012-10-17 00:00:00	levier fait en tube au lieu de étiré
	30222	PENDING	2012-10-16 00:00:00	Peinture avec granulé lors de application Lots 06076002 8Kg LOts 05564001 4Kg
	29998	PENDING	2012-10-03 00:00:00	POLLUTION DANS BAC HYDRO grain de soudure rouille
	29907	PENDING	2012-09-27 00:00:00	fuite sur flexible de clim au niveau du remplisage
55				
	30336	PENDING	2012-10-22 00:00:00	coradon manquent et ne tienpa sur la surface traite



NCR

PAR NUMERO

TLD MTL\page d'accueil shopfloor\NCR

[Accueil](#) | [ER](#) | [CBOM](#) | [BOM](#) | [ITEM](#) | [Dessins](#) | [NCR](#) | [CRAB](#) | [EAP](#) | [Caméras atelier](#) | [Système qualité](#) | [Kelio](#)

[NCR Accueil](#) | [Par Numéro](#) | [En suspens](#) | [En progrès](#) | [Soumis NCR](#)

Voir NCR par numéro

*NCR#

Soumis

* denotes required field



EN ATTENTE

TLD MTL\page d'accueil shopfloor\NCR

N° de Projet# ou SN#:

Recherche

[Accueil](#) | [ER](#) | [CBOM](#) | [BOM](#) | [ITEM](#) | [Dessins](#) | [NCR](#) | [CRAB](#) | [EAP](#) | [Caméras atelier](#) | [Système qualité](#) | [Kelio](#)

[NCR Accueil](#) | [Par Numéro](#) | [En suspens](#) | [En progrès](#) | [Soumis NCR](#)
[Général](#) | [taches](#)

RAPPORT DE MATERIEL NON CONFORME

NCR# 30132 - PENDING

Etat	PENDING
Date	2012-10-11 00:00:00
Rapporté par N° ID employé	38
Rapporté par	JEANEAU FABRICE
description de problème	les boitiers VDO 7633194,7633286 et 7633287,prennent de la buée dès que le temps est à l'humidité.
Cout total	0

Pièces

Tips: Click headers to sort.

PN	Description	Qté	Type Réf	N° Ref	SN
7633286	boitier VDO	1	PROD	100590	



EN COURS

TLD MTL\page d'accueil shopfloor\NCR

N° de Projet# ou SN#:

Recherche

[Accueil](#) | [ER](#) | [CBOM](#) | [BOM](#) | [ITEM](#) | [Dessins](#) | [NCR](#) | [CRAB](#) | [EAP](#) | [Caméras atelier](#) | [Système qualité](#) | [Kelio](#)

[NCR Accueil](#) | [Par Numéro](#) | [En suspens](#) | [En progrès](#) | [Soumis NCR](#)

NCR en progrès par employé

0 ▼

	Demérite	Etat	Date	Description
521				
	30296	IN PROGRESS	2012-10-18 00:00:00	pollution dans tube hydro 1045698 provenant du kit 1046185
	29749	IN PROGRESS	2012-09-19 00:00:00	Portillon gauche 1048135 trop bas
	24946	IN PROGRESS	2011-12-08 00:00:00	Les 5 échangeurs de la commande 412697 sont non conforme.manque : usinage sur portée des raccor
537				
	30263	IN PROGRESS	2012-10-17 00:00:00	bac rayépeinture a refaire
	30184	IN PROGRESS	2012-10-15 00:00:00	Défaut peinture
	30060	IN PROGRESS	2012-10-08 00:00:00	cote de 20 non respecté
	30055	IN PROGRESS	2012-10-08 00:00:00	Pompe hpi touche au moteur Meulage du moteur
	29888	IN PROGRESS	2012-09-26 00:00:00	Probleme de pression sur pompe monter en pression
	29857	IN PROGRESS	2012-09-25 00:00:00	Hélice monter a l'envers sur GPU de TLD ASIA
	29755	IN PROGRESS	2012-09-19 00:00:00	Peinture a refaire du au mauvais emballage + default de résine
	29630	IN PROGRESS	2012-09-13 00:00:00	bouchon ne correspond pas a la spec



TLD MTL\page d'accueil shopfloor\NCR

[Accueil](#) | [ER](#) | [CBOM](#) | [BOM](#) | [ITEM](#) | [Dessins](#) | [NCR](#) | [CRAB](#) | [EAP](#) | [Caméras atelier](#) | [Système qualité](#) | [Kelio](#)

[NCR Accueil](#) | [Par Numéro](#) | [En suspens](#) | [En progrès](#) | [Soumis NCR](#)

[Suivant instruction NCR](#)

nouvel NCR soumis

Business Unit

*ID Employé

Temps passé (completez seulement en heure)

*Description complète de problème

Résultats d'investigation

Partie responsable suspectée

Process requis

Image de fichier

* denotes required field

