

TP2. 이진 연산기(GPIO/EXTI/LCD/FRAM/JoyStick)





- ▶개요: 이진(2비트) 연산을 하는 계산기 프로그램 제작
- 덧셈: A + B = +C
- 뺄셈: A B = + or C
- 곱셈: A x B = +C
- AND: A & B = +C
- OR: A | B = +C
- XOR: A ^ B = +C
- * A,B: Operand(2비트), C: Result(2~4비트)


≻Operand 입력

- A입력: SW2(MSB) & SW3(LSB)
- Keyscan() 이용, 스위치 입력시 부저 1회
- 각 스위치를 누를 때마다 '0'과 '1' 이 교대로 변하고 LCD에 표시
- 두 값을 합쳐 변수(예:Aopnd)에 저장
- B입력: SW4(MSB) & SW5(LSB)
- Keyscan() 이용, 스위치 입력시 부저 1회
- 각 스위치를 누를 때마다 '0'과 '1' 이 교대로 변하고 LCD에 표시
- 두 값을 합쳐 변수 (예:Bopnd)에 저장

- ➤ Operator(연산자) 선택
- J_RIGHT 입력 (입력시 부저 1회)
- EXTI8 handler를 실행하여, 현재 연산자 기준 다음과 같은 순서로 연산 자를 전환(연산자를 변수(예: Operator)에 저장)하고, 전환한 연산자를 LCD에 표시하고 handler에서 return
- \cdots '+' \rightarrow '-' \rightarrow 'x' \rightarrow '&' \rightarrow '|' \rightarrow '^' \rightarrow '+' \cdots
- EXTI8 handler 루틴 실행할 때마다 1회 연산자 전환
- * 연속증가 연산(+1)은 연산자에 해당하지 않음
- ▶ 연산 결과값 출력
- C 출력: SW1(EXTI9) 입력 (EXTI9 handler 루틴 실행, 부저 1회)
- A와 B를 연산한 후 결과값을 변수(예:Cresult)에 저장한 후 LCD에 최 소 2비트에서 최대 4비트로 표시
- '-' 연산 후에는 결과가 음수일 수 있음. 다른 연산은 모두 양수임.
- 음수(양수) 결과인 경우에 LCD에 부호 표시란에 '-'('+')를 표시
- 예1)'01' + '11' = '0100'(부호 '+')
 예2)'01' '11' = '0010'(부호 '-')
 예3)'11' x '11' = '1001'(부호 '+')

[초기 화면]

* ALL LED :OFF



- ▶연속 증가 모드 실행 (연속증가 연산(+1)은 연산자에 해당하지 않음)
- J_UP(EXTI6) 입력: EXTI6 handler 실행하여 현재의 C값에 +1함
- LCD의 노란 박스 안에 '+1'표시(+1), 부저 1회, LED7 ON
- 0.5초마다 다음과 같이 C+1 하여 LCD에 표시 ···'0000'→'0001'→ ··· → '1111' →'0000' ···
- 탈출 명령이 입력되기 전까지 계속 증가
- <u>탈출 flag(변수)가 변경</u>(EXTI14 handler 루틴에서 변경)될 때까지 handler 루틴안에서 무한루프 실행
- 연속증가 모드 종료시(EXTI6 handler 루틴 return시)
 LCD의 노란 박스 안에 '+0'표시(+0), 부저 3회. LED7 OFF
- ▶ 연속 증가 모드 탈출
- SW6(EXTI14) 입력 (부저 1회후 1초delay 실행)
- EXTI14 handler 실행하여 <u>탈출 flag 값을 변경</u>
- EXTI 초기화 루틴에서 EXTI14의 priority number < EXTI6의 priority number 되도록 EXTI→IP[]값을 지정!

➤FRAM 저장

- 연산자와 결과값(C값)이 변경될 때마다 FRAM에 저장
- 최종 연산자: FRAM 530번지에 저장
- 최종 결과값(C값): FRAM 531번지에 저장
- 리셋시 초기화면에 저장한 값을 read하여 해당 변수에 저장하고, LCD 에 표시

[RESET시 초기 화면]

* (예) 리셋전 최종 연산자는 'x', 최종결과값은 '0110'

