二手叉车验车总结

Doosan GC45BCS-9（订单写作 CGC45） | S/N FGB1B-3620-00507

项目	内容
买方	Delphi Power Equipment Inc.（1717 Brittmoore Rd, Houston, TX 77043）
卖方 / 经销商	Lonestar Forklift（销售：Logan Loving）
订单 / 库存号	QUO-162146 / RF6143
价格	机组 $59,900；含税 $64,947.83（8.25% 销售税 $4,941.75 + HE tax $106.08）
质保	动力总成 180 天
退出条款	休斯顿验车不合格，可无成本退出（订单第 2 页手写条款）
现场验车	Jeff（照片由 Jeff 现场拍摄）
依据资料	一页摘要、销售订单、发票（xls）、整备单、现场照片 25 张、视频（由买方查看）

一、总体结论

车辆本体：验收通过。 铭牌、序列号、工时、发动机、门架、轮胎、安全装置核对无误，视频功能测试无问题。

文件与披露：暂不建议付款或签收。 有 4 项必须在付款前解决：发票品牌型号错误、订单卖方未签字、电汇信息需回拨确认、车身后部有碰撞和补漆迹象。

二、核对通过项

#	项目	实车情况	对照	结论
1	制造商	Doosan（韩国制造）	订单 Doosan	✅
2	序列号	FGB1B-3620-00507	订单、发票一致	✅
3	燃料	LP（铭牌和 UL 标牌）	LPG	✅
4	工时	593.1 h	摘要 591–595 h，整备单 591 h	✅
5	仪表单位	mph（英制）	—	✅
6	出厂年份	发动机 Kubota WG3800-L-EW，序列号 2PJ3068，出厂 2023/05	订单 2023	✅ 倾向 2023，车架钢印待核
7	门架	三节，最大起升 185 in（4700 mm），FFT	整备单 3/185	✅
8	侧移	有，铭牌属具 HSS	订单和整备单有侧移	✅
9	轮胎规格	前 22×12×16，后 18×?×12.125，Solideal 实心胎	铭牌规格一致	✅
10	发动机舱	干净，无渗漏，线束整齐，机滤看起来是新的	整备单 500 h PM	✅

#	项目	实车情况	对照	结论
11	起升油缸、门架	外观无油污	—	✅
12	驾驶室磨损	地垫、踏板、座椅磨损轻	与 593 h 吻合	✅
13	安全装置	频闪灯、灭火器、护顶架、LED 工作灯、后视镜、安全带齐全	整备单 YES	✅
14	制动	油冷盘式制动、座椅感应系统	—	✅
15	视频功能测试	买方已查看，无问题	—	✅
16	价格算术	59,900 × 8.25% = 4,941.75；× 0.1771% = 106.08；合计 64,947.83	订单价格一致	✅
17	额定载荷	8,500 lb（3,860 kg），24 in 载荷中心，185 in 起升高度	摘要写"约 10,000 lb 级"	✅ 两者不矛盾，要按铭牌曲线使用
18	气罐	现有罐是 Lonestar 租赁罐，卖方将换新罐	整备单 LP TANK 为 NO	✅ 待书面确认

三、合同要求项：货叉

要求	来源	现状
已装 48 in 货叉	订单第 2 页："48 INCH FORKS"	照片里车上有货叉，长度未实测
另附一套 72 in 备用货叉	订单第 2 页："ALSO AN EXTRA SET OF 72 INCH FORKS"；整备单也要求	未见照片，待现场确认
货叉状态	—	外观可见划痕和磨损，厚度、弯曲、裂纹未拍特写

验车时请在这里逐项勾选，并拍照留证：

- ☐ 48 in 货叉：长度实测为 _____
- ☐ 48 in 货叉：叉尖、厚度无明显磨损，无弯曲、裂纹
- ☐ 72 in 备用货叉：一套（2 支）到位
- ☐ 72 in 备用货叉：外观无损伤
- ☐ 交付时两套货叉一并运到

四、问题与差异清单

A. 付款前必须解决

#	问题	依据	要求
A1	发票品牌型号错误：写成 CLARK CGC55	铭牌是 Doosan GC45BCS-9，订单是 Doosan CGC45	重开发票，按铭牌填写

#	问题	依据	要求
A2	订单卖方未签字	文件名含 NOT_SIGNED，只有买方签了字	Lonestar 签字盖章。订单条款第 1 条要求修改须有卖方书面签署，第 3 条规定订单不得取消，退出条款在卖方签字前不一定有效
A3	电汇风险	发票抬头电话 713-695-3675，底部联系人 Terry Foster 电话 713-694-3675，差一位数字。订单抬头是 Lonestar Forklift USA 2017 INC.（Garland），发票和支票抬头是 Lonestar Forklift（Houston）	用官网或订单上的固定电话回拨确认电汇指示，核对收款户名与合同主体一致
A4	车身后部碰撞和补漆迹象	配重左后转角有竖直折痕，漆面起伏，下角崩缺；右后轮罩漆面光亮并有橘皮纹，掉漆处露白色底层，有洋红色蹭漆；尾部拖拽销凹槽大面积掉漆生锈	请 Jeff 检查配重和车架接缝、后桥、焊点；要求 Lonestar 书面说明是否有碰撞和钣金修复。可作议价依据

B. 需要澄清

#	问题	依据	要求
B1	库存号不一致	订单 RF6143；车上标签和门架 5675；整备单 RF5675	序列号一致，所以车辆身份可确认。要求 Lonestar 书面解释库存号和"RF"前缀的含义
B2	整备单序列号少一位	整备单 FGB1B-3620-0057，铭牌 00507	视为笔误，要求更正
B3	整备单年份 2021，订单 2023	发动机出厂 2023/05 支持 2023	要求书面确认 2023，并核对车架钢印或出厂日期贴纸
B4	整备单未完成	完成日期和工单号为空；PM 勾 NO，附注却要求 500 h PM 和换滤芯	要求提供保养工单和日期
B5	税费和交货条款不明	"HE tax"未说明；订单为 CIP，发票为 F.O.B. Houston；发货日 TBD	要求写明费用构成，确认运输风险在卖方，直至送到你们厂址
B6	气罐换新	卖方口头承诺	写进更正后的订单：新罐随车交付并转移所有权，规格与罐架匹配，写明是否带气，费用是否包含在 $59,900 内，DOT 认证且在复检期内

C. 较小问题和建议

#	问题	建议
C1	安全带织带紫外线老化褪色	交付前更换，并测试锁扣和卷收器
C2	后轮比前轮显旧，后轮上方胎侧有折痕	用卡尺量磨损线，必要时向卖方要求更换或议价
C3	链条略带锈色，润滑一般	实测 12 in 链节伸长量，超出约 3% 就应更换
C4	灭火器压力表和检验标签未读	现场拍照确认在有效期内
C5	质保为"as is"风格的条款，第 1、10、11 条排除一切默示保证	要求提供 180 天动力总成保修的书面细则
C6	整备单划掉了 -9 系列项目（调整仪表语言、单位、称重校准）	仪表已是英制 mph，无需处理
C7	车架钢印和出厂日期贴纸未见	补拍，用于核对年份

五、付款前待办清单

序	事项	负责	完成
1	Lonestar 重开发票（Doosan，按铭牌写型号）	Lonestar	☐
2	Lonestar 签字盖章后的订单，含退出条款、气罐换新、货叉两套	Lonestar	☐
3	回拨确认电汇信息，核对户名	买方	☐
4	书面说明后部碰撞和补漆情况，现场检查配重和车架	Lonestar、Jeff	☐
5	书面解释库存号 RF6143 / 5675 / RF5675	Lonestar	☐
6	书面确认年份 2023，补拍车架钢印	Lonestar、Jeff	☐
7	货叉清单勾选完成并拍照（见第三节）	Jeff	☐
8	更换安全带，量轮胎磨损线和链条伸长量	Lonestar、Jeff	☐
9	确认运费、保险、交货日期	买方、Lonestar	☐

六、说明

- 本总结依据照片和文件做出。视频我（Claude）没有直接看到，"功能测试无问题"是买方的验收反馈。
- 货叉、车架钢印、灭火器压力表、车底漏油情况在照片中没有拍到，按上文清单现场确认。
- 照片无法判断是否发生过事故，A4 的结论需要现场结构检查。