2022/04/18作成　武村
2023/3/13改定　武村

SK1Nソフト変更履歴

バージョンNo.	変更元Ver	日付	変更内容
V1．00	－	2010/9/6	初回量産出荷バージョン
V1．10	V1．00	2013/9/26	・RS422の専用プロトコルで伝文ウェイトが有効になるようにした。 ・RS命令が使えるようにした。 ・高速カウンタC235～が使えるようにした。
V1．20	V1．10	2016/1/27	リモートI／O機能を追加。
V1．21	V1．20	2017/5/4	リモートI／O機能の不具合修正。
V1．30	V1．20	2017/4/24	プログラムメモリ容量を4Kステップ⇒8Kステップへ増量 （RS485の一部機能を削除してメモリ開放）
V1．31	V1．30	2017/5/4	リモートI／O機能の不具合修正。
V1．32	V1．31	2017/5/10	T100～T189　90点　を追加。
V1.40	V1.32	2018/11/20	リモート I/O Ver2 対応
V2．00	V1．32	2018/11/20	・CPU生産中止により変更　・リモート I/O Ver2 対応 ・V1.30により削除したRS485の一部機能を使用できるようにした。
V2.03	V2.02	2019/1/22	PWM命令が使えるようにした。
V2.04	V2.03		・D8132以降のデバイスデータ「PC読出」「PC照合」時に通信異常とならないように。
V2.04A	V2.04	2020/10/08	・高速カウンタ追加(2相2計測入力を4点追加して計6点使用可能)
V2.05	V2.04	2021/1/21	・カウンタのコイルがラダーモニタ上でONしない不具合修正 ・電源電圧監視機能を有効にした。(不具合対策)
V2.05B	V2.05	2021/11/17	・アナログ入力の平均化処理回数を変更（1ms　5回→20回） ・高速カウンタ追加(2相2計測入力を4点追加して計6点使用可能)
V2.05A（16K）	V2.05B	2021/12/13	・PCタイプFX1N→FX2N変更。プログラム容量1.6kに増量。 ・補助リレーM1536～M3071を追加。（1536点　一般用） ・ZRSTが機能しないバグを修正。(1.6k増量によるバグ)
V2.05C	V2.05A（16K）	2022/12/14	・ファーム末尾がBよりAのほうが新しく整合性がない為、 管理の都合でV2.05A→V2.05Cに改定

TWPF仕様Ver

標準品
最新ファーム
(2023/03/13時点)

★2柱電スラ＋
前後連動(標準品)、
前後連動(特注品)
にて採用
・福島日野
・氷上自動車
・西森自動車
・いすゞテクノ盛岡

★開発過程の
ファームの為、
採用実績は無し

★3柱・4柱電スラ＋
前後連動(標準品)
で採用