



Datum 2026-09-04

NCC Industry AB
maria.werner@ncc.se

Samrådssynpunkter gällande förslag till pågående och utvidgad verksamhet vid NCC:s stenbrott i Skrylle, S. Sandby

Inledning

Lunds Naturskyddsforening, LNF, har läst samrådsredogörelsen och noterar med stor förvåning att Rögle kloster, Röglebäckens östra del, rikkärret Rögle kärr och Rögle f.d. avfallsdeponi inte nämns alls och Rögle dammar bara i förbigående, fastän betydande negativ påverkan kan befaras.

De krav på undersökningar och förtydliganden som LNF framför nedan gäller i många fall MKB:n även om det inte skrivs ut på varje ställe i texten. LNF instämmer i stort med de välgrundade synpunkter som länsstyrelsen har lämnat.

Resultat och slutsatser från olika undersökningar måste redovisas öppet och fullständigt i det kommande målet så att samtliga remissinstanser får tillgång till samma information.

Några juridiska frågor

NCC kräver att få fortsätta verksamheten öster om väg 952 i tre år efter en kommande dom. Varför tror NCC att man kan bortse från en dom från mark- och miljööverdomstolen, som har vunnit laga kraft? Denna innebär att stenbrytningen i det nuvarande brottet ska avslutas senast 2028-12-31.

Vilket lagstöd har NCC för att sluta pumpa vatten till Natura 2000-området Måryd-Hällestad 2028-12-31, om den nu påbörjade tillståndsansökan skulle avslås?

Både mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen har avslagit NCC:s senaste tillståndsansökan i första hand för att bolagets verksamhet förstört rikkärren i Natura 2000-området Måryd-Hällestad och för att bolagets försök att återställa ett av dessa till gynnsam bevarandestatus har misslyckats. Ändå hävdar NCC att de åtgärder som domstolarna underkänt fungerar och vill fortsätta med dem. Varför kommer de att fungera i framtiden när de hittills inte gjort det?

NCC har hittills vägrat betala för den skada som bolagets verksamhet givit upphov till i Natura 2000-området Måryd-Hällestad. I stället överlåter bolaget



denna kostnad till skattebetalarna. Med vilket lagstöd har NCC låtit bli att bekosta en återställning efter de skador som bolaget orsakat?

I gällande översiktsplan och den senare, överklagade, översiktsplanen, finns inget stenbrott närmare Skryllegården än Hardeberga stenbrott. Varför anser NCC att översiktsplanen inte gäller bolaget?

Boende i Ryds by har mottagit beslut från Lunds kommun som innebär att de inte fick bygga hus som ligger närmare stenbrottet än 500 meter. I NCC:s senaste tillståndsansökan begärde bolaget att detta avstånd skulle vara högst 300 meter. I samrådsunderlaget anger NCC att avståndet till Röggle kloster är cirka 150 meter. Varför föreslår bolaget olika regler för företag jämfört med boende och klostrets verksamhet när det gäller störningar?

En förteckning över olika myndighetsbeslut om verksamhetens, inkl. asfaltverkets och transporternas miljöpåverkan samt årsrapporter, mätresultat, artinventeringar m.m. måste ingå i MKB:n, liksom mätresultaten och resultaten av artinventeringarna.

Stenbrottets påverkan på vattensituationen i området

I NCC:s senaste tillståndsansökan beskrevs bara påverkan från den tillkommande verksamheten. Påverkan från den pågående verksamheten har hittills i de olika målen bara beskrivits summariskt utan att på något sätt vara heltäckande. I samrådsunderlaget påstår NCC att vattenhanteringen inte ger upphov till några nackdelar, vilket inte stämmer med slutsatser i de tidigare domarna.

Grundvattensänkning har skett kring hela stenbrottet, men vattenhållningen inom Natura 2000-området Måryd-Hällestad har fått en central betydelse genom dräneringen av områdets rikkärr. Sedan länge utförs kompensatoriska åtgärder i form av att länshållningsvatten pumpas till bäcken som leder till Boijsens dammar, samt via ledningar till ett par andra separata dammar. I samrådsunderlaget deklarerar NCC tydligt att man inte tänker ta ansvar för denna verksamhet när stenbrottet avvecklas. Vem är ansvarig för att kompensationen fortsätter om inte verksamhetsutövaren är det?

NCC är inte heller berett att täta berget så att läckaget som dränerar våtmarkerna inom Natura 2000-området stoppas och vattenståndet så småningom stabiliseras. Detta innebär antingen att Natura 2000-området torkar ut eller att skattebetalarna tvingas betala för att vidmakthålla vattenhållningen.

NCC påstår att genom tillskott av vatten från det nya stenbrottet kommer vattenståndet snabbare att höjas i den sjö som uppstår när det gamla stenbrottet avvecklas. Detta kommer dock att ta mycket lång tid (uppemot 70 år enligt tidigare beräkningar) och vattennivån i återställningsplanen anges till 74 meter över havet medan de närliggande fäladsmarkerna i Måryd ligger kring 85 meter. Dessa två områden separeras av en höjdrygg. Hur ska vattnet nå rikkärren om ingen pumpning sker? Behovet av pumpning kan minska om bergväggen tätas. Varför har inte detta alternativ undersökts?



NCC hävdar att det läcker in vatten längs hela bergväggen mot öster och att tätning därför är ekonomiskt ohållbar. Någon ordentlig utredning om var läckaget förekommer och i vilken omfattning har aldrig redovisats. Mycket talar för att vatten transporteras i krosszoner som flankerar diabasgångarna så att tätning kan ske via punktinsatser. Inflödet av vatten ökade dramatiskt i samband med att man bröt igenom en diabasgång kring 2006. I ett tidigare skede sänktes vattennivån i det äldre så kallade Bergkvistska brottet, som var tänkt att bli en badsjö, "Skryllesjön". Det planerade vattenståndet uppnåddes aldrig, sannolikt via dränage längs en annan diabasgång som skär genom detta område och leder vattnet ner i stenbrottet. Hur förklarar NCC att vattnet plötsligt försvann från det Bergkvistska brottet?

Diabasgångarna är alltså av central betydelse för kontakt mellan ytligt och djupare grundvatten, samt för transport av djupare grundvatten över större avstånd. MKB:n måste innehålla en trovärdig och noggrann redovisning av hur vatten kan transporteras utmed och genom diabasgångar beroende på bredd och täthet samt förekomst av zoner med krossat material. MKB:n måste också innehålla en karta över diabasgångarna i en sådan skala att även de smalaste finns med, särskilt de som sannolikt finns under de fyra rik- och medelrikkärren i Natura 2000-området och under kärr, dammar och mörkelgravar i området väster om väg 952. Var kan vattnet läcka in i den östra resp. västra delen av stenbrottet och i vilka kvantiteter? Av speciell betydelse är de diabasgångar som når fram till den tidigare avfallsdeponin i Rögle.

NCC måste redovisa hur Natura 2000-området Måryd-Hällestad ska försörjas med vatten på kort och lång sikt. Hur ska man förhindra att området torkar ut och vem ska betala för det åtgärder som behövs? Vilka effekter på grundvattennivån i rikkärren i Natura 2000-området kan förväntas om ingen tätning genomförs överhuvudtaget och om NCC slutar med att pumpa vatten österut?

Om NCC i ett första skede tätar området kring den stora diabasgången, vilka resultat kan förväntas vad gäller inläckagets storlek och minskade framtida kostnader?

Om tätningen kompletteras med tätning av den diabasgång som sänker vattennivån i Bergkvistska brottet vilka resultat kan förväntas vad gäller inläckagets storlek och kostnader?

Vilka resultat förväntas i form av höjning av grundvattennivån i det största rikkärret i Natura 2000-området, det som nu bevattnas av NCC, vid olika alternativ för tätning som beskrivits ovan? Hur lång tid tar det i de olika tätningsalternativen innan grundvattennivån höjts till samma nivå som när det fanns aktiva källor som ledde ut grundvatten till kärret?

Det finns sannolikt lärdomar att hämta från Dalby stenbrott t.ex. vad gäller förekomst av sprickor, bergets sammansättning och olika tätningsmetoder. Tätning av berget där villkorades i domen för Dalby stenbrott efter förslag från Sydsten. Den kunde genomföras på kort tid och utan missöden. Efter tätningen återställdes vattennivån i Lovénsjön till sin ursprungliga nivå. Vilka



erfarenheter från tätningen av Dalby stenbrott kan tillämpas i stenbrottet i Skrylle?

Röglebäckens nedre lopp, som rinner genom Natura 2000-området Fågelsångsdalen, har redan haft minskade flöden i flera år enligt observationer från länsstyrelsen och LNF. Ytterligare minskning av flödet måste undvikas. I samrådsansökan anger NCC att tillskott av länshållningsvatten kan komma att behöva tillföras till Röglebäckens övre lopp för att kompensera för minskad tillrinning från verksamhetsområdet. Liksom för Natura 2000-området Måryd-Hällestad talar allt för att detta blir ett permanent behov. NCC måste redogöra för hur detta ska hanteras när stenbrottet avvecklas och vem som ska betala för att pumpa vatten i framtiden.

Hur kommer mängden tillgängligt vatten att räcka till för de olika kompensatoriska åtgärder som nämnts ovan? De vattenmängder som i framtiden kommer att ledas till de ovan nämnda ställena måste specificeras för vart och ett av dem i MKB:n. Hur kan NCC garantera att klostrets 60 m djupa brunn inte torkar ut igen, tillfälligt eller permanent? Hur påverkas dessa vattenmängder av de pågående klimatförändringarna? Hur prioriterar NCC mellan de olika naturtypernas behov och vattenfyllningen av det avvecklade stenbrottet? Hur påverkas kostnaderna för de olika alternativen?

Hydrologiska förhållanden och kontakt mellan yt- och grundvatten

NCC avser att bortföra 3 miljoner ton morän för att nå ner till berget. Denna morän är sandhaltig (vilket betyder att den sannolikt är vattenförande) med en mäktighet upp till 20 meter. Tolkningen av NCC:s beskrivning av sin påverkan försvåras av att ett par viktiga bäckar saknas på de kartor som bifogats. De kartor som finns i handlingarna måste vara korrekta och inte avvika sinsemellan.

Hydrologiska kartor (t ex Skogsstyrelsens karta över fuktighetsklasser) visar tydligt att det finns sammanhängande fuktstråk från verksamhetsområdet i slutningen ner mot både Röglekärr och Röglebäcken. Jorden i området söder om väg 945 är också sandhaltig och avvattnas till Rögle dammar. Om dessa mängder morän tas bort befarar LNF att NCC permanent eliminerar en betydande del av tillrinningen till både Röglebäcken och Rögle kärr. Hur ska dessa vattenmängder ersättas?

Rögle dammar med dess sportfiskeverksamhet är en viktig komponent inom rekreationsområdet vid Skrylle. Vattentillförseln till Rögle dammar har varit otillräcklig under senare år. Dammarna förses med vatten via en bäck som rinner upp inom Skrylleområdet och har sitt huvudsakliga tillrinningsområde söder om väg 454. Hur ska vattenståndet i de välbesökta och populära fiskedammarna förhindras från att sjunka i framtiden? Hur kan vattennivån i dammarna säkerställas? Är det ens möjligt för det planerade stenbrottet att samexistera med Rögle dammar med tanke på att redan en liten vattensänkning inom påverkansområdet får stor betydelse för tillrinningen?



NCC måste redovisa hur stor den årliga nederbörden är i områdena med sandhaltig morän i ytan. NCC måste beräkna hur mycket nederbörd (i volym och %) som försvinner från tillrinningsområdena innanför resp. utanför det planerade stenbrottet, inkl. Rögle dammar samt även utföra realistiska beräkningar av hur mycket grundvattnet kommer att sjunka inom de olika delarna av tillrinningsområdet enligt ovan. NCC måste också redovisa hur rikkärret Röglekärr ska få sitt vatten, med rätt mineralsammansättning, i framtiden, när tillrinningen genom den sandiga moränen stryps.

I den senaste ansökan var det praktiska influensområdet avgränsat genom simulerade hydrologiska modeller, som markerade en sänkning på max 0,3 m. Först i efterhand utfördes mätningar inom våtmarkerna inom Natura 2000-området Måryd-Hällestad som då visade att grundvattensänkningarna var väsentligt större. Gränsen för influensområdet för det nuvarande stenbrottet går strax öster om klostret, vars 60 m djupa brunn ibland hade blivit torrlagd. Den enda punkt i närheten som ligger lägre, är stenbrottets botten. Vegetationsförändringar på fäladsmarkerna norr om väg 945 indikerar att en betydande grundvattensänkning redan har skett även i detta område.

I samrådsunderlaget används termen påverkansområde, vilken enligt SGU:s hemsida inte måste betyda samma sak som praktiskt influensområde, som tidigare använts. Vilken definition används för "påverkansområde"?

Hur är påverkansområdet avgränsat? Vilka mätningar, hur många och från vilka årstider ligger till grund för gränserna? Hur förklarar NCC att områdesgränsen tvärs rakt igenom Rögle dammar? Ligger gränserna för påverkansområdet fast eller kan de variera med de årliga förhållandena? En noggrann utredning och tydliga bevis krävs.

NCC lämnade i sin senaste ansökan motstridiga uppgifter om kontakten mellan yt- och grundvatten. I samrådsunderlaget finns följande text i avsnitt 5.4, Grundvatten: "Platsundersökningar visar att den hydrauliska kontakten mellan jord och berg är begränsad, vilket kan tillskrivas moränens måttligt vattengenomsläppliga egenskaper." Ordet begränsad döljer många olika förhållanden, och ger därför ingen tydlig information. NCC måste precisera vad som menas med ordet begränsad, så att det tydligt framgår vilka förhållanden som gäller. Var har yt- och grundvatten kontakt med varandra och var har de det inte? Om förhållandena är olika på olika ställen, behöver fakta preciseras för åtminstone de områden där hotade och fridlysta arter kan finnas inom påverkansområdet.

NCC hävdar att mineralsammansättningen i det vatten som pumpas upp från stenbrottet och sprids över ett av de uttorkade rikkärren är lämplig för att återställa EU-habitaten. Eftersom inga bevis för dessa påståenden hittills har lagts fram måste resultaten från detta bevattningstest ingå i MKB:n och populationsutvecklingen för typiska arter för extremrikkärr redovisas. Vilka halter av kalcium- och kväveinnehållande salter finns i det återförda vattnet resp. i ett typiskt grundvatten som via källor underhåller ett rikkärr? Hur hög är halten av nitrat resp. totalkväve i NCC:s återpumpade vatten? Vilken betydelse har kalciumhalten i vattnet för florans sammansättning i främst rikkärren? Vilka är de kumulativa mängderna av näringsämnen som tillförs?



Även grundvattnets fysikaliska egenskaper är av betydelse för förekomst av rikkärrs-vegetation, såsom en stabil temperatur och permanent flöde, som gör att kärren inte fryser på vintern har avgörande betydelse.

Kommer det vatten som NCC pumpar bort att klara de olika, gällande kvalitetskraven för dricksvatten? LNF hävdade i ett remissvar i det senaste målet med stöd från dokument från Naturvårdsverket, att en halt motsvarande 2,5 mg totalkväve per liter är hög, särskilt i ett område där näringsfattiga förhållanden råder. Ingen opponerade sig.

I samrådsunderlaget står det att det vatten som pumpas bort från stenbrotten först renas från sprängämnesrester, främst nitrater, med hjälp av sedimentationsdammar. Hur fungerar det, eftersom nitraten är vattenlösligt och inte kan sjunka till botten i en bassäng?

Om kvalitetskraven på dricksvatten, kraven på vattenkvalité för gynnsam bevarandestatus för rikkärr och förhindrande av igenväxning inte klaras idag, vilka reningsmetoder kan tillämpas, vilka resultat kan förväntas och vad kostar de olika tänkbara reningsstegen?

Stenbrottets påverkan på biologisk mångfald

Basen för en jämförelse av florans utveckling är florans sammansättning före 2006. Uppgifter om denna kan hämtas på Artportalen och består i huvudsak av de inventeringsresultat som projekt Skånes Flora gav. Därutöver finns det bl.a. uppgifter i länsstyrelsens bevarandeplaner för Natura 2000-området Måryd-Hällestad. Lunds Botaniska Förening och LNF har gjort en lista över några rödlistade och regionalt ovanliga kärlväxtarter som inte har hittats på senare år i Natura 2000-områdets västra del. De flesta fynden har gjorts av Lennart Segerbäck som har följt florans utveckling i området i över 40 år. Den gäller i huvudsak stränderna till den bäck som NCC använder sig av, och några av de växter som fanns i rikkärren före 2006. På denna lista finns följande arter: blodrot, darrgräs, granspira, hirsstarr, klockgentiana, kustgentiana, kärrsälting, ljungögontröst, majviva, nattviol, revig blodrot, slankstarr, småvänderot, tätört, ängsnycklar och ängsstarr. Vilka av dessa växter finns kvar?

Mossor är en bra indikator för hur ytvattensituationen ser ut i ett område, eftersom de snabbt försvinner om växtplatsen torkar ut. En förteckning över mossfynd fram till 2019 redovisades i det senaste målet av docent Nils Cronberg, Lunds universitet och gällde då den västra delen av Natura 2000-området. Han har forskat och undervisat i området i ett par decennier. Vilka av dessa mossor finns kvar idag och vilken utbredning har de?

NCC har, enligt kraven i Natura 2000-tillståndet som beslutades i mark- och miljödomstolen den 17 december 2015 (mål M 943-15), lämnat uppgifter till tillsynsmyndigheten. De redovisningar som domen kräver måste finnas i den kommande MKB:n. De måste minst gälla tiden från 2015 till 2026.

Samma dom kräver att NCC ska "tillse att skyddsvärda vegetationssamhällen bevaras och utvecklas". MKB:n måste innehålla en beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits sedan domen, vilka resultat som har uppnåtts och vilka ändrade arbetssätt som har införts under tiden.



NCC måste genomföra artinventeringar i hela påverkansområdet väster om utloppet från Boijsens dammar. Resultaten måste sedan jämföras med sentida fynd och sådana som bör finnas i miljörapporterna. En särskilt noggrann genomgång av floran måste göras i det planerade stenbrottsområdet. Detta har under lång tid hyst flest hotade arter inom påverkansområdet.

Utöver floran påverkas många djurarter, t.ex. EU-arter, fridlysta arter som fladdermöss, fåglar och groddjur samt en lång rad hotade arter. Påverkan på dessa djur har i den senaste ansökan bara beskrivits översiktligt eller inte alls. Det senare gäller bl.a. de cirka tio fladdermusarter som hittats kring Måkullsdammen. En undersökning av insektsfaunans storlek behövs också eftersom dessa äts av många djur, t.ex. fladdermöss och fåglar. LNF har inte sett några svalor varje år under bortåt tio år, trots ett flertal årliga besök. Ovanstående är ett exempel på de kumulativa effekter som saknades i den senaste ansökan, vilket mark- och miljödomstolen konstateras i sin dom. En redovisning av de tänkbara, kumulativa, negativa effekterna måste finnas i MKB:n och gälla hela påverkansområdet.

För varje art behövs uppgifter från ett basår och utvecklingen sedan dess. Detta gäller inom påverkansområdet, dvs. både Natura 2000-området och den nya verksamheten väster om väg 952. I det västra området måste floran också redovisas enligt ovan, med särskilt fokus på de torrängar och betesmarker som försvinner i samband med brytningen samt Röglebäckens stränder och rikkärret Röglekärr. NCC måste i MKB:n visa att kärlväxtfloran och mossorna inte skadas av grundvattensänkningen i skyddade områden i hela påverkansområdet.

Påverkan på omgivande bebyggelse och boende

Hur kommer vattennivåerna i dricksvattenbrunnarna inom påverkansområdet att påverkas? Varierar denna påverkan med stenbrottets djup, över olika årstider och i så fall inom vilka gränser? Hur kompenseras de fastighetsägare och hyresgäster som drabbas och hur går det till?

Många fastighetsägare har fått flera sprickor i sina husväggar. NCC har hittills inte tagit ansvar för dessa skador, fastän bolagets sprängningar kan liknas vid lokala jordbävningar. Detta har bl.a. lett till att ägarna tvingas stå för lagningen själva och att fastighetspriserna riskerar att sjunka. Det behövs ett utpekat och väldefinierat område inom vilket vägg- och grundsprickor som orsakas av sprängningar, kan befaras. Hur ska gränserna för ett sådant område definieras? Hur kompenseras NCC de fastighetsägare som drabbas? Vilken lagstiftning är tillämplig?

För att om möjligt förhindra att fler skador uppstår där de boende och bolaget har olika uppfattning om vad som hänt, måste varje fastighet noga besiktigas innan NCC:s verksamhet får ett nytt miljötillstånd. Denna besiktning måste åtminstone omfatta status på fasader, brunnar, bullerpåverkan och trafikpåverkan.

Enligt gällande villkor får stenkast inte förekomma. Likväl har det skett vid ett antal tillfällen, bl.a. under en inspelning av tv-programmet Trädgårdstider i



den östra delen av Ryds by. Hur kan NCC garantera att stenkast inte uppkommer i framtiden, särskilt när man spränger i ytliga lägen?

Liknande områden behöver definieras för buller och vibrationer, som både orsakas av sprängningar och lastbilstrafik från och till stenbrottet. Hur ska gränserna för de olika områdena definieras? Hur skyddar eller kompenserar NCC de fastighetsägare som drabbas, särskilt klostret, som är helt beroende av lugn och ro under dygnets alla timmar för att kunna fortsätta sin verksamhet på platsen? Vilken lagstiftning är tillämplig? Varför nämns inte klostret och dess stora, mångåriga verksamhet i samrådsunderlaget?

I samrådsunderlaget framgår inte hur verksamhetsområdet ska inhägnas och bullerskyddas. I NCC:s senaste ansökan sänktes bullervallen mot norr jämfört med gällande tillstånd samtidigt som brytning skulle ske närmare de boende än förut. När kommer bullervallen kring det planerade stenbrottet att byggas upp och hur hög kommer den att bli? Om höjden kommer att vara olika i olika riktningar, måste resp. höjder preciseras. Kommer sprängningar att utföras innan bullervallen är färdig i höjdd? Vilket material kommer att användas och hur kommer man att agera för att undvika att invasiva främmande arter sprids?

I samrådsunderlaget påstår NCC att sprängning inte orsakar något buller, bara markvibrationer och att stenkast inte förekommer. Detta stämmer inte med grannarnas, inkl. klostrets erfarenheter och inte heller med de observationer som många vandrare i Natura 2000-området Måryd-Hällestad gjort. NCC måste bevisa sitt påstående om buller. Om det finns olika definitioner av vilka höga ljud som räknas buller och inte måste detta framgå.

LNF påminner om att de boende i Björnstorps by under lång tid klagat över störningar i form av spruckna husfasader, kraftiga vibrationer och sänkta grundvattennivåer från sprängningar i Dalby stenbrott, fastän avståndet mellan stenbrottet och byn är större än 1 km.

Under Assarhusa och Fågelsångsdalen finns radonhaltig mark beroende på förekomsten av alunskiffer enligt tillgängliga kartor. De boende i Södra Sandby befarar att om NCC får öppna ett stenbrott i Rögleskogen kommer grundvattennivåerna att sjunka i ett stort område, som inkluderar åtskilliga bostadsfastigheter. Redan vid en liten sänkning av grundvattennivåerna kan radonstrålningen öka markant. Det är viktigt att NCC undersöker radonhalterna inom sitt påverkansområde samt förslår verk samma åtgärder om förhöjda halter uppmäts.

Behov av bergkross

Samhällets långsiktiga mål måste vara att jungfruliga råvaror endast används när återvinningsbart material saknas, dvs. användning av återvunna material ska maximeras. Hur bidrar NCC till att ett sådant mål kan uppnås?

Enligt NCC:s senaste ansökan är bergmaterialet unikt. Därför bör det bara användas till de ändamål där inget annat bergmaterial duger. Vilka är de



unika egenskaperna? Vilka är de unika användningsområdena? Hur stor andel av den brutna stenen från Skrylle används till dem?

Vilka andra användningsområden används NCC:s stenmaterial till, område och andel? Hur tas den sten och annat spill som blir över om hand?

Om det unika bergmaterialet bara används till de unika ändamålen, hur länge räcker det då? Om dagens användning fortsätter, hur länge räcker bergmaterialet då? Hur förklarar NCC att stenen används till andra ändamål än de unika med tanke på att framtida generationer också behöver denna unika sten?

Hur stor mängd bergmaterial och hur stor andel av den planerade brytningen kommer att användas till nya vägar, t.ex. en breddning av E6, vilka av klimatskäl inte bör byggas eftersom de inte hinner bli avbetalade förrän trafikflödena måste minska radikalt?

Om brytningen i Skrylle måste avslutas i förtid pga. att bergkrosset använts till alla möjliga ändamål, var finns de andra stenbrott med samma unika sten som NCC förfogar över? Vilka ökade klimatutsläpp kan förväntas om bergmaterialet hämtas därifrån och transporteras till sydvästra Skåne?

Om bergmaterialet från Skrylle är unikt, hur skiljer det sig från det stenmaterial som bryts i Hardeberga, ett par kilometer därifrån och från samma bergsformation?

Enligt kartan över bergarter i samrådsunderlaget, är det bara ett litet område i väster som innehåller kvartsit. Resten är slamsten. Är det samma fördelning mellan bergarterna på större djup? Är slamstenen också unik? Vad kan slamstenen användas till?

Enligt samrådsredogörelsen vill NCC få ett tillstånd för asfaltverket utan några tidsgränser. Varifrån ska asfaltverket få sin sten om den kommande ansökan avslås av mark- och miljödomstolen?

Skyddade områden

I avsnitt 5.7 saknas korrekt information om skyddad natur. De starkaste skyddsformerna är enligt miljöbalken nationalpark och Natura 2000-område, följt av naturreservat. Riksintresse är ingen skyddsform enligt miljöbalken. MKB:n måste innehålla korrekt information om skyddade områden, beskriva vart och ett av dem, redovisa hur dessa områden riskerar att skadas samt redogöra för hur resp. område kommer att skyddas från skadlig inverkan från bolagets verksamhet.

Längre fram skriver NCC: "Preliminärt bedöms dock inga kärnvärden utsättas för någon negativ påverkan." Vad som menas med kärnvärden framgår inte. Påståendet måste förklaras och motiveras noga eftersom det strider mot vad som tagits upp i tidigare mål och domar.

Rikkärret Röglekärr som ligger cirka 200 meter nordväst om klostret uppfyller kraven för generellt biotopskydd och ingår i länsstyrelsens rikkärnsinventering som ett av få kvarvarande rikkärr i regionen med förekomst av flera rödlistade arter. Med tanke på att extremrikkärr är en



naturtyp som är prioriterad i bevarandearbetet och på att NCC redan har dränerat fyra rikkärr inom Natura 2000-området Måryd-Hällestad så har detta fragment tillsammans med omgivande medelrikkärr särskilt högt naturvärde. Kärret hotas av uttorkning om dess källflöden stryps, vilket med hög sannolikhet kommer att ske om stenbrottet kommer till stånd. Vilket ansvar anser sig NCC ha för att se till att kärret och dess biologiska värden inte skadas? Naturvärdena måste dokumenteras innan ett stenbrott kommer till stånd och följas upp på ett sådant sätt att förändringar kan registreras avseende uttorkning eller andra förändringar sker som en följd av verksamheten.

En redovisning krävs av stenbrottets påverkan på de värden som Unesco-området Storkrieket ska uppnå, dvs. bidra till hållbar samhällsutveckling. De värden NCC bidrar med och de åtgärder som krävs bör redovisas.

Riksintressen

I avsnitt 5.6 skriver NCC: ”Inom det utpekade området får åtgärder inte vidtas som påtagligt kan skada de angivna värdena för utvinning eller påtagligt försvåra det avsedda utnyttjandet av marken.” Enligt SGU:s hemsida gäller inskränkningen att stat och kommun inte får lämna tillstånd till störande verksamhet, som kan komma i konflikt med riksintresset. Varför utelämnar NCC denna precisering?

SGU avgör vilka områden som ingår i riksintressen. På dess hemsida står det: ”Utpekandet ska ses som ett anspråk och information om att marken innehåller ämnen som kan vara viktiga för samhället på kort och lång sikt. Skulle det finnas flera riksintressen på ett område som har oförenliga ändamål, får en avvägning ske och företräde ska ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.” Även länsstyrelsen har skrivit att bevarandevärdena har högst prioritet. Varför anser NCC att dess riksintresse är viktigare än de övriga i området?

Riksintressena finns under ”Bestämmelser för hushållning med mark- och vatten enligt 3 kap 6 § miljöbalken”. Där anges att områden som är av riksintresse för naturvärden, kulturmiljövärden eller friluftslivet skall skyddas mot skada. Hur kommer NCC att skydda dessa riksintressen eftersom det hittills inte skett i tillräcklig omfattning?

Redovisning av äldre handlingar

En redovisning av handlingar behövs rörande den tidigare stenbrottsverksamheten öster om väg 952 som inkluderar verksamhetsbeskrivning, tillstånd, villkor, krav på kontroll, rapporteringsskyldighet, inkl. dokument som visar hur kraven uppfyllts. Redovisning av de rapporter som lämnats av NCC till tillsynsmyndigheter (t.ex. årsrapporter, rapporter av särskilda undersökningar) är också nödvändiga.

En redovisning av handlingar rörande asfaltverket: verksamhet, myndighetskrav, kontroll och rapportering måste ingå i handlingarna.



En redovisning av tillståndsgivande myndigheters beslut angående verksamheten måste ingå i handlingarna liksom en redovisning av tillsynsmyndigheternas skrivelser med beslut, råd, påminnelser och bedömningar.

Transporternas miljöpåverkan, s.k. följd företag

Lastbilstrafiken kommer att öka i stor omfattning enligt samrådsunderlaget. NCC planerar minst en utfart från det nya brottet, antingen till väg 945 söder om brottet, eller till väg 952 öster om det, eller till båda. Väg 945 är redan överbelastad. Vilka regler gäller för att en väg ska klara tung lastbilstrafik med tanke på dess bärighet och bredd samt lastbilstrafikens omfattning? Hur ska dessa två vägar kunna klara den ökade trafiken med tanke på att de sannolikt inte är byggda för så tung trafik? Hur ska dessa transporter organiseras så att olycksriskerna längs vägarna minimeras?

Hur ska övriga trafikanter, särskilt de boende längs dessa vägar, kunna transportera sig riskfritt? Det finns t.ex. inte cykelvägar fram till samtliga bebodda fastigheter längs dessa vägar. Hur ska olyckorna minimeras för de cyklister som passerar det nya stenbrottet på väg till och från Skrylleområdet? Vad händer med cykelbanan mellan Dalby och Södra Sandby? Enligt samrådsunderlaget kommer den att blockeras eftersom den skär rakt igenom verksamhetsområdet.

Bullerstörningarna längs de aktuella vägarna kommer att öka. Hur kommer NCC att skydda de boendes utemiljö och nattsömn samt de skolor och förskolor som ligger längs transportvägarna? Kommer NCC att sluta köra tunga lastbilar genom S. Sandbys centrum?

Kommer bolaget att införa tidsgränser för när tung lastbilstrafik får förekomma och i så fall vilka? Kommer särskilda regler att gälla för asfalttransporter och i så fall vilka? Hur ska eventuella asfalttransport nattetid regleras?

Avsnittet om buller i samrådsunderlaget innehåller många facktermer som behöver förklaras.

Boende, skolor och trafikanter längs de stora genomfartsvägarna i Dalby och S. Sandby har i många år blivit utsatta för kraftig spridning av kvartsdamm och stenskott från tunga lastbilar. Inga protester har hjälpt. Den tydligaste anledningen är överlastade och icke täckta flak samt spill från lastning på olika delar av lastbilarna utanför flaken. Hur ska dessa störningar upphöra? Vilken ansvarsfördelning gäller mellan NCC och de åkerier som utför transporter när det gäller lastning, avspolning av damm och last som hamnat fel, arbetstider m.m.? Fastän överlastning inte är tillåten förekommer den ofta enligt chaufförer och andra insatta personer. Vem tjänar ekonomiskt på detta?

NCC skriver: "Damning kan relativt enkelt förebyggas genom vattenbegjutning vid torr väderlek." Likväl har detta arbetssätt inte tillämpats mer än undantagsvis och bara på senare tid i den pågående verksamheten. Varför inte? Gäller löftet bara inne på stenbrottets område och inte lastbilar m.fl. som kör ut därifrån?



Bränslen och kemikalier

På sidan 29 uppger NCC att fossilfria drivmedel används i verksamheten, förutom elenergi. På sidan 23 står det att borrhvagn och grävmaskin drivs med diesel, vilket upprepas under Seveso-kapitlet, dock utan specificering. Finns det fler undantag än de redovisade?

En beskrivning krävs av utsläpp av föroreningar till luft, vatten och mark av miljöfarliga och gödande ämnen, däribland PAH från asfalthantering, samt åtgärder för att minimera utsläppen med iakttagande av BAT. En bättre karaktärisering av avloppsvatten och bästa teknik för rening är nödvändig, liksom en redovisning av placering av dessa reningsanläggningar samt förutsägbara kostnader. Det räcker inte med bara en hänvisning till sedimenteringsbassänger.

En redovisning krävs av de kemikalier som kommer att användas vad gäller nedbrytbarhet, toxicitet och bioackumulerbarhet för resp. ämne samt tillämpning av substitutionsprincipen.

Återställning

NCC redovisar mycket lite av vilka återställningsarbeten som planeras för det östra stenbrottsområdet. Här krävs en omfattande precisering av vilka åtgärder som kommer att genomföras, samt var och när. Det gäller bl.a. återställning av rikkärr, tätning av bergväggen mot Natura 2000-området Måryd-Hällestad och realistiska planer för badsjön och dess omgivningar. NCC måste också redovisa att tillräckliga ekonomiska medel har avsatts. En trovärdig återställningsplan måste vara en förutsättning för ett nytt tillstånd. Vilken åsikt har NCC i denna fråga?

Olika uppgifter finns i samrådsredovisningen om fortsatt pumpning av vatten österut efter avslutad verksamhet. Vilka myndighetskrav gäller idag? Vilka konkreta planer har NCC?

Hur kommer det västra stenbrottsområdet att återställas i framtiden, i första hand gällande vattenflödena och påverkan på utsatta bostads- och naturområden?

Undertecknande

Per Blomberg, ordförande Lunds Naturskyddsförening