Registre des interventions : famille batteries

N°	Date	Équipement	Code	Intervention	Technicien
INT-2025-031	2025-03-12	BAT-A-01	E04	Équilibrage, écart ramené à 35 mV	tech_bat_1
INT-2025-047	2025-05-02	BAT-A-01	E05	Remplacement de la sonde NTC2	tech_bat_2
INT-2025-058	2025-06-20	BAT-B-02	B03	Joint d'enceinte remplacé	tech_bat_1
INT-2025-072	2025-08-14	BAT-A-01	E07	Pack isolé, ticket ouvert, pack réformé	tech_bat_2
INT-2025-089	2025-10-03	BAT-A-01	E08	SoH 68 %, remplacement planifié	tech_bat_1

Tableau 1 : interventions 2025

Données fictives. Les identifiants de technicien sont des comptes de démonstration.