

```
ipv6 enable
!Selezionare l'interfaccia
interface gigabitEthernet 0/0
!Attivare l'interfaccia
no shutdown
!Tornare in Privileged-exec mode
exit
exit
!Salvare il file di configurazione
copy running-config startup-config
```

Fase 5: verificare la connettività tra le varie VLAN.

Il ping effettuato da PC-Svi101 con target PC-Mar101 adesso ha successo con il seguente output:

```
C:\>ping 10.2.0.101

Pinging 10.2.0.101 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.2.0.101: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.2.0.101: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.2.0.101: bytes=32 time=12ms TTL=127

Ping statistics for 10.2.0.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 12ms, Average = 8ms
```

Analogamente per IPv6 un ping effettuato da PC-Amm01 con target PC-Svi115 ha successo con il seguente output:

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping FC00:3::65

Pinging FC00:3::65 with 32 bytes of data:

Reply from FC00:3::65: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from FC00:3::65: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from FC00:3::65: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from FC00:3::65: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for FC00:3::65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Conclusioni:

È stato verificato che la configurazione delle VLAN separa il traffico dei frame che incapsulano i pacchetti IPv4/IPv6 all'interno di una stessa rete fisica, e che i collegamenti tra switch trasportano traffico appartenente anche a diverse VLAN; è stato poi configurato il routing tra le varie VLAN in modalità router on a stick.