
# 可编程并行接口8255


# 1. 并行接口8255的特点:

- 通道型接口
  - 主要用于数据的输入或输出
- 含3个独立的8位并行输入/输出端口
  - 2个为8位端口 (PA, PB);
  - 1个可拆分为两个4位端口(PC口)
- 各端口均具有数据的控制和锁存能力
  - 既可作为输入端口,也可以作输出端口。
- 可通过编程,设置各端口工作在某一确定 态下。



### 2. 结构

A组控制 A端口,C口高4位



# 3. 引线

#### 连接系统端的主要引线:

- D0----D7
- #CS
- #RD
- #WR
- A0, A1
- REAST

<b>A1</b>	$\mathbf{A0}$	
0	0	A端口
0	1	B端口
1	0	C端口
1	1	控制寄存器


# 引线

#### 连接外设端的引脚:

- PA0 —— PA7
- PB0 —— PB7
- PC0 —— PC7

分别对应A、B、C三个端口

# 8255与系统的连接示意图



# 4. 工作方式

基本输入/输出方式(方式0) 选通工作方式(方式1) 双向传送方式(方式2)

### 方式0:

- 相当于三个独立的8位简单接口
- 各端口既可设置为输入口,也可设置为输出口,但不能 同时实现输入及输出
- C端口可以是一个8位的简单接口,也可以分为两个独立的4位端口
- 常用于连接简单外设,适于无条件或查询方式

### 方式0的应用:


#### ■ 习惯上:

- A端口和B端口作为8位数据的输入或输出口
- C口的某些位作为状态输入

#### ■ 注:

■ 若使C端口低4位中某一位作为输入口,则低4位中其他位都应作 为输入口。同时可设高4位作为输出。

# 8255工作于方式0的连接示意图





### 方式1:

- 利用一组选通控制信号控制A端口和B端口的数据输入输出
- A口、B口作输入或输出口,C口的部分位用作选通控制 信号
- A口、B口在作为输入和输出时的选通信号不同

#### 方式1下A、B端口作为输出的选通控制信号和输出波形


方式1下的输出波形






方式1下A、B口输出时C口连接的选通信号

#### 方式1下A、B端口作为输入的选通控制信号和输出波形





方式1下A、B口输入时C口连接的选通信号


### 方式1的应用:


- 方式1主要用于中断控制方式下的输入输出
- C口的8位除用作选通信号外,其余位可工作于方式0 下,作为输入或输出口。


### 方式2:

- 双向输入输出方式
  - 可以既作为输入口,又作为输出口。
- 只有A端口可工作在方式2下

### 方式2下A端口的选通控制信号和输出波形







方式2下C端口连接的选通信号


### 方式2的应用:

- 可使A端口作为双向端口所有
- 用于中断控制方式
- 当A口工作于方式2时:
  - B口可工作于方式1
    - 此时C口的所有位都用作选通控制信号的输入输出
  - B口也可工作于方式0
    - 此时C口的剩余位也可工作于方式0

### 4. 方式控制字及位控制字

- 方式控制字:
  - 用于确定3个端口的工作方式及数据传送方向;
- 位控制字
  - 仅用于C端口
  - 可设置C口某位的初始状态 (为高电平或低电平)
  - 当其工作于方式0下且作为输出口时,一般需要对作为输出的 位设置初始状态(即初始化)

# 8255控制字



# 5. 8255芯片的应用


- 芯片与系统的连接
- 芯片的初始化
- 相应的控制程序


### 8255应用例:

- 8086CPU通过8255实施监控。8255端口地址为1020H-1023H,启动操作由端口B的PB7控制(高电平有效),端口A输入8个监控点的状态(每个引脚接一个监控点),只要其中任一路出现异常情况(高电平),系统就通过与PC0相连的信号灯报警(高电平灯亮),要求信号灯亮灭3次。要求:
  - 设计系统线路图,要求用138译码器设计译码电路;
  - 编写8255初始化程序及启动、测试和报警控制程序

#### ■ 地址范围:

■ 0001 0000 0010 00XX





### 控制程序

```
MOV DX, 1023H
  MOV AL, 10010000B
  OUT DX, AL
  MOV AL, 0
  OUT DX, AL
  MOV DX, 1021H
  MOV AL, 80H
  OUT DX, AL
A: MOV DX, 1020H
   IN AL, DX
   CMP AL, 0
   JZ A
```

```
MOV CX, 3
  MOV DX. 1022H
 MOV AL, 1
B: OUT DX, AL
 CALL DELAY
  NOT AL
  CALL DELAY
  LOOP B
  JMP A
```

# 8255应用要求

- 主要引线功能及结构
- 3种工作方式及其特点
- 应用:
  - 芯片与系统的连接
  - 芯片的初始化编程
  - 数据输入/输出控制程序设计

