عبد دی ادوار تنیق و تبزی

حنالدحنان يوسفون کي khalidyousafzai@hotmail.com

۱۲۰۲۳ میسر۲۰۲۳

عتنوان

ix																																								~	َپ	ب\	دييه
xi																																-	Ļ	اح		كادب		_	ں کتا	<u> </u>	ى پې	_ر	^_
1																																						ام	ك	ئىن	ٺ	:	1
1																																. (-ج	گر	ٍ امِ	نظ	ری	ث	اعہ		1.	1	
۳																																		حق	نسن	ر ام	ظ	تمی ن	ہشہ		۲.	1	
۴																																	ت .	÷	گر ب _ا	٠_	انظه	نۇ	ش:		٣.	1	
4																								دله	ب	ىتىر	یر	_	ام.	ل	ئى ن	ٺ	ے شر	<u>-</u> _	<u>ٰ</u>	نظ	ری	ث	اعہ		۴.	1	
_																						ί.	ن	گر	ُ ام	ظ	i((ىرى	ث	ع عر	_	او	_	/),	موله	س َ	_		ار		۵	1	
9																										•	_				-					-	_				۲.	1	
9																										-											_				۷.	1	
9																~	بادا	-	ئاتا	ير	_	روم	٠,	_		_	ےا	_,	سول	Ū	_		1	اور	أمخھ	Ū	_		1		٨	.1	
۳																																				_		_ار	حر	دی	ب	i.	۲
۱۴																												رنا	فی کر فی کر	ومن	بدا	مر	ل ا	ڀ	مر	٠.	بانظر	نۇ	ش:		1.	۲	
۱۵																															لہ	کم۔	5	r (لٰہ	نگمس	ی پ	_	ار		۲.	۲	
14																						. ,	ل	تكمسه	6	(r	_	- 1)	لمريا	_	_ "		ایک	ننفى	ں.	_	ر	ار		٣.	۲	
14																																							روا		۴.	۲	
19																					لم																بدا				۵.	۲	
۲۱																																					_ او				٧.	۲	
۲۴																																					رب				۷.	٢	
r 9																																							نے ا	بالج	ولير.	لو	٣
۲9																															ب را.	ا تص	اد ک	نے	کے با		الجبر	لين	بر بووا		.ريار ا.ا		
۳.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	٠	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•			.,,	•	,,,	آ <u>ت</u> اض	سنطق	•	,	ير ا ا	س		•		

iv

۱۳۱	۲.۱.۳ منطقی جمع		
٣٣	۳.۱٫۳ منطق نفی		
٣٣	۳.۱٫۳ منطقی بلاشهرکت جمع		
۳۳	۵.۱٫۳ منطقی ضبِ مبلات شرکت جمع		
۳۳	برقی تارول مسین جوژ کی وضناحت	۲.۳	
۳۵	عبددی گیٹ بریں بریں بریں ہوئی ہے۔ بریں بریں بریں بریں بریں بریں بریں بریں	٣.٣	
۳۵	۱۳٫۳ ضرب گیٹ		
٣٩	۲٫۳٫۳ مجمع گیٹ ۲٫۳٫۳		
ڀ∠	۳.۳.۳		
۲۷	۳٫۳٫۳ متعددمدا حشل گیٹ بی		
٣٩	۵٫۳٫۳ ضرب متم گین اور جمع متم گین		
۲	۲٫۳٫۳ بلاشرکت جمع گیئ اور بلاشرکت جمع متم گیئ		
ممم	گیٹوں کے برقی خواص	س ہم	
۳۵			
۴٨	۳.۴.۳ مختلوط إدوار		
۹۳	بوولين تف عسل كاتخمين	۵۳	
۵٠	۱.۵٫۳ بودلین نقت عسل کاتخمیت		
۵۲	قوسين مسين سند يوولين تف عسل	٧.٣	
۵۳	پوولین الجبرا کے بنتیادی قوانین	۷.۳	
۵۸	ڈی مار گن کے کلیا ت	۸.۳	
41	حبيرُ وال بوولين قنت عسل	٩٣	
11	ار کان ضرب کے محب وعب کی ترکیب	1+.1"	
414	ار کان جمع کی ضرب کی ترکیب سیست	11.11	
49	ار کان جمع کی ضرب کی ترکیب محب موعب ارکان صفر ب اور ضرب بعب راز جمع کے مابین شبادلہ	14.14	
49	ضرب و جمع دورے متم ضرب و متم ضرب دور کا حصول 🔍	١٣.٣	
۱۷	جمع و ضرب دورے متم جمع و متم جمع دور کا حصول	سر بهما	
۷٢	عبالمتي روب بارموز	10.10	
۳۷	۱٫۱۵٫۳ ایسکی رموزاورعب کمی رموز		
21 2m	ا به اراد است. او گور اور طب کی گر موز مین با به ماری اعتداد کے شنائی رموز مین با ب		
2, ۷۵	۱٬۵۳۰ اکرواکرافخت و و در موز		
ΛI	_ نقث حبات	كارناف	٩
ΛI		1,0	
۸۳	كارنان فقتْ كى جَبِّرانَى	۲.۴	
۸۳	كار ناون نقتة ت تفت عسل كى ساده مساوات كاحصول	۳.۳	
۸۵	۱٫۳٫۴ دوآزاد متغییرتف عسل		
۸۸	۲٫۳۰٫۷ تین متغیب تف عسل ۲٫۳۰٫۰۰۰ مین متغیب تف عسل		
91	٣,٣,٠ حيّار متغي رتف عثل		
91	۲.۳.۴ پ دہ مساوات ہے تف عسل کے ارکان ضرب کا حصول ،		
911	ضر بعبداز جمع کی شکل مسین ب ده مساوات	۲۰٫۲۸	

ع-نوان

90	غيبردلچيپ حسال	۵.۴	
9∠	هی منطق اور تر نکسیسبی ادوار منابع می منطق اور ترکسیسبی ادوار		۵
94	شنائی قیم کاراورشنائی مفلی کار	1.0	
9A 1++	۱.۱.۵ نصف جمع کار		
1.4	۲.۱.۵ منسل جمع کار		
1•4	۵.۱.۵ اعشاری جمع کار		
1 + 9	شنائي شرب كار	r.0	
11+	شناخت کار	۳.۵	
114	شنانت کار کامد دسے تفعیل عمل کا حصول	۳.۵	
11.	دا حسلی منتخب کار اور حسنار جی منتخب کار میسی منتخب کار میسی کار میسی کار میسی کار میسی کار میسی کار میسی کار	۵۵	
17+	۱.۵.۵ خنار جی منتخب کار		
171 178	۲.۵.۵ دا حشلی منتخب کار		
110	ها.ه. ۲۰ دا می حب فاریح هف سان طلق می در در در می متوانی شدند. در	۲.۵	
•		٠.٠	
122	مر ترشیبی منطق اور ادوار		4
۳۳	گیٹوں کے اوت ہے کار	۲.۱	
۱۳۵	پلیٹ کار	۲.۲	
اسم ۱۳۰	باعث متم ضرب گیٹ ایس آریلٹ کار	۳.۲ ۲.۲	
1001	م سرب نیٹ اٹ عن از بیٹ فار ۱٬۴۰۲ عنب رفعال مداحن پلٹ کار، حسال پر قسیرار رکھتا ہے	1.1	
اما	۱٬۲۰۱ میلیز عصال مدا کی پیشت فاربخت این مسید از مسید این می از مسید این اختیار کرتا ہے		
۱۳۲	۳.۴.۲ مداختل R فعـال کرنے ہے پلٹ کارپیت حسال اختیار کرتاہے		
۳	۲.۳.۲ حال دوڑ		
۳۳۱	زياده مداخنل پليئ كار	۲.۵	
١٣٣	ت بل محباز ومعبذ در پلیٹ کار	۲.۲	
٢٣١	آت اعتمال پلٹ کار	∠.٢	
اسم اسم	ڈی پلیٹ کار	۲.۸	
101	۱،۸.۱ اف حلام پیشے فار محے ک علی سردہ دی پیشے فار میں دیا ہے۔ ڈی پلیٹ کار میں	9.4	
100	حے کے پلٹ کار	1+.4	
104	۲.•۱.۱		
۱۵۸	شنائی گئے گار	۲.۱۱	
109	سلىلە دارشنائى جمع كار	17.4	
14+	معاصرتر شیبی ادوار کا محبزی	١٣.٦	
14+	۱٬۱۳۰۲ مساوات حسال		
171	۲٬۱۳۰۶ حیال کاحبہ ول		
145	٣.١٣.٦ حالكات كه		

vi

145	۲.۱۳.۲ څې پليځ کار پر مسبني ترشيجي دور		
141	۵.۱۳۲ جے کے پلٹ کارپر مسبنی ترشیبی دور		
۱۲۷	۲.۱۳.۲ فی پلٹ کار کی مد دے ترشیبی دور کاحبائزہ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،		
AFI	میلی اور مُور نمون می و نیاز می در می میلی اور مُور نمون می و نمون می	۲. ۱۳	
149	۲.۱۴.۱ یه حسال اوران کی مقسرری		
14	معساصر ترشیبی ادوار کی بهناوٹ بریان کریں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔	10.4	
		:	
149		وفت ر	4
IAI	سلىلەدادۇنىتىر	1.4	
111	ے ۱.۱ دائیں انتقال دفت ر		
1A1 1A7	۲.۱.۷ بائیں انتقتال دفت ر		
IAT	۲.۱.۷ واکین وبائین انتصال دفت ر	۲.۷	
11	عبالمسكيران ونتسر	r. <u>-</u> r.∠	
114	سلىلە وارشنائى جىخ كار	۰. <u>–</u> ۲.∠	
		·	
119		گنست	/
119	شن ئی گن <u>ت</u> کار	1.1	
191	معاصر گن ت کار	۲.۸	
191	۱.۲.۸ معساِصِر شنائی گنت کار ِ		
191	۲.۲.۸ شنائی مسرموزاعشاری معساصر گنت کار		
191	دیگر گئ ت کار	٣.٨	
191	۱.۳.۸ متغب رلمبانی گنت کار		
۲٠٠	۲.۳.۸ بے ترتیب کنت کار		
1+1	۳.۳.۸ چیسلا گئیت کار		
۲+۲	۴.۳.۸ دهستر کن پیپداکار		
۲+۵		ح افظ	,
r•4	ے۔ عسار صنی حسافظے میں	1.9	
110	پخت مسائله	r.9	
۲۱۸	حافظه کی استعداد بڑھانے کی ترکیب	۹ ۳	
ria	۱.۳.۹	•	
271	۲.۳.۹ تين 8 × 16 حب فظے سلياه وار جوڙ كرايك 🛚 8 × 48 حب فظے كاحصول		
۲۲۵	و. $4 imes 4 imes 4$ حب فظے متوازی جوڑ کر $8 imes 4$ حب فظے کا حصول $\dots \dots \dots \dots$		
۲۲۵	حسافظہ کے اوت ہے کار	۳.9	
۲۳٠	پخت سافظ سے ترکمی ہی ادوار کا حصول	۵.9	
	تک ، ک متالات	· L.	
۲۳۵	تشکیب ترکیب منطقی ادوار این کار در این کار در ایک مینان	فت بن	14
۲۳۲	۱۰.۱۰ وتابل تشکیل ضرب ترکسیسی منطقی ادوار		
۲۳۷	۲۰۰۱۰ ستابل تشکیل ضرب و جمع تر کمیسی منطقی ادوار		
۲۴.	ت بل تشکیل ترشیبی ادوار	11+	

٣٣٣	عب صر ترسیس بی ادوار	
۲۳∠	تحبن ے	1.11
۲۳∠	اا.۱.۱ عسبوری حبدول	
201	۲.۱.۱۱ بېساوكامېدول	
ram	اا.ا. ۳.۱۱ حسالت دوڑ	
207	اا.ا. ۴ توازن اور ارتعب کشش	
72 1	حسالت دوڑ سے پاک شنائی عسلامتوں کا تقت رر ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،	۲.11
171	عبوری حبدول کی مددسے پلٹ کا تحب زیے	٣.11
141	اا.۳.۱ ایس آرپیٹ	
246	۲٫۳٫۱۱ ساعت کے کنارہ پر چلت اہواڈی پلٹ	
749	۳.۳.۱۱ ایسن آریلٹوں پر مسبنی غنیب رمعیاصرا دوار کافت دم بافت دم تحب نر پید مسبب نی غنیب رمعیاصرا دوار کافت دم بافت دم	
	* 1	
اک۲	الغي	۱۲ کمپیوٹر
اک۲	ښاؤك	1.15
722	ہدایا ہے کی فہرسرسیے	1.11
۲۸۱	كمپيوٹر كى برنامسے نوليي	٣.١٢
FAY	بازيابي پھىپەرا	4.15
191	تعميلي پيپرا	۵.1۲
199	ِ حسر د برناب	٧.١٢
۳+۱	كمپيوٹرالف كانقشە	4.11
۳۱۱	حت د د برنام ـــ 	A.15
۳۲۱	•	۱۳ کمپیوٹر
۳۲۱	دوطب دن از	1.11
٣٢٢	طسرز لغميسر	۲.۱۳
٣٢٣	حبافظے سے رجوع کرنے والی راجع ہدایات	۳.۱۳
٣٢٨	وفت رى بدايات	سا.س
٣٢٨	س _{ال} م.ا لاد	
779	۱۳٫۳۰ جمع اور منفی	
١٣٣١	ىشاخ اور طسلىم بدايات	۵.۱۳
امم	منطق ہدایات	٧.١٣
٣٣٣	دیگر مدایا ت	4.11
۲۳∠	كمپيوٹرباكا مشلاصيە	1.10
٩٣٩		جوابات

باب

كمبيوثربا

ار تقت نی طور پر کمپیوٹر الف ایک صدیم مشین ہے جو چند سادہ ہدایت پر عمسل درآمد کر سکتا ہے۔ اسس باب مسین ارتقت کی اگلی کڑی پر غور کسی حبات کے جم کمپیوٹر با کہسیں گے۔ کمپیوٹر باچھانگ کی ہدایات حبانت ہے جو برنام کے کسیوٹر کو محببور کر سستی ہیں۔ جیب آپ حبلد حبان پائیں گئی محصل کرنے یا اسس ھے کو نظر مانداز کرنے پر کمپیوٹر کو محببور کر سستی ہیں۔ جیب آپ حبلد حبان پائیں گئی۔ چھلانگ ہدایات کی بدوات کمپیوٹر کی طباقت بہت زیادہ بڑھتی ہے۔

۱۳.۱ دوطسرت د ف اتر

تاروں کی برقی گنجبائٹ کم کرنے کی عضرض ہے ہم کمپیوٹر بائے ہر ایک دفت راور W گزرگاہ کے ﷺ تاروں کا صرف ایک سلماء بچپ میں گئی ہے۔ درآمدی اور بر آمدی پنیے آپس مسیں جوڑے گئے ہیں؛ گزرگاہ تک تاروں کا صرف ایک گروہ حباتا ہے۔

کپ درآمدی اور بر آمدی پنیے آگیس مسیں جوڑنا کوئی مسئلہ کھٹڑا کرتا ہے؟ بی نہیں۔ کمپیوٹر کی دوڑ کے دوران کسی ایک وقت پر "لاد "اور" محباز "مسیں سے صرف ایک فعسال ہو گا۔ فعسال "لاد "کی صورت مسیں شنائی مواد گزرگاہ سے د فت رکی درآمد کی حبانب گامسزن ہوگا؛لاد عمسل کے دوران ، بر آمدی راہیں غیر والبیطر 'ہول گی۔اسس کے بر عکسس، فعسال "محباز"کی صورت مسیں، شنائی مواد د فت رہے گزرگاہ کی طسرف گامسزن ہوگا، اور درآمدی راہیں غیسر وابسطہ ہول گی۔

سہ حسال دفت رکے درآمدی اور بر آمدی پنیوں کو مختلوط دور ساز اندرونی طور پر آلپس مسیں جوڑ سکتا ہے۔ اسس سے ناصرون تارول کی برقی گنجب کشش کم ہوگی بلکہ درآمدی وبر آمدی پنیوں کی تعب داد بھی کم ہوگی۔ مشلاً، سشکل 1b. 11 مسیں آٹھ کی بحب سے حیار درآمدی و برآمدی پنیے ہیں۔

سشکل 1c.11 مسیں سے حسال دفت ر، جس کے درآمدی اور بر آمدی راہ اندرونی طور پر آلیس مسیں حبڑے ہیں، کی عسلامت

floating

۳۲۲ باب ۱۳۰۰ کمپیوٹریا

پیش ہے۔ دوط سرف تیبر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بے راہ **دو طرفہ** کے باکس پر مواد کئی بھی طسرف حپل سکتا ہے۔

۱۳.۲ طسرز تعمیسر

شکل 2.11مسیں کمپیوٹربا کی طسرز تعمیسہ پیش ہے۔ دونتا تر کے وہ ہر آمدات جو گزرگاہ W سے منسلک ہیں سہ حسال ہیں؛ جو W گزرگاہ ہے منسلک نہیں، وہ دوحسال ہیں۔ بہاں بھی ہر ایک دفتسر کو وت بوتر تیب کارت ابوا ہشارات (جو یہاں دکھائے کہ نہیں گئے) جمیعت ہے۔ وت ابوا ہشارات ساعت کے انگلے کسنارہ حب ٹرھائی پر دفتسر کولادنے، یا محباز ہونے، یا محسال درج ذیل ہے۔ کسی دوسسرے مقصد کے لئے شیار کرتے ہیں۔ ہر ڈیے کی مختصد تفصیل درج ذیل ہے۔

داحن لي روزن

کمپیوٹرباکے دوداحنلی روزن ہیں جنہ میں روزن 1 اور روزن 2 کہتے ہیں۔ اوس عشری مسرموز گائی کار تختی آروزن 1 کے ساتھ حبٹری ہے۔ یوں ہم روزن 1 کے ذریعے سادس عشری برنام ہدایات اور مواد داحنل کر سکتے ہیں۔ جی آپ وکھ سکتے ہیں، سادس عشری ٹائیپ کار مختی روزن 2 کے بیٹ 0 کوتیار "کا اشارہ بھیجتی ہے۔ یہ امشارہ روزن 1 سیس درست مواد کی نشاندی کرتا ہے۔

روزن 2 کے پنیا 7 کو حباتا ہوا اسلسلہ وار مداخل اسٹارے پر بھی نظے رڈالیں۔ کچھ دیر بعید، ایک مثال کی مددے، سلسلہ وار داحسنل مواد کو متوازی مواد مسین تب یل کرناد کھایا جیائے گا۔

برنام گنت کار

یہاں برنامہ گنتکار 16 (سولہ) بٹ ہے لہاندا ہے۔

برنام گنتگار = 0000 0000 0000 0000

۳

برناب گنتگار = 1111 1111 1111 1111 1111

گن سکتاہے، جو O000H تا FFFFH ، یااعث ارکی 0 تا 65535 کے برابرہے۔

کمپیوٹر کی ہر دوڑ سے قبل پست <u>CLR</u> امشارہ برنامہ گنتکار کو زبر دستی صاف کرتا ہے؛ یوں حسافظہ کے معتام 0000H پر موجود ہدای<u>ت</u> ہے عمسل مشہ وع ہوگا۔

د فت ریت اور حسافظ

بازیابی پھیسرے کے دوران، دفت ریت کو برنامہ گنت کار 16 بٹ پت منسراہم کرے گا، جس کے بعد حسافظہ کے مطلب مطلب مصلوب معتام سے دوسال" دفت ریت "مختاطب ہوگا۔ کمپیوٹر بامسیں 0000H تا 07FFH پت 2K پخت

bidirectional'

keyboard

READY"

serial in

۱۳.۲ طـرز تعميـر

حافظ استعال کرتا ہے۔ پخت حافظ مسیں موجود برنامے کو نگرال میں بیں۔ برقی طباقت کی منسراہمی پر کمپیوٹر کی استعال کرتا ہے۔ باقی 62K کی استعال موں ہے۔ باقی 62K میں موجود کی تشریح، اور ایسے دیگر کام "نگران برنامہ" کی ذمہ داری ہے۔ باقی عمار میں حافظہ کے لئے مختص ہے۔ بین 0800H تا FFFFH ہے عمار میں حافظہ کے لئے استعال ہوں گے۔

د فت رمواد

حسافظہ کے مواد کاد فت رجس کو ہم مختصراً وفتر مواد ^{عکہ} میں گے آٹھ بِٹ مستحکم کارہے۔اسس کامحنارج عسارضی حسافظہ سے حبٹراہے۔ سیہ دفت رکھ عمسل سے قب ل گزرگاہ سے مواد حساصل کر تاہے،اور پڑھ عمسل کے بعید گزرگاہ کو مواد بھیجت سے۔ ہے۔

د فت رمدایت

کمپیوٹربا کی ہدایا ۔۔۔ کی تعبداد کمپیوٹر الف کی ہدایا ۔۔۔ کی تعبداد ہے زیادہ ہے المبندااسس کاد فت رہدایہ۔ 4 بب کی بجب کے 8 بٹ کی بجب کے 8 بٹ ہندسیں 8 بٹ مسیں 8 بٹ ہندسیں 8 بٹ مسیں 8 بٹ مسیں 5 بدایا ۔۔۔ کو 8080/8085 کی ہدایا ۔۔۔ (جو ڈالٹ مسئلہ پیش نہیں کریگا۔ آٹھ بٹ ہدایتی رمسزاستعال کرتے ہوئے کمپیوٹربا کی ہدایا ۔۔۔ کو 8080/8085 کی ہدایا ۔۔۔ کو مسین مطابق ہیں۔ خود آٹھ بٹ ہیں کے ہم آہنگ رکھا گیا ہے۔ کمپیوٹربا کی تسام ہدایا ۔۔۔ کمپیوٹربا کی ہدایا ۔۔۔ کے مسین مطابق ہیں۔

ت ابووتر تیب کار

ت ابو و ترتیب کار وہ ت ابو الفاظ یا حنسر د ہدایات پیدا کرتا ہے جو کمپیوٹر کے باتی حصوں کو ساتھ حپلاتے اور ان سے کام کیسے ہیں۔ کمپیوٹر با کی ہدایات کی تعبداد زیادہ ہے المبید ااس کے ت ابو و ترتیب کار کا دور بھی زیادہ بڑا ہو گا۔ اگر حپ، ت ابو لفظ بڑا ہو گا، بنیادی تصور مسیں کوئی منسرق نہیں: ساعت کے انگلے کسنارہ حپڑھائی پر دمناتر کارد عمسل مت بولفظ یا حسر د ہدایات کے تحت ہوگا۔

د فت ر الف

د فت رالف کادوحال محنارج "مسر کز حیاب و منطق "کوحباتا ہے؛ اسس کاسہ حیال محنارج W گزرگاہ کو حباتا ہے۔ یوں دفت بر الف مسیں موجود 8 بٹ لفظ مسلسل مسر کز حیاب و منطق کو حیلاتا ہے، تاہم یکی لفظ گزرگاہ پر صرف اسس وقت ڈالاحباتا ہے جب EA فعیال ہو۔

مسر کز حساب ومنطق اور حجسن ڈے

معیاری مرکز حماج و منطق ^کے محسلوط ادوار عسام دستیاب ہیں۔ ان "مسرا کز حساب و منطق "مسیں عصوماً 4 یااسس سے زیادہ متابو ہِ ب ہوں گے ، جو الف اور ب الفاظ پر در کار حسابی اور منطقی عمسل تعسین کرتے ہیں۔ کمپیوٹر ہا مسیں مستعمل مسر کز حساب ومنطق ، حسابی اور منطقی اعمسال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

monitor'
memory data register²

ALU, arithmetic logic unit

__

۳۲۴ باب سال کمپیوٹریا

جھنڈا ہے مسراد ایک پلٹ کارہے، جو کمپیوٹر دوڑ کے دوران بدلتے حسالات پر نظسر رکھت ہے۔ کمپیوٹر بامسیں دو حجسنڈ علامتے۔ احجسنڈ علامتے۔ اللہ علامتے کا میارے کی صورت مسیں جھنڈا علامتے۔ اللہ علامتے کا مواد منفی ہونے کی صورت مسیں جھنڈا علامتے۔ اللہ میں بلٹ دہوگا۔

عارضی دفت ر، دفت ر ب ،اور دفت رج

و فت رالف کے ساتھ جمعیااس سے منفی ہونے والا مواد و فت رب کی بحبئ عارضی وفتر مسیں رکھا حباتا ہے۔ یوں و فت رب دفتر ب کے عسادہ کمپیوٹر بامسیں و فت ر و فت رب کے عسادہ کمپیوٹر بامسیں و فت رقت میں و فت رب کے عسادہ کمپیوٹر بامسیں و فت رقت کے بیں۔ حکومیا یا جہا ہے۔ یوں کمپیوٹر دوڑ کے دوران مواد کی ترسیل مسیں ہم زیادہ کیا ہے۔ سے کام لے سے ہیں۔

حنارجي روزن

کپیوٹر بامسیں دوحنار جی روزن ہیں جنہیں روزن 3 اور روزن 4 کہا گیاہے۔ دفت رالف کے مواد کوروزن 3 پرلاداحباسکتا ہے، جو سادسس عشری نمائتی شختی کوحیلاتاہے۔ بین ہمنسانگی دکھ سکتے ہیں۔

دفت رالف کاموادروزن 4 پر بھی ڈالا جباسکتا ہے۔ روزن 4 کاپنی 7 سادس عشری مسرموز کار کو تشکر ^{۱۱} کااث ارہ بھیجت ہے۔ "تشکر اسٹارہ" اور تنار "اسٹارہ مص**افح**ہ ما کے تصور کا حسب بیں، جس پر حباید غور کسیا جبائے گا۔

روزن 4 کے بٹ 0 پر بھی نظسرڈالیں جو س**لسلہ وار مخارج** ^{۵ا}اشارے کو ظساہر کر تاہے۔ایک مشال مسیں ہم دفت ر الف کے متوازی مواد کو سلسلہ وار مسین آجی مواد **مسین تب یل کریں گ**ے۔

۱۳.۳ حافظ سے رجوع کرنے والی راجع ہدایا ۔۔۔

کمپیوٹر باکا بازیابی پھیسراوہ کے جو پہلے ہوت۔ T_1 اب بھی پت حسال ، T_2 بڑھوتری حسال ، اور T_3 حسانظہ حسال ہے۔ چو نکہ بازیابی پھیسرامسیں حسانظہ سے دفت رہدایت مسیں برنامہ ہدایت ڈالی حب آن ہے البندا کمپیوٹر باکی تمسام برایات حسانظہ استعمال کرتی ہیں۔

تاہم تعمیلی پھیے رائے دوران حسافظ سے رجوع بعض اوت سے کیا حباتا ہے اور بعض اوت سے نہیں کیا حباتا ؛اسس کا دارومدار ہدایت کی نوعیت پر ہے۔"راجع ہدایت "وہ ہدایت ہوگی جو تعمیلی پھیے رائے دوران حسافظ سے رجوع کرے۔

كمپيوٹر باكى كل 42 بدايات بين- آئين ان مسين سے راجع بدايات پر غور كريں-

flag⁹ sign flag¹

zero flag

ACKNOWLEDGE'r

ready"

handshaking "
serial out 14

نفت ل اور ذخب ره

"فتسل" کی ہدایہ وہی ہے جو پہلے تھی: مختاطب معتام (نشان زد معتام) سے دفت رالف مسیں حسافظہ سے مواد ڈالٹ۔ منسرق فقط است ہے کہ کمپیوٹر ہاکی رسائی # FFFF معتامات تک مسکن ہے۔ مشال کے طور پر، "فقسل 2000H"سے مسراد حسافظہ کے معتام # 2000 سے دفت رالف مسیں مواد نقس کرناہے۔

ہدایت کے مختلف حصوں مسین منسرق کرنے کے لئے بعض اوصت ہدایت کے بہلے جے کو ہدائیت رمز 'اجبکہ باتی جے کوزیر علی کہسیں گے۔ یوں ہدایت معلی کا کہتے ہیں۔ یوں "نفشل 2000H "کوزیر علی کہسیں گے۔ یوں ہدایت معنی لئے جب سکتے ہیں؛ ب ہدایت کے لئے یاہدایت کے شنائی رمسز کے لئے استعال کیا حب سکتا ہیں۔ یہ استعال کیا حب سکتا ہیں۔ یہ است کے استعال کیا حب سکتا ہیں۔ یہ استعال کیا حب سکتا ہیں۔ یہ استعال کیا حب سکتا ہیں۔ یہ استعال کیا جہ استحال معنی مستن سے واضح ہوگی۔

" ذخیسرہ "ایک ایک ہدایت ہے جو دفت رالف کے مواد کو حسافظہ مسیں محفوظ کرتی ہے۔ اسس ہدایت کو پت در کار ہو گا۔ یوں" ذخیسرہ 7FFFH "کی ہدایت دفت رالف کے مواد کو حسافظہ مسیں معتام 7FFFH پرر کھتی ہے۔ اگر

8AH =الف

ہوتب "ذخیرہ 7FFFH" کی تعمیل معتام 7FFFH پر 8AH کھے گا۔

متصل

"متفسل" ہدایت دیے گئے دفت رمیں متفسل مواد منتقبل کرتی ہے۔ یہ کمپیوٹرے کہتی ہے کہ ہدایت رمنے ابعد پیش مواد کودیے گئے دفت رمیں ڈالے۔ مشال کے طور پر،

متصل الف_37H،

کمپیوٹر کو کہتی ہے کہ دفت رالف مسیں 37H ڈالے۔اسس ہدایت کی تعمیل کے بعب دفت رالف مسیں درج ذیل شنائی مواد ہوگا۔

$0011\,0111 = 110$ الف

آپ "متصل" "ہدایت کود من ترالف، ب، اورج کے ساتھ ملا کر استعال کر سکتے ہو۔ ان ہدایات کی اشکال درج ذیل ہیں۔

متصل الف،بائن متصل ب،بائن متصل ج،بائن

opcode¹⁷ operand¹²

باب۳۱ کمپیوٹریا

حبدول ا .۱۳: کمپیوٹر بائے ہدایتی رمسز

ہدایتی ر مسنر	ہدای <u>۔۔</u>	ہدایتی رمسنر	<i>ېداي</i> ت
47	لاد ب،الف	80	جع ب
41	لاد ب،ج	81	ટ ઇ.
4F	لاد ج،الف_	A0	ضرب منطقی ب
48	لاد ج،ب	A1	ضرب منطقی ج
3E	متصل الف، بائٹ	E6	ضرب منطقی متصل بائٹ
06	متصل ب،بائٹ	CD	طلبی پت
0E	متصسل ج،بائٹ	2F	مثمم
00	فارغ	3D	گھٹا الف۔
B0	جمع منطقی ب	05	گھٹا ب
B1	جمع منطقی ج	0D	گھٹا ج
F6	جمع منطقی متصل بائٹ	76	رک_
D3	برآمد بائنے	DB	درآمد بائئٹ
17	گھوم بائیں	3C	بڑھ الف
1F	گھوم دائیں	04	بڑھ ب
C9	لويب	0C	بڑھ اج
32	زخ ب ره پ ت ن	FA	ڪاخ منفي پت
90	منفی ب	C3	ثاغ بت
91	منفی ج	C2	ثاخ غيبر صفسريت نور ن
A8	بلامشرکت ب	CA	بشاخ صف ربت
A9	بلا <i>ڪرڪ</i> ج	3A	نفشل پیت
EE	بلات ركت متصل بائث	78	لاد الف،ب
		79	لاد الفــــ،ج

مدایتی رمسز

حبدول ۱.۱۳ مسین کمپیوٹر ہا کی ہتام ہدایا ہے۔ پیش ہیں۔ ہے 8080/8085 کی ہداتی رمسز ہیں۔ جیسا آپ و کھ سکتے ہیں " نقسل "کاہداتی رمسز 3A ہے،" ذخیسرہ"کاہداتی رمسز 32 ہے، وغیسرہ۔ اسس باب کو پڑھتے ہوئے اسس حبدول سے رجوع کریں۔

مثال ۱۳۰۱: وفت رالف میں ،49H وفت رہ میں ،44H اور وفت رج میں 4BH ڈالنے کے لئے ہرنا سے تکھیں؛ اسس کے بعب دوفت سرالف کامواد حب فظ ہے کے مصام 62854 پر رکھیں۔

حل: ایساایک برنام درج ذیل ہے۔

متصل النب، 49H متصل ب، 4AH متصل ج، 4BH ذخيره 6285H ركب

پہلی تین ہدایا ہے، 4AH،49H،ور 4BH بالت رتیب دون از الف، ب، اورج مسیں ڈالتے ہیں۔ ذخیبرہ 6285H ہدایت دفت رالف کامواد سافظ ہے معت م 6285H مسیں رکھتی ہے۔

برنامے کی آحضری ہدایت رک ہے جو ہمیث کی طرح کمپیوٹر کو مواد کی عمل کاری سے روکتی ہے۔

مثال ۱۳.۲: درج بالابرنام کاترجم، حبدول ۱۳.۱ کی مدوسے، 8080/8085 کی مشینی زبان مسیں کریں۔ پت 2000H سے دوئاکریں۔ سے سروع کریں۔

حــل:

عـــلامتى روپ	مواد	پت
متصل الف ـــ ،49H	3EH	2000H
	49H	2001H
متصل ب-4AH	06H	2002H
	4AH	2003H
متصل ج،4BH	0EH	2004H
	4BH	2005H
ذخ ب ره 6285H	32H	2006H
	85H	2007H
,	62H	2008H
رک	76H	2009H

مشینی زبان کے اسس برنامہ مسیں کئی نئے تصور پیش ہیں۔ پہلی ہدایت منصل الف، 49A

کاہدا تی رمسز پہلے ہت پر اور زیر عمسل ہائٹ دوسرے بتے پر رکھا ہے۔ تمام 2 بائٹ ہدایات کے لئے ایسا ہوگا: ہدا تی رمسز پہلے دستیاب بتے پر جبکہ ذیر عمسل ہائٹ الگے بتے پر رکھا حبائے گا۔ درج ذیل ہدایت 3 بائٹ کبی ہے (ہداتی رمسز 1 بائٹ جبکہ زیر عمسل مواد 2 بائٹ ہے)۔

زخىرە 6285H

ہدایت ذخیرہ کا ہدایتی رمسنز 32H ہے۔ یہ بائٹ پہلے دستیاب بت، 2006H، پر رکھ گیا ہے۔ اسس ہدایت مسین دیا گیا ہت (6285H) دوبائٹ لہب ہے۔ زیرین بائٹ 185H گلے بتہ (2007H) پر، اور بالابائٹ 162Hسس سے اگلے پیٹر(2008H) پررکھ آگیا ہے۔ اب ۱۳ کمپوڑیا

پت بظاہر الن کیوں رکھا گیا (یعنی زیریں بائٹ کے بعد بالا بائٹ)؟ اولین 8080 مسیں ایسا کیا گیا۔ اسس (اولین) حضر دعساس کار مسیں یہی طسریق اختیار کار کیا ہے۔ اختیار کیا گیا۔ اور دیگر حضر دعساس کار مسیں یہی طسریق اختیار کیا گیا۔ یوں زیریں بائٹ زیریں ہے پر، اور بالابائٹ بالاجے پررکھا حباتا ہے۔

آ حنسری ہدایت رک ہے جس کاہدای رمسز 76H پت 2009H پر رکھا گیا ہے۔

آپ نے دیکھ کہ مصل ہدایت 2 بائٹ، ذخیرہ ہدایت 3 بائٹ، اور رک ہدایت 1 بائٹ ہے۔

۱۳.۴ وفت ری بدایات

ہداتی پھیسرے کے دوران راجع ہدایات ایک ہے زیادہ مسرتبہ حافظہ ہے رجوع کرتی ہیں، البذاب ہدایات نسبتاً مست رفت رفت رکھ ہدایات است نسبتاً مست رفت رفت رکھ ہوایات است رفت رکھ کے مواد دوسرے وفت مسین ایک وفت رکھ کے کم وقت مسین ایک وفت روسرے دوسرے د

ا.م. ١١ لاد

ہدایت لاد کو ''لاد'' پڑھسیں (جیب گھوڑے پر بوجھ لادنا)۔ ب کمپیوٹر سے کہتی ہے کہ ایک وفت رہے مواد دوسسرے دفت ر منتقل کرے۔ مثال کے طور پر،

لاد الف،،

کمپیوٹر سے کہتی ہے کہ د فت سر ب سے مواد د فت سرالف منتقت ل کریں۔ ب عمس ال عنب ر تباہ کن ہے، لیخیٰ د فت سر ب کامواد نقت ل ہوگالیس کن ب مواد د فت سر ب مسیں بھی رہے گا۔ مشلاً، درج ذیل صور ب مسیں

9DH =الف= 34H =الف

ہدایت لاد الف، ب کی تعمیل کے بعب دنت انج درج ذیل ہوں گے۔

9DH = الف 9DH = __

آپ د و ن از الف، ب، اورج کے نیج مواد کا انتقال کر کتے ہیں۔ ان ہدایات کی شکل وصورت درج ذیل ہے۔

لاد الف،ب لاد الف،ج لاد ب،الف لاد ب،ج لاد ج،الف لاد ج،الف

ے کپیوٹر ہا کی تسینر ترین ہوایا ہے ہیں جنہیں محض ایک مشینی پھیسراور کارہے۔

۱۳.۱۳ وفت ری بدایا ____

۳.۴ استجع اور منفی

ہدایت جمع کہتی ہے د فت سرالف کے ساتھ ویے گئے د فت سرکامواد جمع کر کے نتیجب د فت سرالف مسیں ڈال۔مشاأ، جمع ب

کمپیوٹر سے کہتی ہے دفت رہے کا مواد دفت رالف کے مواد کے ساتھ جمع کر۔ یوں اگر اسس ہدایت کی تعمیل سے قبل ان دن ترمسین درج ذیل ہو:

02H =الف= 04H =الف

تب جمع ب کی تعمیال کے بعب دان د مناتر مسیں درج ذیل ہو گا۔

02H = 06H = 06H =

د فت رالف میں نتیجہ جب کہ دفت رے این امواد برفت رار رکھتا ہے۔

ای طسرح منفی کہتی ہے دیے گئے و فت رکامواد و فت رالف سے منفی کر کے د فت رالف مسیں نتیجہ رکھ۔ دیے گئے و فت رکامواد تب یل نہیں ہوگا۔ منفی ج د فت رخ کامواد و فت سرالف کے مواد سے منفی کر کے نتیجہ د فت سرالف مسیں رکھے گی۔

ہدایا ۔۔ جمع اور منفی کی مختلف سشکل وصور تیں درج ذیل ہیں۔

بع ب جمع ج منفی ب منفی ج

برُّ هـــااور گھٹا

بعض او ت ہے ہم دفت رکا مواد بڑھ نایا گھٹانا حیاہتے ہیں۔ بڑھوتری کے لئے ہدایت بڑھا ہے؛ یہ کمپیوٹر سے کہتی ہے، دیے گئے دفت رکے مواد مسیں 1 کا اصاف کر۔ دفت رکے مواد مسیں کی لانے کی ہدایت گھٹا ہے، جو دیے گئے دفت رکے مواد مسیں 1 کی کی پیدارتی ہے۔ ان ہدایا ہے کی مختلف اسٹ کال درج ذیل ہیں۔

> بڑھ الف بڑھ ب بڑھ ج گٹا الف گٹا ب گٹا ج

> > يوں اگر د ف اتر مسيں

8AH=3 56H=__

ہوتے بڑھ اے کی تعمیل کے بعید

۳۳۰ کمپیوٹریا

57H=___

اور گھٹاج کی تعمیل کے بعب درج ذیل ہوگا۔

5=He8

مثال ۱۳.۳: اعشاری 23 اور 45 جمع کرنے کی ہدایت تھیں۔ بتیجہ سافظہ مسیں مصام 5600H پرر کھسیں۔ بتیج مسیں 1 کااضاف کرکے جواب و فسترج مسیں ڈالیں۔

حسل: اعشاری 23 اور 45 کو سادس عشیری مسین لکھٹ ہوگا جو بالتسرتیب 17H اور 2DH ہیں۔ درج ذیل برنام۔ اسس کام کو سرانحبام دے سکتاہے۔

> متصل النـــ، 17H، متصل بــ، 2DH، جمع بــ زخيــره 5600H بڑھ الفـــ لاد ج، الفـــ ركــ

مثال ۱۳.۱۰: مافذ برمام ۱۸ مشینی زبان مسیں ترجب عصوماً کمپیوٹر کے مخصوص برنامے کی مدد سے کسیاحیاتا ہے جے مترجم برمامہ یا مخصص اُمترجم اگر جمہ مشینی زبان مسیں مترجم برمامہ یا مخصص اُمترجم اگر جمہ مشینی زبان مسیں کریں۔
کریں۔

عسلامتی روپ متصل الفس ۱7H،	مواد	پت
متصل الف ـــ 17H،	3EH	2000H
	17H	2001H
متصل ب-2DH	06H	2002H
	2DH	2003H
<u>ب</u> حيج	80H	2004H
ذخ ب ره 5600H	32H	2005H
	00H	2006H
	56H	2007H
بڑھ الف	3CH	2008H
لادج،الف_	4FH	2009H
رک	76H	200AH

source program^{1A} assembler¹⁹

۱۳.۵. شاخ اور طسلبی بدایات

یادرہے، جع، بڑھا،لاد، اور رکے ہدایات 1 بائٹ ہیں؛ مصل ہدایات 2 بائٹ، اور ذخیرہ ہدایت 3 بائٹ ہے۔ 🛘

۱۳.۵ شاخ اور طبلی مدایات

کمپیوٹر ہاکی حیار ہدایات الی ہیں جو برنامے کی ترتیب تب یل کر سستی ہیں۔ دوسرے لفظوں مسیں، ہمیث کی طسر ت اگلی ہدایت بازیاب کرنے کی بحبائے، کمپیوٹر برنامے کے دوسسرے ھے پہنچ کر وہاں سے اگلی ہدایت بازیاب کر تاہے۔ ہم کہتے ہیں کمپیوٹر دوسسری شاخ تالیتا ہے یادوسسری شاخ پر حیال پڑتا ہے۔

ف سرخ کریں آپ حیاج ہیں کہ دفت رالف مسیں صف ر 0 ہونے کی صورت مسیں ایک کام اور غنی رصف رہونے کی صورت مسیں ایک کام اور غنی رصف رہونے کی صورت مسیں دوسراکام سرانحبام ہو۔ جہاں کمپیوٹر نے یہ کوفیصلہ کرناہوگا، وہاں برنامے کی دوشاخ ہوں گا۔ کمپیوٹر کوفیصلہ کرناہوگا، وہاں برنامے کی دوشاخ ہوں گا۔ کمپیوٹر کوفیصلہ کرناہوگاکہ وہ کس "شاخ "پر جیلے۔

مثاخ

نی سفان پر جیلنے کی ایک ہدایت سفان ہے؛ یہ کمپیوٹر کو اگلی ہدایت دئے گئے ہے بازیاب کرنے کو کہتی ہے۔ سفان پر حیلت ہے۔ سفان ہدایت کے ساتھ ہت ہوگا جو برنامہ گنت کار مسین ڈال دیاجبا تا ہے۔ مضال کے طور پر،

شاخ H000E

كمپيوٹر كواگلى ہدايت حسافظ كے معتام 3000H سے بازياب كرنے كو كہتى ہے۔

آئیں اسس عمسل پر غور کریں۔ منسرض کریں، شاخ 3000H متام 2005H پر موجود ہے (شکل 3a.11 دیکھسیں)۔ بازیابی پھیسیرے کے اختیام بر، برنامہ گنت کارمسین درج ذل ہو گا۔

برنام گنتگار=2006H

تعمیای پھیے رے کے دوران، شاخ H 3000 برنامہ گنت کار مسیں مطاوب پت ڈالتی ہے۔ برنامہ گنتکار=3000H

ا اللابازيابي تيسيرا، الله بدايت 2006H كى بحبائ 3000H سے يات كار 3a.11 ديسيس)-

شاخ منفی

کمپیوٹر بامسیں دو جھنڈے ہیں جنہسیں جھنڈا علامہ اور جھنڈا صفر کہتے ہیں۔ بعض ہدایات کی تعمیال کے دوران، دفت ر الفے کے مواد کو دیکھتے ہوئے سے جھنڈے بلٹ دیابیت ہول گے۔ دفت رالف کے مواد کی عسلامت منفی (-) ہونے کی صورت مسیں جھنڈا عسلامت بلٹ دہوگا؛ دیگر صورت سے جھنڈابیت ہوگا۔ عسلامتی طور پر درن ڈیل کھا حبائے گا،

branch'

با_٣٢٠ کمپيوڙبا

جہاں S حجنڈاعلامت کوظ ہر کرتاہے۔

$$S = \begin{cases} 0 & A \ge 0 \\ 1 & A < 0 \end{cases}$$

حجت ڈاعسلامت اسس وقت تک بلندیا پست رہے گاجب تک کوئی دوسسری ہدایت (جو اسس حجسنڈے کو تبدیل کرسٹتی ہو)اہے تبدیل سنہ کرے۔

ہدایت سٹاخ منفی کہتی ہے ، "منفی صورت مسیں سٹاخ" (منفی کی صورت مسیں نئی سٹاخ ہر حیل)؛ کمپیوٹر نامسزد پے پر صرف اسس صورت پہنچ گا جب ججسٹرا عسلامت بلسند ہو۔مشال کے طور پر، فسنرض کریں سٹاخ منفی 3000H حسافظہ مسیں 2005 پر موجود ہو۔اس ہدایت کی بازیابی کے بعد درج ذیل ہوگا۔

برنامه گنتکار=2006H

اگر S=1 ہو، شاخ منفی S=1 کی تعمیل برناہ گنت کارمسیں S=1 والے گی۔

برنام گنتکار=3000H

چونکہ برنامہ گنت کاراب 3000H پر نظر جمائے ہوئے ہے لہذا آگی ہدایت حسافظہ کے معتام 3000H سے پڑھی حبائے گی۔

اسے کے بر عکس، اگر S=0 ہو، شاخ پر چلنے کا جواز موجود نہیں ہوگا، الہذا برناسے گنسے کار کامواد تبدیل نہیں ہوگااور اگلے بازیابی پھیے رامسیں ہدایت 2006 سے پڑھی حیائے گی۔

شکل 3b.11 مسیں دونوں صور توں کی وضاحت کی گئی ہے۔ اگر منفی کی مشیرط مطمئن ہو، کمپیوٹر اگلی ہدایت کے لئے 3000H کی شاخ (3000H پر موجود مشاخ) لے گا۔ اگر منفی مشیرط مطمئن سنہ ہو، کمپیوٹر شاخ کئے بغیب رسیدھا گور کر ۲۰ اگلی ہدایت اٹھائے گا۔

شاخ صنسر

دوسسرا جھٹ ڈاجو دفت رالف کے مواد سے متاثر ہو" جھٹ ڈاصنسر" ہے۔ بعض ہدایات کی تعمیل پر دفت رالف کا مواد صنس (0) ہوگا۔ اسس واقع کو جھٹ ڈاصنسر بلٹ ہو کر یاد رکھتا ہے؛ اگر دفت رالف کا مواد صنسر سنہ ہو ہے جھٹ ڈا پیت ہوگا۔ عسلامتی طور پر درج ذیل ہوگا، جہال Z حجسٹ ڈاصنسر کو ظاہر کرتا ہے۔

$$Z = \begin{cases} 0 & A \neq 0 \\ 1 & A = 0 \end{cases}$$

ہدایت شاخ صف رکہتی ہے، «صف کی صورت مسین شاخ " (اگر دفت رالف مسین صف ہو، اگل ہدایت کے لیا سے اللہ میں صف کر ہے، اللہ ہو۔ فت راللہ ہو۔

fall through

شاخ صخیر 3000H حسان مسیں معتام Z=1 پر موجود ہو۔ اسس ہدایت کی تعمیل کے دوران اگر Z=1 ہو، اگلی ہدایت Z=1 ہدایت Z=1 ہدایت Z=1 ہدایت Z=1 ہدایت کی داسس کے بر عکس، اگر Z=1 ہو، اگلی ہدایت Z=1 ہو، اگلی ہدایت کی داسس کے بر عکس، اگر میں معتام کی داسس کے بر عکس، اگر ہوائی ہدایت کی داسس کے بر عکس، اگر ہوں کے برائی میں معتام کی دارس کے بر عکس میں معتام کی دارس کی دارس کے بر عکس میں معتام کی دارس کے بر عکس میں معتام کی دارس کے بر عکس کی دارس کی دارس

شاخ غىيەر صفىر

ہدایت شاخ غیبہ صفہ کہتی ہے،" غیبہ صفہ صورت میں شاخ "دیوں شاخ پر اسس صورت حیلا حبائے گا جب خسن اللہ منت ہوا جبائے گا جب جسن اللہ کہ سند محسن کے کی صورت میں شاخ پر نہیں حیلا حبائے گا۔ منترض کریں شاخ غیبہ صفہ 7800H معتام 2100H ہے۔ اگر Z=0 ہو، اگل ہدایت 7800H ہے اٹھائی حبائے گا؛ Z=1 کی صورت میں کمپیوٹر شاخ نہیں کر تااور اگل ہدایت 2101H ہے اٹھائی جبائے گا۔

ہدایات شاخ منفی، شاخ صنب، اور شاخ عنیب رصنب کو مشروط شاخ ۲۲ کتے ہیں۔ کمپیوٹر صرف اسس صورت شاخ کرتا ہے جب کوئی مخصوص سنسہ ط مطمئن ہو۔ اسس کے بر عکسس، شاخ غیر مشروط ۲۳ ہے؛ اسس ہدایت کی بازیابی کے بعد کمپیوٹر لازماً سناخ کرکے دئے گئے ہے ہیں پنچے گا۔

طبلی اور لو ہے

زیل معمولہ ملک مسراد ایب برنامہ ہے جو حسافظہ مسین اسس مقصدے رکھا حباتا ہے کہ کوئی دوسرابرنامہ استعال کر سے مسائن، ٹینجٹ، لوگار تھم، حبذر، وغیسرہ معلوم کرنے کے لئے کئی حضر د کمپیوٹر کے ذیلی معمولہ موجود ہیں۔ ب ذیلی معمولہ صادف کو کمپیوٹر کے ساتھ مسراہم کے حساتے ہیں۔

" ذیلی معمولہ طلب کرنے "کی ہدایت طلبی ہے۔ مطلوب ذیلی معمولہ کا ابت دائی ہت طلبی ہدایت کے ساتھ فنسراہم کی حباتا ہے۔ مثال کے طور پر ، اگر حبذر کا ذیلی معمولہ ہت 6000 سے اور لوگار تھم کا ذیلی معمولہ کا معمولہ ہے۔ مثال کے طور پر ، اگر حبذر کا ذیلی معمولہ ہت 6000 سے اور لوگار تھم کا ذیلی معمولہ کا معمولہ ہوں۔ درج ذیل کی تعمیل

طبلى 5000H

حبذرذیلی معموله کوٹ خ کرے گا(ہم کہتے ہیں اختیار حبذر ذیلی معموله کو دیاجب ئے گا)۔ اسس کے بر عکس، طبی کا 6000H

لوگار تھم کے ذیلی معمولہ کو شاخ کرے گا۔

ہدایت لوٹ ہے مسراد واپس "لوشنا" ہے۔ ہر ذیلی معمولے کا اختتام اسس ہدایت پر ہوگا، جو کمپیوٹر کو برنامے مسین اسس معتام پر واپس پہنچنے کو کہتی ہے جہاں ہے ذیلی معمولہ طلب کسیا گسیا۔ ہر ذیلی معمولہ کے اختتام پر اسس ہدایت کوٹ امساکرنا مت بھولیں، ورنے کمپیوٹر ذیلی معمولے کے اختتام پر جہنچ کر واپس حبانے کی بحبائے ایکٹے معتام سے ہدایت اٹھ اکر بے ت ابو ہوگا۔

conditional jumps rr

unconditional jump

subroutine

۳۳۸ باپ۳۱۱. کمپیوٹریا

حبدول ۲ .۳۳: حجسن ڈول پر اثر انداز ہونے والی ہدایا ۔۔۔

متاز حجنڈے	<i>بد</i> ای <u> </u>
Z·S	۶۲.
Z·S	منفى
Z·S	برطف
Z·S	گھٹا
Z·S	ضرب منطقی
Z·S	جمع منطقى
Z·S	بلامشىركت
Z·S	ضرب منطقی متصل
Z·S	جمع منطقی متصل
Z·S	بلا <i>ث رک<u>۔</u> متص</i> ل

کمپیوٹر با مسیں طبی کی تعیال پر برنامہ گنت کار کا مواد (اگلی ہدایت کا پت) حافظہ کے آمنسری دو معتامات FFFEH اور FFFFH پر خود ب خود رکھ دیا جاتا ہے۔ اسس کے بعد طبی مسین دیا گیا ہت برنامہ گنت کار مسین ڈالا حباتا ہے، تا کہ ذیلی معمولہ کی پہلی ہدایت اٹھائی حبائے۔ ذیلی معمولہ کے اختتام پر لوٹ ہدایت ہوگی، جو FFFEH اور FFFEH پر رکھا گیا ہت برنامہ گنت کار مسین ڈالتی ہے۔ یون اصل برنامے کو اختیار لوٹایا جباتا ہے۔

سشکل 4.11 مسیں ذیلی معمولے کے دوران برنامے کا حیان پیش ہے۔ طبلی 5000 ہدایہ کمپیوٹر کو 5000 پر موجود ذیلی معمولے پر مجیجی ہے۔ معمولے کے اختتام پر لوٹ کمپیوٹر کو طبلی کے بعب آنے والی ہدایہ ہے۔ اسس ذیلی معمولہ کے اختتام پر لوٹ کمپیوٹر کو طبلی کے بعب آنے والی ہدایہ ہے۔

ہدایت مشاخ کی طسرح طسلبی غنیسر مشروط ہے۔ ہدایتی د فت ر مسین طسلبی ہدایت پینچنے پر کمپیوٹر لازماً ذیلی معمولے کی پہلی ہدایت کوشاخ کرے گا۔

حجن ڈول پر مسزید معلومات

عسلامت اور صفسر حجت ڈابعض ہدایات کے دوران بلت ہیا پہت ہو سے ہیں۔ حبدول ۲۰۱۳ مسیں ان ہدایات کی فہرست پیش ہے جو حجت ڈول کو متاثر کر سکتے ہیں۔ سبدایات تعسلی پھیسرے کے دوران دفت سرالف استعال کرتی ہیں۔ اگر ان ہدایات مسیں سے کمی ایک کی تعمیل کے دوران دفت رالف کامواد صف یامنقی ہو، حجت ڈاصف ریا حجت ڈاسمن سریاحجت ڈاسمن میں ہوگا۔

مشلاً، فنسرض کریں ہدایہ جمع بح کی تعمیل حباری ہے۔ دفت من کا مواد دفت رالف کے مواد کے ساتھ جمع ہو کر دفت ر الف مسیں ڈالاحب کے گا۔ اگر دفت رالف کامواد صف رہو، حجب ٹراصف ربلٹ دہوگا(جب کہ حجب ٹراعسلامت پیسے ہوگا)؛ اگر دفت رالف کامواد منفی ہو، حجب ٹراعسلامت بلٹ دہوگا(جب کہ حجب ٹراصف رپسے ہوگا)۔ اگر دفت رالف کامواد مثبت ہو، دونوں حجب ٹرے پسے ہوں گے۔

اب بڑھ اور گھناہ ایات پر نظر ڈالتے ہیں۔ چونکہ یہ ہدایات و فت رالف کے ساتھ 1 جمع کرتے ہیں یااس سے 1 منفی کرتے ہیں یااس منفی کرتے ہیں اس کے دونوں جھٹ ڈول پر اثر انداز ہول گی۔ مثال کے طور پر، گھنا جی کی تعمیل مسین، و فتری کا مواد

۱۳.۵. شاخ اور طلبی بدایات

د فت رالف بھیج کر اسس ہے 1 منفی کر کے نتیج (د فت رالف کامواد) واپس د فت رج بھیج ا جباتا ہے۔ اگر گھٹا کی تعب ل کے دوران د فت رالف کامواد صنب رہو، جیٹ ڈاصنسر بلٹ یہ وگا؛ اگر د فت رالف کامواد منفی ہو، جیٹ ڈاع لامت بلٹ یہ وگا۔ مثال ۲۰۰۵: درج ذیل برنامے کادستی ترجب مشینی زبان مسیس کریں۔ یت H 2000 سے آغب زکریں۔

> متصل ج،03H گناج شاخ صنبر 0009H شاخ 2000H رکس

> > ئىل:

عسلامتی روپ	مواد	پت
متصل ج،03H	0EH	2000H
	03H	2001H
گھٹا ج	0DH	2002H
شاخ صنسر 2009H	CAH	2003H
	09H	2004H
	20H	2005H
ثاغ 2002H	СЗН	2006H
	02H	2007H
	20H	2008H
رك_	76H	2009H

مثال ۱۳۰۱: درج بالابرنام میں گھٹاہدایت کی تعمیل کتنی مسرت ہوگی؟

حسل: مشکل 5.11 مسیں برنامے کا بہباو دکھیایا گیا ہے۔ متصل ج، 03H ہدایت دفت رج مسیں 03H ڈالتی ہے۔ گھٹا جا سس مواد کو گھٹاکر 02H کرتی ہے۔ یہ صف سرے زیادہ ہے؛ البنہ ناحجت ڈاصف پیست ہوگا، اور مشاخ صف ر 2009H ہوا ہدایت نظر انداز ہوگی۔ مشاخ 2002H ہدایت کم پیوٹر کو واپس گھٹا جہدایت پر بھیجی ہے۔

ہدایت گھٹاج کی تعمیل دوسسری مسرتب کرنے سے مواد گھٹ کر 01H ہوسبائے گا؛حجسنڈ اصفسراب بھی پست ہو گا، اور شاخ صفسر 2009 نظسر انداز ہو گی، اور شاخ 2002 کمپیوٹر کو واپسس گھٹاج پر بھیجے گی۔

تىپ رى مسىرتىپ گھٹاج كى تعبيل مواد كوصف ركرتى ہے لہانا حجت ڈاصف ربلند ہو گا، اور ثاخ صف ر 2009 كمپيوٹر كو رك بدايت پر بھيج گا۔

برنامے کاوہ حسب جو دہرایا جبائے دائرہ منسر بنگدائرہ ۲۵ کہا تاہے۔ جیب سشکل 5.11 مسیں دکھایا گیا ہے، اسس مشال مسین ہم دائرہ (گھناج اور شاخ صف ر 2009) سے تین مسرتب گرتے ہیں۔ آپ دائرے سے گزرنے کی

۳۳۹ کمپیوٹریا

تعبداد اور د فت من کی ابت دائی قیمت برابر ہے۔اگر ہم پہلی ہدایت کوتب دیل کرکے درج ذیل کردیں متصل ج، 07H

کمپیوٹر اسس دائرے ہے 7 مسرتب گزرے گا۔ ای طسر ح اگر ہم حیاہتے ہوں کہ دائرے سے 200 مسرتب (جو C8H کے برابرہے) گزراحیائے، پہلی ہدایت درج ذیل ہو گی۔

تتصب ل ج،C8H

د فت رج بطور ت بل پیش قیم سے جو سرائی گنت کار کر دار اداکر تا ہے۔ ای لئے بعض اوت سے ہم اے "گنت کار" کہتے ہیں۔ جو نقط بیادر کھنے کے وت بل ہے ، وہ سے ہے۔ ہم متعصل ، گھٹا، ث اُن صف ر، اور ث آخ استعال کر کے دائرہ پیدا دے سکتے ہیں۔ نام نے دو فت سر (جو بطور گذتکار کام کرے گا) مسین وہ عبد د ڈالا حب ئے گا بقتی مسرت دائرے سے گزر نا مقصود ہو۔ اس دائرے مسین جو جوید امات ڈالی حب ئیں ، ان تسام کی تعمیل اتنی مسرت ہو گی جوعب در گذتکار دفت رمسین ابت دائی طور ڈالا گیا ہو۔

مثال ۱۳۰۷: کمپیوٹر حسریدتے وقت آپ اسس کا فرم افزار ۲۱ (سافٹ وئیسر) بھی حسریدیں گے۔ ایک برنامہ جو آپ حسریدی کے ایک برنامہ جو آپ حسریدی کے ایک برنامہ جو آپ حسرید کے بین معزیم ہے۔ آپ عسلامتی روپ مسین برنامہ کھ کر مستدحب کی مدد اسس کا ترجمہ مثنی زبان مسین کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں مسین، اگر آپ کے پاسس مستدحب ہو، آپ کو دستی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی؛ کمپیوٹر آپ کے لئے کام کرے گا۔

مثال ۱۳ ا ۵ مسین دیا گیابرنام مادری زبان کے روپ مسین لکھیں۔ سرخچ ۲۲ اور تبصرہ ۲۸ ثامل کریں۔ حمل:

ســرخی	ہدایت	تبعسره
	متصل ج،03H	؛ گنتگار مسیں اعثاری 3 ڈالیں
دوباره:		؛ كَنشكار گھڻائيں
	ڪاخ صف ر اختتام	؛ صف رے لئے پر کھسیں
	بشاخ دوباره	؛دائرے سے دوبارہ گزریں
اختتام:	رک	

برنامہ کھتے وقت "تبصرہ" شامل کرنا سود مند ثابت ہوتا ہے۔ اسس تبصیرے مسیں آپ اپنا مقصد ہیان کرتے ہیں جو بعض اوت سے کمپیوٹر کی ہدایت دکھ کرواضح نہیں ہوگا۔ گئی مہمینوں یا گئی برسس بعب سے برنامہ پڑھتے ہوئے سے تبصیرے آپ کو اپنا کھی ہوابرنامہ سیجھنے مسیں مدد دیں گے۔ پہلا تبصیرہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم دفت رخ کو بطور گنتکار استعال کرتے ہوئے دائرے سے تین مسرتبہ گزرناحیا ہے ہیں۔ دوسرا تبصیرہ کہت ہے کہ ایک مسرتب دائرے سے

software

labels 12

comments

۱۳.۵. شاخ اور طلبی مدایات

گزرنے پر گنتکار کی گسنتی کم کی حباتی ہے۔ تیب را تبصیرہ کہتا ہے کہ ہم حجسنڈا صف رکود مکھ کر شاخ لیں گے۔ چوکھتا تبصیرہ کہتا ہے کہ دائرے سے دوبارہ گزریں۔

مشینی زبان مسیں ترجمہ کرتے ہوئے، وقف ناقص (؛) اور اسس لکسیہ رپر اسس کے بعید جو کچھ ہو، کو مستہر حبم نظسہ انداز کرتا ہے۔ کیوں؟ وحب سے ہے کہ مستہر حب برنامے ای طسرح لکھے حباتے ہیں۔ وقف ناقص کمپیوٹر کو بت تا ہے کہ جو کچھ آگے ککھیا گیاہے، برنامہ نویس کے ذاتی استعال اور باداشت کے لئے ہے۔

شاخ اور طلبی کے ساتھ "سرخی" کا استعال مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کی مادری زبان مسین برنامہ کھتے وقت ہم عصوماً نہیں حبائے کہ شاخ یا طبلی ہدایت کے ساتھ کسیا پت مشامل کریں۔اعمدادی پتے کی بحبائے سرخی استعال کرنے سے برنامے کا بہاو سمجھنازیادہ آسان ہوگا۔ متسرحہم ان سسرخیوں کو دیکھتے ہوئے شاخ اور طلبی ہدایات مسین درست پتے شامل کرتا ہے۔

مثال کے طور پر، درج بالا برنامے کو مشینی زبان مسیں لکھے ہوئے مترجم شاخ صف کی جگ اس کا ہداتی رمسز CA (حبدول ۱۳۱۰ اے رجوع کریں) اور "افقام"کی جگ رک ہدایت کا پت ڈالے گا۔ ای طسرح شاخ کی جگ مترجم ہدایت رمسز C3 اور "دوبارہ"کی جگ ہدایت گٹا ج کاپت ڈالے گا۔ مترجب تمام ہدایات کو در کار بائٹ گن کر مشینی برنام مسین رک اور شاخ ہدایات کے یت حبان یا تا ہے۔

آپ کو صرف اتنایاد رکھنا ہوگا کہ شاخ اور طبلی ہدایات کے ساتھ استعال کے لئے آپ کوئی بھی سرخی استعال کر کے بیاں کرے اس ہدایت کے آگے کھیں جس پر آپ شاخ کرنا دپاہتے ہیں۔ جب مت حربم آپ کے برنامے کو پڑھت ہے ہے۔ نشان (:) مت رحبم کو خب دار کرتا ہے کہ اس جگ سرخی مستعمل ہے۔

کمپیوٹر بامسیں سرخی کے لئے ایک تا چھ عسلامت (حسرف یا ہندے) استعال کیے حبا کتے ہیں، تاہم پہلی عسلامت کالازماً ایک حسرف ہونا ہو گا۔ سرخی عصوماً معنی خسیز الفاظ ہوں گے، تاہم ہند سوں کا استعال حبائز ہے۔ حبائز سرخیوں کی مشال درج ذیل ہے۔

دوباره یہباں تختیر مھ ب253م ع34م

پہلی دو سے رخیاں عمام الفاظ میں؛ تیسری سے خی " مختی پڑھ" کہنا حیاتی ہے؛ چو تھی اور پانچویں سے رخیاں بے معنی ہیں، تاہم ان کا استعال حبائز ہے۔ سے ٹی کی لمبائی پر چھ عمال متوں کی پاہندی اور پہلی عمالامت پر حسرون ہونے کی پاہندی، عمام دستیاب متسر حبم بھی عمالا کر تے ہیں۔

مثال ۱۳.۸: ایب برنام کلیس جوعشری 12 اور 8 آپس میں جع کرے۔ حل :

۳۳۸ باب ۱۳۰۰ کمپیوٹربا

ىسەرخى ہدایے متصل الف، OOH ؛ وفت رالف صاف كرين متصل ب-OCH ؛ دفت رب مسين اعشاري 12 ڈالين متصل ج،08C ؛گنتکار کو 8 پرر گھسیں ؛اعثاری 1² جمع کریں جع ـــ دوباره: ؛ گنتگار گھٹائیں گھٹا رج ث خصف ہوگیا ،صف رے لئے پر کھیں ؛ دوبارہ دائرے سے گزریں ڪاخ دوباره ؛ **کمپ**یوٹر روکے دیں ہوگسا: رک

برنامے مسین کی آئی تبصرہ ہمیں کم و بیش پوری کہانی بت اپاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دفت رالف کو صاف کرتے ہیں۔ اسس کے بعد گنت کار مسیں 8 ڈال کر تیار کی اس سے بعد گنت کار مسیں 8 ڈال کر تیار کی حباتا ہے۔ اسس کے بعد گنت کار مسیں 8 ڈال کر تیار کی حباتا ہے۔ مذکورہ بالا تین ہدایا ہے، دائرے مسیں داخن ہونے قبل، ابت دائی حیالت تعسین کرتے ہیں۔

دائرے کا آغناز جع برتی ہے جود فستر الف کے ساتھ عشری 12 جع کرتی ہے۔ گنتکار کی گسنتی گھٹا ج گوٹا کر 7 کرتی ہے۔ حجب ڈاصف ریست ہوئے انظام رانداز ہو گااور کمپیوٹر سید ھا آگے بڑھتے ہوئے سائٹ ورارہ کی تعمیل کر کے جمع ہے بہنچ گا۔

چونکہ جمع ہے دائرے کے اندرپایا حباتا ہے المہذااس کی تعمیل 8 مسرتب ہوگی اور یوں دفت رالف (جو آغباز مسیں حنالی تعت) کے ساتھ 8 مسرتب 12 جمع ہوگا۔ یک 8 اور 12 ضرب کرنے سے حساس ہوگا۔ دائرے کے 8 حپکر کا طبخ کے بعد گذیکار مسیں 0 ہوگا، المہذا حجسنڈا صف ربلت یہ وگا؛ یوں مشاخ صف ہوگا ہے گا اور کمپیوٹر دائرے سے نکل کررک کوٹ خ کرے گا۔

چونکه عشری 12 کو 8 مسرتب جع کمیا گیالهانداد فت رالف میں ادرج ذیل ہوگا۔

$$12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 = 96$$

عشری 96 بادس عشری 60 کے برابر ہے المہذاد فت رالف مسین شنائی 01100000 ہوگا۔یوں بار بار جمع کرنا ضرب دینے کے مترادف ہے۔دوسرے لفظوں مسین آٹھ مسرت ہے 12 اور 8 × 12 برابر ہیں۔

آپ گنت كارمسين عشرى 12 اوردفت رب مسين 8 ڈال كر بھي ان اعبداد كو ضرب كرستے ہيں۔

زیادہ تر حسرہ عسام کاروں مسین ضرب کرنے کا سختے افزار ۲۹ نہیں پایا حبا تا؛ ان مسین، کمپیوٹر الف کی طسرح، صرف بحج و منفی کار ہو گا۔ یوں، عسوماً حسرہ عسام کار استعال کرتے ہوئے ضرب کرنے کی حساطسر آپ کو کسی قسم کا برناسہ (مضلاً باربار جمع کرنے کابرنامہ) کھناہوگا۔

مثال ۱۳.۹: درج بالابرنام تبدیل کر کے مشاخ صنب کی جگہ مشاخ عنب وصنب رہدایت استعال کریں۔ حسل:

hardware

۱۳.۵ شاخ اور طبلی بدایات

سرخی بدایت تبصیره منصل الف، ۱۵۵۳ ؛ د فت رالف صاف کریں ۱۵۵۳ منصل ب ، ۱۵۳۳ منصل ب ، ۱۵۳۳ منصل ب ، ۱۵۳۳ منصل بی ۱۵۳۳ منصل بی اعضاری 12 جمع کریں منصل بی اعضاری 12 جمع کریں منصل منصل بی اعضاری 13 جمع کریں منصل منصل منصل منصل منصل دوباره بی منصل کے پر تخصیل منصل منصل دوباره بی منصل کے پر تخصیل کے پر تخصیل کے پر تخصیل کی کہ کی بی دوباره بی منصل کے پر تخصیل کی کہ کی بی دوباره بی کی کہ کی بی دوباره کی کہ کی بی دوباره کی کہ کی بی دوباره کی دوباره کی بی دوباره کی دوبار

برنام نسبتاً سادہ ہے۔ اسس مسیں ایک شاخ ہدایت اور ایک سسر ٹی کم ہیں۔ جب تک گنتکار صف رے برنام منسر کے برنام شاخ عنب رصف رے برنام مضرک عنب رصف رے برنام منسر کہ بوجہ گا۔ جب گنتکار صف رہو جباۓ، برنام شاخ عنب رصف رے سیدھاگز رکر رک تک بہتے گا۔

مثال ۱۰. ۱۳: درج بالا کار جمه مشینی زبان میں دستی کریں۔ ابت دائی پت طال 2000 رکھیں۔ حسل:

عسلامتی روپ	مواد	پت
متصل الف.،00H	3EH	2000H
	00H	2001H
متصل ب-،OCH	06H	2002H
	0CH	2003H
متصــل ج،H80	0EH	2004H
	08H	2005H
— ²	80H	2006H
گھٹا ج	0DH	2007H
ىشاخ غىپ رصىنسىر 2006H	C2H	2008H
	06H	2009H
	20H	200AH
رک	76H	200BH

اولین تین ہدایات، ضرب مشروع ہونے سے قبل ،وف اترکی استدائی حسالت تعسین کرتی ہیں۔ استدائی حسالت تعسین کرتی ہیں۔ استدائی حسالت تیں۔

مثال ۱۱. ۱۳: درج بالابرنامے مسین ضرب کرنے والے صے کوذیلی معمولہ مسین تبدیل کرکے پت F006H پرر تھسیں۔ حسل:

۳۲۰ باب۳۱. کمپوڑیا

عسلامتی روپی مواد پت 80H F006H گھٹا ج 0DH F007H C2H F008H 06H F009H F0H F00AH С9Н F00BH

اسس طسرح سوحییں: ابت دائی حسالت تعسین کرنے والی ہدایات کا ضرب دینے کے عمسل سے کوئی تعساق نہیں۔ یہ صرف ان اعبدادے تعساق رکھتی ہیں جنہیں ضرب کرنامقصود ہو۔ ذیلی معمولہ صرف اسس جھے پر مشتمل ہوگا جس کا ضرب کرنامقصود ہو۔ ذیلی معمولہ صرف اسس جھے پر مشتمل ہوگا جس کا ضرب کرنامقصود ہو۔ ذیلی معمولہ صرف اسس جھے پر مشتمل ہوگا جسس کا ضرب کرنامقصود ہو۔ ذیلی معمولہ صرف اسس جھے پر مشتمل ہوگا جسس کا ضرب کرنامقصود ہو۔ ذیلی معمولہ صرف اسس جھے پر مشتمل ہوگا جسس کا ضرب کرنامقصود ہو۔ ذیلی معمولہ صرف اسس جھے پر مشتمل ہوگا جسس کا خواجہ میں مصرف کے اس کا خواجہ کی مصرف کرنے کے تعساق ہوگا جس کا خواجہ کی مصرف کے خواجہ کی مصرف کی مصرف کی مصرف کے خواجہ کی مصرف کی مصرف کی مصرف کے خواجہ کی مصرف کی کے دلیا میں کی مصرف کے مصرف کی مصرف

برنامے کو نئی جگ۔ منتقب کرتے ہوئے ہم نے POOBH تا FOOGH پتوں کو FOOBH تا FOOBH پر نفتش کیا۔ ساتھ ہی رک کی جگ۔ لوٹ استعمال کیا، تاکہ اصل برنامے کو اختیار منتقب کرناممسکن ہو۔

مثال ١٢.١٢: درج بالاضرب كارذيلي معموله درج ذيل برناح مسين مستعمل بـ سيب برنام كسياكر تاب؟

متصل الفب، 100H متصل ب، 100H متصل ج، 0EH طبلي F006H ركب

حسل: بدایست و مشری 10H اعشاری 16 کے برابر، اور سادسس عشیری 0EH اعشاری 14 کے برابر ہے۔ اولین تین ہدایات و فت سر الف کو صاف کرتی ہے، و فت سر ہمسیں عشیری 16 ، اور و فت سرج مسیں عشیری 14 ڈالتی ہے۔ طبلی ہدایت (گزشتہ مشال مسیں دیے گئے) ضرب کار ذیلی معمولہ کو طلب کرتی ہے۔ ضرب کے اختتام پر لوٹ کی تعمیل کے وقت و فت رالف مسیں 6 کابو عشیری 224 کے برابر ہے، جو مطلوب جواب ہے۔

مقدار معلوم $^{-1}$ اس معساومات کو کہتے ہیں جس کی بناذیلی معمولہ صحیح کام کرنے سے متاصر ہوگا۔ پت F006H پر رکھے گئے ضرب کار ذیلی معمولہ کو، صحیح کام کرنے کے لئے، تین معتدار معساوم (النس، ب، ج) در کار ہیں۔ وفستر النس کو صحاف کر کے، وفستر ہسیں مضروب، اور وفستر جسیں ضارب ڈال کر ہم ہے معتدار معساوم ذیلی معمولہ کو ملب کو مہب کرتے ہیں۔ دوسسر کفظوں مسیں ہم C = 0EH ، C = 0OH ، C = 0OH ، C = 0OH ، اور C = 0OH ، اور C = 0OH کو معمولہ کو معمولہ کو معادلہ کو معادلہ کو معمولہ کو معادلہ کو معمولہ کو معمولہ کو معمولہ کو معادلہ کو معادلہ کو معمولہ کو م

parameter

۱۳.۲ منطقی برایات ۱۳.۲

۲. ۱۳. منطقی مدایا ــــ

حنسر د عسام کار حساب کے عسالاہ منطق بھی کر سکتا ہے۔ آئیں کمپیوٹر باکی منطقی ہدایات پر غور کریں۔ سے ہدایات بھی 8080/8085 کی ہدایات کا **ذیلے سلسلہ** اسمب

متمم

ہدایا ۔۔۔ متم کہتی ہے" دفت رالف متم کر"۔ اس ہدایہ کی تعبیل دفت رالف کے ہربِٹ کو متم کر کے دفت رالف کا تکم لید آگرتی ہے۔

ضرب منطقی

ے ہدایت د فت رالف اور دیے گئے د فت رکامنطقی ضرب حساصل کر کے نتیجہ د فت رالف مسین ڈالتی ہے۔مثال کے طور پر،

ضرب منطقی ب

کہتی ہے دفت رہ اور دفت رالف کے مواد کا منطقی ضرب لے کر نتیجہ دفت رالف مسیں ڈال۔ منطقی ضرب بِٹ بابٹ حیاصل کیا حیا تاہے۔اگر ان دفت رالف مسین درج ذیل ہو

(m.1) $1100 \ 1100 = 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111 \ 111 \ 11111 \ 11111 \ 11111 \ 11111 \ 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111 \ 1111 \ 11$

تب ہدایت کی تعمیل کے بعید د فت رالف مسیں درج ذیل ہو گا۔

الفــــ = 1100 0000

یادرہے، منطقی ضرب بِٹ بابِٹ حساص کی حبات ہے (شکل 6.11 دیکھیں)۔ منطقی ضرب مطابقتی بول کی جوڑ یوں کا ایسا حبات ہے A_5 کا منطقی ضرب لیاحب کے گاہ بٹ A_5 کا منطقی ضرب لیاحب کے گاہ بٹ A_5 کا منطقی ضرب لیاحب کے گاہ وغیب دو منطق کی دو بٹی کے منطق کی دو بھی منطق کی دو بہا کے گاہ منطق سے منطق کی دو بہا کے گاہ منطق سے منطق کی دو بہا کے گاہ منطق کی دو بہا کے گاہ منطق ہے ہوں کے عمل متی دو منطق کی دو بہا کے منطق کے عمل متی دو منطق کے منطق ک

جمع منطقى

یہ ہدایت و فت رالف اور دیے گئے د فت رکا منطقی جمع حساصل کر کے د فت رالف مسیں ڈالتی ہے۔ کمپیوٹر بامسیں جمع منطق کی دوہدایات جمع منطق ہے اور جمع منطق ج ہیں۔ مثال کے طور پر ، اگر مساوات ۱۳ اد و نساتر الف اور ہے مسین دیتی ہوت

جمع منطقی ب

کے بعب د فت رالف مسیں درج ذیل ہو گا۔

subset

باب۳۱ کمپیوٹریا

الف = 1111 1101

بلاثركت

الف = 1101 1101 ا

ضرب منطقی متصل

کمپ یوٹر بامسیں متصل منطقی ہدایا ہے بھی موجود ہیں۔ ضرب منطقی متصل کہتی ہے "دفت رالف کامنطقی ضرب متصل بائٹ کے ساتھ "حیاصل کر۔ مثال کے طور پر اگر

الفــــ = 0101 1110

ہو، تب ضرب منطقی متصل C7H کی تعمیال

0101 1110 اور

کامنطقی ضر بے لے کر نتیجہ د فت رالف مسیں ڈالے گی اہنہ اد فت رالف مسیں درج ذیل حساسسل ہوگا۔

الف = 0100 0110 و

جمع منطقي متصل

ے ہدایت " و فت رالف کا منطقی جمع متصل بائٹ کے ساتھ "حساصل کرنے کو کہتی ہے۔ ہدایتی رمسنز کے بعد دیے گئے بائٹ کا منطقی جمع و فت رالف کے ساتھ حساصل کر کے متیب و فت رالف مسین ڈالا حیائے گا۔ یوں اگر

الفــــ = 1000 الفــــ

ہوتے جمع منطقی متصل 5AH کی تعمیال

0011 1010 اور 0011 1000

کامنطقی جمع حساصل کر کے نتیج و فت رالف مسین ڈالے گی، الہذاد فت رالف مسین درج ذیل حساصل ہوگا۔

الفــــ = 1010 1111

بلات ركت متصل

پ ہدایت "متصل بائٹ کے ساتھ بلاٹ رکت جمع" دیتی ہے۔ یوں اگر

الفــــ = 11000 الفــــ

instruction set"

۲.۳۱. ویگر بدایات

ہو، تب بلاث رکت متصل D4H کی تعمیال

0001 1100 اور 1101 0100

کابلا شسر کے جمع ساصل کر کے نتیجہ و فت رالف مسین ڈالے گی، المبنذاد فت رالف مسین درج ذیل حساس ہوگا۔ الف = 1100 1000

۱۳.۷ دیگرمدایات

اسس جھے مسین دیگر ہدایات پر غور کیا حبائے گا۔

فنارغ

ے ہدایت کمپیوٹر کو"ف ارغ" رہنے کی ہدایت ہے۔ اسس ہدایت کی تعمیل کے دوران تمام T سال پکھے نہیں کرتے۔ ابول اسس ہدایت کے دوران کوئی دفتسرمت از نہیں ہوتا۔

یہ ہدایت وقت ضائع کرنے کے لئے استعال کی حباتی ہے۔ بنارغ ہدایت بازیاب کرنے کے لئے اور اسس کی تعمیل مسین کل حیار T حسال در کار ہوتے ہیں۔ کل منازغ ملا کر وقت وقف پیدا کیا حباسکتا ہے۔ مثال کے طور پر، ونسازغ کو "دائرے" مسین رکھ کر،اسس کی تعمیل 100 مسرت کرکے T 400 حسال کے برابر وقف پیدا کیا جب اسکتا ہے۔

ے ہدایہ، جے ہم کمپیوٹرالف میں دیکھ ہے، ''کام روکق''ہے۔

درآمد

ہدایت درآمد «مواد درآمد» کرتی ہے۔ کمپیوٹر کو سے ہدایت نامسنز دروزن سے مواد اٹٹ نے کو کہتی ہے۔ چو نکہ کمپیوٹر بامسیں دو روزن موجود میں لہندا آپ نے روزن نامسنز دکرناہو گا۔ یول درج ذیل روزن 2 سے ایک بائٹ دفت رالف مسیں درآمد کرے گی۔

درآمد 02H

برآمد

ہدایت برآمد "مواد برآمد" کرتی ہے۔ اسس ہدایت کی تعمیل پر دفت رالف کامواد نامسز دروزن پر ڈالاحب تا ہے۔ چونکہ حضار بی روزن کوروزن 3 اورروزن 4 کتے ہیں اہلندا آپ کو حضار بی روزن نامسز دکر ناہوگا۔ یول درج ذیل ہدایت، دفت رالف کاموادروزن 3 پر ڈالتی ہے۔

برآمد 03H

المهم المهيورا

گھوم بائیں

ے ہدایت کہتی ہے " دفت رالف کو بائیں گھیا"۔ ہے ہدایت تمسام بٹ کو بائیں منتقتل کرتے ہوئے بلند تر رتبی بٹ کو کمت ر رتبی معتام پرڈالتی ہے (مشکل 7a.11 دیکھیں)۔ مشال کے طور پر ، ونسرض کریں دفت رالف مسیں درج ذیل مواد موجو د ہے۔

الف_ = 1011 0100

ہدایے گھوم بائیں کی تعمیاں کے بعب درج ذیل ہوگا۔

الفــــ = 0110 1001

آب د کھے کتے ہیں کہ ہر با ایک وت م بائیں لیتا ہے اور بلٹ درر تی بٹ گلوم کر مست رر تی بٹ کامعتام لیتا ہے۔

گھوم دائیں

ے ہدایت کہتی ہے " دفت رالف کو دائیں گھما"۔ اسس مسرتب دفت رالف کے تسام بِٹ ایک وت دم دائیں لیتے ہیں اور کمت مررتی بِٹ گھوم کربلٹ د تررتی بِٹ کے معتام پر حباتا ہے (مشکل 7b.11 دیکھیں)۔ یوں درج ذیل صورت مسیں

الف = 1011 0100

مدایت گھوم دائیں کی تعمیل کے بعب درج ذیل ہو گا۔

الف = 0101 1010 ا

مثال ۱۳.۱۳: بائٹ مسیں پٹوں کی گسنتی (کم تر تبی تا بلسند تر رتبی) 0 تا 7 کی حباتی ہے۔ ایک برنامہ تکھیں جو روزن 2 ہائٹ لے کر معسلوم کرے آیا پی 0 بلسند یا پیست ہے۔ بلسند پٹ کی صورت مسیں لاطسینی حسر دنس Y کا اور پیست بٹ کی صورت مسیں N کا ایکی رمسز ڈال کر روزن 3 ہے برآمد کریں۔

تبعسره	مدایر	سـرخی
؛روزن 2 سے ہائے لیں	ورآمد 02H	
؛بِٺ 0 علیحب دہ کری <u>ں</u>	ضرب منطقی متصل 01H	
؛بلت دبیك كې صورت مسین سشاخ كین	یشاخ غیسر صفسر ہاں	
بیست بِٹ کی صورت مسیں N ہوگا	متصل الف ـــ ،4EH	
؛اگلی ہدایہ نظے رانداز کریں	يشاخ اختتام	
؛بلن د ببٹ کی صورت مسین Y ہوگا	متصل الف ـــ ،59H	ہاں:
؛روزن 3 پر نتیجبه حنارج کریں	برآمد 03H	اختثام:
	رک_	

روزن 2 سے دفت رالف مسین (درج ذیل روپ کا) مواد داخت کے حب تاہے۔ $A_7 A_6 A_5 A_4 A_3 A_2 A_1 A_0 = 1$ الف = $A_7 A_6 A_5 A_4 A_3 A_2 A_1 A_0$

۷.۳۱. ویگر بدایات ۸۳۵

ہدایت ضرب منطقی متصل طاللہ مسیں متصل بائٹ درج ذیل ہے 0000 0001

جس کو فقاہے۔ ۲۳ کہتے ہیں۔ اسس بائٹ مسین پیت (0) بیٹ، دفت رالف کے مطابقتی بلند بیٹ نقساب پوسٹس کر کے پیت کرتے ہیں۔ دوسسرے لفظوں مسین، ضرب منطقی متصل طبقی متصل کا کہ بعب د فت رالف مسین درج ذیل ہو گا۔

$0000\,000A_0 =$ الف

Y الله A_0 بلند (1) ہو، شاخ غیبر صنسر سفاخ کرتے ہوئے متعمل الفہ A_0 کا بچے گا؛ جو دفستر الفہ معین A_0 کا ایک رمسنز A_0 ڈالست ہے۔ اگر A_0 پست ہو، برنامہ متعمل الفہ A_0 کا ایکی رمسنز ڈالست ہے۔ اگر A_0 کا ایکی رمسنز ڈالست ہے۔

ہدایت بر آمد H30دفت رالف کاموادروزن 3 سے حنارج کرتاہے۔ یوں شنائی تختی پر 59H یا 4EH نظر آئے گا۔

مثال ۱۳.۱۳: متوازی محتارج کی بحب ع ہم روزن 4 سے مواد سلسلہ واربر آمد کرناحی ہے ہیں۔ مذکورہ بالابرنامے مسین تب یلی پیدا کرتے ہو گجو اب (4EH) ورزن 4 کے بٹ 0 سے سلسلہ وار حسارج کریں۔

حــل:

تبصيره	مدایہ ۔۔۔	ســرخی
	درآمد 02H	
	ضرب ِ منطقی متص ^ل 01H	
	يث خ غيب ر صف ر ہاں	
	متصل الف ـــ ،4EH	
	يشاخ ہو گيا	
	منصل الف ــ ،59H	ہاںِ:
؛ گنتڪار مسيس 8 ڈاکيس	متصل ج،H80	هو گسيا:
؛ کمت ررتی بِٹ حن ارج کریں	بر آمد 04H	دوباره:
؛اگلیبٹِ تسپار کریں	گھوم دائیں	
؛ گنتگار گھٹا نیں	گھٹا ج	
؛ گٺتي پر نظـرر ڪيبي	ڪاخ عنب ر صف <i>ٽ</i> ر دوباره	
•	رک ا	

مواد کو متوازی سے سلمہ وار بن کر، بِٹ A_0 ہے پہلے بھیجباحباتا ہے؛ اسس کے بعد A_1 ، اور اسس کے بعد A_2 ؛ ای طسر ح پہلے ہوئی ہو کہ سب سے آحضر مسیں حضارج کیا حباتا ہے۔

مثال ۱۵. ۱۳: برآمد اور درآمد کے دوران حضر دعامل کار اور (اسس کے ساتھ حبٹرے) ہیںرونی آلے کے فی تبادلے

mask

اب۳۱. کمپوڑیا

(بات چیت) کو مصافحہ ۳۴ کہتے ہیں۔

کمپیوٹر بامسیں مصافحہ درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔ جب آپ مشکل 2.11 کے سادس عشری مسرموز کا مسین دواعہ داد (ایک بائٹ) داحسل کرتے ہیں، سے مواد روزن 1 مسین ڈالا حباتا ہے؛ ساتھ ہی روزن 2 کو بلند "سیار" اصارہ جیجباحباتا ہے۔

داخنلی مواد و تسبول کرنے ہے قبل، حضرہ عبامل کارروزن 2 مسیں "تسیار" اشارے کو دیھت ہے۔ اگر "تسیار" امشارہ پیست ہو، حضرہ عبامل کار مواد و تسبول کر کے روزن 1 مسیں پیست ہو، حضرہ عبامل کار مواد و تسبول کرکے روزن 1 مسیں ڈالت ہے۔ مواد کی ترسیل مکسل ہونے پر حضرہ عبامل کار، سادسس عشری ٹائپ کار کے مسرموز کار کو "تشکر" دالت ہے۔ مواد کی ترسیل مکبل ہولت "تسیار" بے پیست کر دیا جبائے گا۔ "تشکر" بے اسس کے بعد بیست کر دیا جبائے گا۔ "تشکر" بے اسس کے بعد بیست کر دیا جبائے گا۔ "تشکر" بے اسس کے بعد بیست کر دیا جبائے گا۔ "تشکر" بے اسس کے بعد بیست کر دیا جبائے گا۔ "تشکر" بے اسس کے بعد بیست کر دیا جبائے گا۔ "تشکر" بے اسس کے بعد بیست کر دیا جبائے گا۔ "تشکر" بے اسس کے بعد بیست کر دیا جبائے گا۔ "تشکر" بے اس کے بعد بیست کر دیا جبائے گا۔ "تشکر" بے اس کے بعد بیست کر دیا جبائے گا۔ "تشکر" بے اس کے بعد بیست کر دیا جبائے گا۔ "تشکر" بے اس کے بعد بیست کر دیا جبائے گا۔ "تشکر" بے اس کے بعد بیست کی بیست کر دیا جبائے گا۔ "تشکر" بے اس کے بعد بیست کی بیست کر دیا جبائے گا۔ "تشکر" بے اس کے بعد بیست کے بیست کر دیا جبائے گا۔ "تشکر" بے اس کے بیست کے بیست کر دیا جبائے گا۔ "تشکر" بے اس کے بیست کے بیست کے بیست کر دیا جبائے گا۔ "تشکر" بے اس کے بیست کر دیا جبائے گا۔ "تشکر" بے اس کے بیست کر دیا جبائے گا کہ بیست کر دیا جبائے گا۔ "تشکر" بے اس کے بیست کر دیا جبائے گا کہ بیست کر دیا گا کہ بیست کر دیا جبائے گا کہ بیست کر دیا گا کہ بیست کر دیا جبائے گا کہ بیست کر دیا جبائے گا کہ بیست کر

ٹائے کار شختی پر نے بائے کھنے پر بھی عمسل دوبارہ کسیا حبائے گاۂروزن 2 کو"شیار"امشارہ بھیجبا حبائے گااور نسیا موادروزن 1 مسین ڈالا حبائے گا۔

کمپیوٹر باکامص فحے درج ذیل ات دام پر مشتمل ہے۔

ا. "تىار"بك (روزن 2 كابك 0)بلند موگا

r. حنر دعیام ل کار کے روزن 1 میں مواد داحن ل ہوگا۔

٣. ر"تار"بك يت كرنے كى حناطر"تشكر"بك (روزن 4 كابك 7)بلند ہوگا۔

م. "تشكر"بك يست موگا

مصافی استعال کرکے روزن 1 سے ایک بائٹ مواد درآمد کریں۔ اسس بائٹ کو دفت سرب مسیں ڈالیں۔ حسل:

تفسره	ىدا <u>ي</u>	سـرخی
؛روزن 2 سے بائے۔ لی <i>ں</i>	ورآمد 02H	كيفيت:
	ضرب منطقی متصل 01H	
؛ تسیار سنہ ہونے کی صور سے مسیں انتظار کریں	ے اخ صف رکیفی ت	
؛روزن 1 مسين بائن <u> </u>	درآمد 01H	
؛ د فبت سرالف سے مواد د فت سر ب مسیں ڈالیں	لاد ب،الف	
؛ تشكر كابِك بلىن دكريں	متصل الف ـــ ،80H	
؛بلن د تشكر من ارج كري	بر آمد 04H	
؛ تشکریٹ پ <u>ہ۔۔</u> کریں	متصل الف ـــ ،00H	
؛پ <u>ــــــ</u> تشكر حنارج كريں	بر آمد 04H	
	رک	

اگر "تسیار" بِٹ پست ہو ضرب منطقی متصل 401 کی تعمیال دفت رالف کے مواد کو صنب رہنائے گی جس سے حجمت ڈا صنب ربلت ہوگا۔ یوں شاخ صنب رکفیت ہدایت واپس دائرے کے آغیاز مسین درآمد 2014 کوشاخ کرے گی۔جب

handshaking

١٣.٨. كمپيوٹر باكات لام

تك "تىيار"بى بلىندى ، مو،كى يوٹر دائرے مىيں رہے گا۔

بلند "سیار" اشارہ درست مواد کی تصدیق کرتا ہے۔ بلند "سیار" بٹ کی صورت مسیں برنامہ شاخ صنسرے گزر کر درآمد 204 پنچے گا۔ یوں روزن 1 ہے د فت رالف مسیں بائٹ منقتل ہوگا۔ لاداسس بائٹ کو فت رب منقتل کرتی ہے۔ برآمد 404 ہدایت بلند "شکر" بٹ ارشارہ سادسس مورکار کو بھیجی ہے، جس کا اندرونی سخت اسٹزار "سیار" بٹ پست کرتا ہے۔ اسس کے بعد "تشکر" بٹ پست کو ساحب اتا ہے تاکہ اگل بٹ درآمد کرنا ممکن ہو۔

۱۳.۸ کمپیوٹرباکا خسلاصہ

اس جے میں کمپیوٹراکے T حیال، جھٹٹے،اوریت نشر کرنے کے انداز پر غور کسا سائے گا۔

T

کمپیوٹر باکات ابو و ترتیب کار کابرنام متغیر مشینی پھیسرے کے لئے ہے۔ یوں بعض ہدایات کی تعمیل باقی ہدایات کی تعمیل ہے ، سے زیادہ لے گا۔ جیسا آپ کو یاد ہو گا، حضر دبرنام نولیک کا مقصد پخت حسافظ مسین مت ابو معمولے ذخیسرہ کرناہے، جہال سے انہیں ضرورت کے پیش اٹھیا جب سکتا ہے۔

حبدول ۳.۱۳ میں ہر ایک ہدایت اور ہدایت کی تعمیل کے لئے در کار T حبال کی تعبداد پیش ہے۔ مشلاً، جمع ب کی تعمیل حیار T حبال میں ہو گی، ضرب منطقی متصل بائٹ کی تعمیل سات میں، اور طبلی کی انشارہ میں، و وغیبرہ و وقتہ استعال میں T حبال کی تعبداد حبانت ضروری ہوگا۔

دھیان رہے کہ شاخ منفی کو در کار T حیال کی تعبداد T اور سیدھیان رہے کہ مشاخ منفی کو در کار T حیال کی تعبداد T اور سیدھیا گزرنے کی صورت مسین T ہے۔ یہی تصور باقی مشروط شاخ ہوایات کے لئے بھی ہے؛ شاخ کی صورت مسین T ہوگا۔ مسین در کار T حیال کی تعبداد T اور شاخ نے لیسے کی صورت مسین T ہوگا۔

حجنڈے

جیب آپ حبانے ہیں، بعض ہدایات کی تعمیل کے دوران دفت رالف صف ریامنی ہو سکتا ہے، جس سے بالت رتیب حجت اُدوار پیش حجت ڈاعسلامت اثرانداز ہول گے۔ شکل 8.11 مسیں کمپیوٹر باکے حجت ڈے بلند کرنے کے ادوار پیش ہیں۔ ہیں۔

حبدول ۱۳٫۳: کمپیوٹر ہا کی ہدایا سے کا سلسلہ

بائئے۔	اندازپت	حجنڈے	T سال	ہدایتی ر م ےز	ېداي <u> </u>
1	وفت	Z،S	4	80	<i>v</i> ?.
1	وفت ر	Z·S	4	81	હ ઇ.
1	وفتر	Z·S	4	A0	ضرب منطقی ب
1	وفتر	Z·S	4	A1	ضرًب منطقی ج
2	متصل	Z·S	7	E6	ضرب منطقی متصل بائٹ
3	متصل	کوئی نہیں	18	CD	طبلی پت
1	مضمسر	کوئی نہیں	4	2F	متم
1	وفتر	Z·S	4	3D	گھٹا الف
1	وفتر	Z·S	4	05	كھٹا ب
1	وفتر	Z·S	4	0D	گھٹا ج
1	كوئى نہيں	کوئی نہیں	5	76	رک
2	بلاواسطه	کوئی نہیں	10	DB	درآمد بائن
1	وفت ر	Z·S	4	3C	بڑھ الف
1	وفت	Z·S	4	04	بڑھ ب
1	وفت ر	Z·S	4	0C	بڑھ ج
3	متصل	کوئی نہیں	10/7	FA	ڪاخ منفي پت
3	متصل	كوئي نهسيں	10	C3	شاخ پت
3	متصل	کوئی نہیں	10/7	C2	ٹاخ غ ب ر صف ریت
3	متصل	کوئی نہیں	10/7	CA	بشاخ صف ریت
3	بلاواسطه	کوئی نہیں	13	3A	نفت ل پیت
1	وفتر	کوئی نہیں	4	78	لاد الف،ب
1	وفتر	کوئی نہیں	4	79	لاد الفــــ،ج
1	وفيتسر	کوئی نہیں	4	47	لاد ب،الف
1	وفيتسر	کوئی نہیں	4	41	لاد ب،ج
1	وفيت	کوئی نہیں	4	4F	لاد ج،الف
1	و فت ر	کوئی نہیں	4	48	لاد ج،ب
2	متصل	کوئی نہیں	7	3E	متصل الف.، بائئ
2	متصل	كوئى نہيں	7	06	متصل ب،بائٹ
2	متصل م	کوئی نہیں	7	0E	متصل ج،بائٹ
1	کوئی نہیں :	كوئى نہسيں	4	00	ن ارغ
1	وفت ر :	Z·S	4	B0	جمع منطقی ب
1	وفت ر متر	Z·S	4	B1	جمع منطقی ج مناته برتب
2	متصل	Z·S	7	F6	جمع منطقی متصل بائٹ
2	بلاواسطه م:	كوئي نهسيں	10	D3	پر آمد ِ ہائٹ
1	مضمبر	كوئي نهسيں پر نز	4	17	عبر گھوم بائیں گھوم دائیں
1	مضب مه:	کوئی نہیں	4	1F	گھوم دائیں
1	مصمب	کوئی نہیں رئر نز	10	C9	لو <u> </u>
3	بلاواسطه :	کوئی نہیں	13	32	زخسره پ ت .
1	وفت ر :	Z·S	4	90	منفی ب
1	و فت ر :	Z·S	4	91	منفی ج
1	وفت ر :	Z·S	4	A8	بلاشركت ب
1	وفت ر متصل	Z·S	4	A9	بلا ث رکت ج
2		Z،S	7	EE	بلات رکت متصل بائٹ

جوابات