عبد دی ادوار تنیق و تبزی

حنالدحنان يوسفونگ khalidyousafzai@hotmail.com

اار دسمب ۲۰۲۳

عتنوان

ix																																								~	َپ	ب\	دييه
xi																																~	Ļ	اد		كادب	_	_	ں کتا	<u> </u>	ى پې	_ر	^_
1																																						ام	ك	ئىن	ٺ	:	1
1																																. (نحق	گر	ٍ امِ	نظ	ری	ث	اعہ		1.	1	
۳																																	. (_ق	نسن	ر ام	ظ	تمی ن	ہشہ		۲.	1	
۴																																	ی .	ٺ	گر ب _ا	٠_) نظه	نۇ	ش:		٣.	1	
4																								دله	ب	ىتىر	یر	_	ام.	ل	ئى ن	ٺ	ے شر	<u>-</u>	<u>ٰ</u>	نظ	ری	ث	اعہ		۴.	1	
_																						ί.	ن	گر	ُ ام	ظ	i((ىرى	ث	ع عر	_	اد	_	/),	موله	س َ	_		ار		۵	1	
9																										•	_				-					-	_				۲.	1	
9																										-											_				۷.	1	
9																~	بادا	-	ئاتا	ير	_	روم	٠,	_		_	ےا	^	سول	Ū	_	_	ار.	. اور	أمخھ	Ū	_		1		٨	.1	
۳																																				_		_ار	حر	دی	ب	i.	۲
۱۴																												رنا	فی کر فی کر	ومن	بدا	عر	ل ا	ڀ	مر	٠.	انظر	نۇ	ش:		1.	۲	
۱۵																															لم	نگمسہ	5	r (لٰہ	نگمس	ی پ	_	ار		۲.	۲	
14																						. ,	ل	تكمسه	6	(r	_	- 1)	لمهيا	_	_ "		ت ایک	ننفى	ں.	_	ر	ار		٣.	۲	
14																																							روا		۴.	۲	
19																					لم																بدا				۵.	۲	
۲۱																																					_ او				٧.	۲	
۲۴																																									۷.	٢	
r 9																																							نے ا	بالج	ولير.	لو	٣
۲9																															ورا	ا تص	اد ک	نــ	کے با		الجبر	لين	بر بووا		.ريار ا.ا		
۳.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	٠	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•			.,,	•	,,,	من	سنطق	•	,	ير ا ا	س		•		

iv

۱۳۱	۲.۱٫۳ منطقی جمع		
٣٣	۳.۱٫۳ منطقی نفی		
٣٣	۳.۱٫۳ منطقی بلاشهرکت جمع		
۳۴	۵.۱٫۳ منطقی ضبِ د بلا شهر کت جمع		
۳۴	برقی تاروں مسیں جوڑ کی وضباحت	۲.۳	
۳۵	عبددی گیٹ	٣.٣	
۳۵	۱٫۳٫۳ خرب گیٹ		
٣٩	۲٫۳٫۳ جح گیٹ		
۲۷	۳.۳.۳ فغي گيٺ		
۲۷	۳٫۳٫۳ متعددمدا حنل گیٹ ب _ه		
٣٩	۵,۳,۳ ضرب متمم گیٹ اور جمع متم گیٹ		
۲	۲٫۳٫۳ بلاشرکت جمع گیئ اور بلاشرکت جمع متم گیئ		
ممم	گیٹوں کے برقی خواص	س. ہم	
۳۵	۱٫۴٫۳ منستخام کار		
۴٨	۳.۴.۳ مختلوط ایدوار		
۴٩	پوولین تف عسل کاتخمین	۵۳	
۵٠			
۵۲	قوسين مسين ښند يوولين تف عسل	٧.٣	
۵۳	پوولین الجبرا کے بنتیادی قوانین	۷.۳	
۵۸	ڈی مار گن کے کلیا ت	۸.۳	
41	حبـرُوال بوولين قفعـل	٩٣	
41	ار کان ضرب کے محب موعب کی ترکیب ،	1+.1"	
۳۲	ار کان جمع کی ضرب کی ترکیب سیست	11.11	
49	ار کان جمع کی ضرب کی ترکیب محب حوجہ در کان صفر ب اور ضرب بعب داز جمع کے مابین تبادلہ	14.14	
49	ضرب و جع دورے متم ضرب و متم ضرب دور کا حصول 🔍	۱۳.۳	
۱۷	جمع و ضرب دورے متم جمع و متم جمع دور کاحصول	س بهما	
۷۲	عسلامتی روپ یارموز	10.00	
۳۷	ت		
ر ۲۳	ا بهارا ۱۳۰۰ به جار کوراور سند کار کور در می در		
<u>-</u> , ∠۵	بهار ۱۵۰۳ می روان که در موز می		
۸۱	_نتث حبات	كارناف	٢
Λ١	كارناف نَقْتُ كابنبادي حن كهر	۱.۴	
۸۳	كارنان فقشى كى جېســـرانكى	۲.۴	
۸۳	كارناون نقتة ت تقت عسل كى ساده مساوات كاحصول	٣.٣	
۸۵	۱٫۳۰٫۳ دو آزاد متغب رتف عسل		
۸۸	۲٫۳٫۴ تین متغییر تفعیل ۲٫۳٫۴		
91	۳٫۳٬۴ پارمتغی رقت عسل ۲٫۳۰٬۰۰۰ میار متغیر رقت عسل		
91	۲.۳.۴ ت دہ مساوات ہے تف عسل کے ار کان ضرب کا حصول ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،		
91	ض بعیداز جمع کی شکل مبین ساده مساوات میسین برین برین برین برین برین برین برین بر	۳,۳	

ع-نوان

90	غيردلچىپ مسال	۵.۴	
9∠	هی منطق اور تر تکسیس دوار منابع می منطق اور ترکسیس دوار		۵
94	شنائی قیمخ کاراورشنائی مفلی کار	1.0	
9A 1++	۱.۱.۵ نصف جمح کار		
1.4	۲.۱.۵ ممکسل جمع کار		
1•4	۵.۱.۵ اعشاری چن کار		
1 + 9	شنائي شرب كار	r.a	
11+	شناخت کار	۳.۵	
114	شنانت کار کی مدد سے تف عسل کا حصول دنیا نیسے	۳.۵	
11.	دا حسلی منتخب کار اور حسار جی منتخب کار میسی منتخب کار میسی کار میسی کار میسی کار میسی کار میسی کار میسی کار می معرف میسی میسی می میسی کار می	۵۵	
17+	۱.۵.۵ خنار جی منتخب کار		
171 178	۲.۵.۵ دا حشلی منتخب کار		
110	ها.ه. ۲۰ وا می حب فارت هف سال طقول	۲.۵	
•		٠.٠	
122	مر ترشیبی منطق اور ادوار		4
۳۳	گیٹوں کے اوت ہے کار	۲.۱	
۱۳۵	پلٹ کار	۲.۲	
اسم ۱۳۰	باعت متم ضرب گیٹ ایس آریلٹ کار	۳.۲ ۲.۲	
1001	م سرب نیٹ اٹ عن اربیٹ کار، جب ال بر قت را رر کھتا ہے ۔	1.1	
اما	۱٬۲۱ میلز عندان مدا میں پیٹ فارہ سن ان سیار مستر از ان مسابق میں در ان مسابق کار بات کار بات کار بات کار بات ک ۲٬۴۰۲ مداختان S فعبال کرنے سے پلٹ کاربات دسال افتیار کرتا ہے		
164	۳.۴.۷ مداخنل R فعال کرنے سے پلٹ کارپیت حسال اختیار کرتا ہے		
۳	۲.۳.۲ حال دوڑ		
۳	زياده مداخنل پليئ كار	۲.۵	
۱۳۳	ت ابل محباز ومعبذور پلٹ کار	۲.۲	
١٣٦	آت اعتلام پلئے کار	۷.۲	
16.0	ڈی پلٹ کار	۲.۸	
169 161	۱.۸.۲ آت عندلام پلئے کارے حساصسل کر دہ ڈی پلئے کار	9.4	
100	ون پیت هر جے کے پلٹ کار	1+.4	
104	۲.•۱.۱	•	
۱۵۸	شنائی گنت کار	۲,۱۱	
109	سلىلە دارشنائى جمع كار	11.4	
14+	معاصر ترتیبی ادوار کا تحب زیبه	١٣.٦	
14+	۱٫۱۳۰٫۲ مساوات حسال		
171	۲.۱۳.۶ حيال کاحب ول		
145	٣.١٣.٦ حال کات که		

vi

145	۲.۱۳.۲ څې پليځ کار پر مسبني ترشيجي دور		
141	۵.۱۳۷ جے کے پلٹ کارپر مسبنی ترشیبی دور		
۱۲۷	۲٫۱۳٫۲ ئى پلىئ كار كى مد دے ترتىپ بى دور كاحبائزە		
AFI	میلی اور مُور نمون می و نیاز می در می میلی اور مُور نمون می و نمون می	۲. ۱۳	
149	۲.۱۴.۱ یه حسال اوران کی مقسرری		
14	معساصر ترشیبی ادوار کی بهناوٹ بریان کریں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔	10.4	
		:	
149		وفت ر	4
IAI	سلىلەدادۇنىتىر	1.4	
111	ے ۱.۱ دائیں انتقال دفت ر		
1A1 1A7	۲.۱.۷ بائیں انتقتال دفت ر		
IAT	۲.۱.۷ واکین وبائین انتصال دفت ر	۲.۷	
11	عبالمسكيران ونتسر	, <u>.−</u> ۳.∠	
114	سلىلە وارشنائى جىخ كار	· .− ~ <u>∠</u>	
119		گن <u>۔</u>	/
119	شن ئی گن <u>ت</u> کار	1.1	
191	معاصر گن ت کار	۲.۸	
191	۱.۲.۸ معساِصِر شنائی گنت کار ِ		
191	۲.۲.۸ شنائی مسرموزاعشاری معساصر گنت کار		
191	دیگر گئ ت کار	٣.٨	
191	۱.۳.۸ متغب رلمبانی گنت کار		
۲٠٠	۲.۳.۸ بے ترتیب کنت کار		
1+1	۳.۳.۸ چیسلا گئیت کار		
۲+۲	۴.۳.۸ دهستر کن پیپداکار		
۲+۵		حه افظ	
r•4	ے۔ عسار صنی حسافظے میں	1.9	
110	پخت مسائله	۲.9	
۲۱۸	حافظه کی استعداد بڑھانے کی ترکیب	۹ ۳	
۲۱۸	۱۳.۹ دوعه د 4 × 4 حافظ سلمه وارجوژگرایک عبد و 4 × 8 حافظه کاهول	-	
271	۲.۳.۹ تين 8 × 16 حب فظے سلياه وار جوڙ كرايك 8 × 48 حب فظے كاحصول		
۲۲۵	و. $4 imes 4 imes 4$ حب فظے متوازی جوڑ کر $8 imes 4$ حب فظے کا حصول $\dots \dots \dots \dots$		
۲۲۵	حسافظہ کے اوت ہے کار	٣.٩	
۲۳٠	پخت سافظ سے ترکمی ہی ادوار کا حصول	۵.9	
	71. L. CT	(
۲۳۵	تشکیب ترکیب منطقی ادوار این کار در این کار در ایک مینان	حت بن	14
۲۳۲	۱۰.۱۰ وتابل تشکیل ضرب ترکسیسی منطقی ادوار		
۲۳۷	۲۰۰۱۰ ستابل تشکیل ضرب و جمع تر کمیسی منطقی ادوار		
۲۴.	ت بل تشکیل ترشیبی ادوار	11+	

٣٣٣	معت صرتر شيب بي ادوار	ا غىپ	11
۲۳∠	تحبز پ	1.11	
۲۳∠	اا.ا.ا عسبوری حبدول		
201	۲.۱۱۱ بېساوكاتېدول		
ram	۱۱.۱۱ حالت دوژ		
201	اا.۱.۶ توازن اور ارتعب سشسِ		
201	حسالت دوڑھے پاک شن کی عسلامتوں کا تقت رر	۲.11	
171	عبوری حبدول کی مدد سے پلٹ کا تحب زیے	٣.11	
171	ال.٣.١ ايسس آريليث ُ		
246	۲.۳.۱۱ ساعت کے کنارہ پر چلت اہواڈی پلٹ		
749	۳.۳.۱۱ ایس آریاپول پرمسبنی غنی رمعی اصراد دار کانت دم بانت دم تحب نریبه ۲.۰۰۰ میلاد و ۲.۰۰۰ میلاد و ۲.۰۰۰ میلاد		
ا۲۲	رافي	ا کمپیوٹر	۲
اک۲	بنائك	1.17	
7 ∠∠	ىدايا <u>ت</u> كى فېسىرسى <u>ت</u>	1.11	
۲۸۱	کمپیوٹر کی برنامی نولیمی کی میں کا میں ہوئر کی برنامی نولیمی کی ہوئر کی برنامی نولیمی کی میں ہوئر کی ہوئر کی ہوئر	٣.١٢	
٢٨٦	بازیاتی چهپ را بازیاتی چهپ را	4.11	
191	تغمياني پهپيرا تغمياني پهپيرا	۵۱۲	
r 9 9	من ورزاب	7 11	
m+1	کے وار الف کانقث میں میں اس میں ا اس میں اس می	4 Ir	
۳۱۱	پیرونا ت نامیان در در نامی نولی کارونان کارو	A.17	
211	رإ	اا کمپیوٹر	٣
٣٢١	دوطسرین دفتاتر	1.11	
٣٢٢	ط-رز تعمير	۲.۱۳	
٣٢٣	حبافظ ہے رجوع کرنے والی راجع ہدایات	۳.۱۳	
٣٢٨	وفت سری مدایات	۳.۱۳	
٣٢٨	۳۱.۳۸ لاو		
449	سِيا, ۲٫۳ مِجع اور مثفی		
١٣٣١	پنچ اور طلبی بدایا ت	۵.۱۳	
۳۳۵		و ابات	<i>9</i> ?

باب

كمبيوثربا

ار تقت نی طور پر کمپیوٹر الف ایک صدیم مشین ہے جو چند سادہ ہدایت پر عمسل درآمد کر سکتا ہے۔ اسس باب مسین ارتقت کی اگلی کڑی پر غور کسی حبات کے جم کمپیوٹر با کہسیں گے۔ کمپیوٹر باچھانگ کی ہدایات حبانت ہے جو برنام کے کسیوٹر کو محببور کر سستی ہیں۔ جیب آپ حبلد حبان پائیں گئی محصل کرنے یا اسس ھے کو نظر مانداز کرنے پر کمپیوٹر کو محببور کر سستی ہیں۔ جیب آپ حبلد حبان پائیں گئی۔ چھالانگ ہدایات کی بدوات کمپیوٹر کی طباقت بہت زیادہ بڑھتی ہے۔

۱۳.۱ دوطسرت د ف اتر

تاروں کی برقی گنجبائٹ کم کرنے کی عضرض ہے ہم کمپیوٹر بائے ہر ایک دفت راور W گزرگاہ کے ﷺ تاروں کا صرف ایک سلماء بچپ میں گئی ہے۔ درآمدی اور بر آمدی پنیے آپس مسیں جوڑے گئے ہیں؛ گزرگاہ تک تاروں کا صرف ایک گروہ حباتا ہے۔

کپ درآمدی اور بر آمدی پنیے آگیس مسیں جوڑنا کوئی مسئلہ کھٹڑا کرتا ہے؟ بی نہیں۔ کمپیوٹر کی دوڑ کے دوران کسی ایک وقت پر "لاد "اور" محباز "مسیں سے صرف ایک فعسال ہو گا۔ فعسال "لاد "کی صورت مسیں شنائی مواد گزرگاہ سے د فت رکی درآمد کی حبانب گامسزن ہوگا؛لاد عمسل کے دوران ، بر آمدی راہیں غیر والبیطر 'ہول گی۔اسس کے بر عکسس، فعسال "محباز"کی صورت مسیں، شنائی مواد د فت رہے گزرگاہ کی طسرف گامسزن ہوگا، اور درآمدی راہیں غیسر وابسطہ ہول گی۔

سہ حسال دفت رکے درآمدی اور بر آمدی پنیوں کو محسلوط دور ساز اندرونی طور پر آلپس مسیں جوڑ سکتا ہے۔ اسس سے ناصرون تارول کی برقی گنجب کشش کم ہوگی بلکہ درآمدی وبر آمدی پنیوں کی تعب داد بھی کم ہوگی۔ مشلاً، سشکل 1b. 11 مسیں آٹھ کی بحب سے حیار درآمدی و برآمدی پنیے ہیں۔

سشکل 1c.11 مسیں سے حسال دفت ر، جس کے درآمدی اور بر آمدی راہ اندرونی طور پر آلیس مسیں حبڑے ہیں، کی عسلامت

floating

۳۲۲ باب سرا کمپیوٹر با

پیش ہے۔ دوط سرف تیبر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بے راہ **دو طرفہ** کے باکس پر مواد کئی بھی طسرف حپل سکتا ہے۔

۱۳.۲ طسرز تعمیسر

سٹکل 2.11مسیں کمپیوٹرباکی طسرز تعمیر پیش ہے۔ دون ترکے دوہر آمدات جو گزرگاہ W سے منسلک ہیں۔ حسال ہیں؛ جو W گزرگاہ سے منسلک ہیں، وہ دوحسال ہیں۔ بہاں بھی ہر ایک دفتسر کوت بوتر تیب کار فت ابواٹ ارات (جو یہاں دکھائے بہتری ہے) جو کسارہ حپڑھائی پر دفتسر کولادنے، یامجباز ہونے، یامکہاز ہونے، یامکہاز ہونے، یامکہاز ہونے، یامکہاز کرتے ہیں۔ ہرڈیے کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے۔

داحن لی روزن

کپیوٹرباکے دوداحنلی روزن ہیں جنہ میں روزن 1 اور روزن 2 کتے ہیں۔ سادس عشری مسرموز گائی کار تختی آروزن 1 ک ساتھ حبٹری ہے۔ یوں ہم روزن 1 کے ذریع سادس عشری برنام ہدایات اور مواد داحنل کر سکتے ہیں۔ جی آ ب وکھ سکتے ہیں، سادس عشری ٹائپ کار مختی روزن 2 کے بٹ 0 کو" تیار"کااشارہ بھیجتی ہے۔ یہ امشارہ روزن 1 مسیں درست مواد کی نشاندہ کر تا ہے۔

روزن 2 کے پنیا 7 کو جب تاہوا سلسلہ وار مداخل اسٹارے پر بھی نظے رڈالیں۔ کچھ دیر بعید، ایک مثال کی مدد ہے، سلسلہ وار داخنل مواد کو متوازی مواد مسین تب بلی کرناد کھیا جائے گا۔

برنام گنت کار

یہاں برنامہ گنتکار 16 (سولہ)بٹ ہے لہذا ہے

 $0000\ 0000\ 0000\ 0000$ برنام گنتگار = 0000 0000 0000

t

برناب گنتکار = 1111 1111 1111 1111 1111

س سكتاب، و 0000 تا FFFFH ، ياعث ارى 0 تا 65535 كرابري

کمپیوٹر کی ہر دوڑے قبل پست <u>CLR</u> اشارہ برنامہ گنتکار کو زبردستی صاف کرتاہے؛ یوں حافظہ کے معتام 0000H پرموجود ہدایت ہے عمسل شہروع ہوگا۔

د فت ریت اور حسافظ

بازیابی پھیےرے کے دوران، دفت ریت کو برنامہ گنت کار 16 بٹ پت منسراہم کرے گا، جس کے بعد حسافظہ کے مطلب مطلب مصلوب مصام سے دوسال" دفت ریت "محناطب ہوگا۔ کمپیوٹر بامسیں 0000H تا 07FFH پت 2K پخت

bidirectional keyboard

serial in

۱۳.۲ طـرز تعميـر

حافظہ استعال کرتا ہے۔ پخت حافظہ مسیں موجود برنامے کو نگران م کہتے ہیں۔ برقی طباقت کی منسراہمی پر کمپیوٹر کی ابت دائی صورت طے کرنا، ٹائپ کار مختی کے مواد کی تنشیر تا اور ایسے دیگر کام "نگران برنامہ" کی ذمہ داری ہے۔ باقی 62K عبار ضی حبافظہ کے لئے مختص ہے۔ بین 0800H تا FFFFH ہے عبار ضی حبافظہ کے لئے استعال ہوں گے۔

د فت رمواد

حسافظہ کے مواد کاد فت رجس کوہم مختصراً دفتر مواد المہیں گے آٹھ بِٹ مستحکم کارہے۔اسس کامحنارج عسارضی حسافظہ سے حب را اس کامحنارج عسار کے بعد گزرگاہ کو مواد جیجت سے حب را ہے۔ اور پڑھ عمسل کے بعد گزرگاہ کو مواد جیجت ہے۔ ہے۔

د فت رمدایت

کمپیوٹربا کی ہدایا ۔ کی تعبداد کمپیوٹر الف کی ہدایا ۔ کی تعبداد ہے زیادہ ہے المہذااس کاد فت رہدایہ 4 بیٹ کی بحب ع 8 بٹ ہے۔ آٹھ بٹ مسیں 256 ہدایا ۔ سموع حب سے ہیں۔ کمپیوٹرباکے کل 42 ہدایتی رمسز ہیں جنہیں 8 بٹ مسیں ڈالٹ مسئلہ پیش نہیں کریگا۔ آٹھ بٹ ہدایتی رمسز استعال کرتے ہوئے کمپیوٹربا کی ہدایا ۔ کو 8080/8085 کی ہدایا ۔ (جو خود آٹھ بٹ ہیں) کے ہم آہنگ رکھا گیا ہے۔ کمپیوٹربا کی تسام ہدایا ۔ 8080/8085 کی ہدایا ۔ کے مسین مطابق ہیں۔

ت ابووتر تیب کار

ت یو وترتیب کار وہ ت ابو الفاظ یا حسر و ہدایات پیدا کرتا ہے جو کمپیوٹر کے باقی حصوں کو ساتھ حپلاتے اور ان سے کام کیسے ہیں۔ کمپیوٹر باکی ہدایات کی تعبداوزیادہ ہے الہندااسس کے ت ابو و ترتیب کار کارور بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ اگر حپ، ت ابو لفظ بڑا ہوگا، بنیادی تصور مسیں کوئی و نسرق نہیں: ساعت کے اکھے کمنارہ حپڑھائی پر دوناتز کارد عمسل و ت بولفظ یا حسر و ہدایات کے تحت ہوگا۔

د فت ر الف

و فت رالف کادوحیال محتارج "مسر کز حیاب و منطق "کوحیا تا ہے؛ اسس کاسہ حیال محتارج W گزرگاہ کو حیا تا ہے۔ یوں دفت بر الف مسیں موجود 8 بٹ لفظ مسلسل مسر کز حیاب و منطق کو حیلا تا ہے، تاہم بھی لفظ گزرگاہ پر صرف اسس وقت ڈالاحیا تا ہے جیسے EA فعیال ہو۔

مسر کز حساب ومنطق اور حجب ڈے

معیاری مرکز حماج و منطق سے مختلوط ادوار عام دستیاب ہیں۔ ان "مسرا کز حساب و منطق "مسیں عصوماً 4 یااسس سے زیادہ متابو ہِ ب ہوں گے ، جو الف اور ب الفاظ پر در کار حسابی اور منطقی عمسل تعسین کرتے ہیں۔ کمپیوٹر ہا مسیں مستعمل مسر کز حساب ومنطق ، حسابی اور منطقی اعمسال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

memory data register

ALU, arithmetic logic unit

۳۲۴ باب سال کمپیوٹریا

جھنڈا ^ے مسراد ایک پلٹ کار ہے، جو کمپیوٹر دوڑ کے دوران برلتے حسالات پر نظسر رکھت ہے۔ کمپیوٹر بامسیں دو حجسنڈے پاغ جسنڈا علامتے ہوئیا علامتے ہوئیا۔ کامواد منفی ہونے کی صورت مسیں جھنڈا علامتے ہوئیا۔ بلٹ ہوگا۔ دفت رالف کامواد صف رہونے پر جھنڈا صفر 'البٹ ہوگا۔

عارضی دفت ر، دفت ر ب ،اور دفت رج

و فت رالف کے ساتھ جمعیااس سے منفی ہونے والا مواد و فت رب کی بحبئ عارضی وفتر مسیں رکھا حباتا ہے۔ یوں و فت رب دفتر ب کے عسادہ کمپیوٹر بامسیں و فت ر و فت رب کے عسادہ کمپیوٹر بامسیں و فت رقت میں و فت رب کے عسادہ کمپیوٹر وار کے دوران مواد کی ترسیل مسیں ہم زیادہ کیا ہے۔ یوں کمپیوٹر دوڑ کے دوران مواد کی ترسیل مسیں ہم زیادہ کیا ہے۔ یوں کمپیوٹر دوڑ کے دوران مواد کی ترسیل مسیں ہم زیادہ کیا ہے۔

حنارجی روزن

کمپیوٹربامسیں دوحنار بی روزن این جنہیں روزن 3 اور روزن 4 کہا گیاہے۔ دفت رالف کے مواد کوروزن 3 پرلاداحباسکتا ہے، جو سادسس عضری نمائش منتی کو حیلاتا ہے۔ یوں ہم نسانگہ دکیھ سکتے ہیں۔

د فت رالف کاموادروزن 4 پر بھی ڈالا حباسکتا ہے۔روزن 4 کاپنیا 7 سادسس عشری مسرموز کار کو تشکر الکااثارہ بھیجت ا ہے۔"تشکر اسٹارہ"اور مثار "اسٹارہ مصافحہ "اے تصور کاحسہ ہیں، جس پر حبامہ غور کیا جب گا۔

روزن 4 کے بٹ 0 پر بھی نظسرڈالیں جو **سلسلہ وار مخارج** ''اہشارے کو ظساہر کر تاہے۔ایک مشال مسیں ہم دفت ر الف کے متوازی مواد کو سلسلہ وار مسارجی مواد مسین تب مل کریں گے۔

۱۳.۳ حافظ سے رجوع کرنے والی راجع ہدایا ۔۔

کمپیوٹر باکا بازیابی پھیسراوہ کے جو پہلے ہوت۔ T_1 اب بھی پت حسال ، T_2 بڑھوتری حسال ، اور T_3 حسانظہ حسال ہے۔ چو نکہ بازیابی پھیسرامسیں حسانظہ سے دفت رہدایت مسیں برنامہ ہدایت ڈالی حب آن ہے البندا کمپیوٹر باکی تمسام برایات حسانظہ استعمال کرتی ہیں۔

تاہم تعمیلی پھیے راکے دوران حسافظ سے رجوع بعض اوت سے کیا حباتا ہے اور بعض اوت سے نہیں کیا حباتا ؟اسس کا دارومدار ہدایت کی نوعیت پر ہے۔"راجع ہدایت "وہ ہدایت ہوگی جو تعمیلی پھیے راکے دوران حسافظ سے رجوع کرے۔

كمپيوٹر باكى كل 42 بدايات بين- آئيں ان مسين سے راجح بدايات پر غور كريں۔

sign flag sign flag zero flag acknowledge ready

handshaking"
serial out

نفت ل اور ذخب ره

"نفتسل" کی ہدایہ وہی ہے جو پہلے تھی: مختاطب معتام (نشان زد معتام) سے دفت رالف مسیں حسانظ سے مواد ڈالٹ وضرق فقط است ہے کہ کمپ وٹر ہا کی رسائی # FFFF معتامات تک ممسکن ہے۔مشال کے طور پر، "نفت ل 20004" ہے مسراد حسافظ ہے معتام # 2000 سے دفت رالف مسیں مواد نفت کرنا ہے۔

ہدایت کے مختلف حصوں مسین منسرق کرنے کے لئے بعض اوصت ہدایت کے بہلے جے کو ہدایتی رمز ۱۵جبکہ باتی ھے کوزیر عملی استی رمز اور " 2000 "کوزیر عملی کہسیں گے۔ یوں ہدایتی رمز اور " 2000 "کوزیر عملی کہسیں گے۔ یوں ہدایت رمسزے دو مختلف معنی لئے جب سکتے ہیں؛ پ ہدایت کے لئے یابدایت کے شن اگی رمسز کے لئے استعال کیا جب سکتا ہے۔ اصل معنی مستن سے واضح ہوگی۔

" ذخیسرہ "ایک ایک ہدایت ہے جو دفت رالف کے مواد کو حسافظہ مسیں محفوظ کرتی ہے۔ اسس ہدایت کو پت در کار ہو گا۔ یوں" ذخیسرہ 7FFFH "کی ہدایت دفت رالف کے مواد کو حسافظہ مسیں معتام 7FFFH پرر کھتی ہے۔ اگر

8AH =الف

ہوتب "ذخیرہ 7FFFH" کی تعمیل معتام 7FFFH پر 8AH کھے گا۔

متصل

«متصل" ہدایہ۔ دیے گئے د فت رمیں متصل مواد منتقبل کرتی ہے۔ یہ کمپیوٹرے کہتی ہے کہ ہدایہ۔ رمسز کے بعب د پیش مواد کو دیے گئے د فت رمیں ڈالے۔ مثال کے طور پر،

متصل الف_37H،

کمپیوٹر کو کہتی ہے کہ دفت رالف مسیں 37H ڈالے۔اسس ہدایت کی تعمیل کے بعید دفت رالف مسیں درج ذیل شنائی مواد ہوگا۔

$0011\,0111 = 110$ الف

آپ "متصل" "ہدایت کود ف از الف، ب، اورج کے ساتھ ملا کر استعال کر سکتے ہو۔ ان ہدایات کی اشکال درج ذیل ہیں۔

متصل الف، بائن متصل ب، بائن متصل ج، مائن

opcode¹²

بابسا. کمپیوٹریا

حبدول ا. ۱۳: کمپیوٹر بائے ہدایتی رمسز

ہدایتی رمسنز	<i>ېداي</i> ت	ہدایتی رمسنر	<i>ېداي</i> ت
47	لاد ب،الف	80	<u> </u>
41	لاد ب،ج	81	جع ج
4F	لاد ج،الف	A0	ضرب منطقی ب
48	لادج،ب	A1	ضرب منطقی ج
3E	متصل الف، بائئ	E6	ضِرب منطقی متصل بائٹ
06	متصل ب،بائٹ	CD	طلبی پت
0E	متصل ج،بائٹ	2F	متمم
00	فنارغ	3D	گھٹاو الف۔
B0	جمع منطقی ب	05	گھٹاو ب
B1	جمع منطق ج	0D	گھٹاو ج
F6	جمع منطقی متصل بائٹ	76	رک
D3	برآمد بائٹ	DB	درآمد بائٹ
17	گھوم بائیں	3C	برُّ هـــاو الفــــ
1F	گھوم دائیں	04	بڑھساو ب
C9	لو <u>. </u>	0C	برُ هپاو ج
32	ذخيره پت	FA	بېنچى منفى پى ت
90	منقی ب	С3	بېچى پىت
91	منفی ج	C2	بہنچ غیب ر صف ریت
A8	بلاشركت ب	CA	بہنچ صف ریت ب
A9	بلاڪرڪت ج	3A	نفت ل پہتے
EE	بلامشر کت متصل بائٹ	78	لاد الف،ب
		79	لاد الفــــ،ج

ہدایتی رمسز

جدول ۱۳۱۳ اسیں کمپیوٹر با کی تسام ہدایات پیش ہیں۔ یہ 8080/8085 کی ہدائی رمسز ہیں۔ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں" نفت ل"کا ہدائی رمسز 3A ہے،" ذخیبرہ"کا ہدائی رمسز 32 ہے، وغیبرہ۔ اسس باب کو پڑھتے ہوئے اسس جدول سے رجوع کریں۔

مثال ابران وفت رالف میں ،49H وفت رہ میں ،4AH اور وفت رج میں 4BH ڈالنے کے لئے برنام کھیں؛ اسس کے بعد دفت رالف کامواد حسافظ ہے معتام 6285H پرر کھیں۔

حل: ایساایک برنام درج ذیل ہے۔

متصل النب، 49H متصل ب، 4AH متصل ج، 4BH ذخيره 6285H ركب

پہلی تین ہدایا ہے، 4AH،49H،ور 4BH بالت رتیب دون از الف، ب، اورج مسیں ڈالتے ہیں۔ ذخیبرہ 6285H ہدایت دفت رالف کامواد سافظ ہے معت م 6285H مسیں رکھتی ہے۔

برنامے کی آحضری ہدایت رک ہے جو ہمیث کی طرح کمپیوٹر کو مواد کی عمل کاری سے روکتی ہے۔

مثال ۱۳.۲: درج بالابرنام کاترجم، حبدول ۱۳.۱ کی مدوسے، 8080/8085 کی مشینی زبان مسیں کریں۔ پت 2000H سے دوئاکریں۔ سے سروع کریں۔

حــل:

عسلامتى روپ	مواد	پت
متصل الف ـــ ،49H	3EH	2000H
	49H	2001H
متصل ب-4AH	06H	2002H
	4AH	2003H
متصل ج،4BH	0EH	2004H
	4BH	2005H
ذخ ب ره 6285H	32H	2006H
	85H	2007H
	62H	2008H
رک_	76H	2009H

مشینی زبان کے اسس برنامہ مسیں کئی نے تصور پیش ہیں۔ پہلی ہدایت مصل الف، 49A

کاہدا تی رمسز پہلے ہت پر اور زیر عمسل ہائٹ دوسرے بتے پر رکھا ہے۔ تمام 2 بائٹ ہدایات کے لئے ایسا ہوگا: ہدا تی رمسز پہلے دستیاب بتے پر جبکہ زیر عمسل ہائٹ الگے بتے پر رکھا حبائے گا۔ درج ذیل ہدایت 3 بائٹ کبی ہے (ہداتی رمسز 1 بائٹ جبکہ زیر عمسل مواد 2 بائٹ ہے)۔

زخىرە 6285H

ہدایت ذخیرہ کا ہدایتی رمسنز 32H ہے۔ یہ بائٹ پہلے دستیاب بت، 2006H، پر رکھ گیا ہے۔ اسس ہدایت مسین دیا گیا ہت (6285H) دوبائٹ لہب ہے۔ زیرین بائٹ 185H گلے بتہ (2007H) پر، اور بالابائٹ 162Hسس سے اگلے پیٹر (2008H) پر رکھ آگیا ہے۔ اب ۱۳ کمپوڑیا

پت بظاہر النے کیوں رکھا گیا (یعنی زیریں بائٹ کے بعد بالا بائٹ)؟ اولین 8080 مسیں ایسا کیا گیا۔ اسس (اولین) حضر د عمسل کار میں بھی طسریق اختیار کیا گیا۔ (اولین) حضر د عمسل کار کے ساتھ ہم آہنگی کی بناپر 8085 اور دیگر حضر د عمسل کار مسیں بھی طسریق اختیار کیا گیا۔ یوں زیریں بائٹ زیریں یے پر،اور بالا بائٹ بالا ہے پرر کھا حباتا ہے۔

آ حنری ہدایت رک ہے جس کاہداتی رمسز 76H پت 2009H پرر کھا گیا ہے۔

آپ نے دیکھ کہ متصل ہدایت 2 بائٹ، ذخیرہ ہدایت 3 بائٹ، اور رک ہدایت 1 بائٹ ہے۔

۳.۴ د فتری بدایات

ہدایتی بھیسرے کے دوران راجع ہدایات ایک ہے زیادہ مسرتبہ حسافظہ سے رجوع کرتی ہیں، البندا سے ہدایات نسبتاً سست رفت رہیں۔ مسزید، کی مسرتب ہم حہاہتے ہیں کہ حسافظہ سے گزرے بغیبر ایک وفتسرے مواد دوسسرے وفت رہنتال ہو۔ آئیں کمپیوٹر ہاکی ایمی 2 ہائٹ ہدایات پر غور کریں جو کم سے کم وقت مسیں ایک وفتسرے دوسسرے وفت رمواد منتقبل کرتی ہیں۔

ا.م.١١ لاد

ہدایت لاد کو ''لاد'' پڑھسیں (جیب گھوڑے پر بوجھ لادنا)۔ ب کمپیوٹر سے کہتی ہے کہ ایک وفت رہے مواد دوسسرے دفت ر منتقل کرے۔ مثال کے طور پر،

لاد الف،،

کمپیوٹر سے کہتی ہے کہ و فت سر ب سے مواد د فت سرالف منتقت ل کریں۔ ب عمس ال عنب ر تباہ کن ہے، لیخیٰ د فت سر ب کامواد نقت ل ہوگالیس کن ب مواد د فت سر ب مسیں بھی رہے گا۔ مثلاً، درج ذیل صور ب مسیں

$$9DH =$$
الف $= 34H =$ الف

ہدایت لاد الف، ب کی تعمیل کے بعد دست انج درج ذیل ہوں گے۔

الف**ـــ** = 9DH 9DH = **ـــ**

آپ د من ترالف، ،ب، اورج کے فی مواد کا انتقال کر سکتے ہیں۔ ان مدایات کی سشکل وصورت درج ذیل ہے۔

لاد الف،،...
لاد الف،،...
لاد ب،الف
لاد ب،ح
لاد ب،ت
لاد ج،الف
لاد ج،الف

ب كمپيوٹر باكى تت زرين ہدايات بيں جنہيں محض ايك مشيني مجھ رادر كار ہے۔

۱۳.۱۳ وفت ری بدایا ____

۳.۴ استجع اور منفی

ہدایت جمع کہتی ہے د فت رالف کے ساتھ دیے گئے د فت رکامواد جمع کر کے نتیجہ د فت رالف مسیں ڈال۔مشلأ، جمع ہے

کمپیوٹر سے کہتی ہے دفت رہے کا مواد دفت رالف کے مواد کے ساتھ جمع کر۔ یوں اگر اسس ہدایت کی تعمیل سے قبل ان دن ترمسین درج ذیل ہو:

02H =الف= 04H =الف

تب جمع ب کی تعمیال کے بعب دان د مناتر مسیں درج ذیل ہو گا۔

02H =الف=

د فت رالف میں نتیجہ جب کہ دفت رے این امواد برفت رار رکھتا ہے۔

ای طسرح منفی کہتی ہے دیے گئے و فت رکامواد و فت رالف سے منفی کر کے د فت رالف مسیں نتیجہ رکھ۔ دیے گئے و فت رکامواد تب یل نہیں ہوگا۔ منفی ج د فت رخ کامواد د فت رالف کے مواد سے منفی کر کے نتیجہ د فت رالف مسیں رکھے گی۔

ہدایا ۔ جمع اور منفی کی مختلف سشکل وصور تیں درج ذیل ہیں۔

بع ب جمع ج منفی ب منفی ج

برُّهاواور گھٹاو

بعض او ت ۔۔ ہم دفت رکا مواد بڑھ انا یا گھٹانا حیاتے ہیں۔ بڑھوتری کے لئے ہدایت بڑھ او ہے؛ یہ کمپیوٹر سے کہتی ہے، دیے گئے دفت رکے مواد مسیں 1 کااضاف کر۔ دفت رکے مواد مسیں کمی لانے کی ہدایت گھٹاو ہے، جو دیے گئے دفت رکے مواد مسیں 1 کی کی پیدا کرتی ہے۔ ان ہدایا ہے کی مختلف اسٹ کال درج ذیل ہیں۔

> بڑھاو الف بڑھاو ہے بڑھاو ج گھٹاو الف گھٹاو ہے گھٹاو ج

> > يوں اگر د ف اتر مسيں

8AH=6 56H=__

ہوتے بڑھاو ہے کی تعمیل کے بعب

۳۳۰ کمپیوٹریا

57H=__

اور گھٹاوج کی تعمیل کے بعب درج ذیل ہوگا۔

5=He8

مثال ۱۳.۳: اعشاری 23 اور 45 جمع کرنے کی ہدایت تھیں۔ بتیجہ سافظہ مسیں مصام 5600H پرر کھسیں۔ بتیج مسیں 1 کااضاف کرکے جواب و فسترج مسیں ڈالیں۔

حسل: اعشاری 23 اور 45 کو سادسس عشیری مسیں لکھٹ ہو گاجو بالتسرتیب 17H اور 2DH ہیں۔ درج ذیل برنام۔ اسس کام کو سرانحبام دے سکتاہے۔

> متصل النـــ، 17H، متصل بــ، 2DH، جمع بــ ذخيره 5600H بڑھاو الفـــ لاد ج، الفـــ ركـــ

مثال ۱۳.۳: مافذ برمامے اکا مشینی زبان مسیں ترجمہ عصوماً کمپیوٹر کے مخصوص برنامے کی مدد سے کسیاحب تاہے جے مترجم برمامہ یا مختصر آمتر ہم اکہتے ہیں۔ یہی کام دستی بھی کسیاحب سکتا ہے۔ درج بالاماخ نربنامے کا دستی ترجمہ مشینی زبان مسیں کریں۔
کریں۔
صل:

عسلامتی روپ	مواد	پت
متصل الف ن 17H،	3EH	2000H
	17H	2001H
متصل ب-2DH	06H	2002H
	2DH	2003H
<u> </u>	80H	2004H
ذخ ب ره 5600H	32H	2005H
	00H	2006H
	56H	2007H
برهساو الفس	3CH	2008H
لادج،الف_	4FH	2009H
رک	76H	200AH

source program¹² assembler^{1A}

۱۳.۵ . پینچ اور طسلبی مبدایات.

یادرہے، جمع، بڑھ او، اور رک ہدایات 1 بائٹ ہیں؛ متصل ہدایات 2 بائٹ، اور ذخیرہ ہدایت 3 بائٹ ہے۔ 🗆

۱۳.۵ پینچ اور طلبی مدایات

کمپیوٹر ہاکی حپار ہدایات ایسی ہیں جو برنامے کی ترتیب تبدیل کر سکتی ہیں۔ دوسسرے لفظوں مسیں، ہمیث کی طسر ت اگلی ہدایت بازیاب کرنے کی بحبائے، کمپیوٹر برنامے کے دوسسرے ھے پہنچ کریہاں سے اگلی ہدایت بازیاب کر تاہے۔ ہم کہتے ہیں کمپیوٹر دوسسری شاخ واپر حپل پڑتا ہے۔

بربنج

ئی شاخ پر پلنے کی ایک ہدایت پھنچ ہے؛ اگل ہدایت دے گئے ہے ہے بازیاب کرنے کو یہ ہدایت کہتی ہے۔ پہنچ ہدایت کے ساتھ بت ہو گاجو ہرنامہ گنت کار مسین ڈال دیا حب تاہے۔ مشال کے طور پر ،

3000Н Ё

کپیوٹر سے کہتی ہے اگل ہدایت حافظہ کے مصام 3000H سے بازیاب کر۔

آئیں اسس عمسل پر غور کریں۔ منسرض کریں، پیچنج 3000H متام 2005H پر موجود ہے (مشکل 3a.11 دیکھسیں)۔ بازیابی پھسے رے کے انتقام پر، برنام۔ گنت کارمسین درج ذیل ہوگا۔

برنامه گنتکار=2006H

تعمیلی کھیےرے کے دوران، پینی A3000H زات گئے کار مسیں مطلوب پت ڈالتی ہے۔

برناب گنتگار=3000H

الكابازيابي كھيے راء الكي بدايت 2006 كى بحبئ 3000 سے پڑھے گا (شكل 3a.11 د كيھيں)۔

پہنچے منفی

کپیوٹر بامسیں دو جھنڈے ہیں جنہمیں جھنڈا علامتے اور جھنڈا صفر کہتے ہیں۔ بعض ہدایات کی تعمیل کے دوران، وفت ر الفے کے مواد کو دیکھتے ہوئے سے جھنڈے بلٹ بیاپست ہول گے۔ دفت رالف کے مواد کی عسلامت منفی (-) ہونے کی صورت مسیں جھنڈاعسلامت بلٹ ہوگا؛ دیگر صورت سے جھنڈاپست ہوگا۔ عسلامتی طور پر درن ذیل لکھا حبائے گا، جہاں کا جھنڈاعسلامت کو ظاہر کرتا ہے۔

$$S = \begin{cases} 0 & A \ge 0 \\ 1 & A < 0 \end{cases}$$

حجت ڈاعسلامت اسس وقت تک بلندیا پیت رہے گاجب تک کوئی دوسسری ہدایت (جو اسس حجسنٹ کو تبدیل کرسٹتی ہو)اسے تبدیل نہ کرے۔

branch¹⁹

۳۳۲ کمپیوٹریا

ہدایت پیچی منفی کہتی ہے ، "منفی صورت مسیں سشاخ" (منفی کی صورت مسیں نئی سشاخ ہر حیال)؛ کمپیوٹر نامسزد پتے پر صرف اسس صورت پہنچ گاجب جیسنڈاعسلامت بلسند ہو۔ مشال کے طور پر، منسرض کریں پیچی منفی 3000H حسافظ۔ مسیں 2005H پر موجود ہو۔ اسس ہدایت کی بازیابی کے بعسد درج ذیل ہوگا۔

برنام گنتگار=2006H

اگر S=1 ہو، پہنچ منفی 3000H کی تعمیل برناہ گنت کارمسیں S=1گا۔

برنامه گنتکار=3000H

چونکہ برنامہ گنت کاراب 3000H پر نظر جمائے ہوئے ہے لہذااگی ہدایت حسافظہ سے معتام 3000H سے پڑھی حبائے گی۔

اسس كے برعكس،اگر S = S ہو، نئ شاخ پر پلنے كاجواز موجود نہيں ہو گا،لہند ابرنام گنت كار كامواد تب يل نہيں ہو گااور اگلے بازیابی پھیے رامسیں ہوایت H 2006 سے پڑھی حبائے گی۔

شکل 3b.11 مسیں دونوں صور توں کی وضاحت کی گئی ہے۔اگر مفی کی مشیرط مطمئن ہو، کمپیوٹر اگلی ہدایت کے لئے 3000H کوشاخ کرے گا۔اگر مفی مشیرط مطمئن سے ہو، کمپیوٹر شاخ کے سیدھا گزر کر *البغیسراگلی ہدایت اٹھاے گا۔

پہنچ صفے

دوسسرا حجسن ڈاجو دفت رالف کے مواد سے متاثر ہو" حجسن ڈاصنسر" ہے۔ بعض ہدایات کی تعمیل پر دفت رالف کا مواد صنسر (0) ہو گا۔ اسس واقع کو حجسن ڈاصنسہ بلٹ ہو کر یاد رکھتا ہے؛ اگر دفت رالف کا مواد صنسر سنہ ہو ہے۔ حجسن ڈا پیت ہوگا۔ عسلامتی طور پر درج ذیل ہوگا، جہال Z حجسن ڈاصنسہ کو ظاہر کرتا ہے۔

$$Z = \begin{cases} 0 & A \neq 0 \\ 1 & A = 0 \end{cases}$$

ہدایت پہنچ صف رکہتی ہے، "صف رک صورت میں مشاخ " (اگر دفت رالف میں صف رہو، اگل ہدایت کے لئے مشاخ کر)؛ کمپیوٹر نگ شاخ پر صرف اسس صورت جلے گا جب دفت رالف کا مواد صف رکے برابر ہو۔ صن کریں، پہنچ صف رک 3000 سن مصام Z=1 ہو، اگل میں مصام Z=1 ہو، اگل میں مصام Z=1 ہو، اگل ہدایت کی تعمیل کے دوران اگر Z=1 ہو، اگل ہدایت کی Z=1 ہدایت کا مصاب کے راسس کے بر عکس ،اگر Z=1 ہو، اگل ہدایت Z=1 ہو، اگل ہدایت کا مصاب کے بر حمل میں مصاب کے بر حمل میں اگر والے کے براہ کی مصاب کے براہ میں مصاب کے براہ کی براہ کے براہ میں مصاب کے براہ کی براہ کی مصاب کے براہ میں مصاب کے براہ میں مصاب کے براہ کی براہ میں مصاب کے براہ کے براہ کی براہ کے براہ کی براہ کے براہ کی براہ کے براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کے براہ کی براہ کی براہ کی براہ کے براہ کی براہ کی براہ کی براہ کے براہ کی براہ کی براہ کے براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کے براہ کی براہ کے براہ کی براہ کے براہ کی براہ کی براہ کی براہ کے براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کے براہ کی براہ کی براہ کے براہ کی براہ کے براہ کی براہ کے براہ کی براہ کے براہ کی براہ کے براہ کی براہ کے براہ کی براہ کے براہ کی براہ کے

پہنچ عنب رصف ر

fall through r.

۱۳.۵ بینچ اور طلبی بدایات ۱۳.۵

ہدایا ۔ پُٹی منٹی، پُٹی صف ر،اور پُٹی غنی رصف رکو مشروط شاخ الم کتے ہیں۔ کمپیوٹر صرف اسس صور ۔ شاخ کر تا ہے جب کوئی مخصوص سف رط مطمئن ہو۔اسس کے بر عکس، بُٹی غیر مشروط ۲۲ ہے؛اسس ہدایہ کی بازیابی کے بعد کمپیوٹر لازما شاخ کرک دے گئے ہتے پر پنچے گا۔

طبلی اور لو ہے

ذیلی معمولہ "" سے مسراد ایس برنامہ ہے جو حسافظہ مسین اسس مقصد سے رکھا حباتا ہے کہ کوئی دو سرابرنامہ اسے استعال کر سے۔ سائن، کوسائن، ٹینجنٹ، لوگار تھم، حبذر، وغنیسرہ مسلوم کرنے سے لئے کی حنسرد کمپیوٹر کے ذیلی معمولہ موجود ہیں۔ ب ذیلی معمولہ صارف کو کمپیوٹر کے ساتھ مسراہم کے حباتے ہیں۔

" ذیلی معمولہ طلب کرنے "کی ہدایہ طلبی ہے۔ مطلوب ذیلی معمولہ کا ابت دائی ہے۔ طلبی ہدایہ کے ساتھ فنسراہم کیا حبات ہے۔ مثال کے طور پر، اگر حبذر کا ذیلی معمولہ ہے۔ 6000 سے اور لوگار تھم کا ذیلی معمولہ 6000 سے آعن از کر تاہو، درج ذیل کی تعمیل کے طور پر، اگر حبذر کا ذیلی معمولہ ہے۔ مثال کے طور پر، اگر حبذر کا ذیلی معمولہ ہے۔ مثال کے طور پر، اگر حبذر کا ذیلی معمولہ ہے۔ مثال کے طور پر، اگر حبذر کا ذیلی معمولہ ہے۔ مثال کے طور پر، اگر حبذر کا ذیلی معمولہ ہے۔ مطاوع کی معمولہ کی معمولہ کے معمولہ کی معمولہ کی معمولہ ہے۔ مطاوع کی معمولہ کی دور کی معمولہ کی کا معمولہ کی معمولہ کے معمولہ کی معمولہ کی معمولہ کی معمولہ کی کا معمولہ کی کا معمولہ

طب لى 5000H

حبذرذیلی معمولہ کوٹ خ کرے گا(ہم کہتے ہیں اختیار حبذر ذیلی معمولہ کو دیا جب نے گا)۔ اسس کے برعکس، طبی کی 6000H

لوگار تھم کے ذیلی معمولہ کوٹاخ کرے گا۔

ہدایت لوٹ سے مسراد والپس "لوٹٹ' ہے۔ ہر ذیلی معمولے کا افقتام اسس ہدایت پر ہوگا، جو کمپیوٹر کو برنامے مسین اسس مقتام پر والپس پہنچنے کو کہتی ہے جہاں ہے ذیلی معمولہ طلب کسیا گسیا۔ ہر ذیلی معمولہ کے افقتام پر اسس ہدایت کوٹ اسل کرنا مت بھولیں، ورنے کمپیوٹر ذیلی معمولے کے افتقام پر بھنچ کرواپس حبانے کی بحبائے ایگلے مقتام سے ہدایت اٹھ کر بے ت ابو

کپیوٹر با مسیں طبی کی تعیال پر برنامہ گنت کار کا مواد (اگلی ہدایت کا پت) حافظہ کے آمنسری دو مصامات FFFEH اور FFFFH پر خود ب خود رکھ دیا جاتا ہے۔ اسس کے بعد طبی مسین دیا گیا ہتہ برنامہ گنت کار مسین ڈالا حباتا ہے، تا کہ ذیلی معمولہ کی پہلی ہدایت اٹھائی حب نے۔ ذیلی معمولہ کے اختتام پر لوٹ ہدایت ہوگی، جو FFFEH اور FFFEH پر رکھا گیا ہے۔ بول اصل برنامہ گنت کار مسین ڈالتی ہے۔ یول اصل برنامے کو اختیار لوٹایا حب تا ہے۔

سشکل 4.11 مسیں ذیلی معمولے کے دوران برنامے کا حیال پیش ہے۔ طبلی 5000H بدایت کمپیوٹر کو 5000H پر موجود ذیلی معمولے پر جیجی ہے۔ معمولے پر جیجی ہے۔ اسس ذیلی معمولہ کے اختتام پر لوٹ کمپیوٹر کو طبلی کے بعد آنے والی ہدایت پر جیجی ہے۔

ہدای<u>۔</u> پہنچ کی طسرح طبلی غیبر مشروط ہے۔ ہدایتی دفت رمسیں طبلی ہدای<u>ہ۔ پہنچنے پر کمپیوٹر لازماَ</u>ذیلی معمولے کی پہلی ہدایہ۔ کو شاخ کرے گا۔

conditional jumps r

unconditional jump rr

subroutine

ابسار كمي وثريا

حجن ڈوں پر مسزید معلومات

جوابات