عبد دی ادوار تنیق و تبزی

حنالدحنان يوسفونگ khalidyousafzai@hotmail.com

۲۱ر دسمبر۲۰۲۳

# عتنوان

ix																																								~	َپ	ب\	دييه
xi																																-	Ļ	اح		كادب		_	ں کتا	<u> </u>	ى پې	_ر	^_
1																																						ام	ك	ئىن	ٺ	<b>:</b>	1
1																																. (	نحق	گر	ٍ امِ	نظ	ری	ث	اعہ		1.	1	
۳																																		حق	نسن	ر ام	ظ	تمی ن	ہشہ		۲.	1	
۴																																	ت .	÷	گر ب <sub>ا</sub>	٠_	إنظه	نۇ	ش:		٣.	1	
4																								دله	ب	ىتىر	یر	_	ام.	ل	ئى ن	ٺ	ے شر	<u>-</u> _	<u>ٰ</u>	نظ	ری	ث	اعہ		۴.	1	
_																						ί.	ن	گر	ُ ام	ظ	i((	ىرى	ث	ع عر	_	او	_	/),	موله	س َ	_		ار		۵	1	
9																										•	_				-					-	_				۲.	1	
9																										-											_				۷.	1	
9																~	بادا	<b>-</b>	ئاتا	ير	_	روم	٠,	_		_	ےا	_,	سول	Ū	_		1	اور	أمخھ	Ū	_		1		٨	.1	
۳																																				_		_ار	حر	دی	ب	i.	۲
۱۴																												رنا	فی کر فی کر	ومن	بدا	مر	ل ا	ڀ	مر	٠.	بانظر	نۇ	ش:		1.	۲	
۱۵																															لہ	کم۔	5	r (	لٰہ	نگمس	ی پ	_	ار		۲.	۲	
14																						. ,	ل	تكمسه	6	(r	_	- 1	)	لمريا	_	_ "		ایک	ننفى	ں.	_	ر	ار		٣.	۲	
14																																							روا		۴.	۲	
19																					لم																بدا				۵.	۲	
۲۱																																					_ او				٧.	۲	
۲۴																																					رب				۷.	٢	
<b>r</b> 9																																							نے ا	بالج	ولير.	لو	٣
۲9																														<b></b>	+را.	ا تص	اد ک	نے	کے با		الجبر	لين	بر بووا		.ريار ا.ا		
۳.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	٠	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•			.,,	•	,,,	آ <u>ت</u> اض	سنطق	•	,	ير ا ا	س		•		

iv

۱۳۱	۲.۱.۳ منطقی جمع		
٣٣	۳.۱٫۳ منطق نفی		
٣٣	۳.۱٫۳ منطقی بلاشهرکت جمع		
۳۳	۵.۱٫۳ منطقی ضبِ مبلات شرکت جمع		
۳۳	برقی تارول مسین جوژ کی وضناحت	۲.۳	
۳۵	عبددی گیٹ بریں بریں بریں ہے کہ میں میں میں میں بریں بریں ہوتا ہے کہ میں بریں بریں ہوتا ہے کہ میں میں میں میں ا	٣.٣	
۳۵	۱۳٫۳ ضرب گیٹ		
٣٩	۲٫۳٫۳ مجمع گیٹ ۲٫۳٫۳		
ڀ∠	۳.۳.۳		
۲۷	۳٫۳٫۳ متعددمدا حشل گیٹ بی		
٣٩	۵٫۳٫۳ ضرب متم گین اور جمع متم گین		
۲	۲٫۳٫۳ بلاشرکت جمع گیئ اور بلاشرکت جمع متم گیئ		
ممم	گیٹوں کے برقی خواص	س ہم	
۳۵			
۴٨	۳.۴.۳ مختلوط إدوار		
۹۳	بوولين تف عسل كاتخمين	۵۳	
۵٠	۱.۵٫۳ بودلین نقت عسل کاتخمیت		
۵۲	قوسين مسين سند يوولين تف عسل	٧.٣	
۵۳	پوولین الجبرا کے بنتیادی قوانین	۷.۳	
۵۸	ڈی مار گن کے کلیا <b>ت</b>	۸.۳	
41	حبيرُ وال بوولين قنت عسل	٩٣	
11	ار کان ضرب کے محب وعب کی ترکیب	1+.1"	
414	ار کان جمع کی ضرب کی ترکیب سیست	11.11	
49	ار کان جمع کی ضرب کی ترکیب محب موعب ارکان صفر ب اور ضرب بعب راز جمع کے مابین شبادلہ	14.4	
49	ضرب و جمع دورے متم ضرب و متم ضرب دور کا حصول 🔍	١٣.٣	
۱۷	جمع و ضرب دورے متم جمع و متم جمع دور کا حصول	سر بهما	
۷٢	عبالمتي روب بارموز	10.10	
۳۷	۱٫۱۵٫۳ ایسکی رموزاورعب کمی رموز		
21 2m	ا به اراد است. او گور اور طب کی گر موز مین با به ماری اعتداد کے شنائی رموز مین با ب		
2, ۷۵	۱٬۵۳۰ اکرواکرافخت و و در موز		
ΛI	_ نقث حبات	كارناف	٩
ΛI		1,0	
۸۳	كارنان فقتْ كى جَبِّرانَى	۲.۴	
۸۳	كار ناون نقتة ت تفت عسل كى ساده مساوات كاحصول	۳.۳	
۸۵	۱٫۳٫۴ دوآزاد متغییرتف عسل		
۸۸	۲٫۳۰٫۷ تین متغیب تف عسل ۲٫۳۰٫۰۰۰ مین متغیب تف عسل		
91	٣,٣,٠ حيّار متغي رتف عثل		
91	۲.۳.۴ پ دہ مساوات ہے تف عسل کے ارکان ضرب کا حصول ،		
911	ضر بعبداز جمع کی شکل مسین ب ده مساوات	۲۰٫۲۸	

ع-نوان

90	غيبردلچيپ حسال	۵.۴	
9∠	هی منطق اور تر نکسیسبی ادوار منابع می منطق اور ترکسیسبی ادوار		۵
94	شنائی قیم کاراورشنائی مفلی کار	1.0	
9A 1++	۱.۱.۵ نصف جمع کار		
1.4	۲.۱.۵ منسل جمع کار		
1•4	۵.۱.۵ اعشاری جمع کار		
1 + 9	شنائي شرب كار	r.0	
11+	شناخت کار	۳.۵	
114	شنانت کار کامد دسے تفعیل عمل کا حصول	۳.۵	
11.	دا حسلی منتخب کار اور حسنار جی منتخب کار میسی منتخب کار میسی کار میسی کار میسی کار میسی کار میسی کار میسی کار	۵۵	
17+	۱.۵.۵ خنار جی منتخب کار		
171 178	۲.۵.۵ دا حشلی منتخب کار		
150	ها.ه. ۲۰ دا می حب فاریح هف سان طلق می در در در می متوانی شدند. در	۲.۵	
•		٠.٠	
122	مر ترشیبی منطق اور ادوار		4
۳۳	گیٹوں کے اوت ہے کار	۲.۱	
۱۳۵	پلیٹ کار	۲.۲	
اسم ۱۳۰	باعث متم ضرب گیٹ ایس آریلٹ کار	۳.۲ ۲.۲	
1001	م سرب نیٹ اٹ عن از بیٹ فار ۱٬۴۰۲ عنب رفعال مداحن پلٹ کار، حسال پر قسیرار رکھتا ہے	1.1	
اما	۱٬۲۰۱ میلیز عصال مدا کی پیشت فاربخت این مسید از مسید این می از مسید این اختیار کرتا ہے		
۱۳۲	۳.۴.۲ مداختل <del>R</del> فعـال کرنے ہے پلٹ کارپیت حسال اختیار کرتاہے		
۳	۲.۳.۲ حال دوڑ		
۳۳۱	زياده مداخنل پليئ كار	۵.۲	
١٣٣	<b>ت بل محباز ومعبذ در پلیٹ کار</b>	۲.۲	
٢٣١	آت اعتمال پلٹ کار	∠.٢	
اسم اسم	ڈی پلیٹ کار	۲.۸	
101	۱،۸.۱ اف حلام پیشے فار محے ک علی سردہ دی پیشے فار میں دیا ہے۔ ڈی پلیٹ کار میں	9.4	
100	حے کے پلٹ کار	1+.4	
104	۲.•۱.۱		
۱۵۸	شنائی گئــــ کار	۲.۱۱	
109	سلىلە دارشنائى جمع كار	17.4	
14+	معاصرتر شیبی ادوار کا محبزی	١٣.٦	
14+	۱٬۱۳۰۲ مساوات حسال		
171	۲٬۱۳۰۶ حیال کاحبہ ول		
145	٣.١٣.٦ حالكات كه		

vi

145	۲.۱۳.۲ څې پليځ کار پر مسبني ترشيجي دور		
141	۵.۱۳۲ جے کے پلٹ کارپر مسبنی ترشیبی دور		
۱۲۷	۲.۱۳.۲ فی پلٹ کار کی مد دے ترشیبی دور کا حب ائزہ		
AFI	میلی اور مُور نمون می و نیاز می در می میلی اور مُور نمون می و نمون می	۲. ۱۳	
149	۲.۱۴.۱ یه حسال اوران کی مقسرری		
14	معساصر ترشیبی ادوار کی بهناوٹ بریان کریں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔	10.4	
		:	
149	<b></b>	وفت ر	4
IAI	سلىلەدادۇنىتىر	1.4	
111	ے ۱.۱ دائیں انتقال دفت ر		
1A1 1A7	۲.۱.۷ بائیں انتقتال دفت ر		
IAT	۲.۱.۷ واکین وبائین انتصال دفت ر	۲.۷	
11	عبالمسكيران ونتسر	r. <u>-</u> r.∠	
114	سلىلە وارشنائى جىخ كار	۰. <u>–</u> ۲.∠	
		·	
119		گنست	/
119	شن ئی گن <u>ت</u> کار	1.1	
191	معاصر گن <b>ت</b> کار	۲.۸	
191	۱.۲.۸ معساِصِر شنائی گنت کار ِ		
191	۲.۲.۸ شنائی مسرموزاعشاری معساصر گنت کار		
191	دیگر گئ <b>ت</b> کار	٣.٨	
191	۱.۳.۸ متغب رلمبانی گنت کار		
۲٠٠	۲.۳.۸ بے ترتیب کنت کار		
1+1	۳.۳.۸ چھسلا گئی۔ کار		
۲+۲	۴.۳.۸ دهستر کن پیپداکار		
۲+۵		ح افظ	,
r•4	ے۔ عسار صنی حسافظے میں	1.9	
110	پخت مسائله	r.9	
۲۱۸	حافظه کی استعداد بڑھانے کی ترکیب	۹ ۳	
۲۱۸	۱.۳.۹	•	
271	۲.۳.۹ تين 8 × 16 حب فظے سلياه وار جوڙ كرايك 🛚 8 × 48 حب فظے كاحصول		
۲۲۵	و. $4  imes 4  imes 4$ حب فظے متوازی جوڑ کر $8  imes 4$ حب فظے کا حصول $\dots \dots \dots \dots$		
۲۲۵	حسافظہ کے اوت ہے کار	۴.9	
۲۳٠	پخت سافظ سے ترکمی ہی ادوار کا حصول	۵.9	
	تک ، ک متالات	· L.	
۲۳۵	تشکیب ترکیب منطقی ادوار این کار در این کار در ایک مینان	فت بن	14
۲۳۲	۱۰.۱۰ وتابل تشکیل ضرب ترکسیسی منطقی ادوار		
۲۳۷	۲۰۰۱۰ ستابل تشکیل ضرب و جمع تر کمیسی منطقی ادوار		
۲۴.	ت بل تشکیل ترشیبی ادوار	11+	

۲۳۳	رمعياصر ترتشي بى اودار	غب	11
۲۳۷	تحبني	1.11	
۲۳∠	اا.۱۱ عبوری حبدول		
201	۱۱.۱۱ بهاوکاحبدول		
ram	اا.ا.۳ حالت دوڑ		
704	اا.ا. ۴ توازن اور ارتعب کش		
201	حسالت دوڑ سے پاک شن کی عسل متوں کا تقسیرر میں	۲.11	
141	عبوری حبدول کی مددھے بلٹ کا تحب زیے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔	۳.۱۱	
171	اا.۱۳.۱۱ ایسس آد پلیشے		
۲۲۳	۲٫۳.۱۱ ساعت کے کسنارہ پر چلت ابواڈی پلیٹ		
749	۳.۳.۱۱ ایس آر پلول پر مسبنی غنی ر معاصرا دوار کافت دم بافت دم تحسنر سیه		
		. ~	
<b>1</b> ∠1	ٹرانف	~. 7	11
<b>1</b> ∠1	سِناوَٹ	1.17	
122	ىدايا <u>ت</u> كى فہسىرس <u>سە</u>	۲.1۲	
٢٨١	کمپیوٹر کی برناہ۔ نولی	۳.۱۲	
٢٨٦	بازیابی چهپ را	۲.۱۲	
491	لغميلي پھيسرا	۵.1۲	
499	ِ جِسْروبرنام۔ ِ	4.11	
۳+۱	كمپيوٹرالف كانقث	4.11	
۳۱۱	حنسروبرناميه نوليي	۸.۱۲	
۳۲۱		كمپيوٹا	۳۱
۳۲۱	روب د وطب رف د ن از ریست در	1.5	
mrr	طُـرز تعمير	۲۱۳	
۳۲۴	حافظہ سے رجوع کرنے والی راجع ہدایات	m.1m	
۳۲۸	دفت ری بدایا سی سی در	سا م	
۳۲۸	عن من المن المن المن المن المن المن المن	-	
mrg	۲٫۲٬۱۳ جمع اور منفی		
۳۳۱	<u>ث اخ اور طلبی مدایات</u>	۵.۱۳	
	•••		
٣٣٩		بات	جوا

## باب

# كمبيوثربا

ار تقت نی طور پر کمپیوٹر الف ایک صدیم مشین ہے جو چند سادہ ہدایت پر عمسل درآمد کر سکتا ہے۔ اسس باب مسین ارتقت کی اگلی کڑی پر غور کسی حبات کے جم کمپیوٹر با کہسیں گے۔ کمپیوٹر باچھانگ کی ہدایات حبانت ہے جو برنام کے کسیوٹر کو محببور کر سستی ہیں۔ جیب آپ حبلد حبان پائیں گئی محصل کرنے یا اسس ھے کو نظر مانداز کرنے پر کمپیوٹر کو محببور کر سستی ہیں۔ جیب آپ حبلد حبان پائیں گئی۔ چھالانگ ہدایات کی بدوات کمپیوٹر کی طباقت بہت زیادہ بڑھتی ہے۔

#### ۱۳.۱ دوطسرت د ف اتر

تاروں کی برقی گنجبائٹ کم کرنے کی عضرض ہے ہم کمپیوٹر بائے ہر ایک دفت راور W گزرگاہ کے ﷺ تاروں کا صرف ایک سلماء بچپ میں گئی ہے۔ درآمدی اور بر آمدی پنیے آپس مسیں جوڑے گئے ہیں؛ گزرگاہ تک تاروں کا صرف ایک گروہ حباتا ہے۔

کپ درآمدی اور بر آمدی پنیے آگیس مسیں جوڑنا کوئی مسئلہ کھٹڑا کرتا ہے؟ بی نہیں۔ کمپیوٹر کی دوڑ کے دوران کسی ایک وقت پر "لاد "اور" محباز "مسیں سے صرف ایک فعسال ہو گا۔ فعسال "لاد "کی صورت مسیں شنائی مواد گزرگاہ سے د فت رکی درآمد کی حبانب گامسزن ہوگا؛لاد عمسل کے دوران ، بر آمدی راہیں غیر والبیطر 'ہول گی۔اسس کے بر عکسس، فعسال "محباز"کی صورت مسیں، شنائی مواد د فت رہے گزرگاہ کی طسرف گامسزن ہوگا، اور درآمدی راہیں غیسر وابسطہ ہول گی۔

سہ حسال دفت رکے درآمدی اور بر آمدی پنیوں کو محسلوط دور ساز اندرونی طور پر آلپس مسیں جوڑ سکتا ہے۔ اسس سے ناصرون تارول کی برقی گنجب کشش کم ہوگی بلکہ درآمدی وبر آمدی پنیوں کی تعب داد بھی کم ہوگی۔ مشلاً، سشکل 1b. 11 مسیں آٹھ کی بحب سے حیار درآمدی و برآمدی پنیے ہیں۔

سشکل 1c.11 مسیں سے حسال دفت ر، جس کے درآمدی اور بر آمدی راہ اندرونی طور پر آلیس مسیں حبڑے ہیں، کی عسلامت

floating

۳۲۲ باب سرا کمپیوٹر با

پیش ہے۔ دوط سرف تیبر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بے راہ **دو طرفہ** کے باکس پر مواد کئی بھی طسرف حپل سکتا ہے۔

## ۱۳.۲ طسرز تعمیسر

سٹکل 2.11مسیں کمپیوٹرباکی طسرز تعمیر پیش ہے۔ دون ترکے دوہر آمدات جو گزرگاہ W سے منسلک ہیں۔ حسال ہیں؛ جو W گزرگاہ سے منسلک ہیں، وہ دوحسال ہیں۔ بہاں بھی ہر ایک دفتسر کوت بوتر تیب کار فت ابواٹ ارات (جو یہاں دکھائے بہتری ہے) جو کسارہ حپڑھائی پر دفتسر کولادنے، یامجباز ہونے، یامکہاز ہونے، یامکہاز ہونے، یامکہاز ہونے، یامکہاز کرتے ہیں۔ ہرڈیے کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے۔

## داحن لی روزن

کپیوٹرباکے دوداحنلی روزن ہیں جنہ میں روزن 1 اور روزن 2 کتے ہیں۔ سادس عشری مسرموز گائی کار تختی آروزن 1 ک ساتھ حبٹری ہے۔ یوں ہم روزن 1 کے ذریع سادس عشری برنام ہدایات اور مواد داحنل کر سکتے ہیں۔ جی آ ب وکھ سکتے ہیں، سادس عشری ٹائپ کار مختی روزن 2 کے بٹ 0 کو" تیار"کااشارہ بھیجتی ہے۔ یہ امشارہ روزن 1 مسیں درست مواد کی نشاندہ کر تا ہے۔

روزن 2 کے پنیا 7 کو جب تاہوا سلسلہ وار مداخل اسٹارے پر بھی نظے رڈالیں۔ کچھ دیر بعید، ایک مثال کی مدد ہے، سلسلہ وار داخنل مواد کو متوازی مواد مسین تب بلی کرناد کھیا جائے گا۔

برنام گنت کار

یہاں برنامہ گنتکار 16 (سولہ)بٹ ہے لہذا ہے

 $0000\ 0000\ 0000\ 0000$  برنام گنتگار = 0000 0000 0000

t

برناب گنتکار = 1111 1111 1111 1111 1111

س سكتاب، و 0000 تا FFFFH ، ياعث ارى 0 تا 65535 كرابري

کمپیوٹر کی ہر دوڑے قبل پست <u>CLR</u> ایشارہ برنامہ گنتکار کو زبردستی صاف کرتاہے؛ یوں حافظہ کے معتام 0000H

د فت ریت اور حسافظ

بازیابی پھیےرے کے دوران، دفت ریت کو برنام گنت کار 16 بٹ پت منسراہم کرے گا، جس کے بعد حسافظہ کے مطلب مطلب مصلوب مصام سے دوسال" دفت ریت "محناطب ہوگا۔ کمپیوٹر بامسیں 0000H تا 07FFH پت 2K پخت

bidirectional keyboard

serial in

۱۳.۲ طـرز تعميـر

حافظہ استعال کرتا ہے۔ پخت حافظہ مسیں موجود برنامے کو نگران م کہتے ہیں۔ برقی طباقت کی منسراہمی پر کمپیوٹر کی ابت دائی صورت طے کرنا، ٹائپ کار مختی کے مواد کی تنشیر تا اور ایسے دیگر کام "نگران برنامہ" کی ذمہ داری ہے۔ باقی 62K عبار ضی حبافظہ کے لئے مختص ہے۔ بین 0800H تا FFFFH ہے عبار ضی حبافظہ کے لئے استعال ہوں گے۔

#### د فت رمواد

حسافظہ کے مواد کاد فت رجس کوہم مختصراً دفتر مواد المہیں گے آٹھ بِٹ مستحکم کارہے۔اسس کامحنارج عسارضی حسافظہ سے حب را اس کامحنارج عسار کے بعد گزرگاہ کو مواد جیجت سے حب را ہے۔ اور پڑھ عمسل کے بعد گزرگاہ کو مواد جیجت ہے۔ ہے۔

### د فت رمدایت

کمپیوٹربا کی ہدایا ۔ کی تعبداد کمپیوٹر الف کی ہدایا ۔ کی تعبداد ہے زیادہ ہے المہذااس کاد فت رہدایہ 4 بیٹ کی بحب ع 8 بٹ ہے۔ آٹھ بٹ مسیں 256 ہدایا ۔ سموع حب سے ہیں۔ کمپیوٹرباکے کل 42 ہدایتی رمسز ہیں جنہیں 8 بٹ مسیں ڈالٹ مسئلہ پیش نہیں کریگا۔ آٹھ بٹ ہدایتی رمسز استعال کرتے ہوئے کمپیوٹربا کی ہدایا ۔ کو 8080/8085 کی ہدایا ۔ (جو خود آٹھ بٹ ہیں) کے ہم آہنگ رکھا گیا ہے۔ کمپیوٹربا کی تسام ہدایا ۔ 8080/8085 کی ہدایا ۔ کے مسین مطابق ہیں۔

#### ت ابووتر تیب کار

ت یو وترتیب کار وہ ت ابو الفاظ یا حسر و ہدایات پیدا کرتا ہے جو کمپیوٹر کے باقی حصوں کو ساتھ حپلاتے اور ان سے کام کیسے ہیں۔ کمپیوٹر باکی ہدایات کی تعبداوزیادہ ہے الہندااسس کے ت ابو و ترتیب کار کارور بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ اگر حپ، ت ابو لفظ بڑا ہوگا، بنیادی تصور مسیں کوئی و نسرق نہیں: ساعت کے اکھے کمنارہ حپڑھائی پر دوناتز کارد عمسل و ت بولفظ یا حسر و ہدایات کے تحت ہوگا۔

#### د فت ر الف

و فت رالف کادوحیال محتارج "مسر کز حیاب و منطق "کوحیا تا ہے؛ اسس کاسہ حیال محتارج W گزرگاہ کو حیا تا ہے۔ یوں دفت بر الف مسیں موجود 8 بٹ لفظ مسلسل مسر کز حیاب و منطق کو حیلا تا ہے، تاہم بھی لفظ گزرگاہ پر صرف اسس وقت ڈالاحیا تا ہے جیسے EA فعیال ہو۔

### مسر کز حساب ومنطق اور حجب ڈے

معیاری مرکز حماج و منطق سے مختلوط ادوار عام دستیاب ہیں۔ ان "مسرا کز حساب و منطق "مسیں عصوماً 4 یااسس سے زیادہ متابو ہِ ب ہوں گے ، جو الف اور ب الفاظ پر در کار حسابی اور منطقی عمسل تعسین کرتے ہیں۔ کمپیوٹر ہا مسیں مستعمل مسر کز حساب ومنطق ، حسابی اور منطقی اعمسال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

memory data register

ALU, arithmetic logic unit

۳۲۴ باب سال کمپیوٹریا

جھنڈا ^ے مسراد ایک پلٹ کار ہے، جو کمپیوٹر دوڑ کے دوران برلتے حسالات پر نظسر رکھت ہے۔ کمپیوٹر بامسیں دو حجسنڈے پاغ جسنڈا علامتے ہوئیا علامتے ہوئیا۔ کامواد منفی ہونے کی صورت مسیں جھنڈا علامتے ہوئیا۔ بلٹ ہوگا۔ دفت رالف کامواد صف رہونے پر جھنڈا صفر 'البٹ ہوگا۔

## عارضی دفت ر، دفت ر ب ،اور دفت رج

و فت رالف کے ساتھ جمعیااس سے منفی ہونے والا مواد و فت رب کی بحبئ عارضی وفتر مسیں رکھا حباتا ہے۔ یوں و فت رب دفتر ب کے عسادہ کمپیوٹر بامسیں و فت ر و فت رب کے عسادہ کمپیوٹر بامسیں و فت رقت میں و فت رب کے عسادہ کمپیوٹر وار کے دوران مواد کی ترسیل مسیں ہم زیادہ کیا ہے۔ یوں کمپیوٹر دوڑ کے دوران مواد کی ترسیل مسیں ہم زیادہ کیا ہے۔ یوں کمپیوٹر دوڑ کے دوران مواد کی ترسیل مسیں ہم زیادہ کیا ہے۔

#### حنارجی روزن

کمپیوٹربامسیں دوحنار بی روزن میں جنہیں روزن 3 اور روزن 4 کہا گیاہے۔ دفت رالف کے مواد کوروزن 3 پرلاداحباسکتا ہے، جو سادسس عضری نمائش منتی کو حیلاتاہے۔ یوں ہم نسانگہ دکیھ سکتے ہیں۔

د فت رالف کاموادروزن 4 پر بھی ڈالا حباسکتا ہے۔روزن 4 کاپنیا 7 سادسس عشری مسرموز کار کو تشکر الکااثارہ بھیجت ا ہے۔"تشکر اسٹارہ"اور مثار "اسٹارہ مصافحہ "اے تصور کاحسہ ہیں، جس پر حبامہ غور کیا جب گا۔

روزن 4 کے بٹ 0 پر بھی نظسرڈالیں جو **سلسلہ وار مخارج** ''اہشارے کو ظساہر کر تاہے۔ایک مشال مسیں ہم دفت ر الف کے متوازی مواد کو سلسلہ وار مسارجی مواد مسین تب مل کریں گے۔

## ۱۳.۳ حافظ سے رجوع کرنے والی راجع ہدایا ۔۔

کمپیوٹر باکا بازیابی پھیسراوہ کے جو پہلے ہوت۔  $T_1$  اب بھی پت حسال ،  $T_2$  بڑھوتری حسال ، اور  $T_3$  حسانظہ حسال ہے۔ چو نکہ بازیابی پھیسرامسیں حسانظہ سے دفت رہدایت مسیں برنامہ ہدایت ڈالی حب آن ہے البندا کمپیوٹر باکی تمسام برایات حسانظہ استعمال کرتی ہیں۔

تاہم تعمیلی پھیے راکے دوران حسافظ سے رجوع بعض اوت سے کیا حباتا ہے اور بعض اوت سے نہیں کیا حباتا ؟اسس کا دارومدار ہدایت کی نوعیت پر ہے۔"راجع ہدایت "وہ ہدایت ہوگی جو تعمیلی پھیے راکے دوران حسافظ سے رجوع کرے۔

كمپيوٹر باكى كل 42 بدايات بين- آئيں ان مسين سے راجح بدايات پر غور كريں-

sign flag sign flag zero flag acknowledge ready

handshaking"
serial out

## نفت ل اور ذخب ره

"نفتسل" کی ہدایہ وہی ہے جو پہلے تھی: مختاطب معتام (نشان زد معتام) سے دفت رالف مسیں حسانظ سے مواد ڈالٹ وضرق فقط است ہے کہ کمپ وٹر ہا کی رسائی # FFFF معتامات تک ممسکن ہے۔مشال کے طور پر، "نفت ل 20004" ہے مسراد حسافظ ہے معتام # 2000 سے دفت رالف مسیں مواد نفت کرنا ہے۔

ہدایت کے مختلف حصوں مسین منسرق کرنے کے لئے بعض اوصت ہدایت کے بہلے جے کو ہدایتی رمز ۱۵جبکہ باتی ھے کوزیر عملی استی رمز اور " 2000 "کوزیر عملی کہسیں گے۔ یوں ہدایتی رمز اور " 2000 "کوزیر عملی کہسیں گے۔ یوں ہدایت رمسزے دو مختلف معنی لئے جب سکتے ہیں؛ پ ہدایت کے لئے یابدایت کے شن اگی رمسز کے لئے استعال کیا جب سکتا ہے۔ اصل معنی مستن سے واضح ہوگی۔

" ذخیسرہ "ایک ایک ہدایت ہے جو دفت رالف کے مواد کو حسافظہ مسیں محفوظ کرتی ہے۔ اسس ہدایت کو پت در کار ہو گا۔ یوں" ذخیسرہ 7FFFH "کی ہدایت دفت رالف کے مواد کو حسافظہ مسیں معتام 7FFFH پرر کھتی ہے۔ اگر

#### 8AH =الف

ہوتب "ذخیرہ 7FFFH" کی تعمیل معتام 7FFFH پر 8AH کھے گا۔

#### متصل

«متصل" ہدایہ۔ دیے گئے د فت رمیں متصل مواد منتقبل کرتی ہے۔ یہ کمپیوٹرے کہتی ہے کہ ہدایہ۔ رمسز کے بعب د پیش مواد کو دیے گئے د فت رمیں ڈالے۔ مثال کے طور پر،

#### متصل الف\_37H،

کمپیوٹر کو کہتی ہے کہ دفت رالف مسیں 37H ڈالے۔اسس ہدایت کی تعمیل کے بعید دفت رالف مسیں درج ذیل شنائی مواد ہوگا۔

#### $0011\,0111 = 110$ الف

آپ "متصل" "ہدایت کود ف از الف، ب، اورج کے ساتھ ملا کر استعال کر سکتے ہو۔ ان ہدایات کی اشکال درج ذیل ہیں۔

متصل الف، بائن متصل ب، بائن متصل ج، مائن

opcode<sup>12</sup>

باب۳۱ کمپیوٹریا

حبدول ا .۱۳: کمپیوٹر بائے ہدایتی رمسز

ہدایتی ر مسنر	ہدای <u>۔۔</u>	ہدایتی رمسنر	ہدای <del>ت</del>
47	لاد ب،الف	80	جع ب
41	لاد ب،ج	81	ટ ઇ.
4F	لاد ج،الف_	A0	ضرب منطقی ب
48	لاد ج،ب	A1	ضرب منطقی ج
3E	متصل الف، بائٹ	E6	ضرب منطقی متصل بائٹ
06	متصل ب،بائٹ	CD	طلبی پت
0E	متصسل ج،بائٹ	2F	مثمم
00	فارغ	3D	گھٹا الف۔
B0	جمع منطقی ب	05	گھٹا ب
B1	جمع منطقی ج	0D	گھٹا ج
F6	جمع منطقی متصل بائٹ	76	رک_
D3	برآمد بائنے	DB	درآمد بائئٹ
17	گھوم بائیں	3C	بڑھ الف
1F	گھوم دائیں	04	بڑھ ب
C9	لويب	0C	بڑھ اج
32	زخ <b>ب</b> ره پ <b>ت</b> ن	FA	ڪاخ منفي پت
90	منفی ب	C3	<b>ثاغ بت</b>
91	منفی ج	C2	ثاخ غيبر صفسريت نور ن
A8	بلامشرکت ب	CA	بشاخ صف ربت
A9	بلا <i>ڪرڪ</i> ج	3A	نفشل پیت
EE	بلاتشركت متصل بائث	78	لاد الف،ب
		79	لاد الفــــ،ج

## مدایتی رمسز

حبدول ۱.۱۳ مسین کمپیوٹر ہا کی ہتام ہدایا ہے۔ پیش ہیں۔ ہے 8080/8085 کی ہداتی رمسز ہیں۔ جیسا آپ و کھ سکتے ہیں " نقسل "کاہداتی رمسز 3A ہے، "ذخیسرہ"کاہداتی رمسز 32 ہے، وغیسرہ۔ اسس باب کو پڑھتے ہوئے اسس حبدول سے رجوع کریں۔

مثال ۱۳۰۱: وفت رالف میں ،49H وفت رہ میں ،44H اور وفت رج میں 4BH ڈالنے کے لئے ہرنا سے تکھیں؛ اسس کے بعب دوفت سرالف کامواد حب فظ ہے کے مصام 62854 پر رکھیں۔

حل: ایساایک برنام درج ذیل ہے۔

متصل النب، 49H متصل ب، 4AH متصل ج، 4BH ذخيره 6285H ركب

پہلی تین ہدایا ہے، 4AH،49H،ور 4BH بالت رتیب دون از الف، ب، اورج مسیں ڈالتے ہیں۔ ذخیبرہ 6285H ہدایت دفت رالف کامواد سافظ ہے معت م 6285H مسیں رکھتی ہے۔

برنامے کی آحضری ہدایت رک ہے جو ہمیث کی طرح کمپیوٹر کو مواد کی عمل کاری سے روکتی ہے۔

مثال ۱۳.۲: درج بالابرنام کاترجم، حبدول ۱۳.۱ کی مدوسے، 8080/8085 کی مشینی زبان مسیں کریں۔ پت 2000H سے دوئاکریں۔ سے سروع کریں۔

حــل:

عسلامتى روپ	مواد	پت
متصل الف <b>ـــ</b> ،49H	3EH	2000H
	49H	2001H
متصل ب-4AH	06H	2002H
	4AH	2003H
متصل ج،4BH	0EH	2004H
	4BH	2005H
ذخ <b>ب</b> ره 6285H	32H	2006H
	85H	2007H
,	62H	2008H
رک	76H	2009H

مشینی زبان کے اسس برنامہ مسیں کئی نئے تصور پیش ہیں۔ پہلی ہدایت منصل الف، 49A

کاہدا تی رمسز پہلے ہت پر اور زیر عمسل ہائٹ دوسرے بتے پر رکھا ہے۔ تمام 2 بائٹ ہدایات کے لئے ایسا ہوگا: ہدا تی رمسز پہلے دستیاب بتے پر جبکہ زیر عمسل ہائٹ الگے بتے پر رکھا حبائے گا۔ درج ذیل ہدایت 3 بائٹ کبی ہے (ہداتی رمسز 1 بائٹ جبکہ زیر عمسل مواد 2 بائٹ ہے)۔

#### زخىرە 6285H

ہدایت ذخیرہ کا ہدایتی رمسنز 32H ہے۔ یہ بائٹ پہلے دستیاب بت، 2006H، پر رکھ گیا ہے۔ اسس ہدایت مسین دیا گیا ہت (6285H) دوبائٹ لہب ہے۔ زیرین بائٹ 185H گلے بتہ (2007H) پر، اور بالابائٹ 162Hسس سے اگلے پیٹر (2008H) پر رکھ آگیا ہے۔ اب ۱۳ کمپوڑیا

پت بظاہر النے کیوں رکھا گیا (یعنی زیریں بائٹ کے بعد بالا بائٹ)؟ اولین 8080 مسیں ایسا کیا گیا۔ اسس (اولین) حضر د عمسل کار میں بھی طسریق اختیار کیا گیا۔ (اولین) حضر د عمسل کار کے ساتھ ہم آہنگی کی بناپر 8085 اور دیگر حضر د عمسل کار مسیں بھی طسریق اختیار کیا گیا۔ یوں زیریں بائٹ زیریں یے پر،اور بالا بائٹ بالا ہے پرر کھا حباتا ہے۔

آ حنری ہدایت رک ہے جس کاہداتی رمسز 76H پت 2009H پرر کھا گیا ہے۔

آپ نے دیکھ کہ متصل ہدایت 2 بائٹ، ذخیرہ ہدایت 3 بائٹ، اور رک ہدایت 1 بائٹ ہے۔

# ۳.۴ د فتری بدایات

ہدایتی بھیسرے کے دوران راجع ہدایات ایک ہے زیادہ مسرتبہ حسافظہ سے رجوع کرتی ہیں، البندا سے ہدایات نسبتاً سست رفت رہیں۔ مسزید، کی مسرتب ہم حہاہتے ہیں کہ حسافظہ سے گزرے بغیبر ایک وفتسرے مواد دوسسرے وفت رہنتال ہو۔ آئیں کمپیوٹر ہاکی ایمی 2 ہائٹ ہدایات پر غور کریں جو کم سے کم وقت مسیں ایک وفتسرے دوسسرے وفت رمواد منتقبل کرتی ہیں۔

ا.م.١١ لاد

ہدایت لاد کو ''لاد'' پڑھسیں (جیب گھوڑے پر بوجھ لادنا)۔ ب کمپیوٹر سے کہتی ہے کہ ایک وفت رہے مواد دوسسرے دفت ر منتقل کرے۔ مثال کے طور پر،

لاد الف،،

کمپیوٹر سے کہتی ہے کہ و فت سر ب سے مواد د فت سرالف منتقت ل کریں۔ ب عمس ال عنب ر تباہ کن ہے، لیخیٰ د فت سر ب کامواد نقت ل ہوگالیس کن ب مواد د فت سر ب مسیں بھی رہے گا۔ مثلاً، درج ذیل صور ب مسیں

$$9DH =$$
الف $= 34H =$ الف

ہدایت لاد الف، ب کی تعمیل کے بعد دست انج درج ذیل ہوں گے۔

الف**ـــ** = 9DH 9DH = **ـــ** 

آپ د من ترالف، ،ب، اورج کے فی مواد کا انتقال کر سکتے ہیں۔ ان مدایات کی سشکل وصورت درج ذیل ہے۔

لاد الف،،...
لاد الف،،...
لاد ب،الف
لاد ب،ح
لاد ب،ت
لاد ج،الف
لاد ج،الف

ب كمپيوٹر باكى تت زرين ہدايات بيں جنہيں محض ايك مشيني مجھ رادر كار ہے۔

۱۳.۱۳ وفت ری بدایا \_\_\_\_

۳.۴ استجع اور منفی

ہدایت جمع کہتی ہے د فت سرالف کے ساتھ ویے گئے د فت سرکامواد جمع کر کے نتیجب د فت سرالف مسیں ڈال۔مشاأ، جمع ب

کمپیوٹر سے کہتی ہے دفت رہے کا مواد دفت رالف کے مواد کے ساتھ جمع کر۔ یوں اگر اسس ہدایت کی تعمیل سے قبل ان دن ترمسین درج ذیل ہو:

02H =الف= 04H =الف

تب جمع ب کی تعمیال کے بعب دان د مناتر مسیں درج ذیل ہو گا۔

02H = 06H = 06H =

د فت رالف میں نتیجہ جب کہ دفت رے این امواد برفت رار رکھتا ہے۔

ای طسرح منفی کہتی ہے دیے گئے و فت رکامواد و فت رالف سے منفی کر کے د فت رالف مسیں نتیجہ رکھ۔ دیے گئے و فت رکامواد تب یل نہیں ہوگا۔ منفی ج د فت رخ کامواد و فت سرالف کے مواد سے منفی کر کے نتیجہ د فت سرالف مسیں رکھے گی۔

ہدایا ۔۔ جمع اور منفی کی مختلف سشکل وصور تیں درج ذیل ہیں۔

بع ب جمع ج منفی ب منفی ج

برُّ هـــااور گھٹا

بعض او ت ہے ہم دفت رکا مواد بڑھ نایا گھٹانا حیاہتے ہیں۔ بڑھوتری کے لئے ہدایت بڑھا ہے؛ یہ کمپیوٹر سے کہتی ہے، دیے گئے دفت رکے مواد مسیں 1 کا اصاف کر۔ دفت رکے مواد مسیں کی لانے کی ہدایت گھٹا ہے، جو دیے گئے دفت رکے مواد مسیں 1 کی کی پیدارتی ہے۔ ان ہدایا ہے کی مختلف اسٹ کال درج ذیل ہیں۔

> بڑھ الف بڑھ ب بڑھ ج گٹا الف گٹا ب گٹا ج

> > يوں اگر د ف اتر مسيں

8AH=3 56H=\_\_

ہوتے بڑھ اے کی تعمیل کے بعید

۳۳۰ کمپیوٹریا

57H=\_\_\_

اور گھٹاج کی تعمیل کے بعب درج ذیل ہوگا۔

5=He8

مثال ۱۳.۳: اعثاری 23 اور 45 جمع کرنے کی ہدایت کھیں۔ نتیجہ حافظہ مسیں مصام 5600H پرر کھیں۔ نتیجہ مانظہ مسیں مصام 5600H پرر کھیں۔ نتیجہ مسیں 1 کااضاف کرکے جواب و فت رج مسیں ڈالیں۔

حسل: اعشاری 23 اور 45 کو سادس عشیری مسین لکھٹ ہوگا جو بالتسرتیب 17H اور 2DH ہیں۔ درج ذیل برنام۔ اسس کام کو سرانحبام دے سکتاہے۔

> متصل النـــ، 17H، متصل بــ، 2DH، جمع بــ زخيــره 5600H بڑھ الفـــ لاد ج، الفـــ ركـــ

مثال ۱۳.۳: مافذ برمامے اکا مشینی زبان مسیں ترجمہ عصوماً کمپیوٹر کے مخصوص برنامے کی مدد سے کسیاحب تاہے جے مترجم برمامہ یا مختصر آمتر ہم اکہتے ہیں۔ یہی کام دستی بھی کسیاحب سکتا ہے۔ درج بالاماخ نربنامے کا دستی ترجمہ مشینی زبان مسیں کریں۔
کریں۔
صل:

عسلامتی روپ	مواد	پت
متصل الف <b>ن</b> 17H،	3EH	2000H
	17H	2001H
متصل ب-2DH	06H	2002H
	2DH	2003H
<u> </u>	80H	2004H
ذخ <b>ب</b> ره 5600H	32H	2005H
	00H	2006H
	56H	2007H
بڑھسا الف۔	3CH	2008H
لادج،الف_	4FH	2009H
رک	76H	200AH

source program<sup>12</sup> assembler<sup>1A</sup>

۱۳.۵. شاخ اور طسلبی مدایات

یادرہے، جمع، بڑھے، لاد، اور رک بدایات 1 بائٹ ہیں؛ مصل بدایات 2 بائٹ، اور ذخیرہ مدایت 3 بائٹ ہے۔ 🛘

# ۱۳.۵ شاخ اور طبلی مدایات

کمپیوٹر باکی حپار ہدایات ایسی ہیں جو برنامے کی ترتیب تبدیل کر سنتی ہیں۔ دوسرے لفظوں مسیں، ہمین کی طسرت اگلی م ہدایت بازیاب کرنے کی بحبائے، کمپیوٹر برنامے کے دوسسرے ھے پہنچ کر وہاں سے اگلی ہدایت بازیاب کر تاہے۔ ہم کہتے ہیں کمپیوٹر دوسسری ث**ناخ** <sup>9ا</sup>پر حپل پڑتاہے۔

ف ضرض کریں آپ حیاہے ہیں کہ دفت رالف میں صف و 0 ہونے کی صورت میں ایک کام جبکہ اسس میں عنب رصف ہونے کی صورت میں ایک کام جبکہ اسس میں عنب رصف ہونے کی صورت میں دوسراکام سرانحبام ہو۔ جس نقط پر کمپیوٹر کوایا فیصلہ کرناہوہاں سے برنامے کی دوث میں دون شنعی نکلیں گی۔ کمپیوٹر کو فیصلہ کرناہوگا کہ دوہ کس "شاخ" پر جیلے۔

#### ىشاخ

ئی سفاخ پر جیلنے کی ایک ہدایت سفاخ ہے؛ یہ کمپیوٹر کو اگلی ہدایت دئے گئے ہے سے بازیاب کرنے کو کہتی ہے۔ سفاخ ہدایت کرنے کو کہتی ہے۔ سفاخ ہدایت کے صوریر،

شاخ H000K

كمپيوٹر كواگلى ہدايت حسافظ كے معتام 3000H سے بازياب كرنے كو كہتى ہے۔

آئیں اسس عمسل پر غور کریں۔ منسرض کریں، شاخ 3000H متام 2005H پر موجود ہے (شکل 3a.11 دیکھسیں)۔ بازیابی پھسے برے کے اختیام پر برنامہ گنت کارمسیں درج ذیل ہوگا۔

برنام گنتگار=2006H

تعمیلی پھیےرے کے دوران، شاخ H 3000 برنامہ گنت کار مسیں مطلوب پت ڈالتی ہے۔ برنامہ گنتگار=3000 برنامہ گنتگار=4

اللابازيابي تيسيرا، أقليداي الم 3000 كى بحب ئ 3000H سے يات كا 3a.11 ديكسيس)-

### ثاخ منفى

کمپیوٹر بامسیں دو جھنڈے ہیں جنہسیں جھنڈا علامت اور جھنڈا صفر کہتے ہیں۔ بعض ہدایات کی تعمیل کے دوران، دفت ر الف کے مواد کو دیکھتے ہوئے سے جھنڈے بلٹ یاپت ہوں گے۔ دفت رالف کے مواد کی عسلامت منفی (-) ہونے کی صورت مسیں جھنڈا عسلامت بلٹ ہوگا؛ دیگر صورت سے جھنڈایت ہوگا۔ عسلامتی طور پر درج ذیل کھے حیائے گا،

branch<sup>19</sup>

۳۳۲ کے پیوٹریا

جبال S حجنڈاعبلامت کوظ ہر کرتاہے۔

$$S = \begin{cases} 0 & A \ge 0 \\ 1 & A < 0 \end{cases}$$

جھنڈا عسلامت اسس وقت تک بلندیا پہت رہے گاجب تک کوئی دوسسری ہدایت (جو اسس جھنڈے کو تبدیل کرستی ہو)اہے تبدیل نہ کرے۔

ہدایت سٹاخ مفی کہتی ہے ، "منفی صورت مسیں سٹاخ" (مفی کی صورت مسیں نئی سٹاخ ہر حیل)؛ کمپیوٹر نامسزد پت پر صرون اسس صورت پنچ گا جب حجسنڈا عسلامت بلسند ہو۔مشال کے طور پر، مسٹرض کریں سٹاخ منفی 3000H حسافظ مسیں 2005 پر موجود ہو۔اس ہدایت کی بازیابی کے بعد درج ذیل ہوگا۔

برنامه گنتکار=2006H

اگر S=1 ہو، شاخ منفی 30000 کی تعمیل برناہ گنت کار مسین 30000 ڈالے گی۔

برنامه گنتکار=3000H

چونکہ برنامہ گنسہ کاراب 3000H پر نظسر جمائے ہوئے ہے المبنداا گل ہدایت حسافظہ سے معتام 3000H سے پڑھی جبائے گی۔

اسس کے برعکس، اگر S=8 ہو، نئی شاخ پر پلنے کاجواز موجود نہسیں ہوگا، لہندا برنامہ گنت کار کامواد تبدیل نہسیں ہوگااور اگلے بازیابی پھیسے رامسیں ہدایت 2006 سے پڑھی حبائے گی۔

شکل 3b.11 مسیں دونوں صور توں کی وضاحت کی گئی ہے۔ اگر منفی کی مشہرط مطمئن ہو، کمپیوٹر اگلی ہدایت کے لئے 3000H کوشاخ کرے گا۔ اگر منفی مشہرط مطمئن سے ہو، کمپیوٹر شاخ سے سیدھا گزر کر \*البغیہ راگلی ہدایت اٹھائے گا۔

### شاخ صنسر

دوسسرا حجب ٹداجو دفت سرالف کے موادے متاثر ہو" حجب ٹراصنسر" ہے۔ بعض ہدایات کی تعمیل پر دفت سرالف کامواد صنسر سنہ ہو ہے۔ کامواد صنسر سنہ ہو ہے۔ جب ٹرا صنسر (0) ہوگا۔ اسس واقع کو حجب ٹراصنس بلت ہو کر یاد رکھتا ہے؛ اگر دفت سرالف کامواد صنسر سنہ ہو ہے۔ جب ٹرا پیت ہوگا۔ عسلامتی طور پر درج ذیل ہوگا، جب ل Z حجب ٹراصنسر کو ظاہر کرتا ہے۔

$$Z = \begin{cases} 0 & A \neq 0 \\ 1 & A = 0 \end{cases}$$

ہدایت سٹ خصف رکہتی ہے، "صغف کی صورت مسیں سٹ خ" (اگر دفت رالف مسیں صغف ہو، اگل ہدایت کے لئے سٹ خ کر)؛ کمپیوٹر نگ سٹ خ پر صوف اسس صورت جیلے گاجب دفت رالف کا مواد صغف کے برابر ہو۔ صغف کریں، مشاخ صغف مسیں معتام Z=1 برو، اگل پر موجود ہو۔ اسس ہدایت کی تعمیل کے دوران اگر Z=1 ہو، اگل ہدایت Z=1 ہو، اگل ہدایت Z=1 ہدا کے مسل مسائل مسی کے بر عکس ،اگر Z=1 ہو، اگل ہدایت Z=1 ہو، اگل ہدایت Z=1 ہو، اگل ہدایت Z=1 ہو، اگل ہدایت کا مسل کے برطان کے دوران اگر ہوجود ہو۔ اس کے برطان کے برطا

### شاخ غىيەر صفىر

ہدایت شاخ نخیب صف کہتی ہے،" نخیب صف صورت مسیں شاخ" یوں شاخ اسس صورت ہوگی جب جھنڈ ا 7800 مف رپست ہو؛ بلٹ جھنڈ کے کی صورت مسیں شاخ نہیں کی حبائے گی۔ و ضرض کریں شاخ نخیب صف سر 1800 مسی مستام Z=1 کی صورت مسیں مستام Z=1 کی مورت مسیں کہ بایت Z=1 کی صورت مسیں کہ بیوٹر شاخ نہیں کر تااور اگلی ہدایت Z=1 کی اٹھائی حبائے گی۔

ہدایات سفاخ منفی، سفاخ صنب، اور سفاخ غیب رصنب کو مشروط شاخ الله کہتے ہیں۔ کمپیوٹر صرف اسس صورت سفاح کرتا ہے جب کوئی مخصوص سفسر طمعلمئن ہو۔ اسس کے بر عکسس، سفاخ غیر مشروط <sup>۱۲</sup>ہے؛ اسس ہدایت کی بازیابی کے بعد کمپیوٹر لازماً سفاخ کرکے دئے گئے ہے ہیں چنچے گا۔

### طبلی اور لوٹ

فریلی معمولہ "" سے مسراد ایس برنامہ ہے جو حسافظہ مسین اسس مقصہ سے رکھا حباتا ہے کہ کوئی دوسرابرنامہ استان کر کے۔ سائن، کینجٹ، لوگار تھم، حبذر، وغیسرہ مسلوم کرنے کے لئے گئی حضر د کمپیوٹر کے ذیلی معمولہ موجود ہیں۔ سے ذیلی معمولہ صادف کو کمپیوٹر کے ساتھ فسنسراہم کیے حباتے ہیں۔

" ذیلی معمولہ طلب کرنے "کی ہدایہ طلبی ہے۔ مطلوب ذیلی معمولہ کا ابت دائی ہے۔ طلبی ہدایہ کے ساتھ منسراہم کی معمولہ حباتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر حبذر کا ذیلی معمولہ ہے۔ 5000 سے اور لوگار تھم کا ذیلی معمولہ کا معمولہ ہے۔ درج ذیل کی تعمیل درج ذیل کی تعمیل

#### طبلی 5000H

حبذرذ پلی معموله کو پ خ کرے گا (ہم کہتے ہیں اختیار حبذر ذیلی معموله کو دیا جبائے گا)۔ اسس کے بر تکسس،

#### طبلی 6000H

## لوگار تھم کے ذیلی معمولہ کوٹاخ کرے گا۔

ہدایت لوٹ سے مسراد والپس "لوشن" ہے۔ ہر ذیلی معمولے کا اختتام اسس ہدایت پر ہوگا، جو کمپیوٹر کو برنامے مسیں اسس معتام پر والپس پہنچنے کو کہتی ہے جہاں ہے ذیلی معمولہ طلب کسیا گسیا۔ ہر ذیلی معمولہ کے اختتام پر اسس ہدایت کو شامسل کرنا مست بھولیں، ورن نہ کمپیوٹر ذیلی معمولے کے اختتام پر پہنچ کر واپس حبانے کی بحبائے ایکھ معتام سے ہدایت اٹھا کر بے وت ابو

کپیوٹر با مسیں طبی کی تعیال پر برنامہ گنت کار کا مواد ( اگلی ہدایت کا پت) حافظہ کے آمنسری دو مصامات FFFEH اور FFFFH پر خود ب خود رکھ دیا جاتا ہے۔ اسس کے بعد طبی مسین دیا گیا ہتہ برنامہ گنت کار مسین ڈالا حباتا ہے، تا کہ ذیلی معمولہ کی پہلی ہدایت اٹھائی حب نے۔ ذیلی معمولہ کے اختتام پر لوٹ ہدایت ہوگی، جو FFFEH اور FFFEH پر رکھا گیا ہے۔ بول اصل برنامہ گنت کار مسین ڈالتی ہے۔ یول اصل برنامے کو اختیار لوٹایا حب تا ہے۔

conditional jumps<sup>ri</sup>

unconditional jump

subroutine

۱۳۳۸ باب ۱۳۰۰ کمپیوٹرہا

حب دول ۱۳.۲: حجست ڈول پر اثر انداز ہونے والی ہدایا ۔۔۔
--

<i>ہد</i> ای <u>۔</u>
z <sup>z</sup> .
منفى
برطهب
گھٹا
ضرب منطقی
جمع منطقی
بلا شرکت
ضرب منطقی متصل
جمع منطقی متصل
بلا <i>ٹ رک</i> یے متصل

شکل 4.11 مسیں ذیلی معمولے کے دوران برنامے کا حیال پیش ہے۔ طسبی 6000 ہدایت کمپیوٹر کو 6000 پر موجود ذیلی معمولے پر جیجتی ہے۔ اسس ذیلی معمولہ کے اختتام پر لوٹ کمپیوٹر کو طسلی کے بعب آنے والی ہدایت پر جیجتی ہے۔

ہدایت مشاخ کی طسرح طلبی غسیر مشروط ہے۔ ہداتی وفت رمسیں طلبی ہدایت پہنچنے پر کمپیوٹر لازماً ذیلی معمولے کی پہلی ہدایت کوشاخ کرے گا۔

#### حجن ڈول پر مسزید معلومات

عسلامت اور صفسر حجن ڈابعض ہدایات کے دوران بلن یہ یا بہت ہو سکتے ہیں۔ حبدول ۲۰۱۳ مسیں ان ہدایات کی فہرسر سے پیش ہے وجین ڈول کو متاثر کر سکتے ہیں۔ سہ ہدایات تعسیلی پھیسرے کے دوران دفت راف استعال کرتی ہیں۔ اگر ان ہدایات مسیں سے کمی ایک کی تعمیل کے دوران دفت راف کامواد صف یا منفی ہو، ججن ڈاصف ریا ججن ڈاسموں کامواد صف بریا منفی ہو، ججن ڈاصف ریا ججن ڈاسموں کامواد سامت بلند ہوگا۔

مشاأ، منسرض کریں ہدایت جمع نی کی تعمیل حباری ہے۔ دفت من کا مواد دفت رالف کے مواد کے ساتھ جمع ہو کر دفت ر الف مسین ڈالا جبائے گا۔ اگر دفت رالف کا مواد صف ہو، حجسنہ اصف ربات ہو گا (جب کہ حجسنہ اعسامت پیت ہوگا): اگر دفت رالف کامواد منفی ہو، حجسنہ اعسامت بلت یہ ہوگا (جب کہ حجسنہ اصف رپیت ہوگا)۔ اگر دفت رالف کامواد مثبت ہو ہو، دونوں حجسنہ کے پیت ہول گے۔

اب بڑھ اور گھٹاہدایات پر نظسرڈالتے ہیں۔ چونکہ سے ہدایات دفسسر الف کے ساتھ 1 جمع کرتے ہیں یا اسس سے 1 منفی کرتے ہیں یا اسس سے 1 منفی کرتے ہیں یا اسس سے 2 منفی کرکے نتیب کر وفت را الف کا مواد) واپس دفت رج بجیج کر اسس سے 1 منفی کرکے نتیب (دفت رالف کا مواد) واپس دفت رج بجیج کر اسس سے 1 منفی کرکے نتیب (دفت رالف کا مواد) واپس دفت رج بجیج کر اسس سے 1 منفی کرکے نتیب دوگا: اگر دفت رالف کا مواد منفی ہو، جہنڈ اعسار سبت بہوگا۔

مثال ۱۳.۵ درج ذیل برنامے کادستی ترجمہ مشینی زبان مسیں کریں۔ یہ 2000H سے آغاز کریں۔

۵.۳۱. شاخ اور طسلبی مبدایات

متصل ج،03H گناج شاخ صنسر 0009H شاخ 2000H

ىل:

عسلامتی روپ	مواد	پت
متصل ج،H30	0EH	2000H
	03H	2001H
گھٹاج شاخ صنبر 2009H	0DH	2002H
ىشاخ صىنسىر 2009H	CAH	2003H
	09H	2004H
	20H	2005H
ڭاخ 2002H	СЗН	2006H
	02H	2007H
	20H	2008H
رک	76H	2009H

## مثال ۲۰۰۱: درج بالابرناب مسيل گينابدايت كي تعميل کتني مسرت هو گي؟

سل: مشکل 5.11 مسیں برنامے کا بہب و دکھایا گیا ہے۔ متصل ج، 03H ہدایت دفت رج مسیں 03H ڈالتی ہے۔ گھٹا ج اسس مواد کو گھٹا کر 02H کرتی ہے۔ یہ صف سرے زیادہ ہے؛ البند اجھٹ ڈاصف ریست ہوگا، اور شاخ صف ر 2009H ہوا ہدایت نظے رانداز ہوگی۔ شاخ 2002H ہدایت کمپیوٹر کو واپس گھٹا جہدایت پر بھیجتی ہے۔

ہدایت گھٹاج کی تعمیل دوسری مسرتب کرنے سے مواد گھٹ کر 01H ہومبائے گا: جھنڈ اصف راب بھی پیت ہو گا، اور شاخ صف ر 2009 نظر رانداز ہو گی، اور شاخ 2002 کمپیوٹر کو واپس گھٹاج پر جھیج گا۔

تىيسىرى مسىرتىب گھناج كى تعميىل مواد كوصىنسىر كرتى ہے لہندا حبسندُ اصنسىر بلىند ہوگا، اور مشاخ صنسىر 2009H كمپيوٹر كو ركب بدايت پر بھيچ گا۔

برنامے کاوہ حسب جو دہرایا جبائے وائرہ منترہ نگدائرہ ملک کہ اتاہے۔ جیب سٹکل 5.11 مسیں دکھیایا گیا ہے، اسس مثال مسیں ہم دائرہ (گھٹاج اور شاخ صف ر 2009 ) سے تین مسرتب گرتے ہیں۔ آپ دکھ سکتے ہیں کہ دائرے سے گزرنے کی تعد داداور و فست رجی کی ابت دائی قیمت برابر ہے۔ اگر ہم پہلی ہم ایپ کی ہمایت کو تب دیل کرے درج ذیل کر دیں

متصل ج،07H

loop

۳۳۹ کمپیوٹرہا

کمپیوٹر اسس دائرے ہے 7 مسرت گزرے گا۔ ای طسر ت اگر ہم حیاہتے ہوں کہ دائرے سے 200 مسرت (جو C8H کے برابر ہے) گزراحیائے، پہلی ہدایت درج ذیل ہوگی۔

#### تفسل ج،C8H

د فت رج بطور ت بل پیش قیم بھے ۔ ان گئن کار کر دار اداکر تا ہے۔ ای لئے بعض اوت ۔ ہم اے ''گئن کار" کہتے ہیں۔ جو نقط یادر کھنے کے ت بل ہے، وہ سے ہم متصل، گھٹا، شاخ صف ر، اور شاخ استعال کر کے دائرہ پیدا دے سکتے ہیں۔ مام نظر بر فور کو بطور گذیکار کام کرے گا) مسین وہ عد د ڈالا حبائے گا جتنی مسرت دائرے سے گزرنا مقصود ہو۔ اس دائرے مسین جو جو ہدایا ہے۔ اول حب میں ان تمام کی تعمیل اتنی مسرت ہوگی جو عدد د گنتگار د فت مسین جو جو ہدایا ہے۔ دائل حب میں ابت دائی طور ڈالا گیا ہو۔ ا

مثال ۱۳۰۷: کمپیوٹر حسریدتے وقت آپ اس کا فرم افزار ۱۳۵ (ساف وئیسر) بھی حسریدیں گے۔ ایک برنامہ جو آپ حسین برنامہ کھ کر مسرحب کی مدداس کا ترجمہ مشینی زبان مسین کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں مسین، اگر آپ کے پاسس مسرحبم ہو، آپ کو دستی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی؛ کمپیوٹر آپ کے لئے کام کرے گا۔

مثال ۱۳ ا.۵ مسین دیا گیابرنام مادری زبان کے روپ مسین لکھیں۔ سمرخی <sup>۲۱</sup> اور تبھرہ <sup>۲۷</sup> شامسل کریں۔

حـل:

ســرخي	مدایت	تبصيره
	متصل ج، <sub>03H</sub>	؛ گنتگار مسیں اعشاری 3 ڈالیں
دوباره:	گھٹا ج	؛ گنشکار گھٹا مکیں
	<b>ث</b> اخ صف ر اختیام	؛صف رکے لئے پر کھییں
	ڪاخ دوباره	؛ دائرے سے دوبارہ گزریں
اختثام:	رک	

مثینی زبان مسیں ترجب کرتے ہوئے، وقف ناقص(؛)اوراسس لکپ ریراسس کے بعید جو کچھ ہو، کومت رحبہ نظے رانداز کرتا

software ra

labels

comments \*2

۱۳.۵. شاخ اور طلبی مدایات

ہے۔ کیوں؟ وحب سے ہے کہ مت رحب برنامے ای طسرح لکھے حباتے ہیں۔ وقف ناقص کمپیوٹر کوبت اتا ہے کہ جو کچھ آگ کھپا گیاہے، برنامہ نویس کے ذاتی استعال اور یاداشت کے لئے ہے۔

شاخ اور طلبی کے ساتھ "سرخی" کا استعال مدد گار ثابت ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کی مادری زبان مسیں برنامہ کھتے وقت ہم عصوماً نہیں حیاتے کہ شاخ یا طلبی ہدایت کے ساتھ کسیا پت شامسل کریں۔اعمدادی پتے کی بجائے سرخی استعال کرنے سے برنامے کا بہاوستجھنازیادہ آسان ہوگا۔ متسرحہم ان سسرخیوں کو دیکھتے ہوئے شاخ اور طلبی ہدایات مسین درست پتے شامسل کرتا ہے۔

مثال کے طور پر، درج بالا برنامے کو مشینی زبان مسیں لکھتے ہوئے مترجب شاخ صف کی جگہ اسس کا ہدایتی رمسنر CA (حبدول ۱۳۱۳) اس کا ہدایت کی جگہ مترجب ہدایت کا پت ڈالے گا۔ ای طسرح شاخ کی جگہ مترجب ہدایت رمسنز C3 اور"دوبارہ" کی جگہ ہدایت گھٹا ج کا پت ڈالے گا۔ مترجب تمام ہدایات کو در کاربائٹ گن کرمشینی برنامہ میں رک اور شاخ ہدایات کے چنے حبان پاتا ہے۔

آپ کو صرف اتن یادر کھنا ہو گاکہ شاخ اور طلبی ہدایات کے ساتھ استعال کے لئے آپ کوئی بھی سرخی استعال کر کستے ہیں۔ سکتے ہیں۔ ای سرخی کے آخنسر مسیں: چسپال کر کے اس ہدایت کے آگے کھیں جس پر آپ شاخ کرنا دپ ہے ہیں۔ جب متد حبم آپ کے برنامے کو پڑھتا ہے ہے نشان (:) مترجبم کو خب ددار کرتا ہے کہ اسس جگہ سرخی مستعمل ہے۔

کمپیوٹر بامسیں سرخی کے لئے ایک تا چھ عسلامت (حسرف یابسندے) استعال کیے حب سکتے ہیں، تاہم پہلی عسلامت کالازماً ایک حسرف ہونا ہو گا۔ سسر فی عصوماً معنی خسینز الفاظ ہول گے، تاہم ہسند سوں کا استعال حب ائز ہے۔ حب انز سسر خیوں کی مشال درج ذیل ہے۔

> دوباره پیسال تختیر هط ب 4053 ع346م 22

پہلی دو سر خیاں عام الفاظ ہیں؛ تیسری سرخی" شختی پڑھ" کہنا حیابتی ہے؛ چوتھی اور پانچویں سرخیاں بے معنی ہیں، تاہم ان کااستعال حبائز ہے۔ سسر فی کی لمبائی پرچھ عسلامتوں کی پابسندی اور پہلی عسلامت پر حسر و نے کی پابسندی، عام دستیاب مسترجم بھی عسائد کرتے ہیں۔

مثال ١٣٠٨: ايب برنام كهين جوعشرى 12 اور 8 آپس مسين جمع كري

حـل:

۳۳۸ میپوٹریا

سرخی ہدایت تبصرہ
متصل الف، 00H ؛ وفت رالف صاف کریں
متصل ب، 00H ؛ وفت رب میں اعثاری 12 والیں
متصل ج، 08C ؛ فت رب میں اعثاری 12 والیں
متصل ج، 08C ؛ گنتکار کو 8 پر کھیں
دوبارہ: جمع ب اعضاری 12 جمع کریں
گھٹا ج
گھٹا ج
گھٹا ج
شاخ صف ہوگی ؛ صف کے لئے پر کھیں
مثاخ دوبارہ
ہوگیا: رک ؛ کہیوٹرروک دیں

برنامے مسیں کی آئی تبصرہ ہمیں کم و بیش پوری کہانی بتایا تا ہے۔ سب سے پہلے ہم دفت رالف کو صاف کرتے ہیں۔ اسس کے بعد گنت کار مسیں 8 ڈال کر تیار کیا جس اسس کے بعد گنت کار مسیں 8 ڈال کر تیار کیا حباتا ہے۔ اسس کے بعد گنت کار مسیں 8 ڈال کر تیار کیا حباتا ہے۔ مذکورہ بالا تین ہدایا ہے، دائرے مسیں داحن امونے سے قبل، ابت دائی حیات تعلیمی کرتے ہیں۔

دائرے کا آغناز جمع برتی ہے جود فترالف کے ساتھ عشری 12 جمع کرتی ہے۔ گنتکار کی گسنتی گھٹاج گھٹا کر 7 کرتی ہے۔ حجسنڈ اصف رپست ہونے کی بدولت اسس مسرتب شاخ صف ہوگیانظ سر انداز ہو گااور کمپیوٹر سیدھ آگے بڑھتے ہوئے شاخ دوبارہ کی تعمیل کرتے ہوئے جمع بینچے گا۔

چونکہ جمع ب دائرے کے اندرپایا جباتا ہے البندااس کی تعمیل 8 مسرتب ہوگی اور یوں دفت رالف (جو آغن از مسین خیاب سنالی مسال ہوگا۔ دائرے سنالی مسال ہوگا۔ ایک 8 اور 12 آپس مسین ضرب کرنے سے صاصل ہوگا۔ دائرے کے 8 چپکر کاٹے کے بعد گفتکار مسین 0 ہوگا، البندا جمعت ڈاصف ربلند ہوگا؛ یوں شاخ صف رہوگیا کی تعمیل ہوگی اور کمی کے شاخ کرے گا۔

چونکه عشری 12 کو 8 مسرتب جع کساگسالها داد فت رالف مسین ادر ن ذیل ہوگا۔

$$12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 = 96$$

عشری 96 سادسس عشری 60 کے برابر ہے المہذا دفت رالف مسین شنائی 01100000 ہوگا۔ یوں بار بار جمع کرنا ضرب دینے کے مترادن ہے۔ دوسر بے لفظوں مسین آٹھ مسرت ہے۔ 12 اور 8 × 12 برابر ہیں۔

آب گنت كارمسين عشرى 12 اور وفت رب مسين 8 ۋال كر بھى ان اعبداد كوضرب كرسكة بين-

زیادہ تر حنسر دعمسل کاروں مسیں ضرب کرنے کا سختے افزار ۲۸ نہسیں پایا جبا تا ؛ان مسیں ، کمپیوٹر الف کی طسرح، صرف جمع ومنفی کار ہو گا۔ یوں، عصوماً حنسر دعمسل کار استعمال کرتے ہوئے ضرب کرنے کی حن طسر آپ کو کسی قتم کابر نام (مشلاً باربار جمع کرنے کابر نام ) لکھنا ہوگا۔

# جوابات