

## PT. Salam Pacific Indonesia Lines


No. Dokumen PM-SPIL-YO-13-01

Tanggal 27 Juni 2023

Revisi 07

Halaman 1 dari 3

## BAGAN ALIR PROSEDUR REPAIR CONTAINER






## PT. Salam Pacific Indonesia Lines

No. Dokumen : PM-SPIL-YO-13-01

Tanggal : 27 Juni 2023

Revisi : 07

Halaman : 2 dari 3



	PT. Salam Pacific Indonesia Lines			No. Dokumen	:	PM-SPIL-YO-13-01
SPIL				Tanggal	:	27 Juni 2023
				Revisi	:	07
1				Halaman	:	3 dari 3
SPIL	PT. Salam Pacific Inde	onesia Line		Revisi		07
						akan melakukan pengerjaan ulang yang sesuai dengan standar kualitas SPIL. Apabila tidak direject, berarti repair yang dilakukan telah sesuai dengan standar.  14b. Surveyor atau QC memberikan
						tanda AV pada container.