

ओपेक्स इंडस्ट्रीज़ — सुरक्षा परपितर

परपितर संख्या: SAF-2026-014

सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि सिंयंत्र परसिर में प्रवेश करते समय सुरक्षा हेलमेट, सुरक्षा जूते और सुरक्षा चश्मा पहनना अनिवार्य है। यह नियम सभी ठेकेदारों और आगंतुकों पर भी लागू होता है।

घूर्णन मशीनरी के पास काम करते समय लॉकआउट-टैगआउट प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। किसी भी उपकरण पर रखरखाव कार्य शुरू करने से पहले वदियुत आपूर्तिबंद करें और लॉक लगाएं। बिना अनुमत के लॉक हटाना सख्त वर्जित है।

आपातकालीन स्थिति में नकिटतम आपातकालीन निकास का उपयोग करें और निर्धारित एकत्रीकरण बिंदु पर पहुंचें। अग्निशामक यंत्रों का स्थान प्रत्येक वभिाग में दीवार पर अंकित है। किसी भी दुर्घटना या नकिट-चूक (near-miss) की सूचना तुरंत शफिट पर्यवेक्षक को दें।

बंद स्थानों (confined spaces) में प्रवेश से पहले वायु गुणवत्ता परीक्षण अनिवार्य है। ऑक्सीजन स्तर 19.5 प्रतिशत से कम होने पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह परपितर तत्काल प्रभाव से लागू है।