AC690X补丁更新



目录

AC690X 补丁使用说明		4
SDK——版本升级及	补丁更新	4
方案工程——版本升	├级 及 补丁更新	5
工具使用		6
AC690X 补丁更新		10
AC690X_SDK_V110_	patch	10
AC690X_SDK_V120_	patch	13
AC690X_SDK_V121_	patch	15
AC690X_SDK_V122_	patch	17
AC690X_SDK_V123_	patch	19
AC690X_SDK_V124_	patch	20
AC690X_SDK_V125_	patch	22
AC690X_SDK_V126_	patch	24
AC690X_SDK_V127_	patch	25
AC690X_SDK_V128_	patch	26
	patch	
AC690X_SDK_V1210	_patch	30
	_patch	
AC690X_SDK_V1212	_patch	32
AC690X_SDK_V1213	_patch	33
AC690X_SDK_V1214	_patch	34
AC690X_SDK_V1215	_patch	35
AC690X_SDK_V201_	patch	36
AC690X_SDK_V202_	patch	39
AC690X_SDK_V203_	patch	41
AC690X_SDK_V204_	patch	42
AC690X_SDK_V205_	patch	43
AC690X_SDK_V206_	patch	45
AC690X_SDK_V207_	patch	46
AC690X_SDK_V208_	patch	50
AC690X_SDK_V209_	patch	52
AC690X_patch A	All information provided in this document is subject to legal disclaimers	© JL.V. 2014. All rights reserved.

AC690X 补丁使用说明

SDK——版本升级及补丁更新

版本升级及补丁更新以完整的 SDK 形式发布,代码文件、配置文件等修改通过对比查看修改内容。工具和库等二进制文件更新请查看更新文档

版本升级、补丁更新:

- 1. 工具更新: 替换
- 2. 库文件更新:替换
- 3. 源代码修改:修改,对比文件类型: *.c;*.h;*.cbp;*.bat;*.cfg,*.ld;*.5



方案工程——版本升级 及 补丁更新

方案工程 版本升级、补丁更新:

- 1. 工具更新:替换
- 2. 库文件更新:替换
- 3. 源代码修改:修改,对比文件类型: *.c;*.h;*.cbp;*.bat;*.cfg;*.ld;*.S

更新流程如下图所示:

- 1. 方案工程(Projrct_v1),从SDK_V100修改后得到。
- 2. SDK 发布 V200 版本
- 3. 方案工程(Projrct_v1)需要更新新版 SDK 修改内容
- 4. 方案工程(Projrct_v1)添加 SDK_V100 与 SDK_V200 差异点(diff_1)后,得到 方案工程(Projrct_v2)




图 1- 版本升级流程



工具使用

Beyond Compare 4 支持文件夹合并

1. 打开 BC4,选择 Folder Merge




图 2

- 2. 添加需要的 3 个文件夹,分别是:
 - a) 左边: 方案工程
 - b) 中间: 原本 SDK
 - c) 右边: 新版 SDK






图 3 merge

- 3. 选择 Filters: *.c;*.h;*.cbp;*.bat;*.cfg;*.ld, (.a 库文件或者 exe 工具直接替换为最新)
- 4. 选择 Merge to Left,选择最总合并版本保存到原方案工程中




图 4

5. 查看对比状态:



- a) Session ->Folder Merge Info
- b) 对比状态中,只需要注意冲突文件 conflict file(s)




图 5

6. 冲突项有红色叹号指示! ,冲突项必须手动修改

(冲突: 方案工程和新版 SDK 同时修改同一个地方,会出现冲突,此时程序员需要根据修改内容进行手动合并)





图 6

All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2014. All rights reserved.

7. 如下图 fm_inside.c 文件,方案工程和 新版 SDK 同时 搜台参数,合并过程出现冲突。



打开 fm_inside.c 文件后入下图所示,其中是有修改区域能修改,上面三个区域只读。 修改后点击保存,退出。



8. 剩下修改通过 Merge 合并修改即可




图 8

AC690X 补丁更新

AC690X_SDK_V110_patch


● 修改内容:

- ❖ 优化 FM 搜台,调整 FM 搜台参数
- ❖ 优化 FLAC 解码库

(SDK 更新后为 V111)

● 修改文件:

- ❖ 库等更新
 - a) include_lib\cpu_lib_ac690x.a
 - b) include_lib\dec\flac_dec_lib.a
- ❖ 代码文件更新对比如下图





● FM 搜台参数说明

● 搜台参数简介

❖ nrs:信号强度门限值

❖ nc1: 信号过零点次数门限值

❖ nc2: 信号峰值次数门限值

❖ ncc: nc1 相对值和 nc2 相对值的差值

❖ agc_threshold: 自动增益阀值

❖ rssi: 信号强度门限值

◆ max_agc: 模拟增益最大值调节范围,可设置范围 1-15, (建议值小于或等于 9)。

● 搜台参数说明

- 1) 根据当前频点信号强度,自动增益调节(agc),范围(0-agc_max),使得各个频点信号强度基本保持一致,
- 2) 调节后的信号强度逼近 agc_threshold 值后, 判台动作。
- 3) 当前频点在上下边带都去统计信号强度 (nrs),过零点次数 (nc1),峰值次数 (nc2)和.ncc (nc1 相对值和 fm_set.nc2 相对值的差值),若当前频点的信号强度 (nrs)大于限值,过零点次数 (nc1)小于限值,峰值次数 (nc2)小于限值和 ncc 小于限值,以上四个条件同时成立,则此台为真台。
- 4) 当3)不都满足,但是当前所设频点的信号强度却比 rssi 大,测直接判断此台为真台。

开启调试信息

在 FM 调试中,插入串口线后,会影响样机真实搜台情况。所以 FM 搜台时候会把搜台信息保存在 RAM 中,搜台结束后,再通过串口线把调试信息打印出来

在 fm_inside.c 中的 void fm_inside_init(void)函数中:

- ◆ fm_inside_io_ctrl(SET_FM_INSIDE_PRINTF, 1); 开启内部信息打印。
- ❖ void fm_msg_printf(void);打印 FM 搜台频点信息。

注意: 开启次打印信息后, 内需会申请空间保存个频点的搜台信息, 调试后建议关闭

AC690X_SDK_V120_patch

● 修改内容:

- ❖ 优化 FM 搜台,调整 FM 搜台参数
- ❖ 修复 AUX 能量值获取问题
- ❖ 修复蓝牙电源配置;
- ❖ 修改 RTC 进入低功耗关闭晶振问题
- ❖ 修复蓝牙提示音问题
- ❖ 修复版本信息 bug

(SDK 更新后为 V121)

● 修改文件:

- ❖ 库等更新
 - a) include_lib\bluetooth_lib.a
 - b) include_lib\cpu_lib_ac690x.a
 - c) include_lib\dac_lib.a
 - d) include_lib\rtc_lib.a
- ❖ 代码文件更新对比如下图




图 1

● FM 搜台参数说明

参考 AC690X_SDK_V110_patch1 中 "FM 搜台参数说明"

AC690X patch

AC690X_SDK_V121_patch

● 修改内容:

- ❖ 添加一拖二功能
- ❖ 去掉内置充电功能
- ❖ 添加蓝牙 hid 功能
- ❖ 修复蓝牙 fcc 测试

(SDK 更新后为 V122)

● 修改文件:

❖ 库等更新

a)include_lib\bluetooth_lib.a

b)include_lib\cpu_lib_ac690x.a

❖ 代码文件更新对比如下图




图 1



AC690X_SDK_V122_patch

- 修改内容:
 - ❖ 修复 PR2 做 ADKEY 时进入 sniff 异常的问题

(SDK 更新后为 V123)


- 修改文件:
 - ❖ 库等更新

a)include_lib\rtc_lib.a

b)include_lib\cpu_lib_ac690x.a

❖ 代码文件更新对比如下图







AC690X_SDK_V123_patch

- 修改内容:
 - ❖ 修复 V122、V123 烧写后蓝牙功能不正常的问题

(SDK 更新后为 V124)

- 修改文件:
 - ❖ 库更新

a)include_lib\cpu_lib_ac690x.a

b)include_lib\bluetooth_lib.a

AC690X_SDK_V124_patch

● 修改内容:

- ❖ 修复 AUX 通道设置
- ❖ 添加第一次启动标识判断,更新 uboo.bin、isd_tools.cfg、isd_download.exe。
- ❖ 修改 RTCVDD_TYPE 宏配置 1 无法切换时钟问题。
- ❖ 修复设备链表关闭导致解码内存泄漏
- ❖ 修复红外时钟设置
- ❖ 修复 USB PC 读卡和 mute、USB 检测

(SDK 更新后为 V125)

● 修改文件:

❖ 库等更新

a)include_lib\cpu_lib_ac690x.a

b)include_lib\bluetooth_lib.a

c)include_lib\dev_manage_lib.a

d)include_lib\echo_lib.a

e)include_lib\sdmmc_lib.a


f)include_lib\usb_lib.a

g)include_lib\rtos_lib.a

h)更新 uboot.bin、isd_tools.cfg、isd_download.exe

❖ 代码文件更新对比如下图





对比图

User manual



AC690X_SDK_V125_patch

● 修改内容:

- ❖ 添加 sleep 模式,详细请查看《AC690x_SDK_介绍》中的 Chapter16 章节
- ❖ 优化 AFH 机制
- ❖ 修复三方通话过程中上电回连的标识未置上问题

(SDK 更新后为 V126)


● 修改文件:

❖ 库等更新

a)include_lib\cpu_lib_ac690x.a b)include_lib\bluetooth_lib.a c)include_lib\common_lib.a

❖ 代码文件更新对比如下图





对比图



AC690X_SDK_V126_patch

● 修改内容:


- ❖ 优化蓝牙连接
- ❖ 修复混响中断问题
- ❖ 修复 FM 模式进入 sleep 问题

(SDK 更新后为 V127)

● 修改文件:

- ❖ 库等更新
 - a)include_lib\cpu_lib_ac690x.a
 - b)include lib\bluetooth lib.a
 - c)include_lib\dac_lib.a
- ❖ 代码文件更新对比如下图

(代码文件、配置文件等修改,请通过对比软件查看,详情查看文档《SDK_补丁使用说明》)



对比图



AC690X_SDK_V127_patch

- 修改内容:
 - ❖ 修改 fcc 认证, 频点偏移问题

(SDK 更新后为 V128)

- 修改文件:
 - ❖ 库更新

a)include_lib\cpu_lib_ac690x.a

(代码文件、配置文件等其它和 sdk127 对比没修改)



AC690X_SDK_V128_patch

● 修改内容:


- ❖ 修复进入 softpoweroff 唤醒后播歌、打电话功耗会偏高的问题
- ❖ 更新 FM 驱动, 搜台参数设置参考 "FM 搜台参数说明 (20161220)"
- ❖ 修复 VM。

(SDK 更新后为 V129)

● 修改文件:

- ❖ 库更新
 - a)include_lib\cpu_lib_ac690x.a
 - b)include_lib\vm_lib.a
- ❖ 代码文件更新对比如下图

(代码文件、配置文件等修改,请通过对比软件查看,详情查看文档《SDK_补丁使用说明》)



对比图



● FM 搜台参数说明 (20161220)


● 搜台参数简介

❖ nrs:信号强度门限值

❖ nc1: 信号过零点次数门限值

❖ nc2: 信号峰值次数门限值

❖ ncc: nc1 相对值和 nc2 相对值的差值



❖ noise pga: 设置内部收音增益调节范围,把 noise_scan 设置1时候获取得到。

❖ cnr: 弱台的信号强度判断阀值,值越小,假台越多。

❖ agc_max: 自动增益最大值范围,建议值9,范围(0-9)。

❖ (reserve): 不建议修改保留值。

● 搜台参数说明

- 1) noise_scan 设置为 1,进行搜台操作,获取当前样机 875-1080 的平均信号强度。
- 2) noise scan 设置为 0,把获取的平均信号强度设置到 noise pga 中。
- 3) 根据当前频点信号强度,自动增益调节(agc),范围(0-agc_max),使得各个频点信号强度基本保持一致,
- 4) 当前频点在上下边带都去统计信号强度(nrs),过零点次数(nc1),峰值次数(nc2)和.ncc(nc1相对值和fm_set.nc2相对值的差值),若当前频点的信号强度(nrs)大于限值,过零点次数(nc1)小于限值,峰值次数(nc2)小于限值和ncc小于限值,以上四个条件同时成立,则此台为真台。

● 开启调试信息

在 FM 调试中,插入串口线后,会影响样机真实搜台情况。所以 FM 搜台时候会把搜台信息保存在 RAM 中,搜台结束后,再通过串口线把调试信息打印出来在 fm_inside.c 中的 void fm_inside_init(void)函数中:

- ◆ fm_inside_io_ctrl(SET_FM_INSIDE_PRINTF, 1); 开启内部信息打印。
- ❖ void fm_msg_printf(void);打印 FM 搜台频点信息。

注意: 开启次打印信息后, 内需会申请空间保存个频点的搜台信息, 调试后建议关闭。




AC690X_SDK_V129_patch

- 修改内容:
 - ❖ 增加修改蓝牙设备类型接口,解决 ios10.2 系统蓝牙连接成功会显示耳机图标的问题

(SDK 更新后为 V1210)

- 修改文件:
 - ❖ 库更新
 - a) include_lib\bluetooth_lib.a
 - ❖ 代码文件更新对比如下图





AC690X_SDK_V1210_patch

● 修改内容:


- ❖ 添加接口获取是哪个 PR 口唤醒 softpoweroff
- ❖ 修复之前不能同时设置两个 PR 唤醒口的问题

(SDK 更新后为 V1211)

● 修改文件:

- ❖ 库更新
- a) include_lib\cpu_lib_ac690x.a
- a) include_lib\rtc_lib.a
- c) include_lib\bluetooth_lib.a
- ❖ 代码文件更新对比如下图

(代码文件、配置文件等修改,请通过对比软件查看,详情查看文档《SDK_补丁使用说明》)



对比图




AC690X_SDK_V1211_patch

- 修改内容:
 - ❖ 修复时钟库问题。

(SDK 更新后为 V1212)

- 修改文件:
 - ❖ 库更新
 - a) include_lib\cpu_lib_ac690x.a
 - ❖ 代码文件更新对比如下图





AC690X_SDK_V1212_patch

- 修改内容:
 - ❖ 修复 ape 解码问题。
 - ❖ 支持 mp1、mp2 后续名文件播放

(SDK 更新后为 V1213)

- 修改文件:
 - ❖ 库更新
- a) include_lib\dec\ape_dec_lib.a
 - ❖ 代码文件更新对比如下图





AC690X_SDK_V1213_patch


● 修改内容:

- ❖ 修改 u 盘兼容性问题。
- ❖ 修复 fcc 认证 2480 频点问题。

(SDK 更新后为 V1214)

● 修改文件:

- ❖ 库更新
- a) include_lib\cpu_lib_ac690x.a
- b) include_lib\usb_lib.a
 - ❖ 代码文件更新对比如下图





AC690X_SDK_V1214_patch

● 修改内容:


- ❖ ADC 双电压采集校正
- ❖ SPI2 接口开发
- ❖ AC6901D 外接 SPI 驱动更新
- ❖ rf 功率范围修改,蓝牙配置工具 BT_CONFIG_DualMode.exe 最大功率范围改为 9

(SDK 更新后为 V1215)

注意: 使用 AC6901D 芯片方案, 必须使用对应的 cbp 工程。

● 修改文件:

- ❖ 更新文件
- a) apps_xxx\download\ac690x\uboot.bin
- b) include_lib\cpu_lib_ac690x.a
 - ❖ 代码文件更新对比如下图





对比图

AC690X_SDK_V1215_patch

● 修改内容:


- ❖ rf 功率范围修改,蓝牙配置工具 BT_CONFIG_DualMode.exe 最大功率范围改为 9
- ❖ 修复退出蓝牙再进入蓝牙,按键回连失败的问题
- ❖ 修复进入 power off, 长按 PR 口无法 reset 的问题
- ❖ 修复一个印度手机的连接兼容性

(SDK 更新后为 V1216)

● 修改文件:

- ❖ 更新文件
- a) include_lib\cpu_lib_ac690x.a
- b) include_lib\bluetooth_lib.a
- c) apps\download\post_build\br17loader.bin
 - ❖ 代码文件更新对比如下图

《代码文件、配置文件等修改,请通过对比软件查看,详情查看文档《SDK_补丁使用说明》)



对比图



AC690X_SDK_V201_patch

● 修改内容:

- ❖ 修复进入 softpoweroff 唤醒后播歌、打电话功耗会偏高的问题(耳机、音箱)
- ❖ 更新 FM 驱动, 搜台参数设置参考"FM 搜台参数说明 (20161220)" (耳机、音箱)
- ❖ 添加 NFC。(耳机、音箱)
- ❖ 添加触摸。(耳机、音箱)
- ❖ 库版本文件改为 version. z。(耳机、音箱)
- ❖ 更新库版本查看工具 LibView 2.1。(耳机、音箱)
- ❖ 更新 isd download. exe 文件。(耳机、音箱)

(SDK 更新后为 V202)

● 修改文件:

- ❖ isd_download_1.x 替换到 1.x 版本 SDK 的 app \download\ac690x\文件夹中
- ❖ isd_download_2.x 替换到 2.x 版本 SDK 的 apps_soundbox \download\ac690x\ 和 apps_headphone\download\ac690x\ 文件夹中
- ❖ 库更新,库版本优化,所有库版本号统一更新为 V202,建议全部更新。
- ❖ 代码文件更新对比如下图

(代码文件、配置文件等修改,请通过对比软件查看,详情查看文档《SDK 补丁使用说明》)

需要删除的文件:




AC690X patch

All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2014. All rights reserved.



删除文件图


修改的文件:



对比图

需要添加的文件:





AC690X_SDK_V202_patch

● 修改内容:

- ❖ 添加手机 APP 控制协议 RCSP, 具体功能说明请参考《AC690x SDK 介绍》。
- ❖ 添加蓝牙 BLE 功能。
- ❖ 添加 FM 760-1080 MHz。
- ❖ 修复混响问题
- ❖ 修复 RTC

(SDK 更新后为 V203)

● 修改文件:


- ❖ 库更新
- d) include_lib\bluetooth_lib.a
- e) include_lib\cpu_lib_ac690x.a
- f) include_lib\echo_lib.a
- g) include_lib\encode_lib.a
- h) include_lib\rtc_lib.a
- i) include_lib\rcsp.a

❖ 代码文件更新对比如下图

(代码文件、配置文件等修改,请通过对比软件查看,详情查看文档《SDK_补丁使用说明》)

需要修改的文件:







AC690X_SDK_V203_patch

● 修改内容:

- ❖ 修复时钟库问题。(耳机、音箱)
- ❖ 修复 dac 作为 AUX 通道时候,数字化功能问题。(耳机、音箱)
- ❖ 修复提示音问题。(耳机、音箱)


(SDK 更新后为 V204)

● 修改文件:

- ❖ 库更新
- a) include_lib\cpu_lib_ac690x.a
 - ◆ 代码文件更新对比如下图

(代码文件、配置文件等修改,请通过对比软件查看,详情查看文档《SDK_补丁使用说明》)

需要修改的文件:



修改的文件图



AC690X_SDK_V204_patch

● 修改内容:


- ❖ 修复测试盒链接不了通话
- ❖ 修复 ape 解码问题。
- ❖ 支持 mp1、mp2 后续名文件播放

(SDK 更新后为 V205)

● 修改文件:

- ❖ 库更新
- j) include_lib\cpu_lib_ac690x.a
- k) include_lib\bluetooth_lib.a
- I) include_lib\dec\ape_dec_lib.a
 - ◆ 代码文件更新对比如下图

(代码文件、配置文件等修改,请通过对比软件查看,详情查看文档《SDK_补丁使用说明》)



对比图

AC690X_SDK_V205_patch

● 修改内容:

- ❖ 添加电机 PWM 驱动
- ❖ 优化混响效果,添加啸叫抑制(音箱)
- ❖ 添加人声消除功能(音箱)
- ❖ 修复其他问题(音箱、耳机)

(SDK 更新后为 V206)

● 修改文件:

- ❖ 库添加
 - a) lib_audio_howlingsupression.a
- ❖ 库更新
 - a) include_lib\common_lib.a
 - b) include_lib\dac_lib.a
 - c) include_lib\echo_lib.a
 - d) include_lib\echo\lib_audio_reverb_H.a
 - e) include_lib\fat_lib.a
 - f) include_lib\cpu_lib_ac690x.a
 - g) include_lib\aec\libDAGC.a
- ❖ 代码文件更新对比如下图

(代码文件、配置文件等修改,请通过对比软件查看,详情查看文档《SDK_补丁使用说明》)





文件添加图



AC690X_SDK_V206_patch

● 修改内容:

- ❖ 添加兼容对箱、对耳(对箱\音箱、对耳\耳机共用一个 sdk)。
- ❖ 修改 u 盘兼容性问题。
- ❖ 修复 fcc 认证 2480 频点问题。

(SDK 更新后为 V207)

● 修改文件:

❖ 库更新


A)include_lib\bluetooth_lib.a

B)include_lib\cpu_lib_ac690x.a

C)inclue_lib\usb_lib.a

❖ 代码文件更新对比如下图

(代码文件、配置文件等修改,请通过对比软件查看,详情查看文档《SDK_补丁使用说明》)



文件对比图

AC690X_SDK_V207_patch

● 修改内容:

- ❖ ADC 双电压采集校正
- ❖ K 歌录音功能
- ❖ K 歌啸叫抑制及效果更新
- ❖ SPI2 接口开发
- ❖ AC6901D 外接 SPI 驱动更新
- ❖ 对箱声音相位移动的优化
- ❖ 修复使用 EQ 配置之后, sbc 数据不够时可能出现杂音的问题
- ❖ rf 功率范围修改,蓝牙配置工具 BT_CONFIG_DualMode.exe 最大功率范围改为9

(SDK 更新后为 V208)

注意: 使用 AC6901D 芯片方案, 必须使用对应的 cbp 工程。

● 修改文件:

❖ 更新文件

A)apps_xxx\download\ac690x\uboot.bin

B)include_lib\aec_lib.a

C)include_lib\bluetooth_lib.a

D)inclue_lib\cpu_lib_ac690x.a

E)inclue_lib\dev_manage_lib.a

F)inclue_lib\dac_lib.a

G)inclue_lib\dec_lib.a

H)inclue_lib\echo_lib.a

I)inclue_lib\encode_lib.a

J)inclue_lib\sdmmc_lib.a

K)inclue_lib\usb_lib.a




L)inclue_lib\echo\lib_audio_howlingsupression.a

❖ 代码文件更新对比如下图


(代码文件、配置文件等修改,请通过对比软件查看,详情查看文档《SDK_补丁使用说明》







● 混响修改说明:



添加文件图

- 图 1
- 1:混响是模拟+数字通道结合,ladc_mic_gain 可以设置 mic 端最前级的输入音量等级。
- 2: echo_set_vol 只是混响的数字通道的音量,不能改变模拟的 mic 通道音量输入。
- 3: 建议把 sys_vol 固定最大,调节混响和背景音量 单独调节。
- 4: 混响深度强度不能在中断调用。
- 5: 音量调节函数:

void ladc_mic_gain(u8 gain,u8 gx2): 调节 ladc 模拟音量

void set_sys_vol(u32 l_vol, u32 r_vol, u8 fade_en) : 调节 dac 模拟音量

void echo_set_vol(u8 vol): 调节混响数字通路音量

void set_max_dac_vol(u8 max_analog_vol_l,u8 max_analog_vol_r,u8 max_digital_vol_l,u8 max_digital_vol_l,u8 max_digital_vol_r): 调节背景音乐数字音量

添加函数 void echo_set_mic_vol(u8 gain,u8 immediate);

参数: gain:(-27 至 76), 建议值: 0-63。immediate:是否马上使能, 0: 非马上使能, 1: 马上使能功能说明:

- 1:在 agc 使能后,该函数设置 agc 调节的最大范值。
- 2:在 agc 关闭后,该函数设置 ladc_mic 模拟增益,相当于设置 echo_set_vol 函数。

使能 AGC 后, 使用 void echo_set_mic_vol(u8 gain,u8 immediate)代替 void ladc_mic_gain(u8 gain,u8 gx2)

AC690X_SDK_V208_patch

● 修改内容:

- ❖ rf 功率范围修改,蓝牙配置工具 BT_CONFIG_DualMode.exe 最大功率范围改为 9
- ❖ 修复退出蓝牙再进入蓝牙,按键回连失败的问题
- ❖ 修复进入 power off, 长按 PR 口无法 reset 的问题
- ❖ 修复一个印度手机的连接兼容性
- ❖ 修复 usb、sd 复用
- ❖ 混响的啸叫抑制添加参数设置
- ❖ 修复对箱 EQ 问题
- ❖ 区分对箱和普通音箱 sbc 配置
- ❖ 修复 mp3 断点播放问题
- ❖ 添加软件 EQ
- ❖ 修复目录项创建

(SDK 更新后为 V209)

● 修改文件:

❖ 库更新

A)apps\download\post_build\br17loader.bin

B)include_lib\bluetooth_lib.a

C)include_lib\cpu_lib_ac690x.a

D)include_lib\dev_manage_lib.a

E)include_lib\echo.a

F)include_lib\usb_lib.a

G)include_lib\sdmmc_lib.a

H)include_lib\fat_lib.a


I)inclue_lib\echo\lib_audio_howlingsupression.a

J)include lib\dec\mp3 dec lib.a



❖ 代码文件更新对比如下图

(代码文件、配置文件等修改,请通过对比软件查看,详情查看文档《SDK 补丁使用说明》)



文件对比、添加 图

啸叫抑制函数:

void howlingsuppress_suppression_val(u8 val);

val: 设置范围 0-250, 值越大, 啸叫抑制程度越大, 但会影响声音频谱, 建议值 120。

AC690X patch

AC690X_SDK_V209_patch

● 修改内容:

- ❖ 添加充电检测
- ❖ 灯闪烁控制
- ❖ Adkey 检测问题

(SDK 更新后为 V2010)

以下是AC690X_SDK 支持解码格式



MP3	采样	8k-48k
	码率	8-320kbps
	编码	Layer1 . Layer2 . Layer3
	声道	单、双声道
	位宽	16bit
WMA	采样	8k-48k
	码率	5-320kbps
	编码	WMAv1, v2, v7, v8, v9, v9. 1, v9. 2
	声道	单、双声道
	位宽	16bit
WAV	采样	8k-48k
	码率	
	编码	PCM、ADPCM、alaw、ulaw
	声道	单、双声道
	位宽	8、16bit
FLAC	采样	8k-48k
	码率	
	编码	
	声道	单、双声道
	位宽	16bit
APE	菜样	8k-48k
	码率	0.130.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
	编码	fast、normal、high
	声道	单、双声道
	位宽	16bit
F1A	采样	8k、16k
	码率	5-16kbps
	编码	o ronopo
	声道	単声道
	位宽	16bit
SBC	菜样	sbc:16/32/44.1/48k msbc:16
	码率	550.10, 02, 11.1, 1011 M550.101
	编码	sbc, msbc
	声道	单、双声道
	位宽	16bit
AAC	菜样	8k-48k
	码率	OK TOK
	编码	AAC LC, AAC HE
	声道	单、双声道
	位宽	16bit
CVSD		8k
	码率	64k
	编码	O'TA'
	声道	单
	位宏	16hit
	1.137 (20)	report T

K)include_lib\bluetooth_lib.a L)include_lib\cpu_lib_ac690x.a M)include_lib\periphy.a

代码文件更新对比如下图





▲ ≠ 16 个差异文件

- ## apps_headphone\bluetooth\btstack\bt_configs_user.c
- ## apps_headphone\cpu\ac690x\board\board.c
- ## apps_headphone\cpu\ac690x\key_drv\key_drv_ad.c
- apps_headphone\cpu\ac690x\sys_detect.c
- --;;≠ apps_headphone\cpu\ac690x\ui\led\led.c
- apps_headphone\idle\idle.c
- apps_headphone\include\cpu\ac690x\ui\led\led.h
- apps_headphone\include\sdk_cfg.h
- apps_headphone\main\main.c
- apps_soundbox\bluetooth\btstack\bt_configs_user.c
- --;; ≠ apps_soundbox\cpu\ac690x\key_drv\key_drv_ad.c
- apps_soundbox\cpu\ac690x\ui\led\led.c
- ng≠ apps_soundbox\main\main.c
- include_lib\bluetooth\avctp_user.h

(代码文件、配置文件等修改,请通过对比软件查看,详情查看文档《SDK_补丁使用说明》)

文件对比、添加 图

