Besiktningsrapport - Vattenskada

Bild saknas



Skansen Nr 5 Visby Allarpsvägen 40, 290 37 Arkelstorp

Besiktningsdatum	2019-03-28
Skadedatum	2019-01-22
Typ av besiktning	Vattenskada
Referensnummer	
Byggnadsår	1928
Byggnadsyta	140,00 m²

Ansvarig för objektet	Kvinna07282 TRETTIOTALIST
Försäkringstagare	Kvinna07282 TRETTIOTALIST
Ansvarig tekniker	Jonas Mauritsson, 070-0000000, konsult.jonas.mauritsson@lansforsakringar.se
Handläggare och försäkringsbolag	Jonas Mauritsson, Länsförsäkringar Gotland, 070-0000000, konsult.jonas.mauritsson@lansforsakringar.se

Adress Kontaktuppgifter Org.nr 1 (4)



Uppgifter från besiktningen

Närvarande	Roll	Telefon	E-post
Jonas Mauritsson	Tekniker		konsult.jonas.mauritsson@lan sforsakringar.se

00110011100011			sforsakringar.se
Skadeorsak	Ledningss	ystem	
Dold förläggning	Ja		
Felorsak	Korrosion		
System	Varmvatte	•	
System	variiivattei	1	
Detalj som orsakat utströ	mning Koppling		
Fog/kopplingsmetod	Presskopp	ling	
Arbete utfört av behörigt/auktoriserat före	Ja		
Solioliguaumorisolat lole	ug		
Branschstandard	Ej aktuellt		
Didiisclistanuaru	Ej aktuelit		
Huvudsakligt utrymme dä	r skada Annat utry	mme	

Huvudsakligt utrymme där skada inträffat	Annat utrymme

Installationsár	1960

Inträffade skadan under husets garantitid	Nej
Regress	Nej
Skadeomfattning	Massivt trägolv i sovrum
Åtgärdsförslag	Utrivning och nymontering. Ingen avfuktning behövs.
Beboelighet	Ja
Överenskommelser med kunden	Nej

Bilder

Skadeorsak



