### WILMAR OLEOCHEMICAL GROUP

MSDS: WOG-FA-022

NGÀY PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU: 01/02/2014 CHỈNH SỬA LẦN 1 NGÀY: 25/07/2014

# BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN AXÍT STEARIC

## 1. NHẬN DANG HÓA CHẤT

Tên gọi: Axit stearic 1838/1843 Mã Sản phẩm: WILFARIN SA 1838/1843

Mục đích sử dụng: Nguyên liệu dùng để sản xuất Nhựa, cao su, nến, và các SP liên quan từ Oleochemical

Tên nhà sản xuất:

1. Natural Oleochemical Sdn. Bhd.

PLO 428. Jalan Besi Satu, Pasir Gudang Industrial Estate,

81700 Pasir Gudang, Malaysia.2. Wilmar Nabati Indonesia

Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 56, Gresik-61124, East Java,

Indonesia

3. Wilmar Nabati Indonesia Oleochemical

Jl. Pulau Sumatera, Kawasan Industri Dumai, Kelurahan Pelintung, Medang Kampai Dumai-28816, Riau, Indonesia

4. Adani Wilmar Limited

Village Dhrub Navinal Island, Adani Port Road Mundra - Kutch

(Gujarat), India.

Liên hệ khẩn cấp: Nagarathanam (Natural Oleochemicals Sdn. Bhd)

DL: +607-2533751/2

e-mail: naga@wilmar.com.my

## 2. CÁC NGUY HẠI:

a. Phân loại chất hoặc hỗn hợp: Sản phẩm không nguy hại

b. Yếu tố nhãn
Chữ tượng hình:
Từ ngữ nhận biết:
Không yêu cầu
Không nguy hiểm

• Thông báo nguy hiểm: Không áp dụng

Mang găng tay, quần áo bảo hộ, bảo vệ mắt, bảo vệ mặt.

Nếu bị kích ứng da xảy ra: Cần sự tư vấn và chăm sóc của trung tâm y tế.

• Các cách phòng ngừa: Rửa tay thật kỹ sau khi xử lý.

Cởi quần áo nhiễm bẩn và giặt sạch trước khi sử dụng lại.

c. Những nguy hiểm khác không có trong kết quả phân loại (ví du như vu nổ nhỏ gây nguy hiểm): Không

## 3. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN HÓA CHẤT

| Tên          | Thành phần hóa học | CAS-Number | EC-Number |
|--------------|--------------------|------------|-----------|
| Axít stearic | C18H36O2           | 57-11-4    | 200-313-4 |

## 4. NHÂN DANG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT

## a. Tiếp xúc với mắt

Ngay lập tức rửa mắt với nhiều nước trong vòng ít nhất 15 phút, giữ mắt mở.

Cần được đưa đến trạm y tế khẩn cấp.

#### b. Tiếp xúc qua da

Rửa sạch bằng xà bông và nước. Thay quần áo và giặc sạch.

# c. Hít phải

Trán xa nơi tiếp xúc. Giữ ấm và thoải mái. Đến trạm y tế nếu bạn cảm thấy không khỏe.

## d. Nuốt phải:

Rửa miệng bằng nước. Giữ ấm và thoải mái. Đưa đến trung tâm y tế.

## e. Các triệu chứng cấp tính:

Không có

## 5. DỮ LIỆU VỀ CHÁY NỔ

## a) Sử dụng phương tiện chữa cháy phù hợp:

Sử dụng bột khô, phun nước, bọt, carbon dioxide để dập tắt. Tránh sử dụng nhiều nước.

#### b) Những nguy hiểmphát sinh từ hóa chất (ví du như sản phẩm cháy nguy hiểm):

Khí khó chịu và độc tính cao có thể được tạo ra bằng cách phân hủy nhiệt hoặc đốt.

c) Thiết bị bảo hộ đặc biệt và các biện pháp cứu hỏa: Mang máy thở và mặc đồ bảo hộ đầy đủ

## 6. BIÊN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ

#### a. Các biên pháp cần thiết để bảo vê bản nhân và thiết bị bảo vê

Sử dụng găng tay cao su, mặt nạ khí, kính bảo hộ, giày bảo hộ và áo khoác phòng thí nghiệm. Bỏ quần áo bị ô nhiễm và rửa tay lúc nghỉ ngơi và vào cuối giờ làm nhiệm vụ. Rửa mắt và tắm khẩn cấp ở nơi làm việc và kho chứa hàng.

## b. Các biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường: Không có

#### c. Các biện pháp dọn dẹp khi có chảy tràn:

Loại bỏ các nguồn gây cháy nổ.

Thu gom hóa chất bị chảy tràn và che phủ bằng vật liệu trở hoặc hóa chất hấp phụ vô cơ, quét dọn và thu gom vào thùng chứa theo đúng quy định

Rửa lại bằng nước nóng và bột giặt. Làm theo các quy định của địa phương

## 7. BẢO QUẢN VÀ TỒN TRỮ

## a. Thận trọng trong việc bảo quản

Sử dụng ở nơi thông thoáng. Tránh tạo bụi. Tránh hít phải bụi. Tránh tiếp xúc với da, mắt và quần áo. Mang thiết bị bảo hộ cá nhân (xem phần 8). Mang thiết bị bảo hộ hô hấp Vật liêu có thể gây trơn trượt.

## b. Điều kiện cho việc lưu trữ an toàn (bao gồm cả sự không tương thích)

Tránh xa cống rãnh, loại đất, bề mặt & nước ngầm. Đóng kín thùng chứa khi không sử dụng. Khu vực lưu trữ nên mát mẻ và khô ráo. Tránh xa lửa. Xắp xếp kho theo phân loại cấp độ nguy hiểm c. Xử lý nhiệt độ: Xem hướng dẫn làm nóng.

## 8. TÁC ĐỘNG LÊN NGƯỜI VÀ YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN

a. Giới hạn tiếp xúc của các chất hóa học, giới hạn phơi nhiễm sinh học...

Không thành lập.

## b. Kiểm soát kỹ thuật phù hợp

Sử dụng các biện pháp phòng ngừa thông thường để xử lý hóa chất.

## c. Trang thiết bị bảo hộ cá nhân

- Bảo vệ hệ hô hấp: Đeo bình thở không khí
- Bảo vệ Mắt: Mang kính bảo hộ
- Bảo vệ tay: Găng tay
- Bảo vệ thân: Mặc quần áo bảo hộ, giày an toàn
- Bảo vệ tay: Găng tay
- Bảo vệ thân: Mặc quần áo bảo hộ, giày an toàn

## 9. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT

| a.Trạng thái và hình dạng vật lý | Chất rắn màu trắng          |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------|--|--|
| b. Điểm nóng chảy                | 52-57 độ C                  |  |  |
| c. Điểm sôi                      | > 350 độ C @ 760mm Hg       |  |  |
| d. Điểm bắt cháy                 | > 200 độ                    |  |  |
| e. Tỉ trọng                      | khoảng 0.85g/ml tại 72 độ C |  |  |
| f. Kích thước phân phối          | khôna có                    |  |  |

i. Non though phone knoing co

g. Áp suất hơi < 1.0 mmHg @ 165 độ C

h. Hệ số phân dầu / nước không có i. Độ hòa tan nước không có i. Lưc cặng bề mặt không có k. Tư đông cháy không có I. Tính dễ cháy không có m. Gây nổ không có n. Thuộc tính oxy hóa không có o. Ôn định trong dung môi hữu cơ không có p. Hằng số phân ly không có q. Độ dai không có

## 10. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG

- a. Độ ổn định: Không có
- b. Khả năng phản ứng nguy hại: Không có
- c. Điều kiện để tránh (ví dụ như xả tĩnh, sốc, rung động, vv): nhiệt, lạnh hoặc lửa trực tiếp
- d. Vật liệu không bị Oxy Hóa
- e. Sản phẩm phân hủy nguy hiểm: Không biết

# 11. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

Thông tin về các tác dụng độc tính

| Độc tính cấp tính       | không có |
|-------------------------|----------|
| Ăn mòn hoặc kích ứng da | không có |
| Ảnh hưởng đến mắt       | không có |
| Hô hấp hoặc da nhạy cảm | không có |
| Ảnh hưởng tế bào        | không có |
|                         |          |

Tính gây ung thư không có Độc tính sinh sản không có Độc tính cơ quan đích không có (tiếp xúc 1 lần) Độc tính cơ quan đích không có (lăp đi lăp lai tiếp xúc) Nguy hại khi hít khôna có Ảnh hưởng sức khỏe tiềm năng không có Hít phải không có Nuốt phải không có không có Da Mắt không có

Các dấu hiệu và triệu chứng của phơi nhiễm:

Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, hóa chất và độc tính vật lý không nghiên cứu kỹ

## 12. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI

a. Độc tính không có

b. Tính ổn định và hủy Dễ phân hủy sinh học

c. Tiềm năng tích tụ sinh học không có d. Độ linh hoạt trong đất không có e. Tác dụng phụ khác không có

# 13. YÊU CẦU TRONG VIỆC THẢI BỎ

a. Phương pháp thải: Chất thải có thể được xử lý bởi một công ty xử lý chất thải được cấp phép.

Thực hiện theo quy định xử lý của cơ quan nhà nước

b. Biện pháp phòng ngừa để xử lý (bao gồm cả các phương pháp xử lý ô nhiễm và đóng gói).

Sản phẩm và bao bì phải được xử lý theo quy định của cơ quan nhà nước

## 14. YÊU CẦU TRONG VẬN CHUYỂN

a. Số UN không có b. Tên nhà vận chuyển thích hợp không có

c. Phân loại vận chuyển nguy hiểm Không nguy hiểm tùy theo RID / ADR, GGVS / GGVE, ADNR,

IMDG, ICAO-TI / IATA DGR.

d. Nhóm đóng gói, nếu có không có e. Ô nhiễm môi trường không có

## 15. Thông tin điều chỉnh

a. Luật An toàn công nghiệp và sức khỏe
b. Luật điều khiển Hóa chất độc hại
c. Luật Quản lý an toàn chất nguy hiểm
d. Luật Quản lý chất thải
không có
không có

e. Các quy định khác tại các quốc gia trong và ngoài nước

Tuân thủ các biện pháp theo quy định của các nước để thực hiện với các hóa chất được liệt kê trên

EINECS (EU), TSCA-CSI (Mỹ), DSL (Canada), AICS (Australia), ENCS (Nhật Bản), ECL

(Hàn Quốc), PICCS (Philippines) và IECSC (Trung Quốc).