## 2015年4月机务处技术科发文回执 - 洛阳技术科

ID	标题/内容	来文单位	<u> </u>	日期	处理人	数量/方式	回执签名
6789	Cessna 172R装机飞行操纵系统钢索PMA件	机务处		2015/4/1	李飞	1邮件	
6790	CFED2015RD006 关于学院Cessna 172R型飞机试用新版飞行记录本的要求(征求 意见稿).doc	机务处	CFED2015RD006	2015/4/1	李飞	1邮件	
6791	CFED2015ED002 关于Cessna 172R飞机发动机架寿命控制的说明.pdf	机务处	CFED2015ED002	2015/4/1	李飞	1邮件	
6793	Fw: "CFED2015RD006 关于学院Cessna 172R型飞机试用新版飞行记录本的要求(征求 意见稿).doc"	机务处	CFED2015RD006	2015/4/2	李飞	1邮件	
6794	回复: 关于MA60 MA600飞机液压系统低压压力继电器连接导管 渗漏检查的维护提示函	机务处		2015/4/2	史珂	1邮件	
6797	Fw: Textron Aviation ?Service Information Notification	机务处		2015/4/7	史珂	1邮件	
6798	SR20发动机滑油压力传感器故障 2015-4-7	机务处		2015/4/7	杨秀锋	1邮件	
6799	Hartzell 2015-6、2015-7号光盘更新下载通知	机务处		2015/4/8	杨秀锋	1邮件	
6800	91E章符合性表格	机务处		2015/4/9	陈强	1邮件	
6801	Fw: Service Advisory 1523 GIA Cooling System Message	机务处	SA 1523	2015/4/10	陈强	1邮件	
6802	民航明传电报- 关于派人参加高教机调机协调会的通知	机务处		2015/4/10	陈亮	1邮件	
6804	请到ftp下载525DVD12-84镜像	机务处		2015/4/10	史珂	1邮件	
6806	2015JSK071阅处绵阳真空泵渗漏故障的报告- 下发版	机务处	2015JSK071	2015/4/13	陈亮	1邮件	
6808	Lycoming两份服务信函	LYCOMING		2015/4/13	李飞	1邮件	
6809	2014年西飞发出MA600飞机技术出版物修订清单	西飞		2015/4/13	史珂	1邮件	
6810	JWC2015006 关于进行PA-44-	机务处	JWC2015006	2015/4/13	杨秀锋	1邮件	

	180型飞机适航性资料审核工作的通知						
6811	2015JSK070 TEM05-2015RPT003 关于PA-44-	机务处	2015JSK070	2015/4/13	杨秀锋	1邮件	
	180 B- 3597飞机右发动机排气管断裂的报告. pdf						
6812	转发: MA600服务通告台帐	西飞		2015/4/13	史珂	1邮件	
6814	关于B-9264号172R飞机电源系统故障情况的通报	机务处	CFED2015RD008	2015/4/14	吴光琦	1邮件	
6815	Fw: Posting Ref. #2015-08 for the Hartzell Propeller Inc. Technical Documents Library	机务处		2015/4/16	杨秀锋	1邮件	
6816	2015JSK078 MA600飞机飞行手册R5更改	西飞	2015JSK078	2015/4/16	史珂	1邮件	
6821	Lycoming-SI1129C信息收集	机务处	Lycoming-SI1129C	2015/4/17	黄进	1邮件	
6822	补充要求: 关于进行PA-44- 180型飞机适航性资料审核工作的通知	机务处		2015/4/17	杨秀锋	1邮件	
6823	CFED2015RD009关于调配GDL90设备的通知. PDF	机务处	CFED2015RD009	2015/4/17	李飞	1邮件	
6825	EMC2015-0-Lycoming SB 619 摇臂硬度检查 件号LW-15014.pdf	LYCOMING	EMC2015-0-Lycoming SB 619	2015/4/17	李飞	1邮件	
6826	"EMC2015-0-Lycoming SL 263.pdf"	LYCOMING	EMC2015-0-Lycoming SL 263	2015/4/17	李飞	1邮件	
6827	2015JSK077. PDF	机务处	2015JSK077	2015/4/17	李飞	1邮件	
6828	"EMC2015-0-Lycoming SL 264.pdf"	LYCOMING	EMC2015-0-Lycoming SL 264	2015/4/20	李飞	1邮件	
6831	民航明传电报 关于进行Cessna 172R飞机适航性资料评估的通知. pdf	机务处		2015/4/21	李飞	1邮件	
6832	2015JSK080 201514关于SR20 B- 9749飞机发动机发现金属屑监控使用的请示.p df	机务处	2015JSK080	2015/4/21	杨秀锋	1邮件	
6833	Fw: Re: Magnetic metal chips found in the SN 1007560 engine of B-9749	机务处		2015/4/21	杨秀锋	1邮件	
6834	2015JSK075 BESM. 2015. RD. 质06 关于B-3608	机务处	2015JSK075	2015/4/21	杨秀锋	1邮件	

	号机液压管漏油故障的报告.pdf						
6835	CFED2015ED003 关于进行各型飞机发动机系统硬管安装专项培 训的要求. pdf	机务处	CFED2015ED003	2015/4/21	杨秀锋	1邮件	
6837	下周Cessna 172R方案会议补充议题	机务处		2015/4/22	李飞	1邮件	
6838	Fw: Fw: Email Protocols	机务处		2015/4/23	杨秀锋	1邮件	
6839	Fw: FW: CAPS Pull Damage	机务处		2015/4/23	杨秀锋	1邮件	
6840	关于SB21825和SB21799等通告的确认	机务处	SB21825	2015/4/24	陈亮	1邮件	
6841	转发: Fw: SDR-关于CE525/B-3645号机舱门未锁定告诫灯亮的情况报告	机务处		2015/4/24	陈强	1邮件	
6842	Re: 关于SR20 B- 9737飞机排气门卡阻的情况报告	机务处		2015/4/25	杨秀锋	1邮件	
6843	飞机 发动机履历本初稿征求意见	机务处		2015/4/25	李飞	1邮件	
6844	39-8298	民航局	39-8298	2015/4/27	肖青	1邮件	
6845	JWC2015006R1 关于进行PA-44- 180型飞机适航性资料审核工作的通知. pdf	机务处	JWC2015006R1	2015/4/28	杨秀锋	1邮件	
6847	Fw: 大陆发动机支持SR20机队的建议函	机务处		2015/4/28	杨秀锋	1邮件	
6849	JWC2015009 关于统计各机型便携式灭火瓶信息的通知. pdf	机务处	JWC2015009	2015/4/29	杨秀锋	1邮件	