


피아트라정 5mg 칼션 터짐 불량 원인 및 방지 대책서

(Corrective and preventive action plan for non-conformance of PM)

1. 이슈사항에 대한 설명

- 1) 현상: 최종 제품 포장 공정에서 칼션 터짐 현상 발생

2. 이슈사항에 대한 조사 내용



발생 공정	불량율	불량현상
최종포장	6,000/ 300 = 5%(기 선별 통보 기준)	칼션 터짐 현상

3. 이슈사항에 대한 즉각 조치 내용.

- 1) 선 조치 사항: 3월8일 발생일에 신품제약에 즉시 방문 후 불량 제품 회수
2) 제품 격리 및 선별 조치

재고(위치)	재고 수량	조치 사항
신품제약	잔여수량 전량	자사 재고품 전수 선별 진행 중

4. 이슈사항에 대한 근본 원인

▣ 원인



틀어짐 1.5mm정도 발생

- * 제품 포장 공정 과정에서 폭 7mm 칼선 부분이 물리력에 의한 불 균형이 발생 한 것으로 추정 됨. 참고로 폭이 작기 때문에 지지해 줄 수 있는 힘이 작을 수밖에 없음
(상기 이미지 참조)

5. 근본원인에 대한 시정조치

- 1) 제품의 물리력 변화로 인한 불량으로 추정 됨으로써 추후에 상황을 보며 검토 할 필요성이 있음. (칼선 부위가 폭이 7mm 정도밖에 안되므로 틀어짐에 약할 수 밖에 없으나 칼선을 두껍게 하면 소비자가 뜯을 시 문제가 생길 수 있으므로 이에 대한 논의는 사전에 충분한 검토와 테스트가 이뤄져야 함 (그외 나타날 수 있는 추가 변수 요인에 대한 검토 포함)

작 성	(주)삼화당피엔티	팀 장	김 기 태	2023. 01. 30	
서명					
확 인		총괄이사	이 봉 수	2023. 01. 31	서명