

Добротность контура Q, определённая разными способами ($\pm 1\sigma$)

R	f(L,C,R)	f(Θ)	Спираль	АЧХ	ФЧХ	Нарастание	Затухание
R1 = 410 Ом	8.17 ± 0.12	8.26 ± 0.20	8.68 ± 0.24	8.07 ± 0.37	7.88 ± 0.15	8.36 ± 0.32	8.32 ± 0.32
R2 = 2040 Ом	1.80 ± 0.02	1.77 ± 0.02	1.80 ± 0.04	1.35 ± 0.12	$1.80 \pm 0.25 \dagger$	2.02 ± 0.28	1.80 ± 0.16

Нарастание/затухание: $Q = \pi/\langle\Theta\rangle$ по цугам (п. 2.6); $\dagger$ — оценка: у R2 фаза не достигает уровня $-3\pi/4$