

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
« ____ » _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 68.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ**

I. Техническая часть

1.68.1. Сборник содержит нормы на работы по изготовлению строительных металлических конструкций и деталей в мастерских, состоящих на балансе строительных организаций, оснащенных соответствующим оборудованием и грузоподъемными механизмами.

1.68.2. Нормами сборника предусмотрено изготовление конструкций из прокатных, штампованных и холодногнутых профилей стали с соблюдением требований качества выполняемых работ согласно соответствующим сводам правил и нормативно-техническим документам в сфере строительства, а также требованиям по технике безопасности в строительстве.

1.68.3. Нормами сборника учтены, за исключением случаев, оговоренных в технической части сборника, следующие работы:

- перемещение материалов, заготовок и деталей в пределах рабочей зоны (10 - 15 м);
- очистка металла, деталей, полуфабрикатов от грязи и ржавчины скребками, щетками;
- ознакомление с чертежом и другой документацией;
- комплектовка, маркировка деталей и конструкций;
- кантовка и развороты деталей и собираемых конструкций в процессе обработки и сборки;
- установка, перестановка и уборка переносных лестниц, приспособлений в пределах рабочего места.

1.68.4. Нормами сборника предусмотрено выполнение всех работ рабочими одной профессии - слесарь по сборке металлоконструкций.

1.68.5. Составы работ, приведенные в таблицах Раздела Н-68-01, даны в кратком изложении с указанием лишь основных операций, характеризующих процесс в целом. Вспомогательные и второстепенные операции в составах работ не упоминаются, но их выполнение нормами предусмотрено и учитывается дополнительно.

К таким операциям относятся: выборка размеров деталей; включение и выключение механизма, станка; установка и смена сверла, матрицы и пуансона; строповка и расстроповка материалов, заготовок и деталей при их перемещении краном; раскладка металла, заготовок на стеллажах; подача деталей на станок; передвижка и снятие детали со станка; закрепление деталей в приспособлении и открепление; разжигание и поддержание огня в горне при гибке металла в горячем состоянии.

1.68.6. Обработка разнополочной угловой стали нормируется как обработка равнополочной угловой стали по среднему размеру полок, а при плавке и гибке стали расчетный размер принимается по широкой полке.

1.68.7. Разметка полосовой стали шириной до 100 мм нормируется по таблице Н-68-01-001, свыше 100 мм - по таблице Н-68-01-002.

1.68.8. Наметку линий гибки нормируют, принимая одну линию за два отверстия.

1.68.9. Нормами таблицы Н-68-01-007 предусмотрено выполнение работ по сверлению отверстий на станке рабочими в составе: при массе детали до 35 кг - 1-м рабочим 2 разряда; при массе детали свыше 35 кг - 2-мя рабочими 2 разряда.

1.68.10. При пакетном сверлении листовой стали за глубину сверления принимается сумма толщин листов в пакете. Составление пакетов нормами таблицы Н-68-01-007 не предусмотрено и нормируется отдельно.

1.68.11. Нормами таблицы Н-68-01-011 предусмотрено: гибка колец на приводном горизонтальном эксцентриковом прессе в холодном состоянии; гибка стали вручную - в горячем состоянии; гибка угловой стали вручную и на прессе предусмотрена полкой наружу.

1.68.12. Нормами Н-68-01-011-18÷Н-68-01-011-20, Н-68-01-011-26÷Н-68-01-011-26-28, Н-68-01-011-34÷Н-68-01-011-36 предусмотрен изгиб длиной 100 мм. При изгибе длиной более 100 мм на каждые следующие 100 мм нормы увеличиваются на 40%.

1.68.13. Нормами раздела Н-68-02 предусмотрена сборка конструкций из готовых деталей под сварку, она осуществляется по размеченной геометрической схеме, копиру, кондуктору или упорам.

1.68.14. Сборка деталей в конструкцию предусмотрена на прихватках в количестве 4 шт. и более. При меньшем количестве к нормам применяются следующие коэффициенты: при 3-х одинаковых конструкциях, подлежащих сборке - 1,1, при 2-х - 1,2, при 1-й - 1,3.

Примечание. Одинаковыми считаются конструкции, имеющие одинаковую монтажную марку. Конструкции «такие» и «обратные» (или «так» и «наоборот») считать одинаковыми даже в том случае, если они имеют различные марки.

1.68.15. Нормами таблицы Н-68-02-003 предусмотрена сборка балок из листовой стали.

1.68.16. Нормами таблицы Н-68-02-004 предусмотрена сборка конструкций из профильной стали.

1.68.17. Сборка балок и ригелей из листовой стали нормируется по таблице Н-68-02-003.

1.68.18. Нормами таблицы Н-68-02-007 предусмотрена также сборка лестниц с переходными площадками.

1.68.19. Сборка элементов крепления монорельсовых путей (подвесок) нормируется по таблице Н-68-02-009.

1.68.20. Сборка балок для подвески монорельсовых путей нормируется по таблице Н-68-02-004.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-68-01 Изготовление деталей								
Таблица Н-68-01-001 Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из профильной стали								
Н-68-01-001-01-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из угловой и швеллерной стали с разметкой полок и стенок под прямой срез и отверстий по одной продольной риске, длина деталей: до 1 м	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисков. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	9,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-001-02-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из угловой и швеллерной стали с разметкой полок и стенок под прямой срез и отверстий по одной продольной риске, длина деталей: до 1 м, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисков. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,28	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-001-03-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из угловой и швеллерной стали с разметкой полок и стенок под прямой срез и отверстий по одной продольной риске, длина деталей: до 3 м	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисков. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	10,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-001-04-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из угловой и швеллерной стали с разметкой полок и стенок под прямой срез и отверстий по одной продольной риске, длина деталей: до 3 м, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисков. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,32	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-001-05-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из угловой и швеллерной стали с разметкой полок и стенок под прямой срез и отверстий по одной продольной риске, длина деталей: до 5 м	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисков. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	12,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-001-06-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из угловой и швеллерной стали с разметкой полок и стенок под прямой срез и отверстий по одной продольной риске, длина деталей: до 5 м, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисков. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,34	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-001-07-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из угловой и швеллерной стали с разметкой полок и стенок под прямой срез и отверстий по одной продольной риске, длина деталей: до 7,5 м	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисков. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	14,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-001-08-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из угловой и швеллерной стали с разметкой полок и стенок под прямой срез и отверстий по одной продольной риске, длина деталей: до 7,5 м, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисков. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,38	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-001-09-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из угловой и швеллерной стали с разметкой полок и стенок под прямой срез и отверстий по одной продольной риске, длина деталей: до 10 м	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисков. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	16,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-001-10-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из угловой и швеллерной стали с разметкой полок и стенок под прямой срез и отверстий по одной продольной риске, длина деталей: до 10 м, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисков. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,42	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-001-11-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из угловой и швеллерной стали с разметкой полок и стенок под фигурные срезы, двутавровой стали - под прямой срез и отверстия по двум продольным рискам, длина деталей: до 1 м	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисков. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	10,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-001-12-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из угловой и швеллерной стали с разметкой полок и стенок под фигурные срезы, двутавровой стали - под прямой срез и отверстия по двум продольным рискам, длина деталей: до 1 м, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисков. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,31	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-001-13-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из угловой и швеллерной стали с разметкой полок и стенок под фигурные срезы, двутавровой стали - под прямой срез и отверстия по двум продольным рискам, длина деталей: до 3 м	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисков. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	11,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-001-14-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из угловой и швеллерной стали с разметкой полок и стенок под фигурные срезы, двутавровой стали - под прямой срез и отверстия по двум продольным рискам, длина деталей: до 3 м, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисков. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,35	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-001-15-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из угловой и швеллерной стали с разметкой полок и стенок под фигурные срезы, двутавровой стали - под прямой срез и отверстия по двум продольным рискам, длина деталей: до 5 м	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисков. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	14	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-001-16-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из угловой и швеллерной стали с разметкой полок и стенок под фигурные срезы, двутавровой стали - под прямой срез и отверстия по двум продольным рискам, длина деталей: до 5 м, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,39	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-001-17-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из угловой и швеллерной стали с разметкой полок и стенок под фигурные срезы, двутавровой стали - под прямой срез и отверстия по двум продольным рискам, длина деталей: до 7,5 м	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	16	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-001-18-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из угловой и швеллерной стали с разметкой полок и стенок под фигурные срезы, двутавровой стали - под прямой срез и отверстия по двум продольным рискам, длина деталей: до 7,5 м, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,42	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-001-19-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из угловой и швеллерной стали с разметкой полок и стенок под фигурные срезы, двутавровой стали - под прямой срез и отверстия по двум продольным рискам, длина деталей: до 10 м	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	18	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-001-20-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из угловой и швеллерной стали с разметкой полок и стенок под фигурные срезы, двутавровой стали - под прямой срез и отверстия по двум продольным рискам, длина деталей: до 10 м, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,47	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-001-21-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из двутавровой стали с разметкой полок и стенок под фигурный срез и отверстия по двум продольным рискам, длина деталей: до 1 м	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	12	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-001-22-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из двутавровой стали с разметкой полок и стенок под фигурный срез и отверстия по двум продольным рискам, длина деталей: до 1 м, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,36	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-001-23-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из двутавровой стали с разметкой полок и стенок под фигурный срез и отверстия по двум продольным рискам, длина деталей: до 3 м	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	13,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-001-24-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из двутавровой стали с разметкой полок и стенок под фигурный срез и отверстия по двум продольным рискам, длина деталей: до 3 м, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,41	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-001-25-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из двутавровой стали с разметкой полок и стенок под фигурный срез и отверстия по двум продольным рискам, длина деталей: до 5 м	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	16	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-001-26-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из двутавровой стали с разметкой полок и стенок под фигурный срез и отверстия по двум продольным рискам, длина деталей: до 5 м, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,44	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-001-27-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из двутавровой стали с разметкой полок и стенок под фигурный срез и отверстия по двум продольным рискам, длина деталей: до 7,5 м	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	18,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-001-28-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из двутавровой стали с разметкой полок и стенок под фигурный срез и отверстия по двум продольным рискам, длина деталей: до 7,5 м, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,49	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-001-29-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из двутавровой стали с разметкой полок и стенок под фигурный срез и отверстия по двум продольным рискам, длина деталей: до 10 м	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	21	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-001-30-01	Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из двутавровой стали с разметкой полок и стенок под фигурный срез и отверстия по двум продольным рискам, длина деталей: до 10 м, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,53	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-68-01-002 Разметка натуральных шаблонов или отдельных деталей из листовой стали								
Н-68-01-002-01-01	Разметка из листовой стали: детали индивидуальные различной формы площадью свыше 1 м2: до 3 м2	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	27,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-002-02-01	Разметка из листовой стали: детали индивидуальные различной формы площадью свыше 1 м2: до 3 м2, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,54	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-002-03-01	Разметка из листовой стали: детали индивидуальные различной формы площадью свыше 1 м2: до 5 м2	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	30	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-002-04-01	Разметка из листовой стали: детали индивидуальные различной формы площадью свыше 1 м2: до 5 м2, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,61	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-002-05-01	Разметка из листовой стали: детали индивидуальные различной формы площадью свыше 1 м2: до 7,5 м2	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	34,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-002-06-01	Разметка из листовой стали: детали индивидуальные различной формы площадью свыше 1 м2: до 7,5 м5, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,69	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-002-07-01	Разметка из листовой стали: детали индивидуальные различной формы площадью свыше 1 м2: до 10 м2	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	38	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-002-08-01	Разметка из листовой стали: детали индивидуальные различной формы площадью свыше 1 м2: до 10 м2, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,76	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-002-09-01	Разметка из листовой стали: детали индивидуальные различной формы площадью свыше 1 м2: до 12,5 м2	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	42	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-002-10-01	Разметка из листовой стали: детали индивидуальные различной формы площадью свыше 1 м2: до 12,5 м2, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисков. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,84	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-002-11-01	Разметка из листовой стали: детали индивидуальные различной формы площадью свыше 1 м2: до 15 м2	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисков. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	46	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-002-12-01	Разметка из листовой стали: детали индивидуальные различной формы площадью свыше 1 м2: до 15 м2, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисков. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,92	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-002-13-01	Разметка из листовой стали: накладки и планки прямоугольной формы, площадь деталей до: 0,1 м2	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	3,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-002-14-01	Разметка из листовой стали: накладки и планки прямоугольной формы, площадь деталей до: 0,1 м2, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,21	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-002-15-01	Разметка из листовой стали: накладки и планки прямоугольной формы, площадь деталей до: 0,25 м2	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	4,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-002-16-01	Разметка из листовой стали: накладки и планки прямоугольной формы, площадь деталей до: 0,25 м2, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисков. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-002-17-01	Разметка из листовой стали: накладки и планки прямоугольной формы, площадь деталей до: 0,5 м2	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисков. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	6,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-002-18-01	Разметка из листовой стали: накладки и планки прямоугольной формы, площадь деталей до: 0,5 м2, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисков. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,37	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-002-19-01	Разметка из листовой стали: накладки и планки прямоугольной формы, площадь деталей до: 1 м ²	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	8,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-002-20-01	Разметка из листовой стали: накладки и планки прямоугольной формы, площадь деталей до: 1 м ² , добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,47	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-002-21-01	Разметка из листовой стали: накладки и и фасонки различной формы с построением одной-двух осей под острыми или тупыми углами (с одним или двумя скосами), площадь деталей до: 0,1 м ²	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	6,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-002-22-01	Разметка из листовой стали: накладки и и фасонки различной формы с построением одной-двух осей под острыми или тупыми углами (с одним или двумя скосами), площадь деталей до: 0,1 м2, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисков. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,38	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-002-23-01	Разметка из листовой стали: накладки и и фасонки различной формы с построением одной-двух осей под острыми или тупыми углами (с одним или двумя скосами), площадь деталей до: 0,25 м2	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисков. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	8,2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-002-24-01	Разметка из листовой стали: накладки и и фасонки различной формы с построением одной-двух осей под острыми или тупыми углами (с одним или двумя скосами), площадь деталей до: 0,25 м2, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисков. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,53	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-002-25-01	Разметка из листовой стали: накладки и и фасонки различной формы с построением одной-двух осей под острыми или тупыми углами (с одним или двумя скосами), площадь деталей до: 0,5 м2	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	10,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-002-26-01	Разметка из листовой стали: накладки и и фасонки различной формы с построением одной-двух осей под острыми или тупыми углами (с одним или двумя скосами), площадь деталей до: 0,5 м2, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-002-27-01	Разметка из листовой стали: накладки и и фасонки различной формы с построением одной-двух осей под острыми или тупыми углами (с одним или двумя скосами), площадь деталей до: 1 м2	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	14	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-002-28-01	Разметка из листовой стали: накладки и и фасонки различной формы с построением одной-двух осей под острыми или тупыми углами (с одним или двумя скосами), площадь деталей до: 1 м2, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисков. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,87	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-002-29-01	Разметка из листовой стали: накладки и и фасонки различной формы с построением трех-пяти осей под острыми или тупыми углами (с тремя и более скосами), площадь деталей до: 0,1 м2	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисков. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	11	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-002-30-01	Разметка из листовой стали: накладки и и фасонки различной формы с построением трех-пяти осей под острыми или тупыми углами (с тремя и более скосами), площадь деталей до: 0,1 м2, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисков. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,74	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-002-31-01	Разметка из листовой стали: накладки и и фасонки различной формы с построением трех-пяти осей под острыми или тупыми углами (с тремя и более скосами), площадь деталей до: 0,25 м2	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	14	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-002-32-01	Разметка из листовой стали: накладки и и фасонки различной формы с построением трех-пяти осей под острыми или тупыми углами (с тремя и более скосами), площадь деталей до: 0,25 м2, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	0,89	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-002-33-01	Разметка из листовой стали: накладки и и фасонки различной формы с построением трех-пяти осей под острыми или тупыми углами (с тремя и более скосами), площадь деталей до: 0,5 м2	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	18	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-002-34-01	Разметка из листовой стали: накладки и и фасонки различной формы с построением трех-пяти осей под острыми или тупыми углами (с тремя и более скосами), площадь деталей до: 0,5 м2, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	1,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-002-35-01	Разметка из листовой стали: накладки и и фасонки различной формы с построением трех-пяти осей под острыми или тупыми углами (с тремя и более скосами), площадь деталей до: 1 м2	100 деталей или шаблонов без отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	24,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-002-36-01	Разметка из листовой стали: накладки и и фасонки различной формы с построением трех-пяти осей под острыми или тупыми углами (с тремя и более скосами), площадь деталей до: 1 м2, добавлять на 100 отверстий	100 отверстий	1. Разметка контуров шаблонов или деталей, фасок и центров отверстий. 2. Кернение центров отверстий, линий обреза и контрольных рисок. 3. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов. 4. Маркировка шаблона или детали.	1,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-68-01-003 Наметка деталей по шаблонам								
Н-68-01-003-01-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 10 кг, сталь угловая и швеллерная	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	1,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-02-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 10 кг, сталь двутавровая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-003-03-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 10 кг, сталь листовая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	2,2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-04-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 15 кг, сталь угловая и швеллерная	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	1,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-003-05-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 15 кг, сталь двутавровая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	2,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-06-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 15 кг, сталь листовая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	2,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-003-07-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 20 кг, сталь угловая и швеллерная	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-08-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 20 кг, сталь двутавровая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	2,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-003-09-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 20 кг, сталь листовая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-10-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 25 кг, сталь угловая и швеллерная	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	2,2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-003-11-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 25 кг, сталь двутавровая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	3,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-12-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 25 кг, сталь листовая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	3,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-003-13-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 30 кг, сталь угловая и швеллерная	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	2,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-14-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 30 кг, сталь двутавровая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	3,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-003-15-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 30 кг, сталь листовая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	3,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-16-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 35 кг, сталь угловая и швеллерная	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	2,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-003-17-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 35 кг, сталь двутавровая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	3,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-18-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 35 кг, сталь листовая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	4,2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-003-19-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 40 кг, сталь угловая и швеллерная	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-20-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 40 кг, сталь двутавровая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	4,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-003-21-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 40 кг, сталь листовая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	4,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-22-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 50 кг, сталь угловая и швеллерная	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	3,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-003-23-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 50 кг, сталь двутавровая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	4,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-24-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 50 кг, сталь листовая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	5,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-003-25-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 60 кг, сталь угловая и швеллерная	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-26-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 60 кг, сталь двутавровая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	5,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-003-27-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 60 кг, сталь листовая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	6,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-28-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 70 кг, сталь угловая и швеллерная	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	4,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-003-29-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 70 кг, сталь двутавровая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	6,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-30-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 70 кг, сталь листовая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	7,2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-003-31-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 80 кг, сталь угловая и швеллерная	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	4,9	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-32-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 80 кг, сталь двутавровая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	6,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-003-33-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 80 кг, сталь листовая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	7,9	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-34-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 100 кг, сталь угловая и швеллерная	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	5,9	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-003-35-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 100 кг, сталь двутавровая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	7,9	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-36-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 100 кг, сталь листовая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	9,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-003-37-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 120 кг, сталь угловая и швеллерная	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	6,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-38-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 120 кг, сталь двутавровая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	9,2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-003-39-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 120 кг, сталь листовая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	10	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-40-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 140 кг, сталь угловая и швеллерная	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	7,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-003-41-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 140 кг, сталь двутавровая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	10	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-42-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 140 кг, сталь листовая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	11,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-003-43-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 160 кг, сталь угловая и швеллерная	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	8,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-44-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 160 кг, сталь двутавровая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	11,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-003-45-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 160 кг, сталь листовая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	12,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-46-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 200 кг, сталь угловая и швеллерная	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	10	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-003-47-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 200 кг, сталь двутавровая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	14	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-48-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 200 кг, сталь листовая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	14,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-003-49-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 250 кг, сталь угловая и швеллерная	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	13	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-50-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 250 кг, сталь двутавровая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	17,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-003-51-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 250 кг, сталь листовая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	16,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-52-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 300 кг, сталь угловая и швеллерная	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	15,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-003-53-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 300 кг, сталь двутавровая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	20,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-54-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 300 кг, сталь листовая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	17,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-003-55-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 350 кг, сталь угловая и швеллерная	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	18	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-56-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 350 кг, сталь двутавровая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	24	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-003-57-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: 350 кг, сталь листовая	100 деталей без отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	19,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-58-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: добавлять на 100 отверстий, сталь угловая и швеллерная	100 отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	0,21	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-003-59-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: добавлять на 100 отверстий, сталь двутавровая	100 отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	0,29	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-003-60-01	Наметка деталей по шаблонам, масса детали до: добавлять на 100 отверстий, сталь листовая	100 отверстий	1. Наложение шаблона на металл с закреплением кляммерами или струбцинами. 2. Наметка контуров детали и центров отверстий по шаблону с кантовкой (для профильной стали). 3. Снятие креплений и шаблона с маркировкой детали. 4. Раскернивание центров отверстий и нанесение контрольных ноликов.	0,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Таблица Н-68-01-004 Резка стали на пресс-ножницах								
Н-68-01-004-01-01	Резка угловой стали на комбинированных ножницах, длина детали до 1 м, ширина полки до: 80 мм	100 деталей	1. Подача угловой и листовой стали на стол прессы. 2. Установка упора. 3. Резка стали по упору или по рискам. 4. Укладка деталей в штабель.	0,86	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-004-02-01	Резка угловой стали на комбинированных ножницах, длина детали до 1 м, ширина полки до: 120 мм	100 деталей	1. Подача угловой и листовой стали на стол прессы. 2. Установка упора. 3. Резка стали по упору или по рискам. 4. Укладка деталей в штабель.	1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-004-03-01	Резка угловой стали на комбинированных ножницах, длина детали до 1 м, ширина полки до: 160 мм	100 деталей	1. Подача угловой и листовой стали на стол прессы. 2. Установка упора. 3. Резка стали по упору или по рискам. 4. Укладка деталей в штабель.	1,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-004-04-01	Добавлять на каждые следующие полные или неполные 0,5 м длины детали, ширина полки до: 80 мм	100 деталей	1. Подача угловой и листовой стали на стол прессы. 2. Установка упора. 3. Резка стали по упору или по рискам. 4. Укладка деталей в штабель.	0,22	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-004-05-01	Добавлять на каждые следующие полные или неполные 0,5 м длины детали, ширина полки до: 120 мм	100 деталей	1. Подача угловой и листовой стали на стол прессы. 2. Установка упора. 3. Резка стали по упору или по рискам. 4. Укладка деталей в штабель.	0,33	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-004-06-01	Добавлять на каждые следующие полные или неполные 0,5 м длины детали, ширина полки до: 160 мм	100 деталей	1. Подача угловой и листовой стали на стол прессы. 2. Установка упора. 3. Резка стали по упору или по рискам. 4. Укладка деталей в штабель.	0,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-004-07-01	Резка листовой стали на гильотинных ножницах, масса детали до: 1 кг	100 деталей	1. Подача угловой и листовой стали на стол прессы. 2. Установка упора. 3. Резка стали по упору или по рискам. 4. Укладка деталей в штабель.	0,72	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-004-08-01	Резка листовой стали на гильотинных ножницах, масса детали до: 2 кг	100 деталей	1. Подача угловой и листовой стали на стол прессы. 2. Установка упора. 3. Резка стали по упору или по рискам. 4. Укладка деталей в штабель.	0,81	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
Н-68-01-004-09-01	Резка листовой стали на гильотинных ножницах, масса детали до: 3 кг	100 деталей	1. Подача угловой и листовой стали на стол прессы. 2. Установка упора. 3. Резка стали по упору или по рискам. 4. Укладка деталей в штабель.	0,94	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
Н-68-01-004-10-01	Резка листовой стали на гильотинных ножницах, масса детали до: 4 кг	100 деталей	1. Подача угловой и листовой стали на стол прессы. 2. Установка упора. 3. Резка стали по упору или по рискам. 4. Укладка деталей в штабель.	1,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
Н-68-01-004-11-01	Резка листовой стали на гильотинных ножницах, масса детали до: 5 кг	100 деталей	1. Подача угловой и листовой стали на стол прессы. 2. Установка упора. 3. Резка стали по упору или по рискам. 4. Укладка деталей в штабель.	1,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
Н-68-01-004-12-01	Резка листовой стали на гильотинных ножницах, масса детали до: 7 кг	100 деталей	1. Подача угловой и листовой стали на стол прессы. 2. Установка упора. 3. Резка стали по упору или по рискам. 4. Укладка деталей в штабель.	1,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
Н-68-01-004-13-01	Резка листовой стали на гильотинных ножницах, масса детали до: 10 кг	100 деталей	1. Подача угловой и листовой стали на стол прессы. 2. Установка упора. 3. Резка стали по упору или по рискам. 4. Укладка деталей в штабель.	2,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-004-14-01	Резка листовой стали на гильотинных ножницах, масса детали до: 15 кг	100 деталей	1. Подача угловой и листовой стали на стол прессы. 2. Установка упора. 3. Резка стали по упору или по рискам. 4. Укладка деталей в штабель.	2,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
Н-68-01-004-15-01	Резка листовой стали на гильотинных ножницах, масса детали до: 20 кг	100 деталей	1. Подача угловой и листовой стали на стол прессы. 2. Установка упора. 3. Резка стали по упору или по рискам. 4. Укладка деталей в штабель.	3,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
Н-68-01-004-16-01	Резка листовой стали на гильотинных ножницах, масса детали до: 25 кг	100 деталей	1. Подача угловой и листовой стали на стол прессы. 2. Установка упора. 3. Резка стали по упору или по рискам. 4. Укладка деталей в штабель.	4,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
Н-68-01-004-17-01	Резка листовой стали на гильотинных ножницах, масса детали до: 30 кг	100 деталей	1. Подача угловой и листовой стали на стол прессы. 2. Установка упора. 3. Резка стали по упору или по рискам. 4. Укладка деталей в штабель.	5,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
Н-68-01-004-18-01	Резка листовой стали на гильотинных ножницах, масса детали до: 40 кг	100 деталей	1. Подача угловой и листовой стали на стол прессы. 2. Установка упора. 3. Резка стали по упору или по рискам. 4. Укладка деталей в штабель.	6,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
Н-68-01-004-19-01	Резка листовой стали на гильотинных ножницах, масса детали до: 50 кг	100 деталей	1. Подача угловой и листовой стали на стол прессы. 2. Установка упора. 3. Резка стали по упору или по рискам. 4. Укладка деталей в штабель.	8,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-004-20-01	Резка листовой стали на гильотинных ножницах, масса детали до: 60 кг	100 деталей	1. Подача угловой и листовой стали на стол прессы. 2. Установка упора. 3. Резка стали по упору или по рискам. 4. Укладка деталей в штабель.	9,9	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
Таблица Н-68-01-005 Зачистка деталей после газовой резки								
Н-68-01-005-01-01	Зачистка деталей после газовой резки из листовой стали, толщина листовой стали до: 6 мм	10 м зачищенных кромок	1. Зачистка кромок и торцов деталей вручную зубилом. 2. Укладка деталей в штабель.	0,15	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	1
Н-68-01-005-02-01	Зачистка деталей после газовой резки из листовой стали, толщина листовой стали до: 8 мм	10 м зачищенных кромок	1. Зачистка кромок и торцов деталей вручную зубилом. 2. Укладка деталей в штабель.	0,17	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	1
Н-68-01-005-03-01	Зачистка деталей после газовой резки из листовой стали, толщина листовой стали до: 10 мм	10 м зачищенных кромок	1. Зачистка кромок и торцов деталей вручную зубилом. 2. Укладка деталей в штабель.	0,2	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	1
Н-68-01-005-04-01	Зачистка деталей после газовой резки из листовой стали, толщина листовой стали до: 12 мм	10 м зачищенных кромок	1. Зачистка кромок и торцов деталей вручную зубилом. 2. Укладка деталей в штабель.	0,22	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	1
Н-68-01-005-05-01	Зачистка деталей после газовой резки из листовой стали, толщина листовой стали до: 15 мм	10 м зачищенных кромок	1. Зачистка кромок и торцов деталей вручную зубилом. 2. Укладка деталей в штабель.	0,26	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	1
Н-68-01-005-06-01	Зачистка деталей после газовой резки из листовой стали, толщина листовой стали до: 20 мм	10 м зачищенных кромок	1. Зачистка кромок и торцов деталей вручную зубилом. 2. Укладка деталей в штабель.	0,31	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	1
Н-68-01-005-07-01	Зачистка деталей после газовой резки из листовой стали, толщина листовой стали до: 25 мм	10 м зачищенных кромок	1. Зачистка кромок и торцов деталей вручную зубилом. 2. Укладка деталей в штабель.	0,37	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	1
Н-68-01-005-08-01	Зачистка деталей после газовой резки из листовой стали, толщина листовой стали до: 30 мм	10 м зачищенных кромок	1. Зачистка кромок и торцов деталей вручную зубилом. 2. Укладка деталей в штабель.	0,45	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-005-09-01	Зачистка деталей после газовой резки из угловой стали, ширина полки до: 50; 63 мм	10 зачищенных торцов	1. Зачистка кромок и торцов деталей вручную зубилом. 2. Укладка деталей в штабель.	0,1	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	1
Н-68-01-005-10-01	Зачистка деталей после газовой резки из угловой стали, ширина полки до: 75; 80 мм	10 зачищенных торцов	1. Зачистка кромок и торцов деталей вручную зубилом. 2. Укладка деталей в штабель.	0,13	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	1
Н-68-01-005-11-01	Зачистка деталей после газовой резки из угловой стали, ширина полки до: 90; 100 мм	10 зачищенных торцов	1. Зачистка кромок и торцов деталей вручную зубилом. 2. Укладка деталей в штабель.	0,19	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	1
Н-68-01-005-12-01	Зачистка деталей после газовой резки из угловой стали, ширина полки до: 100; 125 мм	10 зачищенных торцов	1. Зачистка кромок и торцов деталей вручную зубилом. 2. Укладка деталей в штабель.	0,24	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	1
Н-68-01-005-13-01	Зачистка деталей после газовой резки из угловой стали, ширина полки до: 140; 160 мм	10 зачищенных торцов	1. Зачистка кромок и торцов деталей вручную зубилом. 2. Укладка деталей в штабель.	0,34	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	1
Н-68-01-005-14-01	Зачистка деталей после газовой резки из швеллерной и двутавровой стали, номер профиля: 10-12	10 зачищенных торцов	1. Зачистка кромок и торцов деталей вручную зубилом. 2. Укладка деталей в штабель.	0,15	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	1
Н-68-01-005-15-01	Зачистка деталей после газовой резки из швеллерной и двутавровой стали, номер профиля: 14-16	10 зачищенных торцов	1. Зачистка кромок и торцов деталей вручную зубилом. 2. Укладка деталей в штабель.	0,21	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	1
Н-68-01-005-16-01	Зачистка деталей после газовой резки из швеллерной и двутавровой стали, номер профиля: 18-20	10 зачищенных торцов	1. Зачистка кромок и торцов деталей вручную зубилом. 2. Укладка деталей в штабель.	0,27	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	1
Н-68-01-005-17-01	Зачистка деталей после газовой резки из швеллерной и двутавровой стали, номер профиля: 22-24	10 зачищенных торцов	1. Зачистка кромок и торцов деталей вручную зубилом. 2. Укладка деталей в штабель.	0,33	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-005-18-01	Зачистка деталей после газовой резки из швеллерной и двутавровой стали, номер профиля: 27	10 зачищенных торцов	1. Зачистка кромок и торцов деталей вручную зубилом. 2. Укладка деталей в штабель.	0,44	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	1
Н-68-01-005-19-01	Зачистка деталей после газовой резки из швеллерной и двутавровой стали, номер профиля: 30-33	10 зачищенных торцов	1. Зачистка кромок и торцов деталей вручную зубилом. 2. Укладка деталей в штабель.	0,52	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	1
Н-68-01-005-20-01	Зачистка деталей после газовой резки из швеллерной и двутавровой стали, номер профиля: 36	10 зачищенных торцов	1. Зачистка кромок и торцов деталей вручную зубилом. 2. Укладка деталей в штабель.	0,62	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	1
Н-68-01-005-21-01	Зачистка деталей после газовой резки из швеллерной и двутавровой стали, номер профиля: 40-45	10 зачищенных торцов	1. Зачистка кромок и торцов деталей вручную зубилом. 2. Укладка деталей в штабель.	0,78	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	1
Н-68-01-005-22-01	Зачистка деталей после газовой резки из швеллерной и двутавровой стали, номер профиля: до 55	10 зачищенных торцов	1. Зачистка кромок и торцов деталей вручную зубилом. 2. Укладка деталей в штабель.	0,91	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	1
Таблица Н-68-01-006 Продавливание отверстий в деталях из листовой стали на одноштемпельном прессе								
Н-68-01-006-01-01	Продавливание отверстий в деталях из листовой стали, на одноштемпельном прессе, масса детали до: 20 кг	100 деталей	1. Подача деталей на стол прессы. 2. Продавливание отверстий с передвижкой детали, разворачиванием и кантовкой. 3. Снятие деталей с прессы и укладка в штабель.	0,97	-	2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-006-02-01	Продавливание отверстий в деталях из листовой стали, на одноштемпельном прессе, масса детали до: 35 кг	100 деталей	1. Подача деталей на стол пресса. 2. Продавливание отверстий с передвижкой детали, разворачиванием и кантовкой. 3. Снятие деталей с пресса и укладка в штабель.	1,7	-	2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-01-006-03-01	Продавливание отверстий в деталях из листовой стали, на одноштемпельном прессе, масса детали до: 60 кг	100 деталей	1. Подача деталей на стол пресса. 2. Продавливание отверстий с передвижкой детали, разворачиванием и кантовкой. 3. Снятие деталей с пресса и укладка в штабель.	3,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-01-006-04-01	Продавливание отверстий в деталях из листовой стали, на одноштемпельном прессе, масса детали до: 100 кг	100 деталей	1. Подача деталей на стол пресса. 2. Продавливание отверстий с передвижкой детали, разворачиванием и кантовкой. 3. Снятие деталей с пресса и укладка в штабель.	7,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-01-006-05-01	Добавлять на 100 отверстий, масса детали до: 20 кг	100 отверстий	1. Подача деталей на стол пресса. 2. Продавливание отверстий с передвижкой детали, разворачиванием и кантовкой. 3. Снятие деталей с пресса и укладка в штабель.	0,14	-	2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-01-006-06-01	Добавлять на 100 отверстий, масса детали до: 35 кг	100 отверстий	1. Подача деталей на стол пресса. 2. Продавливание отверстий с передвижкой детали, разворачиванием и кантовкой. 3. Снятие деталей с пресса и укладка в штабель.	0,23	-	2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-006-07-01	Добавлять на 100 отверстий, масса детали до: 60 кг	100 отверстий	1. Подача деталей на стол прессы. 2. Продавливание отверстий с передвижкой детали, развертыванием и кантовкой. 3. Снятие деталей с прессы и укладка в штабель.	0,25	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-01-006-08-01	Добавлять на 100 отверстий, масса детали до: 100 кг	100 отверстий	1. Подача деталей на стол прессы. 2. Продавливание отверстий с передвижкой детали, развертыванием и кантовкой. 3. Снятие деталей с прессы и укладка в штабель.	0,25	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Таблица Н-68-01-007 Сверление отверстий на станке								
Н-68-01-007-01-01	Сверление отверстий на станке в листовой стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 7 шт, диаметр отверстий до 21 мм	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	1,3	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-
Н-68-01-007-02-01	Сверление отверстий на станке в листовой стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 7 шт, диаметр отверстий до 33 мм	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	1,4	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-
Н-68-01-007-03-01	Сверление отверстий на станке в листовой стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 10 шт, диаметр отверстий до 21 мм	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	1,1	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-007-04-01	Сверление отверстий на станке в листовой стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 10 шт, диаметр отверстий до 33 мм	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	1,2	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-
Н-68-01-007-05-01	Сверление отверстий на станке в листовой стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 15 шт, диаметр отверстий до 21 мм	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	0,95	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-
Н-68-01-007-06-01	Сверление отверстий на станке в листовой стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 15 шт, диаметр отверстий до 33 мм	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	0,99	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-
Н-68-01-007-07-01	Сверление отверстий на станке в листовой стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 20 шт, диаметр отверстий до 21 мм	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	0,81	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-
Н-68-01-007-08-01	Сверление отверстий на станке в листовой стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 20 шт, диаметр отверстий до 33 мм	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	0,88	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-
Н-68-01-007-09-01	Сверление отверстий на станке в листовой стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 25 шт, диаметр отверстий до 21 мм	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	0,67	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-007-10-01	Сверление отверстий на станке в листовой стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 25 шт, диаметр отверстий до 33 мм	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	0,78	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-
Н-68-01-007-11-01	Сверление отверстий на станке в листовой стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 30 шт, диаметр отверстий до 21 мм	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	0,61	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-
Н-68-01-007-12-01	Сверление отверстий на станке в листовой стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 30 шт, диаметр отверстий до 33 мм	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	0,67	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-
Н-68-01-007-13-01	Сверление отверстий на станке в листовой стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 35 шт, диаметр отверстий до 21 мм	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	0,47	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-
Н-68-01-007-14-01	Сверление отверстий на станке в листовой стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 35 шт, диаметр отверстий до 33 мм	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	0,57	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-
Н-68-01-007-15-01	Сверление отверстий на станке в профильной стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 7 шт, диаметр отверстий до 21 мм, длина детали до 3 м	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	1,7	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-007-16-01	Сверление отверстий на станке в профильной стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 7 шт, диаметр отверстий до 21 мм, длина детали св. 3 м	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	2,2	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-
Н-68-01-007-17-01	Сверление отверстий на станке в профильной стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 7 шт, диаметр отверстий до 33 мм, длина детали до 3 м	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	2	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-
Н-68-01-007-18-01	Сверление отверстий на станке в профильной стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 7 шт, диаметр отверстий до 33 мм, длина детали св. 3 м	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	2,6	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-
Н-68-01-007-19-01	Сверление отверстий на станке в профильной стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 10 шт, диаметр отверстий до 21 мм, длина детали до 3 м	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	1,3	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-
Н-68-01-007-20-01	Сверление отверстий на станке в профильной стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 10 шт, диаметр отверстий до 21 мм, длина детали св.3 м	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	1,7	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-007-21-01	Сверление отверстий на станке в профильной стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 10 шт, диаметр отверстий до 33 мм, длина детали до 3 м	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	1,8	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-
Н-68-01-007-22-01	Сверление отверстий на станке в профильной стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 10 шт, диаметр отверстий до 33 мм, длина детали св.3 м	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	2	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-
Н-68-01-007-23-01	Сверление отверстий на станке в профильной стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 30 шт, диаметр отверстий до 21 мм, длина детали до 3 м	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	1,1	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-
Н-68-01-007-24-01	Сверление отверстий на станке в профильной стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 30 шт, диаметр отверстий до 21 мм, длина детали св.3 м	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	1,3	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-
Н-68-01-007-25-01	Сверление отверстий на станке в профильной стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 30 шт, диаметр отверстий до 33 мм, длина детали до 3 м	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	1,6	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-007-26-01	Сверление отверстий на станке в профильной стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 30 шт, диаметр отверстий до 33 мм, длина детали св.3 м	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	1,8	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-
Н-68-01-007-27-01	Сверление отверстий на станке в профильной стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 35 шт, диаметр отверстий до 21 мм, длина детали до 3 м	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	0,92	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-
Н-68-01-007-28-01	Сверление отверстий на станке в профильной стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 35 шт, диаметр отверстий до 21 мм, длина детали св.3 м	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	1,1	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-
Н-68-01-007-29-01	Сверление отверстий на станке в профильной стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 35 шт, диаметр отверстий до 33 мм, длина детали до 3 м	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	1,4	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-
Н-68-01-007-30-01	Сверление отверстий на станке в профильной стали, глубина отверстий 10 мм, количество отверстий в детали до: 35 шт, диаметр отверстий до 33 мм, длина детали св.3 м	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	1,6	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-007-31-01	Добавлять на каждые следующие 5 мм глубины, диаметр отверстий до: 21 мм	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	0,1	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-
Н-68-01-007-32-01	Добавлять на каждые следующие 5 мм глубины, диаметр отверстий до: 33 мм	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	0,19	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-
Н-68-01-007-33-01	Сверление отверстий в шейках крановых рельсов, диаметр отверстий до 27 мм, тип рельсов: Р43-Р65	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	4,7	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-
Н-68-01-007-34-01	Сверление отверстий в шейках крановых рельсов, диаметр отверстий до 27 мм, тип рельсов: КР70; КР80	100 отверстий	1. Подача деталей к станку. 2. Сверление отверстий с передвижкой и кантовкой детали. 3. Снятие деталей со станка с укладкой в штабель.	7,8	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	-
Таблица Н-68-01-008 Правка профильной стали на ручном винтовом прессе								
Н-68-01-008-01-01	Правка профильной стали на ручном винтовом прессе, угловая сталь, ширина полки до: 63 мм	100 м	1. Подача металла на стол прессы. 2. Правка с кантовкой и передвижкой металла. 3. Снятие металла с прессы и укладка в штабель.	2,9	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-008-02-01	Правка профильной стали на ручном винтовом прессе, угловая сталь, ширина полки до: 90 мм	100 м	1. Подача металла на стол пресса. 2. Правка с кантовкой и передвижкой металла. 3. Снятие металла с пресса и укладка в штабель.	4,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-01-008-03-01	Правка профильной стали на ручном винтовом прессе, угловая сталь, ширина полки до: 125 мм	100 м	1. Подача металла на стол пресса. 2. Правка с кантовкой и передвижкой металла. 3. Снятие металла с пресса и укладка в штабель.	5,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-01-008-04-01	Правка профильной стали на ручном винтовом прессе, угловая сталь, ширина полки до: 160 мм	100 м	1. Подача металла на стол пресса. 2. Правка с кантовкой и передвижкой металла. 3. Снятие металла с пресса и укладка в штабель.	7,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-01-008-05-01	Правка профильной стали на ручном винтовом прессе, швеллерная и двутавровая сталь, номер профиля до: 10	100 м	1. Подача металла на стол пресса. 2. Правка с кантовкой и передвижкой металла. 3. Снятие металла с пресса и укладка в штабель.	4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-01-008-06-01	Правка профильной стали на ручном винтовом прессе, швеллерная и двутавровая сталь, номер профиля до: 16	100 м	1. Подача металла на стол пресса. 2. Правка с кантовкой и передвижкой металла. 3. Снятие металла с пресса и укладка в штабель.	5,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-008-07-01	Правка профильной стали на ручном винтовом прессе, швеллерная и двутавровая сталь, номер профиля до: 22	100 м	1. Подача металла на стол пресса. 2. Правка с кантовкой и передвижкой металла. 3. Снятие металла с пресса и укладка в штабель.	7,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-01-008-08-01	Правка профильной стали на ручном винтовом прессе, швеллерная и двутавровая сталь, номер профиля до: 30	100 м	1. Подача металла на стол пресса. 2. Правка с кантовкой и передвижкой металла. 3. Снятие металла с пресса и укладка в штабель.	11	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Таблица Н-68-01-009 Правка деталей из листовой стали на плите вручную								
Н-68-01-009-01-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,1 м2, толщина стали до 4 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	1,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-02-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,1 м2, толщина стали до 8 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	1,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-03-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,1 м2, толщина стали до 12 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	2,2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-04-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,1 м2, толщина стали до 16 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	2,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-009-05-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,14 м2, толщина стали до 4 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	2,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-06-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,14 м2, толщина стали до 8 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	3,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-07-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,14 м2, толщина стали до 12 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	4,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-08-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,14 м2, толщина стали до 16 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	5,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-09-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,18 м2, толщина стали до 4 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-10-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,18 м2, толщина стали до 8 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	3,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-11-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,18 м2, толщина стали до 12 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	4,9	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-009-12-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,18 м2, толщина стали до 16 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	5,9	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-13-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,22 м2, толщина стали до 4 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	3,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-14-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,22 м2, толщина стали до 8 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	4,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-15-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,22 м2, толщина стали до 12 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	5,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-16-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,22 м2, толщина стали до 16 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	6,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-17-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,26 м2, толщина стали до 4 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	3,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-18-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,26 м2, толщина стали до 8 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	4,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-009-19-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,26 м2, толщина стали до 12 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	6,2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-20-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,26 м2, толщина стали до 16 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	8,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-21-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,3 м2, толщина стали до 4 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	4,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-22-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,3 м2, толщина стали до 8 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	5,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-23-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,3 м2, толщина стали до 12 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	7,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-24-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,3 м2, толщина стали до 16 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	8,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-25-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,4 м2, толщина стали до 4 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	5,2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-009-26-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,4 м2, толщина стали до 8 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	6,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-27-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,4 м2, толщина стали до 12 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	8,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-28-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,4 м2, толщина стали до 16 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	10	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-29-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,5 м2, толщина стали до 4 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	5,9	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-30-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,5 м2, толщина стали до 8 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	7,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-31-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,5 м2, толщина стали до 12 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	9,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-32-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,6 м2, толщина стали до 4 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	6,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-009-33-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,6 м2, толщина стали до 8 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	8,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-34-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,6 м2, толщина стали до 12 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	10,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-35-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,8 м2, толщина стали до 4 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	8,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-36-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 0,8 м2, толщина стали до 8 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	10	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-37-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 1,0 м2, толщина стали до 4 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	9,2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-01-009-38-01	Правка деталей из листовой стали на плите вручную, площадь деталей до : 1,0 м2, толщина стали до 8 мм	100 деталей	1. Подача и укладка деталей на плиту. 2. Правка с помощью кувалды. 3. Снятие и укладка деталей в штабель.	11	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Таблица Н-68-01-010 Вальцовка листовой стали на приводных горизонтальных вальцах								
Н-68-01-010-01-01	Вальцовка листовой стали на приводных горизонтальных вальцах, толщина листа: 4-6 мм, диаметр обечайки 1 м	1 обечайка	1. Подача листов краном. 2. Вальцовка обечаек с контролем по шаблону. 3. Снятие свальцованных обечаек с укладкой.	0,15	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-010-02-01	Вальцовка листовой стали на приводных горизонтальных вальцах, толщина листа: 4-6 мм, диаметр обечайки 1,8 м	1 обечайка	1. Подача листов краном. 2. Вальцовка обечаек с контролем по шаблону. 3. Снятие свальцованных обечаек с укладкой.	0,21	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-01-010-03-01	Вальцовка листовой стали на приводных горизонтальных вальцах, толщина листа: 4-6 мм, диаметр обечайки 2,5 м	1 обечайка	1. Подача листов краном. 2. Вальцовка обечаек с контролем по шаблону. 3. Снятие свальцованных обечаек с укладкой.	0,26	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-01-010-04-01	Вальцовка листовой стали на приводных горизонтальных вальцах, толщина листа: 7-9 мм, диаметр обечайки 1 м	1 обечайка	1. Подача листов краном. 2. Вальцовка обечаек с контролем по шаблону. 3. Снятие свальцованных обечаек с укладкой.	0,17	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-01-010-05-01	Вальцовка листовой стали на приводных горизонтальных вальцах, толщина листа: 7-9 мм, диаметр обечайки 1,8 м	1 обечайка	1. Подача листов краном. 2. Вальцовка обечаек с контролем по шаблону. 3. Снятие свальцованных обечаек с укладкой.	0,24	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-01-010-06-01	Вальцовка листовой стали на приводных горизонтальных вальцах, толщина листа: 7-9 мм, диаметр обечайки 2,5 м	1 обечайка	1. Подача листов краном. 2. Вальцовка обечаек с контролем по шаблону. 3. Снятие свальцованных обечаек с укладкой.	0,31	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-010-07-01	Вальцовка листовой стали на приводных горизонтальных вальцах, толщина листа: 10-14 мм, диаметр обечайки 1 м	1 обечайка	1. Подача листов краном. 2. Вальцовка обечаек с контролем по шаблону. 3. Снятие свальцованных обечаек с укладкой.	0,23	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-010-08-01	Вальцовка листовой стали на приводных горизонтальных вальцах, толщина листа: 10-14 мм, диаметр обечайки 1,8 м	1 обечайка	1. Подача листов краном. 2. Вальцовка обечаек с контролем по шаблону. 3. Снятие свальцованных обечаек с укладкой.	0,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-010-09-01	Вальцовка листовой стали на приводных горизонтальных вальцах, толщина листа: 10-14 мм, диаметр обечайки 2,5 м	1 обечайка	1. Подача листов краном. 2. Вальцовка обечаек с контролем по шаблону. 3. Снятие свальцованных обечаек с укладкой.	0,38	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-010-10-01	Вальцовка листовой стали на приводных горизонтальных вальцах, толщина листа: 16-20 мм, диаметр обечайки 1,8 м	1 обечайка	1. Подача листов краном. 2. Вальцовка обечаек с контролем по шаблону. 3. Снятие свальцованных обечаек с укладкой.	0,35	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-010-11-01	Вальцовка листовой стали на приводных горизонтальных вальцах, толщина листа: 16-20 мм, диаметр обечайки 2,5 м	1 обечайка	1. Подача листов краном. 2. Вальцовка обечаек с контролем по шаблону. 3. Снятие свальцованных обечаек с укладкой.	0,43	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-68-01-011 Гибка стали								
Н-68-01-011-01-01	Гибка колец из угловой стали на прессе, диаметр кольца до: 3 м, ширина полки до 63 мм	100 м уголка	1. Подача угловой стали на стол прессы. 2. Гибка колец с выправкой и прогонкой по шаблону. 3. Снятие с прессы и укладка деталей.	14	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-01-011-02-01	Гибка колец из угловой стали на прессе, диаметр кольца до: 3 м, ширина полки до 80 мм	100 м уголка	1. Подача угловой стали на стол прессы. 2. Гибка колец с выправкой и прогонкой по шаблону. 3. Снятие с прессы и укладка деталей.	16,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-01-011-03-01	Гибка колец из угловой стали на прессе, диаметр кольца до: 3 м, ширина полки до 100 мм	100 м уголка	1. Подача угловой стали на стол прессы. 2. Гибка колец с выправкой и прогонкой по шаблону. 3. Снятие с прессы и укладка деталей.	21	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-01-011-04-01	Гибка колец из угловой стали на прессе, диаметр кольца до: 5 м, ширина полки до 63 мм	100 м уголка	1. Подача угловой стали на стол прессы. 2. Гибка колец с выправкой и прогонкой по шаблону. 3. Снятие с прессы и укладка деталей.	9	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-01-011-05-01	Гибка колец из угловой стали на прессе, диаметр кольца до: 5 м, ширина полки до 80 мм	100 м уголка	1. Подача угловой стали на стол прессы. 2. Гибка колец с выправкой и прогонкой по шаблону. 3. Снятие с прессы и укладка деталей.	11,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-011-06-01	Гибка колец из угловой стали на прессе, диаметр кольца до: 5 м, ширина полки до 100 мм	100 м уголка	1. Подача угловой стали на стол пресса. 2. Гибка колец с выправкой и прогонкой по шаблону. 3. Снятие с пресса и укладка деталей.	14,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-01-011-07-01	Гибка колец из угловой стали на прессе, диаметр кольца до: 10 м, ширина полки до 63 мм	100 м уголка	1. Подача угловой стали на стол пресса. 2. Гибка колец с выправкой и прогонкой по шаблону. 3. Снятие с пресса и укладка деталей.	6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-01-011-08-01	Гибка колец из угловой стали на прессе, диаметр кольца до: 10 м, ширина полки до 80 мм	100 м уголка	1. Подача угловой стали на стол пресса. 2. Гибка колец с выправкой и прогонкой по шаблону. 3. Снятие с пресса и укладка деталей.	7,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-01-011-09-01	Гибка колец из угловой стали на прессе, диаметр кольца до: 10 м, ширина полки до 100 мм	100 м уголка	1. Подача угловой стали на стол пресса. 2. Гибка колец с выправкой и прогонкой по шаблону. 3. Снятие с пресса и укладка деталей.	10,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-01-011-10-01	Гибка колец из угловой стали на прессе, диаметр кольца до: 12 м, ширина полки до 63 мм	100 м уголка	1. Подача угловой стали на стол пресса. 2. Гибка колец с выправкой и прогонкой по шаблону. 3. Снятие с пресса и укладка деталей.	4,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-011-11-01	Гибка колец из угловой стали на прессе, диаметр кольца до: 12 м, ширина полки до 80 мм	100 м уголка	1. Подача угловой стали на стол прессы. 2. Гибка колец с выправкой и прогонкой по шаблону. 3. Снятие с прессы и укладка деталей.	6,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-01-011-12-01	Гибка колец из угловой стали на прессе, диаметр кольца до: 12 м, ширина полки до 100 мм	100 м уголка	1. Подача угловой стали на стол прессы. 2. Гибка колец с выправкой и прогонкой по шаблону. 3. Снятие с прессы и укладка деталей.	7,9	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-01-011-13-01	Гибка угловой стали под углом вручную, угол изгиба до: 30°, ширина полки до 40 мм	10 изгибов	1. Наметка линий гибки. 2. Нагрев заготовок или деталей. 3. Гибка вручную с помощью приспособлений. 4. Правка места изгиба гладилкой. 5. Проверка угла или радиуса изгиба по шаблону. 6. Снятие и укладка деталей.	1,2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-011-14-01	Гибка угловой стали под углом вручную, угол изгиба до: 30°, ширина полки до 50 мм	10 изгибов	1. Наметка линий гибки. 2. Нагрев заготовок или деталей. 3. Гибка вручную с помощью приспособлений. 4. Правка места изгиба гладилкой. 5. Проверка угла или радиуса изгиба по шаблону. 6. Снятие и укладка деталей.	1,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-011-15-01	Гибка угловой стали под углом вручную, угол изгиба до: 30°, ширина полки до 60 мм	10 изгибов	1. Наметка линий гибки. 2. Нагрев заготовок или деталей. 3. Гибка вручную с помощью приспособлений. 4. Правка места изгиба гладилкой. 5. Проверка угла или радиуса изгиба по шаблону. 6. Снятие и укладка деталей.	1,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-011-16-01	Гибка угловой стали под углом вручную, угол изгиба до: 30°, ширина полки до 75 мм	10 изгибов	1. Наметка линий гибки. 2. Нагрев заготовок или деталей. 3. Гибка вручную с помощью приспособлений. 4. Правка места изгиба гладилкой. 5. Проверка угла или радиуса изгиба по шаблону. 6. Снятие и укладка деталей.	2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-011-17-01	Гибка угловой стали под углом вручную, угол изгиба до: 30°, ширина полки до 100 мм	10 изгибов	1. Наметка линий гибки. 2. Нагрев заготовок или деталей. 3. Гибка вручную с помощью приспособлений. 4. Правка места изгиба гладилкой. 5. Проверка угла или радиуса изгиба по шаблону. 6. Снятие и укладка деталей.	2,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-011-18-01	Гибка листовой стали под углом вручную, угол изгиба до: 30°, толщина стали 6-8 мм	10 изгибов	1. Наметка линий гибки. 2. Нагрев заготовок или деталей. 3. Гибка вручную с помощью приспособлений. 4. Правка места изгиба гладилкой. 5. Проверка угла или радиуса изгиба по шаблону. 6. Снятие и укладка деталей.	0,24	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-011-19-01	Гибка листовой стали под углом вручную, угол изгиба до: 30°, толщина стали 10-12 мм	10 изгибов	1. Наметка линий гибки. 2. Нагрев заготовок или деталей. 3. Гибка вручную с помощью приспособлений. 4. Правка места изгиба гладилкой. 5. Проверка угла или радиуса изгиба по шаблону. 6. Снятие и укладка деталей.	0,34	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-011-20-01	Гибка листовой стали под углом вручную, угол изгиба до: 30°, толщина стали 14-16 мм	10 изгибов	1. Наметка линий гибки. 2. Нагрев заготовок или деталей. 3. Гибка вручную с помощью приспособлений. 4. Правка места изгиба гладилкой. 5. Проверка угла или радиуса изгиба по шаблону. 6. Снятие и укладка деталей.	0,57	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-011-21-01	Гибка угловой стали под углом вручную, угол изгиба до: 60°, ширина полки до 40 мм	10 изгибов	1. Наметка линий гибки. 2. Нагрев заготовок или деталей. 3. Гибка вручную с помощью приспособлений. 4. Правка места изгиба гладилкой. 5. Проверка угла или радиуса изгиба по шаблону. 6. Снятие и укладка деталей.	1,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-011-22-01	Гибка угловой стали под углом вручную, угол изгиба до: 60°, ширина полки до 50 мм	10 изгибов	1. Наметка линий гибки. 2. Нагрев заготовок или деталей. 3. Гибка вручную с помощью приспособлений. 4. Правка места изгиба гладилкой. 5. Проверка угла или радиуса изгиба по шаблону. 6. Снятие и укладка деталей.	1,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-011-23-01	Гибка угловой стали под углом вручную, угол изгиба до: 60°, ширина полки до 60 мм	10 изгибов	1. Наметка линий гибки. 2. Нагрев заготовок или деталей. 3. Гибка вручную с помощью приспособлений. 4. Правка места изгиба гладилкой. 5. Проверка угла или радиуса изгиба по шаблону. 6. Снятие и укладка деталей.	1,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-011-24-01	Гибка угловой стали под углом вручную, угол изгиба до: 60°, ширина полки до 75 мм	10 изгибов	1. Наметка линий гибки. 2. Нагрев заготовок или деталей. 3. Гибка вручную с помощью приспособлений. 4. Правка места изгиба гладилкой. 5. Проверка угла или радиуса изгиба по шаблону. 6. Снятие и укладка деталей.	2,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-011-25-01	Гибка угловой стали под углом вручную, угол изгиба до: 60°, ширина полки до 100 мм	10 изгибов	1. Наметка линий гибки. 2. Нагрев заготовок или деталей. 3. Гибка вручную с помощью приспособлений. 4. Правка места изгиба гладилкой. 5. Проверка угла или радиуса изгиба по шаблону. 6. Снятие и укладка деталей.	3,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-011-26-01	Гибка листовой стали под углом вручную, угол изгиба до: 60°, толщина стали 6-8 мм	10 изгибов	1. Наметка линий гибки. 2. Нагрев заготовок или деталей. 3. Гибка вручную с помощью приспособлений. 4. Правка места изгиба гладилкой. 5. Проверка угла или радиуса изгиба по шаблону. 6. Снятие и укладка деталей.	0,34	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-011-27-01	Гибка листовой стали под углом вручную, угол изгиба до: 60°, толщина стали 10-12 мм	10 изгибов	1. Наметка линий гибки. 2. Нагрев заготовок или деталей. 3. Гибка вручную с помощью приспособлений. 4. Правка места изгиба гладилкой. 5. Проверка угла или радиуса изгиба по шаблону. 6. Снятие и укладка деталей.	0,53	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-011-28-01	Гибка листовой стали под углом вручную, угол изгиба до: 60°, толщина стали 14-16 мм	10 изгибов	1. Наметка линий гибки. 2. Нагрев заготовок или деталей. 3. Гибка вручную с помощью приспособлений. 4. Правка места изгиба гладилкой. 5. Проверка угла или радиуса изгиба по шаблону. 6. Снятие и укладка деталей.	0,82	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-011-29-01	Гибка угловой стали под углом вручную, угол изгиба до: 90°, ширина полки до 40 мм	10 изгибов	1. Наметка линий гибки. 2. Нагрев заготовок или деталей. 3. Гибка вручную с помощью приспособлений. 4. Правка места изгиба гладилкой. 5. Проверка угла или радиуса изгиба по шаблону. 6. Снятие и укладка деталей.	1,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-011-30-01	Гибка угловой стали под углом вручную, угол изгиба до: 90°, ширина полки до 50 мм	10 изгибов	1. Наметка линий гибки. 2. Нагрев заготовок или деталей. 3. Гибка вручную с помощью приспособлений. 4. Правка места изгиба гладилкой. 5. Проверка угла или радиуса изгиба по шаблону. 6. Снятие и укладка деталей.	2,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-011-31-01	Гибка угловой стали под углом вручную, угол изгиба до: 90°, ширина полки до 60 мм	10 изгибов	1. Наметка линий гибки. 2. Нагрев заготовок или деталей. 3. Гибка вручную с помощью приспособлений. 4. Правка места изгиба гладилкой. 5. Проверка угла или радиуса изгиба по шаблону. 6. Снятие и укладка деталей.	2,2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-011-32-01	Гибка угловой стали под углом вручную, угол изгиба до: 90°, ширина полки до 75 мм	10 изгибов	1. Наметка линий гибки. 2. Нагрев заготовок или деталей. 3. Гибка вручную с помощью приспособлений. 4. Правка места изгиба гладилкой. 5. Проверка угла или радиуса изгиба по шаблону. 6. Снятие и укладка деталей.	2,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-011-33-01	Гибка угловой стали под углом вручную, угол изгиба до: 90°, ширина полки до 100 мм	10 изгибов	1. Наметка линий гибки. 2. Нагрев заготовок или деталей. 3. Гибка вручную с помощью приспособлений. 4. Правка места изгиба гладилкой. 5. Проверка угла или радиуса изгиба по шаблону. 6. Снятие и укладка деталей.	3,9	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-011-34-01	Гибка листовой стали под углом вручную, угол изгиба до: 90°, толщина стали 6-8 мм	10 изгибов	1. Наметка линий гибки. 2. Нагрев заготовок или деталей. 3. Гибка вручную с помощью приспособлений. 4. Правка места изгиба гладилкой. 5. Проверка угла или радиуса изгиба по шаблону. 6. Снятие и укладка деталей.	0,54	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-01-011-35-01	Гибка листовой стали под углом вручную, угол изгиба до: 90°, толщина стали 10-12 мм	10 изгибов	1. Наметка линий гибки. 2. Нагрев заготовок или деталей. 3. Гибка вручную с помощью приспособлений. 4. Правка места изгиба гладилкой. 5. Проверка угла или радиуса изгиба по шаблону. 6. Снятие и укладка деталей.	0,76	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-01-011-36-01	Гибка листовой стали под углом вручную, угол изгиба до: 90°, толщина стали 14-16 мм	10 изгибов	1. Наметка линий гибки. 2. Нагрев заготовок или деталей. 3. Гибка вручную с помощью приспособлений. 4. Правка места изгиба гладилкой. 5. Проверка угла или радиуса изгиба по шаблону. 6. Снятие и укладка деталей.	1,2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Раздел Н-68-02 Сборка строительных стальных конструкций из готовых деталей								
Таблица Н-68-02-001 Сборка колонн и стоек								
Н-68-02-001-01-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкции до 0,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	3,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-02-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкции до 1 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	4,2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-03-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкции до 1,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	5,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-04-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкции до 2 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-05-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкции до 2,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	8,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-06-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкции до 3 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	9,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-07-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкции до 4 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	12,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-08-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкции до 0,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	3,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-09-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкции до 1 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	4,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-10-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкции до 1,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	6,2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-11-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкции до 2 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	7,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-12-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкции до 2,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	9,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-13-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкции до 3 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	10,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-14-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкции до 4 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	13	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-15-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкции до 5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	15,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-16-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкции до 0,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	4,2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-17-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкции до 1 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	5,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-18-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкции до 1,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	6,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-19-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкции до 2 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	8,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-20-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкции до 2,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	9,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-21-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкции до 3 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	11	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-22-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкции до 4 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	13,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-23-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкции до 5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	16	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-24-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 80 шт, масса конструкции до 1 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-25-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 80 шт, масса конструкции до 1,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	7,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-26-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 80 шт, масса конструкции до 2 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	8,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-27-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 80 шт, масса конструкции до 2,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	10,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-28-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 80 шт, масса конструкции до 3 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	12	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-29-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 80 шт, масса конструкции до 4 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	14	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-30-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 80 шт, масса конструкции до 5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	16,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-31-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 120 шт, масса конструкции до 1 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-32-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 120 шт, масса конструкции до 1,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	8,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-33-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 120 шт, масса конструкции до 2 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	9,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-34-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 120 шт, масса конструкции до 2,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	11,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-35-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 120 шт, масса конструкции до 3 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	13	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-36-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 120 шт, масса конструкции до 4 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	15	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-37-01	Сборка колонн и стоек сплошных из листовой стали, количество деталей в конструкции до: 120 шт, масса конструкции до 5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	17,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-38-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкции до 0,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	4,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-39-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкции до 1 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	5,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-40-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкции до 1,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	7,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-41-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкции до 2 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	9,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-42-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкции до 2,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	11	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-43-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкции до 3 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	12,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-44-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкции до 4 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	16	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-45-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкции до 0,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	4,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-46-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкции до 1 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	6,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-47-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкции до 1,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-48-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкции до 2 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	9,9	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-49-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкции до 2,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	11,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-50-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкции до 3 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	13	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-51-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкции до 4 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	16,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-52-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкции до 0,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	5,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-53-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкции до 1 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	6,9	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-54-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкции до 1,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	8,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-55-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкции до 2 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	11	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-56-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкции до 2,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	12,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-57-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкции до 3 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	14	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-58-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкции до 4 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	17	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-59-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкции до 5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	21,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-60-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 80 шт, масса конструкции до 0,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	6,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-61-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 80 шт, масса конструкции до 1 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	7,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-62-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 80 шт, масса конструкции до 1,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	9,9	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-63-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 80 шт, масса конструкции до 2 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	11,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-64-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 80 шт, масса конструкции до 2,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	13	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-65-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 80 шт, масса конструкции до 3 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	15	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-66-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 80 шт, масса конструкции до 4 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	18	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-67-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 80 шт, масса конструкции до 5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	21,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-68-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 120 шт, масса конструкции до 0,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	7,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-69-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 120 шт, масса конструкции до 1 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	9,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-70-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 120 шт, масса конструкции до 1,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	11	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-71-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 120 шт, масса конструкции до 2 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	12,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-72-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 120 шт, масса конструкции до 2,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	14,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-73-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 120 шт, масса конструкции до 3 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	16,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-001-74-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 120 шт, масса конструкции до 4 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	19	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-001-75-01	Сборка колонн и стоек решетчатых (сквозных) из профильной стали, количество деталей в конструкции до: 120 шт, масса конструкции до 5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	22,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-68-02-002 Сборка стропильных, подстропильных ферм и связей в виде ферм								
Н-68-02-002-01-01	Сборка стропильных, подстропильных ферм и связей в виде ферм, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкций до 1 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	4,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-002-02-01	Сборка стропильных, подстропильных ферм и связей в виде ферм, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкций до 1,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	5,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-002-03-01	Сборка стропильных, подстропильных ферм и связей в виде ферм, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкций до 2 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	7,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-002-04-01	Сборка стропильных, подстропильных ферм и связей в виде ферм, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкций до 2,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	8,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-002-05-01	Сборка стропильных, подстропильных ферм и связей в виде ферм, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкций до 3 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	9,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-002-06-01	Сборка стропильных, подстропильных ферм и связей в виде ферм, количество деталей в конструкции до: 80 шт, масса конструкций до 1 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	5,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-002-07-01	Сборка стропильных, подстропильных ферм и связей в виде ферм, количество деталей в конструкции до: 80 шт, масса конструкций до 1,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	6,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-002-08-01	Сборка стропильных, подстропильных ферм и связей в виде ферм, количество деталей в конструкции до: 80 шт, масса конструкций до 2 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	7,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-002-09-01	Сборка стропильных, подстропильных ферм и связей в виде ферм, количество деталей в конструкции до: 80 шт, масса конструкций до 2,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	8,9	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-002-10-01	Сборка стропильных, подстропильных ферм и связей в виде ферм, количество деталей в конструкции до: 80 шт, масса конструкций до 3 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	10,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-002-11-01	Сборка стропильных, подстропильных ферм и связей в виде ферм, количество деталей в конструкции до: 100 шт, масса конструкций до 1 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	5,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-002-12-01	Сборка стропильных, подстропильных ферм и связей в виде ферм, количество деталей в конструкции до: 100 шт, масса конструкций до 1,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	6,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-002-13-01	Сборка стропильных, подстропильных ферм и связей в виде ферм, количество деталей в конструкции до: 100 шт, масса конструкций до 2 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	8,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-002-14-01	Сборка стропильных, подстропильных ферм и связей в виде ферм, количество деталей в конструкции до: 100 шт, масса конструкций до 2,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	9,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-002-15-01	Сборка стропильных, подстропильных ферм и связей в виде ферм, количество деталей в конструкции до: 100 шт, масса конструкций до 3 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	11	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Таблица Н-68-02-003 Сборка подкрановых балок								
Н-68-02-003-01-01	Сборка подкрановых балок, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкций до 1 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	4,2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-003-02-01	Сборка подкрановых балок, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкций до 1,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	6,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-003-03-01	Сборка подкрановых балок, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкций до 2 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	8,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-003-04-01	Сборка подкрановых балок, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкций до 2,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	10,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-003-05-01	Сборка подкрановых балок, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкций до 3 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	12,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-003-06-01	Сборка подкрановых балок, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкций до 1 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	4,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-003-07-01	Сборка подкрановых балок, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкций до 1,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	7,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-003-08-01	Сборка подкрановых балок, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкций до 2 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	9,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-003-09-01	Сборка подкрановых балок, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкций до 2,5 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	12	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-003-10-01	Сборка подкрановых балок, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкций до 3 т	1 конструкция	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	14,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	2
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Таблица Н-68-02-004 Сборка балок, ригелей и прогонов								
Н-68-02-004-01-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 5 шт, масса конструкции до 0,15 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	3,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-004-02-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 5 шт, масса конструкции до 0,2 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	2,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-004-03-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 5 шт, масса конструкции до 0,3 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	2,2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-004-04-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 5 шт, масса конструкции до 0,4 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	1,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-004-05-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 5 шт, масса конструкции до 0,5 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	1,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-004-06-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 5 шт, масса конструкции до 0,75 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	1,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-004-07-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 5 шт, масса конструкции до 1 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	0,83	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-004-08-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 7 шт, масса конструкции до 0,15 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	3,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-004-09-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 7 шт, масса конструкции до 0,2 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	3,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-004-10-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 7 шт, масса конструкции до 0,3 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	2,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-004-11-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 7 шт, масса конструкции до 0,4 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-004-12-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 7 шт, масса конструкции до 0,5 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	1,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-004-13-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 7 шт, масса конструкции до 0,75 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	1,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-004-14-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 7 шт, масса конструкции до 1 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	0,92	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-004-15-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 10 шт, масса конструкции до 0,15 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	5,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-004-16-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 10 шт, масса конструкции до 0,2 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	4,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-004-17-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 10 шт, масса конструкции до 0,3 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	3,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-004-18-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 10 шт, масса конструкции до 0,4 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	2,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-004-19-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 10 шт, масса конструкции до 0,5 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	2,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-004-20-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 10 шт, масса конструкции до 0,75 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	1,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-004-21-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 10 шт, масса конструкции до 1 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	1,2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-004-22-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 15 шт, масса конструкции до 0,15 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	7,2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-004-23-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 15 шт, масса конструкции до 0,2 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	6,2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-004-24-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 15 шт, масса конструкции до 0,3 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	4,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-004-25-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 15 шт, масса конструкции до 0,4 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	3,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-004-26-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 15 шт, масса конструкции до 0,5 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-004-27-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 15 шт, масса конструкции до 0,75 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	2,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-004-28-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 15 шт, масса конструкции до 1 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	1,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-004-29-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкции до 0,15 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	9,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-004-30-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкции до 0,2 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	8,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-004-31-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкции до 0,3 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	6,2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-004-32-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкции до 0,4 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	4,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-004-33-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкции до 0,5 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	3,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-004-34-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкции до 0,75 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	2,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-004-35-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкции до 1 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-004-36-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 25 шт, масса конструкции до 0,15 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	12,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-004-37-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 25 шт, масса конструкции до 0,2 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	10,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-004-38-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 25 шт, масса конструкции до 0,3 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	7,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-004-39-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 25 шт, масса конструкции до 0,4 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	5,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-004-40-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 25 шт, масса конструкции до 0,5 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	4,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-004-41-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 25 шт, масса конструкции до 0,75 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	3,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-004-42-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 25 шт, масса конструкции до 1 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	2,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-004-43-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 30 шт, масса конструкции до 0,15 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	15	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-004-44-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 30 шт, масса конструкции до 0,2 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	13	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-004-45-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 30 шт, масса конструкции до 0,3 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	9,2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-004-46-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 30 шт, масса конструкции до 0,4 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	6,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-004-47-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 30 шт, масса конструкции до 0,5 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	5,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-004-48-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 30 шт, масса конструкции до 0,75 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-004-49-01	Сборка балок, ригелей и прогонов, количество деталей в конструкции до: 30 шт, масса конструкции до 1 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	2,9	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-68-02-005 Сборка связей								
Н-68-02-005-01-01	Сборка связей в виде отдельных стержней или крестов, количество деталей в конструкции до: 5 шт, масса конструкций до 0,05 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	5,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-005-02-01	Сборка связей в виде отдельных стержней или крестов, количество деталей в конструкции до: 5 шт, масса конструкций до 0,1 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	3,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-005-03-01	Сборка связей в виде отдельных стержней или крестов, количество деталей в конструкции до: 5 шт, масса конструкций до 0,15 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	2,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-005-04-01	Сборка связей в виде отдельных стержней или крестов, количество деталей в конструкции до: 5 шт, масса конструкций до 0,2 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	1,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-005-05-01	Сборка связей в виде отдельных стержней или крестов, количество деталей в конструкции до: 5 шт, масса конструкций до 0,3 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-005-06-01	Сборка связей в виде отдельных стержней или крестов, количество деталей в конструкции до: 7 шт, масса конструкций до 0,05 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	6,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-005-07-01	Сборка связей в виде отдельных стержней или крестов, количество деталей в конструкции до: 7 шт, масса конструкций до 0,1 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	4,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-005-08-01	Сборка связей в виде отдельных стержней или крестов, количество деталей в конструкции до: 7 шт, масса конструкций до 0,15 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	2,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-005-09-01	Сборка связей в виде отдельных стержней или крестов, количество деталей в конструкции до: 7 шт, масса конструкций до 0,2 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-005-10-01	Сборка связей в виде отдельных стержней или крестов, количество деталей в конструкции до: 7 шт, масса конструкций до 0,3 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	1,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-005-11-01	Сборка связей в виде отдельных стержней или крестов, количество деталей в конструкции до: 10 шт, масса конструкций до 0,05 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	9,2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-005-12-01	Сборка связей в виде отдельных стержней или крестов, количество деталей в конструкции до: 10 шт, масса конструкций до 0,1 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	6,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-005-13-01	Сборка связей в виде отдельных стержней или крестов, количество деталей в конструкции до: 10 шт, масса конструкций до 0,15 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	3,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-005-14-01	Сборка связей в виде отдельных стержней или крестов, количество деталей в конструкции до: 10 шт, масса конструкций до 0,2 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	2,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-005-15-01	Сборка связей в виде отдельных стержней или крестов, количество деталей в конструкции до: 10 шт, масса конструкций до 0,3 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	1,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-005-16-01	Сборка связей в виде отдельных стержней или крестов, количество деталей в конструкции до: 15 шт, масса конструкций до 0,05 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	12	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-005-17-01	Сборка связей в виде отдельных стержней или крестов, количество деталей в конструкции до: 15 шт, масса конструкций до 0,1 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-005-18-01	Сборка связей в виде отдельных стержней или крестов, количество деталей в конструкции до: 15 шт, масса конструкций до 0,15 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-005-19-01	Сборка связей в виде отдельных стержней или крестов, количество деталей в конструкции до: 15 шт, масса конструкций до 0,2 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	3,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-005-20-01	Сборка связей в виде отдельных стержней или крестов, количество деталей в конструкции до: 15 шт, масса конструкций до 0,3 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	2,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-005-21-01	Сборка связей в виде ферм, масса конструкции до: 0,2 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	8,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	2
Н-68-02-005-22-01	Сборка связей в виде ферм, масса конструкции до: 0,3 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	7,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-005-23-01	Сборка связей в виде ферм, масса конструкции до: 0,4 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	6,2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	2
Таблица Н-68-02-006 Сборка тормозных конструкций, рабочих и переходных площадок, переходных мостиков								
Н-68-02-006-01-01	Сборка тормозных конструкций, рабочих и переходных площадок, количество деталей в конструкции до: 5 шт, масса конструкций до 0,3 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	5,2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-006-02-01	Сборка тормозных конструкций, рабочих и переходных площадок, переходных мостиков, количество деталей в конструкции до: 5 шт, масса конструкций до 0,65 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	3,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-006-03-01	Сборка тормозных конструкций, рабочих и переходных площадок, переходных мостиков, количество деталей в конструкции до: 5 шт, масса конструкций до 1 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	2,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-006-04-01	Сборка тормозных конструкций, рабочих и переходных площадок, переходных мостиков, количество деталей в конструкции до: 5 шт, масса конструкций до 1,5 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	2,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-006-05-01	Сборка тормозных конструкций, рабочих и переходных площадок, переходных мостиков, количество деталей в конструкции до: 10 шт, масса конструкций до 0,3 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	5,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-006-06-01	Сборка тормозных конструкций, рабочих и переходных площадок, переходных мостиков, количество деталей в конструкции до: 10 шт, масса конструкций до 0,65 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	4,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-006-07-01	Сборка тормозных конструкций, рабочих и переходных площадок, переходных мостиков, количество деталей в конструкции до: 10 шт, масса конструкций до 1 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-006-08-01	Сборка тормозных конструкций, рабочих и переходных площадок, переходных мостиков, количество деталей в конструкции до: 10 шт, масса конструкций до 1,5 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	2,2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-006-09-01	Сборка тормозных конструкций, рабочих и переходных площадок, переходных мостиков, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкций до 0,3 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	5,9	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-006-10-01	Сборка тормозных конструкций, рабочих и переходных площадок, переходных мостиков, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкций до 0,65 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	4,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-006-11-01	Сборка тормозных конструкций, рабочих и переходных площадок, переходных мостиков, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкций до 1 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	3,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-006-12-01	Сборка тормозных конструкций, рабочих и переходных площадок, переходных мостиков, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкций до 1,5 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	2,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-006-13-01	Сборка тормозных конструкций, рабочих и переходных площадок, переходных мостиков, количество деталей в конструкции до: 30 шт, масса конструкций до 0,3 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	6,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-006-14-01	Сборка тормозных конструкций, рабочих и переходных площадок, переходных мостиков, количество деталей в конструкции до: 30 шт, масса конструкций до 0,65 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	5,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-006-15-01	Сборка тормозных конструкций, рабочих и переходных площадок, переходных мостиков, количество деталей в конструкции до: 30 шт, масса конструкций до 1 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-006-16-01	Сборка тормозных конструкций, рабочих и переходных площадок, переходных мостиков, количество деталей в конструкции до: 30 шт, масса конструкций до 1,5 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	3,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-006-17-01	Сборка тормозных конструкций, рабочих и переходных площадок, переходных мостиков, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкций до 0,3 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	7,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-006-18-01	Сборка тормозных конструкций, рабочих и переходных площадок, переходных мостиков, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкций до 0,65 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	6,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-006-19-01	Сборка тормозных конструкций, рабочих и переходных площадок, переходных мостиков, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкций до 1 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	6,2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-006-20-01	Сборка тормозных конструкций, рабочих и переходных площадок, переходных мостиков, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкций до 1,5 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-006-21-01	Сборка тормозных конструкций, рабочих и переходных площадок, переходных мостиков, количество деталей в конструкции до: 50 шт, масса конструкций до 1 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	7,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-006-22-01	Сборка тормозных конструкций, рабочих и переходных площадок, переходных мостиков, количество деталей в конструкции до: 50 шт, масса конструкций до 1,5 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	4,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-006-23-01	Сборка тормозных конструкций, рабочих и переходных площадок, переходных мостиков, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкций до 1 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	8,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-006-24-01	Сборка тормозных конструкций, рабочих и переходных площадок, переходных мостиков, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкций до 1,5 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	5,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Таблица Н-68-02-007 Сборка лестниц								
Н-68-02-007-01-01	Сборка лестниц из угловой и круглой стали, количество деталей в конструкции до: 10 шт, масса конструкции до 0,05 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	7,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-007-02-01	Сборка лестниц из угловой и круглой стали, количество деталей в конструкции до: 10 шт, масса конструкции до 0,075 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	6,9	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-007-03-01	Сборка лестниц из угловой и круглой стали, количество деталей в конструкции до: 15 шт, масса конструкции до 0,05 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	9,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-007-04-01	Сборка лестниц из угловой и круглой стали, количество деталей в конструкции до: 15 шт, масса конструкции до 0,075 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	8,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-007-05-01	Сборка лестниц из угловой и круглой стали, количество деталей в конструкции до: 15 шт, масса конструкции до 0,1 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	6,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-007-06-01	Сборка лестниц из угловой и круглой стали, количество деталей в конструкции до: 15 шт, масса конструкции до 0,15 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	5,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-007-07-01	Сборка лестниц из угловой и круглой стали, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкции до 0,075 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	9,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-007-08-01	Сборка лестниц из угловой и круглой стали, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкции до 0,1 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-007-09-01	Сборка лестниц из угловой и круглой стали, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкции до 0,15 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	6,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-007-10-01	Сборка лестниц из угловой и круглой стали, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкции до 0,2 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	5,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-007-11-01	Сборка лестниц из угловой и круглой стали, количество деталей в конструкции до: 30 шт, масса конструкции до 0,1 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	9,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-007-12-01	Сборка лестниц из угловой и круглой стали, количество деталей в конструкции до: 30 шт, масса конструкции до 0,15 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	7,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-007-13-01	Сборка лестниц из угловой и круглой стали, количество деталей в конструкции до: 30 шт, масса конструкции до 0,2 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	6,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-007-14-01	Сборка лестниц из угловой и круглой стали, количество деталей в конструкции до: 30 шт, масса конструкции до 0,3 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	5,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-007-15-01	Сборка лестниц из угловой и круглой стали, количество деталей в конструкции до: 30 шт, масса конструкции до 0,5 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	4,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-007-16-01	Сборка лестниц из угловой и круглой стали, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкции до 0,1 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	12,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-007-17-01	Сборка лестниц из угловой и круглой стали, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкции до 0,15 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	9,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-007-18-01	Сборка лестниц из угловой и круглой стали, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкции до 0,2 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	7,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-007-19-01	Сборка лестниц из угловой и круглой стали, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкции до 0,3 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	6,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-007-20-01	Сборка лестниц из угловой и круглой стали, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкции до 0,5 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	5,2	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-007-21-01	Сборка лестниц из угловой и круглой стали, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкции до 0,15 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	12,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-007-22-01	Сборка лестниц из угловой и круглой стали, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкции до 0,2 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	9,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-007-23-01	Сборка лестниц из угловой и круглой стали, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкции до 0,3 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	7,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-007-24-01	Сборка лестниц из угловой и круглой стали, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкции до 0,5 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	6,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-007-25-01	Сборка лестниц из профильной и листовой стали, количество деталей в конструкции до: 15 шт, масса конструкций до 0,1 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	6,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-007-26-01	Сборка лестниц из профильной и листовой стали, количество деталей в конструкции до: 15 шт, масса конструкций до 0,2 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	5,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-007-27-01	Сборка лестниц из профильной и листовой стали, количество деталей в конструкции до: 15 шт, масса конструкций до 0,3 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	4,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-007-28-01	Сборка лестниц из профильной и листовой стали, количество деталей в конструкции до: 15 шт, масса конструкций до 0,4 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	4,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-007-29-01	Сборка лестниц из профильной и листовой стали, количество деталей в конструкции до: 15 шт, масса конструкций до 0,5 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	4,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-007-30-01	Сборка лестниц из профильной и листовой стали, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкций до 0,1 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	8,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-007-31-01	Сборка лестниц из профильной и листовой стали, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкций до 0,2 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	6,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-007-32-01	Сборка лестниц из профильной и листовой стали, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкций до 0,3 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	5,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-007-33-01	Сборка лестниц из профильной и листовой стали, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкций до 0,4 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	5,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-007-34-01	Сборка лестниц из профильной и листовой стали, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкций до 0,5 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	4,8	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-007-35-01	Сборка лестниц из профильной и листовой стали, количество деталей в конструкции до: 30 шт, масса конструкций до 0,2 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	10	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-007-36-01	Сборка лестниц из профильной и листовой стали, количество деталей в конструкции до: 30 шт, масса конструкций до 0,3 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	7,7	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-007-37-01	Сборка лестниц из профильной и листовой стали, количество деталей в конструкции до: 30 шт, масса конструкций до 0,4 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	6,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-007-38-01	Сборка лестниц из профильной и листовой стали, количество деталей в конструкции до: 30 шт, масса конструкций до 0,5 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	5,9	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-007-39-01	Сборка лестниц из профильной и листовой стали, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкций до 0,2 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	15	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-007-40-01	Сборка лестниц из профильной и листовой стали, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкций до 0,3 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	10,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-007-41-01	Сборка лестниц из профильной и листовой стали, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкций до 0,4 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	8,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-007-42-01	Сборка лестниц из профильной и листовой стали, количество деталей в конструкции до: 40 шт, масса конструкций до 0,5 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	7,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-007-43-01	Сборка лестниц из профильной и листовой стали, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкций до 0,3 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	15	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-007-44-01	Сборка лестниц из профильной и листовой стали, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкций до 0,4 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	11,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-007-45-01	Сборка лестниц из профильной и листовой стали, количество деталей в конструкции до: 60 шт, масса конструкций до 0,5 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	10	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-68-02-008 Сборка ограждений лестниц и площадок								
Н-68-02-008-01-01	Сборка ограждений лестниц и площадок, разновидность ограждений: с бортовой полосой	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	8,8	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	1
						2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
Н-68-02-008-02-01	Сборка ограждений лестниц и площадок, разновидность ограждений: без бортовой полосы	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	16	-	2-188-02	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разр.	1
						2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-68-02-009 Сборка мелких конструкций типа кронштейнов, упоров, столиков, элементов фонарей								
Н-68-02-009-01-01	Сборка мелких конструкций типа кронштейнов, упоров, столиков, элементов фонарей, количество деталей в конструкции до: 7 шт, масса конструкций до 0,025 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	12	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-009-02-01	Сборка мелких конструкций типа кронштейнов, упоров, столиков, элементов фонарей, количество деталей в конструкции до: 7 шт, масса конструкций до 0,5 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	9,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-009-03-01	Сборка мелких конструкций типа кронштейнов, упоров, столиков, элементов фонарей, количество деталей в конструкции до: 7 шт, масса конструкций до 0,1 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	6,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-009-04-01	Сборка мелких конструкций типа кронштейнов, упоров, столиков, элементов фонарей, количество деталей в конструкции до: 7 шт, масса конструкций до 0,3 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	4,3	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-009-05-01	Сборка мелких конструкций типа кронштейнов, упоров, столиков, элементов фонарей, количество деталей в конструкции до: 15 шт, масса конструкций до 0,5 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	14	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-009-06-01	Сборка мелких конструкций типа кронштейнов, упоров, столиков, элементов фонарей, количество деталей в конструкции до: 15 шт, масса конструкций до 0,1 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	8,4	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-009-07-01	Сборка мелких конструкций типа кронштейнов, упоров, столиков, элементов фонарей, количество деталей в конструкции до: 15 шт, масса конструкций до 0,3 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	5,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-009-08-01	Сборка мелких конструкций типа кронштейнов, упоров, столиков, элементов фонарей, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкций до 0,1 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	12,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-009-09-01	Сборка мелких конструкций типа кронштейнов, упоров, столиков, элементов фонарей, количество деталей в конструкции до: 20 шт, масса конструкций до 0,3 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	6,6	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
Н-68-02-009-10-01	Сборка мелких конструкций типа кронштейнов, упоров, столиков, элементов фонарей, количество деталей в конструкции до: 30 шт, масса конструкций до 0,3 т	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	8,1	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-68-02-010 Сборка балок путей подвешного транспорта с накладками								
Н-68-02-010-01-01	Сборка балок путей подвешного транспорта с накладками, номер профиля балки: 14	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	16	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-02-010-02-01	Сборка балок путей подвешного транспорта с накладками, номер профиля балки: 16	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	14	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-010-03-01	Сборка балок путей подвесного транспорта с накладками, номер профиля балки: 18-24	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	13	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-02-010-04-01	Сборка балок путей подвесного транспорта с накладками, номер профиля балки: 27-30	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	12,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-010-05-01	Сборка балок путей подвесного транспорта с накладками, номер профиля балки: 36	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	10	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-02-010-06-01	Сборка балок путей подвесного транспорта с накладками, номер профиля балки: 45	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	7,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-68-02-011 Сборка бункеров								
Н-68-02-011-01-01	Сборка бункеров: бункер прямоугольный объемом до 60 м ³	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	15	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	2
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1
Н-68-02-011-02-01	Сборка бункеров: бункер круглый объемом до 60 м ³	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	19,5	-	2-188-03	Слесарь по сборке металлоконструкций 3 разр.	1
						2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	2
						2-188-06	Слесарь по сборке металлоконструкций 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-68-02-012 Сборка воронок, течек, желобов								
Н-68-02-012-01-01	Сборка воронок, течек, желобов: конструкции простые	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	22	-	2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1
Н-68-02-012-02-01	Сборка воронок, течек, желобов: конструкции сложные	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	25,5	-	2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-68-02-012-03-01	Сборка воронок, течек, желобов: конструкции индивидуальные особой сложности	1 т	1. Подача деталей на стеллажи с раскладкой. 2. Разметка мест установки и наметка рисок на деталях. 3. Построение геометрической схемы. 4. Сборка копира, установка кондуктора или упоров. 5. Сборка конструкций по копиру, кондуктору, по упорам или разметка под сварку с прихваткой. 6. Кантовка собираемых конструкций в процессе сборки.	28,5	-	2-188-04	Слесарь по сборке металлоконструкций 4 разр.	1
						2-188-05	Слесарь по сборке металлоконструкций 5 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 68.1

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-68**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты к НТ рабочих
1	2	3	4
1	При разметке шаблонов из картона, пергамина или толя для наметки деталей из листовой стали	Н-68-01-002	0,8
2	При наметке деталей, изготавливаемых из деловых отходов	Н-68-01-003	1,5
3	При продавливании отверстий в деталях из угловой стали	Н-68-01-006	1,1
4	При сверлении отверстий на приводном вертикальном станке	Н-68-01-007 (33, 34)	1,2
5	При правке мелких деталей площадью менее 0,015 м ² (шайбы, прокладки и т.п.)	Н-68-01-009	0,6
6	При гибке колец полкой внутрь	Н-68-01-011 (01÷12)	1,1
7	При гибке угловой стали полкой внутрь	Н-68-01-011 (13÷17), Н-68-01-011 (21÷25), Н-68-01-011 (29÷33)	1,2
8	При сборке сплошных колонн из швеллерной или двутавровой стали	Н-68-02-001 (01÷37)	0,6
9	При сборке решетчатых колонн, в которых пояса ветвей соединены планками	Н-68-02-001 (38÷75)	0,6