

NT湘南2025にて配付した基板に設計ミスがありました。
下の図の赤丸で囲った箇所を単芯ケーブル等ではんだ付けして
接続するとノイズ問題が解決します。

