## شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

**	ويرايش :	1899/1/8	تارىخ:	I-060020101	شماره سند:
----	----------	----------	--------	-------------	------------

N-060020101	شماره نقشه :	كلكتور	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	.8٢.1.1	شماره كالا :
1899/08/29	تاريخ نقشه :	-	ش قالب :

بازرسی مواد :					
	باشد.	جنس كلكتور ST37 مى،	RA		
	از	کوانتومتری در صورت نی	RA		
ازرسی ابعاد :					
كنترل ابعاد قطعه با نقشه					
ارتفاع تمام شده کلکتور بعد از خمکاری باید کمتر از خم قاب کلکتور باشد.			SW		
روش آزمون : –					
شرايط آزمون	محل آزمون	تجهيزات آزمون			
-	-	-			
کنترل کیفیت آماری:					
حد تجدید	حد پذیرش خطا	تعداد نمونه	مرحله		
=	=	=	١		

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval