شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

••	ويرايش :	1899/8/18	تاريخ:	I-030050106	شماره سند :
					_

N-030050106	شماره نقشه :	واشر دستگیره۲	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	٠٣٠٠۵٠١٠۶	شماره كالا :
144/641	تاريخ نقشه :	=	ش قالب :

بازرسی مواد :						
جنس واشر دستگیره آهن معمولی ST-37 میباشد.						
کوانتومتری در صورت نیاز						
زرسی ابعاد :						
كنترل ابعاد قطعه با نقشه						
روش آزمون : –						
شرايط آزمون	محل آزمون	تجهيزات آزمون				
-	-	-				
كنترل كيفيت آمارى: –						
حد تجدید	حد پذیرش خطا	تعداد نمونه	مرحله			
-	=	=	١			

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval