شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

Γ	**	ويرايش :	1499/8/14	تاريخ:	I-950800011	شماره سند :
L		0 77		ر		,

N-950800011	شماره نقشه :	لاستيک سرريز	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	۹۵۰۸۰۰۰۱۱	شماره كالا :
1464/4/4	تاريخ نقشه :	=	ش قالب :

1899/4/74	تاريخ نقشه :		 	: (ش قالب
				، مواد :	بازرسی
	اشد.	Rubbe می	لاستیک سرریز er	جنس	RA
	بازرسی ابعاد :				بازرسی
	W کنترل ابعاد قطعه با نقشه			W	
، ۹۵۰۸۰۰۱۱) و لوله سرريز	چک کردن جایگاه لاستیک سرریز در قیفی سرریز (قطعه شماره ۹۵۰۸۰۰۱۰) و لوله سرریز (SW (قطعه شماره ۹۵۰۸۰۰۱۰)				SW
	روش آزمون :				
۱. سطح لاستیک دارای پارگی نباشد.۲. نحوه قرار گیری لاستیک سرریز در قیفی و لوله سرریز به صورت آب بند باشد.					
	کنترل کیفیت آماری:				
حد تجدید	د پذیرش خطا	>	عداد نمونه	ت	مرحله
•	•		1.		١

Н	W	SW	RA	
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval	