شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

**	ويرايش :	1899/8/18	تارىخ:	I-030050104	شماره سند:
----	----------	-----------	--------	-------------	------------

N-030050104	شماره نقشه :	بوش دستگیره	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	٠٣٠٠۵٠١٠۴	شماره كالا :
144/641	تاريخ نقشه :	=	ش قالب :

بازرسی مواد :						
RA جنس بوش دستً	ن معمولی ST-37 میباشد.					
RA کوانتومتری در ص	کوانتومتری در صورت نیاز					
بازرسی ابعاد :						
W كنترل ابعاد قطعه	كنترل ابعاد قطعه با نقشه					
روش آزمون : –						
تجهيزات آزمون	محل آزمون	شرايط آزمون				
-	-	-				
کنترل کیفیت آماری: –						
مرحله تعداد نمونه	حد پذیرش خطا	حد تجدید				
- 1	-	-				

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval