شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

••	ويرايش :	1899/1/8	تاریخ:	I-06200-SM	شماره سند :

N-06200	شماره نقشه :	قطعات ورقكارى كويل گرمايشي	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	.87	شماره كالا :
1899/04/19	تاريخ نقشه :	-	ش قالب :

11 11/• A/11	ناريح نفشه :	_	: (ش قالب	
	بازرسی مواد :				
		دارک تأمین کننده در انبار شرکت		RA	
		ورق ها ST37 است.	جنس	SW	
		تری در صورت نیاز	كوانتوم	RA	
ازرسی ابعاد :				بازرسى	
		ابعاد قطعه با نقشه مربوطه	كنترل	W	
بازرسی ساخت :				بازرسى	
۱. عملیات ساخت به هر روش مورد تایید است.					
ثنوند.	با مینی سنگ تمیز ن	از اتمام ساخت، به صورت دستی و یا	عات بعد	۲. قط	

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval