شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

**	ويرايش :	1899/8/18	تارىخ:	I-030050105	شماره سند:
----	----------	-----------	--------	-------------	------------

N-030050105	شماره نقشه :	واشر دستگیره۱	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	٠٣٠٠۵٠١٠۵	شماره كالا :
144/4/4	تاريخ نقشه :	-	ش قالب :

بازرس	بازرسی مواد :					
RA	جنس واشر دستگیره آهر	ن معمولی ST-37 میباشد.				
RA	کوانتومتری در صورت نیاز					
بازرس	بازرسی ابعاد :					
W	كنترل ابعاد قطعه با نقشه					
روش	روش آزمون : –					
	تجهيزات آزمون	محل آزمون	شرايط آزمون			
	П	-	-			
كنترل	كنترل كيفيت آمارى: –					
مرحله	تعداد نمونه	حد پذیرش خطا	حد تجدید			
١	-	-	-			

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval