شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

N-061030101	شماره نقشه :	تيوب شيت	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	.81.4.1.1	شماره كالا :
1899/06/08	تاريخ نقشه :	-	ش قالب :

بازرسی مواد :						
	؟ مىباشد.	جنس تيوب شيت T37	RA			
کوانتومتری در صورت نیاز						
رسی ابعاد :						
كنترل ابعاد قطعه با نقشه						
روش آزمون : –						
شرايط آزمون	محل أزمون	تجهيزات آزمون				
-	-	=				
کنترل کیفیت آماری:						
حد تجدید	حد پذیرش خطا	تعداد نمونه	مرحله			
_	-	-	١			

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval