شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

N-060030101	شماره نقشه :	تيوب شيت	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	.8٣.1.1	شماره كالا :
1899/06/08	تاريخ نقشه :	-	ش قالب :

بازرسی مواد :						
؟ مىباشد.	جنس تيوب شيت T37	RA				
ز	کوانتومتری در صورت نیا	RA				
بازرسی ابعاد :						
كنترل ابعاد قطعه با نقشه						
روش آزمون : –						
محل آزمون	تجهيزات آزمون					
-	-					
کنترل کیفیت آماری:						
حد پذیرش خطا	تعداد نمونه	مرحله				
-	-	١				
	ز ، محل أزمون –	جنس تيوب شيت ST37 مىباشد. كوانتومترى در صورت نياز البعاد : كنترل ابعاد قطعه با نقشه زمون : - تجهيزات آزمون محل آزمون 				

Н	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval