شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

شماره سند : ۱-062030101 تاریخ: ۱۳۹۹/۷/۶ ویرایش : ۰۰

N-062030101	شماره نقشه :	تيوب شيت	شرح كالا :
00	ويرايش نقشه :	.87.4.1.1	شماره كالا :
1899/06/08	تاريخ نقشه :	-	ش قالب :

بازرسی مواد :						
جنس تيوب شيت ST37 مىباشد.						
کوانتومتری در صورت نیاز						
بازرسی ابعاد :						
W كنترل ابعاد قطعه با نقشه						
روش آزمون : –						
شرايط آزمون	محل آزمون	تجهيزات آزمون				
=	-	=				
كنترل كيفيت آمارى:						
حد تجدید	حد پذیرش خطا	تعداد نمونه	مرحله			
=	-	-	١			

- 11	14/	CW	D.A.
П	W	SW	KA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval