## شرکت صنعتی سانتیگراد دستور العمل بازرسی و آزمون

| N-951000004 | شماره نقشه :  | بست شکلاتی | شرح كالا :   |
|-------------|---------------|------------|--------------|
| 00          | ويرايش نقشه : | 961۴       | شماره كالا : |
| 1899/08/20  | تاريخ نقشه :  | -          | ش قالب :     |

|                           | بازرسی مواد :   |               |       |  |  |
|---------------------------|---|---------------|-------|--|--|
|                           | جنس بست شکلاتی پلی پروپیلن میباشد.                          |               |       |  |  |
|                           | مرور مدارک تامین کننده در انبار شرکت                        |               |       |  |  |
| زرسی ابعاد :              |   |               |       |  |  |
| (+                        | SW چک کردن جایگاه قطعه با لوله رایزر (قطعه شماره ۰۳۰۰۳۰۳۰۱) |               |       |  |  |
|                           | W کنترل ابعاد قطعه با نقشه                                  |               |       |  |  |
| روش آزمون : چشمی          |   |               |       |  |  |
| ۱. قطعه فاقد شکستگی باشد. |   |               |       |  |  |
| شرايط آزمون               | محل آزمون   | تجهيزات آزمون |       |  |  |
| -                         | -   | =             |       |  |  |
| كنترل كيفيت آمارى:        |   |               |       |  |  |
| حد تجدید                  | حد پذیرش خطا  | تعداد نمونه   | مرحله |  |  |
| ١                         | •   | ١٠            | ١     |  |  |
| •                         | •   | ١٠            | ٢     |  |  |

| Н          | W                       | SW                      | RA              |
|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Hold Point | Full Witness Inspection | Spot Witness Inspection | Review Approval |