Übung 4: Assemblierung

4.1) a) FEM-Prozedur

I) Modellbildung

- resetten des reellen Systems durch mathematisches Modell

(Variationsgleichung/schwache Form)

Warum schwacke Form? 1) es tocker nur Ableitunger 1. Orduring and = numerisd eintacher en approximien 2) Einbinden der Randbedingunge "direkt" möglich

I) Dishrchsierung

- a) aufkilen der En unbersuchenden Struktur in finik Elemenk
- 5) kontimierliche Läsungsfunktionen werden approximiert durch distrete Unoknweste, weldre über das Element interpoliert werden

Beispiel Fachuerh

$$G = \sum_{e=1}^{3} G^{e} \quad (a)$$

- III) Elementstrifigheitsmahizen ke und Lastvehloren pe aufskellen


 -> Le beinhalten Informationen iter Makrid und Geometric des jeweiligen
 - -> pe beinhalten Informationen über Lasten (Volumenhräft, Neumann-RB)

- -> Eusammenfihrung der einzelnen Elementmatrizen en globahen Gleichungssyskun $\left[\sum_{e=1}^{2}G^{e_{i}h}=JD^{T}\left[\underbrace{K}D-P\right]=0\right]$
- -> Benicksichtigung der Dirichlet RB

I) Làsnng

b) Schrif IV) Assembliering

Globaler Verschiebungsvehlor



Globaler Lastreltor: P=[00F1F2000]

Assembliering des Elementsteitigheitsmatrien

e= 1

$$\frac{k'}{2} = \begin{bmatrix}
h'_{11} & h'_{12} & h'_{13} & h'_{14} \\
h'_{21} & h'_{22} & h'_{23} & h'_{24} \\
h'_{31} & h'_{32} & h'_{33} & h'_{34} \\
h'_{41} & h'_{42} & h'_{43} & h'_{44}
\end{bmatrix}, \quad \underline{d}' = \begin{bmatrix}
D_1 \\
D_2 \\
D_3 \\
D_4
\end{bmatrix}$$

e=2

$$k = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k_{44}^{2} & 0 & k_{44}^{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k_{44}^{2} & 0 & k_{44}^{2} \end{bmatrix}$$

$$k = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k_{44}^{2} & 0 & k_{44}^{2} \end{bmatrix}$$


e= 3

$$\underline{k}^{3} = \begin{bmatrix} k_{33}^{3} & 6 & k_{37}^{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ k_{73}^{3} & 0 & k_{77}^{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \underline{d}^{3} = \begin{bmatrix} D_{3} \\ D_{4} \\ D_{7} \\ D_{8} \end{bmatrix}$$

Globales Gleidungssystem & Q = P


_												
him	hiz	k13	k14	0	0	Ø	0		01		0	1
ken	k22		k2 4	0	0	O	0		Dz		O	
K31	k32	$k_{33}^{1} + k_{35}^{3}$	k's4	Ô	ව	k37	0		03		FA	
Kin	442	K43	k's4 h'44+ k44	0	K4C	0	ð		04	=	FZ	
0	0	0	0	0	0	0	0		٥٥		อ	
0	0	6	464	0	k 66	Ō	0		D6		0	
0	0	K43	0	6	0	K22	6		02		0	
0		0	0		0				08		0	
				_	•			1 1	_	٠ -	-	

Dirichlet - RB:




$$\begin{bmatrix} k_{33}^{2} + k_{33}^{3} & k_{34}^{2} \\ k_{43}^{2} & k_{44}^{4} + k_{44}^{2} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} D_{3} \\ D_{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{1} \\ F_{2} \end{bmatrix}$$

4.2) Assembliering Fachwerk



Globaler Verschiebungsvehlor



$$\overline{\overline{D}} = \begin{bmatrix} \mathcal{D}^{8} \\ \vdots \\ \mathcal{D}^{4} \end{bmatrix}$$

Globaler Lastvelhor == [0 0 0 0 0 0 0 - F]

Elementsteifigheitsmatrizen

$$d_{\parallel}^{1} = \begin{bmatrix} D_{1} \\ D_{2} \\ D_{3} \\ D_{4} \end{bmatrix}$$

$$k_{1}^{2} = \begin{bmatrix} k_{11}^{2} & 0 & k_{17}^{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ k_{21}^{2} & 0 & k_{27}^{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$k_{11}^{2} = \begin{bmatrix} \lambda_{1} \\ \lambda_{2} \\ \lambda_{2} \\ \lambda_{3} \end{bmatrix}$$

$$d^2 = \begin{bmatrix} D_1 \\ D_2 \\ D_4 \end{bmatrix}$$

$$e = 3$$

$$k^{3} = \begin{bmatrix} k^{3} & k^{3} & k^{3} & k^{3} & k^{3} \\ k^{3} & k^{3} & k^{3} & k^$$

$$\vec{q}_3 = \begin{bmatrix} p_2 \\ p_2 \\ p_5 \end{bmatrix}$$

$$e = 4$$

$$k^{4} = \begin{bmatrix} k_{33}^{4} & 0 & k_{35}^{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ k_{53}^{4} & 0 & k_{55}^{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$d^{4} = \begin{bmatrix} 0_{3} \\ 0_{4} \\ 0_{5} \\ 0_{4} \end{bmatrix}$$

$$k^{5} = \begin{bmatrix} k_{55} & k_{56} & k_{57} & k_{58} \\ k_{65} & k_{66} & k_{64} & k_{68} \\ k_{45} & k_{46} & k_{48} & k_{48} \\ k_{85} & k_{86} & k_{87} & k_{89} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D_{5} \\ D_{6} \\ 0_{1} \\ D_{8} \end{bmatrix}$$

G65ales Gleichungssystem <u>K</u> <u>D</u> = <u>P</u>

$$\begin{bmatrix} k_{44}^{1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k_{35}^{3} + k_{55}^{4} + k_{55}^{5} & k_{56}^{3} + k_{56}^{5} & k_{57}^{5} & k_{58}^{5} \\ 0 & k_{65}^{3} + k_{65}^{5} & k_{66}^{3} + k_{66}^{5} & k_{67}^{6} & k_{67}^{5} & k_{68}^{5} \\ 0 & k_{45}^{5} & k_{46}^{5} & k_{46}^{5} & k_{48}^{5} & k_{48}^{5} \\ 0 & k_{85}^{5} & k_{86}^{5} & k_{86}^{5} & k_{87}^{5} & k_{89}^{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$