
Ga naar https://portal.academicsoftware.com/


Klik op het tabblad ‘software’

Zoek naar ‘Pasco’ en selecteer Pasco Capstone



Volg de instructies goed:

- Klik op de knop 'Download Pasco Capstone' om de download te starten
- Ga naar je downloadmap
- Pak het ZIP-bestand uit
- Open het .exe-installatiebestand
- Volg de installatiestappen
- Start het programma op en sluit het vervolgens af en volg de volgende stappen:
    - Open Windows File Explorer en navigeer naar: C:\ProgramData\PASCO Scientific (als deze map niet zichtbaar is, doe je het volgende: Om ProgramData te vinden ga je naar schijf ‘C’, vervolgens klik je bovenaan op ‘beeld’, dan vink je ‘verborgen items’ aan en dat zou de map ProgramData zichtbaar moeten zijn.



- Vervang het bestand 'ResourceFiles.rc' door het bestand in de ZIP-map
- Pasco Capstone is klaar voor gebruik

Verbinden van de interface met je laptop:

Bluetooth en andere apparaten

Bluetooth- of ander apparaat toevoegen

Bluetooth

Aan

Kan nu worden gedetecteerd als HAST-5CG2183MQW

Geluid


Mipro BM-30
Gekoppeld


Solix Lucid
Gekoppeld
90%

Solix Lucid
Gekoppeld
100%


Andere apparaten


PS550







Aansluiten Spanningssensor:






Meting uitvoeren:


Naamloos.cap*
Bestand Bewerk Werkboek Venster Labjournaal Help
Pagina #1
Gereedschappen
Hardware Opstelling
Gegevens Overzicht
Kalibratie
Rekenmachine
Signaal Generator
Handmatige invoer
Sensor gegevens
Grafiekvergelijking
Verbind de sensoren, kies meting en de weergave
Meetgegevens verzamelen op
Video Analyse
Klassieke sjablonen
Open bestand
Help
Vensters
Grafiek
Tabel
Cijfers
Scoop
FFT
Meter
Besturing
Opnemen
Cont...eten
00:00,00
Gereed
Spa...sor
20,00 H
Opnemen Condities
Verwijder laatste Run
Typ hier om te zoeken
3°C
11:21
31/01/2025


Naamloos.cap*
Bestand Bewerk Werkboek Venster Labjournaal Help
Pagina #1
Gereedschappen
Hardware Opstelling
Gegevens Overzicht
Kalibratie
Rekenmachine
Signaal Generator
Handmatige invoer
Sensor gegevens
Grafiekvergelijking
Continu meting
Grafische sensorgegevens
Meetgegevens verzamelen op
Snel volgen (scoop)
FFT
Klassieke sjablonen
Open bestand
Help
Vensters
Grafiek
Tabel
Cijfers
Scoop
FFT
Meter
Besturing
Opnemen
Cont...eten
00:00,00
Gereed
Spa...sor
20,00 H
Opnemen Condities
Verwijder laatste Run
Typ hier om te zoeken
3°C
11:21
31/01/2025


Naamloos.cap*
Bestand Bewerk Werkboek Venster Labjournaal Help
Pagina #1
Gereedschappen
Hardware Opstelling
Gegevens Overzicht
Kalibratie
Rekenmachine
Elektrische spanning (V)
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tijd (s)
V
Meting #2
[Grafiektitel hier]
Opnemen
00:03,69
Gereed
Spann...ensor
200,00 Hz
Meetfrequentie
Opnemen Condities
Verwijder laatste Run
Besturing
Typ hier om te zoeken
Nieu...
11:22
31/01/2025