
管理 No. 加工部署 得意先名 承認 確認 作成 作業手順書 クボタ 藤田 F3B - 1472 V1 製造2課 田 精機 2023/4/27 2023/4/27 2023/4/27 炉中ろう付(出口検査) 件名 出来栄え確認 品番 K3211-16421-S 工程名 梱包箱 **CA20** 入数 60 個 2) 出来栄え確認 💇 は、ろう付確認、 は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う ※肉側(パイプとスリーブ) ※外側(スリーブとプレート)

4) 検査済み製品の箱詰め



₹4)%%>-┡<u>@</u>



/	作業手順					確認項目			
	1)	くっつき確認							
ᅦ		箱から製品を1個取り出す			製品同士くっつきが無いこと				
	2)	出来栄	え確認		図有				
		ろう周り	ろう周り確認			ろうがスキマ無く周っていること			
		ろう垂れ	ろう垂れ確認			ろう付部から垂れていないこと			
						シートロ	面に垂れ	ていないこ	.Ł
					パイプの先端に垂れていないこと				
					溝加工部に垂れていないこと				
		傷確認			シート面に傷がないこと				
	3)	外観確	認						
		製品全体の外観を確認する			不要なろうだれ、傷がないことを				
						確認する			
	4)	検査済み製品の箱詰め 図有							
		向きを揃えて箱に入れる			箱から上にはみ出さないこと				
					端数の箱に、現品票を付ける				
١									
'									
		^ (異常や半	のは、		\neg			
			工程責任者に報告し、			判断をおおぐ			
	注	意事項		K D U	十り四八	רפלמד			
	使用治具								
	改訂No. 改訂日		改訂日	改訂内容			改訂者	承認	

新規作成



V1

2023/4/27

藤田