作業手順書

得意先名 クボタ 製造2課 筑波

承認 增 田 増田 2023/4/7

確認 作成 藤田 2023/4/7 2023/4/7

1) くっつき確認

2) 出来栄え確認 ろう周り確認

ろう垂れ確認

傷確認

3) 外観確認

F3B - 1377 V1

管理 No.

件名

出来栄え確認

品番

3D550-82681

工程名

加工部署

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱

作業手順

箱から製品を1個取り出す

製品全体の外観を確認する

4) 検査済み製品の箱詰め 図有

CA20

入数

製品同士くっつきが無いこと

ろうがスキマ無く周っていること

ろう付部から垂れていないこと

パイプの先端に垂れていないこと 溝加工部に垂れていないこと

不要なろうだれ、傷がないことを

シート面に垂れていないこと

シート面に傷がないこと

確認する

確認項目

20 個

2)出来栄え確認



は、ろう付確認、



は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う



※先端、灘

※1周確認

※シート面(両面)

4)検査済みの製品の箱詰め



***	箱から上にはみ出さないこと 端数の箱に、現品票を付ける



異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

使用治具

改訂No.	改訂日		改訂内容		改訂者	承認
V1	2023/4/7		新規作成		藤田	増田

