## 作業手順書

クボタ 製造2課 枚方

得意先名

確認 承認 理增田 2023/1/23 2023/1/23

河合

2023/1/23

作成

F3B - 1202 V1

管理 No.

件名

出来栄え確認

品番

RD839-63551

工程名

加工部署

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱

**CA20** 

入数

6 個


2) 出来栄え確認 🕬



は、ろう付確認、




は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う



-				
	作業手順		確認項目	
	1)	くっつき確認		
1		箱から製品を1個取り出す	製品同士くっつきが無いこと	
	2)	出来栄え確認 図有		
		ろう周り確認	ろうがスキマ無く周っていること	
		ろう垂れ確認	ろう付部から垂れていないこと	
			シート面に垂れていないこと	
			ネジ溝に垂れていないこと	
		傷確認	シート面に傷がないこと	
	3)	外観確認		
	**.	製品全体の外観を確認する	不要なろうだれ、傷がないことを	
			確認する	
	4)	検査済みの製品の箱詰 図有		
		向きを揃えて箱に入れる	箱から上にはみ出さないこと	
			端数の箱に、現品票を付ける	
			端数の箱に、現品票を付ける	

4) 検査済みの製品の箱詰め





異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

改訂No.	改訂日	改訂内容	改訂者	承認
V1	2023/1/23	新規作成	河合	増田