## 作業手順書

製造2課

加工部署

クボタ 枚方

得意先名

承認 確認 2023/11/21 2023/11/21 2023/11/21

1) 外観確認

藤田

作成

F3B - 1837 V1

汚れ、傷、切粉がないことを

端数の箱は、最上段に載せる 端数の箱に、現品票を付ける

管理 No.

件名

出来栄え確認

品番

R1411-63122-2

工程名

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱

作業手順

製品全体の外観を確認する

2) 検査済み製品の箱詰め

向きを揃えて箱に入れる

9B

確認する

入数

確認項目

50 個

1) 外観確認



は、ろう付確認、



は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う



※汚れ、打痕傷、切粉がないこと



異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

使用治具

改訂No.	改訂日	改訂内容	改訂者	承認
V1	2023/11/21	新規作成	藤田	増田



2) 検査済み製品の箱詰め