## 作業手順書

製造2課 クボタ 宇都宮

得意先名

F3B - 1615 V1

管理 No.

件名

出来栄え確認

品番

5T150-27791

工程名

加工部署

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱

**CA20** 

入数

20 個


2) 出来栄え確認



は、ろう付確認、



) は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う



4) 検査済み製品の箱詰め

※先端



)		作業手順	確認項目
	1)	くっつき確認	
기		箱から製品を1個取り出す	製品同士くっつきが無いこと
	2)	出来栄え確認図有	
		ろう周り確認	ろうがスキマ無く周っていること
		ろう垂れ確認	ろう付部から垂れていないこと
			パイプの先端に垂れていないこと
		傷確認	傷がないこと
	3)	外観確認	
١		製品全体の外観を確認する	不要なろうだれ、傷がないことを
П			確認する
,			- E100 V
′	4)	検査済み製品の箱詰め 図有	- <u>Евро</u>
,	4)	検査済み製品の箱詰め 図有 向きを揃えて箱に入れる	箱から上にはみ出さないこと
	4)		
	4)		箱から上にはみ出さないこと



異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

 使用治具
 改訂No.
 改訂日
 改訂内容
 改訂者
 承認

 V1
 2023/7/3
 新規作成
 藤田
 増田