作業手順書

製造2課 クリヤマ

得意先名

承認 確認 增 増田 増田 高橋 2024/2/12 2024/2/12

河合 2024/2/12

作成

F3B - 1907 V1

入数

確認項目

管理 No.

件名

出来栄え確認

品番

1J507-71831

工程名

加工部署

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱

作業手順

CA20

100 個


2) 出来栄え確認 💇



は、ろう付確認、



は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う



1)	くっつき確認	
	箱から製品を1個取り出す	製品同士くっつきが無いこと
2)	出来栄え確認 図有	
	ろう周り確認	ろうがスキマ無く周っていること
	ろう垂れ確認	ろう付部から垂れていないこと
		パイプの先端に垂れていないこ

傷確認傷がないこと3) 外観確認不要なろうだれ、傷がないことを

確認する
4) 検査済み製品の箱詰め 図有
箱に入れる 箱から上(

箱から上にはみ出さないこと 端数の箱に、現品票を付ける

4) 検査済み製品の箱詰め





異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

 使用治具
 改訂No.
 改訂日
 改訂內容
 改訂者
 承認

 V1
 2024/2/12
 新規作成
 河合
 増田

