作業手順書

製造2課 クボタ 宇都宮

得意先名

承認 増 2023/4/6 確認 高橋 2023/4/6

1) くっつき確認

傷確認

3) 外観確認

2) 出来栄え確認

ろう周り確認

ろう垂れ確認

作成 藤田

2023/4/6

F3B - 1374 V1

管理 No.

件名

出来栄え確認

品番

5H801-25636

工程名

加工部署

炉中ろう付(出口検査)

梱包箱

作業手順

箱から製品を1個取り出す

製品全体の外観を確認する

4) 検査済み製品の箱詰め 向きを揃えて箱に入れる CA20

入数

製品同士くっつきが無いこと

ろうがスキマ無く周っていること ろう付部から垂れていないこと

傷がないこと

確認する

パイプの先端に垂れていないこと

不要なろうだれ、傷がないことを

箱から上にはみ出さないこと 端数の箱に、現品票を付ける

確認項目

5 個


2) 出来栄え確認 💇



は、ろう付確認、



)は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う



6~9<u>※先端</u>



15~18 ※先端

異常や判断できないものは、

工程責任者に報告し、判断をあおぐ

使用治具

改訂No.	改訂日	改訂内容	改訂者	承認
V1	2023/4/6	新規作成	藤田	増田

4)検査済み製品の箱詰め

