## 加工部署 得意先名 確認 管理 No. 承認 作成 作業手順書 增 クボタ 河合 F3B - 1332 V1 製造2課 埋世増田 筑波 2023/3/17 2023/3/17 2023/3/17 3C254-40602 炉中ろう付(出口検査) **CA20** 50 個 件名 品番 工程名 入数 出来栄え確認 梱包箱 確認項目 作業手順 2) 出来栄え確認 💇 は、ろう付確認、 は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う 1) くっつき確認 箱から製品を1個取り出す 製品同士くっつきが無いこと 2) 出来栄え確認 ろう周り確認 ろうがスキマ無く周っていること · ※シート画 ろう付部から垂れていないこと ろう垂れ確認 シート面に垂れていないこと 傷確認 シート面に傷がないこと 3) 外観確認 製品全体の外観を確認する 不要なろうだれ、傷がないことを 確認する 4) 検査済み製品の箱詰め 向きを揃えて箱に入れる 箱から上にはみ出さないこと 端数の箱に、現品票を付ける 4) 検査済み製品の箱詰め 異常や判断できないものは、 工程責任者に報告し、判断をあおぐ 使用治具 改訂No. 改訂日 改訂者 承認 改訂内容

**V1** 

2023/3/17

河合

新規作成